

การวิเคราะห์ภัยด้วยGIS ที่เกี่ยวกับราษฎรที่เสียชีวิตและบาดเจ็บในจังหวัดระยอง

Risk Area Analysis by Using GIS Technique and Predictable Factors toward
Road Traffic Accident Severity in Rayong province

โดย

กุหลาบ รัตนสัจธรรม

วิวัฒน์ วิริยกิจ

ชนัญชัย บุญหนัก

ใช้เนินทางห้องศูนย์ข้อมูล
ภาคตะวันออก

A0-0028349

24 พ.ศ. 2548

192635

BK0086694

พ.ศ. 2548

ISBN 974-384-013-3

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดีเยี่ยมจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดระยอง คือ นพ.กฤษณ์ ปาลสุทธิ์, คุณสุชา พะเนียงทอง, คุณอารยา ผ่องแฝ้า, คุณวชิรา นิมวัฒนกุล, คุณสมกพ บุญเจริญ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด คุณพิศุโ� ปานทิพย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ต.ท.จิรประภา ตันทร์ จากการกำกับการดำเนินภารกิจภารกิจ 2 นพ.ประศิทธิ์ ทองสุดาฯ จากโรงพยาบาลระยอง คุณสวัชชัย สุภาพล จากโรงพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญ คุณชุมพล ภู่ตระกูล ขนส่งจังหวัด คุณวีโรจน์ ดาวเรือง แขวงการทาง คุณวีรพัฒน์ จันทร์ชุม ประชาสัมพันธ์จังหวัด สมาคมพุทธศาสนา สมาคมพุทธธรรมสงเคราะห์ สมาคมนิธิภัทร์ ปลวกแดง นุสันธิสว่างพรกุลธรรมสถาน นุสันธิภัทร์สยามรวม ใจปูอินทร์ นุสันธิภัทร์หลวงปู่ทิม อาสาสมัครภัทร์วังจันทร์ ในการให้ความอนุเคราะห์ร่วมประชุม ให้คำแนะนำการเก็บข้อมูลในแบบสอบถาม และกรุณา ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณ คุณพรษัย วิริยะสารโภจน์ ที่ช่วยดำเนินการร่วมเก็บพิเศษต่างๆ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์

ขอขอบคุณ ศ.นุสุธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, ศ.ดร.นพ.ศาสตร์ เสาวคน์ คอมบดีกมล สาธารณสุขศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไล สถิตย์เสถียร ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษา อีกทั้งให้ความช่วยเหลือแนะนำในด้านการทบทวนเอกสาร แก้ไขความถูกต้องของเอกสารและรายงานวิจัย

ขอขอบคุณ คุณนรินทร์ ใจปูอินทร์, คุณพลากอร บุญชู, คุณสาวคน์ ดีด้วยชาติ ผู้ช่วยนักวิจัย ที่ช่วยรวบรวม สรุปข้อมูล ร่วมแก้ไขปัญหา และดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ขอขอบคุณ คุณกิตติพงษ์ สอนกฎ ผู้ช่วยนักวิจัยที่ร่วมวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล ร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร และข้อทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล และผู้อำนวยความสะดวกทุกท่านที่ยังไม่ได้กล่าวนามไว้ทุกท่าน

ท้ายสุดขอขอบคุณคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้ความสำคัญและให้ชื่อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งนี้

กุหลาบ รัตนสัจธรรม
วิวัฒน์ วิริยกิจฯ
ชนัญชัย บุญหนัก

ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์จุดเสี่ยง โดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรง
การเกิดอุบัติภัยจากรอบท้องถนนจังหวัดระยอง

คณบดีผู้วิจัย รศ.ดร.กฤดา ลับ รัตน์สัจธรรม นพ.วิวัฒน์ วิริยะกิจชา นายธนัญชัย นุญหนัก

ผู้สนับสนุนงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน

ปีที่ทำวิจัย 2547-2548

บทคัดย่อ

การวิจัยแบบไม่ทดลองนี้ เพื่อวิเคราะห์จุดเสี่ยงและปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงการเกิดอุบัติภัยจากรอบท้องถนนจังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างเป็นจุดเสี่ยง 23 จุด และผู้ประสบภัยจากรอบทางถนน สาย 3, 36, 344 และสาย 3191 ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2547 โดยใช้แบบบันทึกการเก็บจุดพิกัด และแบบบันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านการวิเคราะห์ความตรงแล้ว นำมาวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ความถี่ ร้อยละ วิเคราะห์องค์ประกอบ วิเคราะห์การลดด้อยโอกาสติด ความเสี่ยงสัมพัทธ์ อัตราในการทำงาน (Nagelkerke R²) และร้อยละรวมของการทำงานถูกต้อง ตามเงื่อนไขข้อตกลงของสถิติแต่ละตัวได้ผลการวิจัยโดยสรุปดังนี้ คือ

จุดเสี่ยงสูงทั้ง 23 จุด พบรูปแบบที่สุดอยู่ในอำเภอเมือง 11 จุด รองลงมาพบรูปแบบที่สุดอยู่ในอำเภอแก่ง 8 จุด อำเภอสันติราษฎร์ 5 จุด อำเภอเมือง 4 จุด อำเภอแม่ราช 2 จุด อำเภอสระแก้ว 1 จุด ตัวแหน่งของรถที่เกิดอุบัติเหตุคุณภาพอย่างมากที่สุดคือ บริเวณด้านหน้ารถ วิ่งลงมาที่อุบัติเหตุบริเวณบังโคลนหน้าด้านซ้าย และพบปลอกคีย์มานาที่สุดคือบริเวณกลางคันด้านขวา อัตราอุบัติการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละจุดเสี่ยง อยู่ระหว่าง 47.34 - 492.13 ต่อจำนวนรถที่ผ่านเสนคันต่อปี เส้นถนนที่พบจุดเสี่ยงมากที่สุดคือสาย 3 รองลงมาคือสาย 36 ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงการเกิดอุบัติภัยจากรอบถนน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ <0.05 พบรูปแบบที่มีความเสี่ยงสัมพัทธ์ต่ำกว่า 20 ปี ร่วมกันทำงานการเดินทางจากอุบัติเหตุ 3 ตัว คือ สภาพแวดล้อมที่มีไม้/แสงสว่าง เดือนตุลาคม และอายุต่ำกว่า 20 ปี ร่วมกันทำงานการเดินทางจากอุบัติเหตุ 3 ตัว คือ สภาพแวดล้อมที่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง เดือนตุลาคม และอายุต่ำกว่า 20 ปี ร่วมกันทำงานการเดินทางจากอุบัติเหตุ 3 ตัว คือ อายุต่ำกว่า 20 ปี มีความเสี่ยงสัมพัทธ์ที่จะตายจากอุบัติเหตุเป็น 13.65 เท่า (หรือระหว่าง 2.72 - 68.42 เท่า) มีความเสี่ยงสัมพัทธ์ที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติเหตุเป็น 16.51 เท่า (หรือระหว่าง 3.81 - 71.49 เท่า) สภาพแวดล้อมที่มีไม้ไฟฟ้า/แสงสว่าง ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงสัมพัทธ์ที่จะตายจากอุบัติเหตุเป็น 32.79 เท่า (หรือระหว่าง 4.70 - 228.82 เท่า) และเดือนตุลาคมมีความเสี่ยงสัมพัทธ์ที่จะตายจากอุบัติเหตุเป็น 7.49 เท่า (หรือระหว่าง 1.53 - 90.52 เท่า) ผู้ประสบเหตุเวลา 0.00 - 3.59 น. มีความเสี่ยงสัมพัทธ์ที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติเหตุเป็น 3.41 เท่า (หรือระหว่าง 1.05 - 11.09 เท่า) ถนนแห่งมีความเสี่ยงสัมพัทธ์ที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติเหตุเป็น 3.23 เท่า (หรือระหว่าง 1.54 - 6.74 เท่า) หลักฐานการอนุญาต การมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมีเพียงบางคัน นิความเสี่ยงสัมพัทธ์ที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติเหตุเป็น 6.27 เท่า (หรือระหว่าง 2.11 - 18.64 เท่า) ดังนั้น ในการลดความเสี่ยงของความรุนแรงการเกิดอุบัติภัยจากรอบนี้ ควรมีการติดตั้งแสงสว่างทุกจุดเสี่ยงให้เพียงพอ ควบคุมการเดินทางผู้ขับขี่ที่อายุน้อยกว่า 20 ปี ให้ความสนใจแก้ไขปัญหาระบบติดตั้งแสงสว่างในกุ่มรถที่ขาดการต่ออายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในเดือนตุลาคม และถนนแห่งซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรบนท้องถนนดังกล่าว

Title	Risk Area Analysis by Using GIS Technique and Predictable Factors toward Road Traffic Accident Severity in Rayong Province
Research Team	Assoc.Prof.Dr.Koolarb Ruditanasujatum , Dr.P.H. Dr.Wiwat Wiriyakijja , M.D., M.P.H., Tanunchai Boonnuk , M.Sc.
Budget Advocate	Thai government budget
Year	2004-2005

ABSTRACT

This non-experimental design was to analyse risk area and predictable factors toward road traffic accident severity . The sample consisted of twenty three high risk areas and accidental cases on road number 3, 36, 344 , and 3191 during May to October, 2004. The research instruments are 2 record forms which their content validity are acceptable. Data analysis was done by using spatial analysis , frequency , percentage , factor analysis, logistic regression which test assumption for multicollinearity, odds ratio ,Nagelkerke R^2 and predicted classification. The study results showed that:

Twenty three high risk areas were clustered in seven groups. The biggest group was in Muang district, the second and the third groups were in Glang district. There is one risk area in each of the remaining districts. The most frequent vehicle impact site is front, the second is front lateral left, and very few accidents damage on middle lateral right side. Incident rate of accident ranged from 47.34 - 492.13 per 100,000 vehicle per year. Sukhumvit highway (primary #3) was most dangerous. Highway number 36 was the second highest risk. Traffic accidents with deaths were most likely to occur where there was no street light, in the month of October, and involve persons less than 20 years old ($R^2= 0.34$, $p < .05$). Similarly, road accidents were most likely to occur for persons under 20 years old, times between midnight and 4:00 AM, vehicles with expired government insurance (the expired protection for motor vehicle accident victims act card) and occurred on dry roads ($R^2= 0.3342$, $p < .05$). The Odds ratio for the above conditions was less than 20 years old death case was 13.65(range 2.72 to 68.42), 20 years old case was 16.51(range 3.81 to 71.49), death case on no street light was 32.79 (range 4.70 to 228.82), death case on October was 7.49 (range from 1.53 to 90.52), case on time between midnight and 4:00 AM. was 3.41 (range from 1.05 to 11.09), case on dry road was 3.23 (range from 1.54 to 6.74) and case with the expired government insurance in some vehicle was 6.27 (range from 2.11 to 18.64). Therefore, it is recommended that the reduction of road traffic accident severity should be enough street light in dark area. Prevention needs to be concentrated and controlled more on persons less than 20 years old. Moreover, there is the need to pay more attention to an expiration of the protection for motor vehicle accident victims act card, a particular month of the year especially on October, and dry road to bring about safe travelling of the people.

สารบัญ

หน้า

กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	๖
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๗
สารบัญ	๙
สารบัญตาราง	๑๐
สารบัญภาพ	๑๔

บทที่

1 บทนำ	1
ความสำคัญ และที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย	1
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย	3
ประโยชน์ที่ได้รับ และหน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์	3
สมมติฐานการวิจัย	4
ขอบเขตของโครงการวิจัย	5
คำนิยามคำสำคัญ	5
กรอบแนวคิดในการวิจัย	6
2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7
แนวคิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ	7
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสถานะเหตุของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์	14
ถนนและระบบจราจร	15
การศึกษาวิเคราะห์ สภาพความรุนแรง สาเหตุของอุบัติเหตุ นโยบายและ แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความรุนแรงของอุบัติเหตุราชการทางบก	25
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)	38
การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)	41
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)	42
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดระยอง	44

สารบัญ (ต่อ)

บทที่

หน้า

3 วิธีดำเนินการวิจัย.....	53
รูปแบบการวิจัย	53
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	53
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล.....	54
การวิเคราะห์ข้อมูล.....	60
การให้ค่าความหมายคะแนน.....	61
4 ผลการวิจัย.....	75
การวิเคราะห์จุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยจากระบนถนน 23 อันดับแรก	
โดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)	75
ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงการเกิดอุบัติภัยจากระบนถนน	126
5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ.....	205
การวิเคราะห์จุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยจากระบนถนน 23 อันดับแรก	
โดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)	205
ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงการเกิดอุบัติภัยจากระบนถนน	211
การอภิปรายผล	215
ข้อเสนอแนะ	217
บรรณานุกรม	221
ภาคผนวก	227
ภาคผนวก ก ประวัติผู้วิจัย	228
ภาคผนวก ข แบบบันทึกข้อมูลอุบัติภัยจากรถ	239
ภาคผนวก ค คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการในโครงการพัฒนาฐานข้อมูล	241
การจัดการอุบัติภัยจากระบนท้องถนนแบบผสมผสาน	247

สารบัญตาราง

ตารางที่

หน้า

1	จำนวนและอัตราต่อประชากร 100,000 คน ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก อุบัติภัยของประชาชนในเขต 3 ปีงบประมาณ 2542 ของ ร.พ.รัฐ	28
2	จำนวนและอัตราต่อประชากร 100,000 คน ของการบาดเจ็บและตายด้วย อุบัติภัยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐ จำนวนรายจังหวัด และเหตุแห่งการบาดเจ็บ ในเขต 3 ปีงบประมาณ 2542	29
3	จำนวนและอัตราต่อประชากร 100,000 คน ของการบาดเจ็บและตายด้วย อุบัติภัยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลเอกชน จำนวนรายจังหวัด ในเขต 3 ปีงบประมาณ 2542	30
4	จำนวนและอัตรา ของผู้ป่วย-ตาย จากอุบัติภัยจราจร จำนวนรายอำเภอ ในจังหวัดของ ปีงบประมาณ 2542	31
5	ขนาดพื้นที่ จำนวนตำบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล ชุมชน จำนวนรายอำเภอ/ กิ่งอำเภอ จังหวัดของ	46
6	ข้อมูลประชากรและจำนวนบ้าน ในจังหวัดของ	48
7	จำนวนสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดของ	50
8	จำนวนการเกิดอุบัติภัย บาดเจ็บ และเสียชีวิต จำนวนแพศ จุดเสียง และสถานที่	55
9	จำนวนและร้อยละของการเกิดอุบัติภัย จำนวนถนน	56
10	รายละเอียดคุณลักษณะจุดเสียงที่รับผิดชอบ	57
11	จำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมเสียงในการขับรถ	130
12	องค์ประกอบ ค่าไอคิ้น และ ความแปรปรวน	132
13	แมทริกซ์การสกัดองค์ประกอบพฤติกรรมเสียงในการขับรถ	133
14	จำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพแวดล้อม	151
15	องค์ประกอบสภาพแวดล้อม ค่าไอคิ้นและความแปรปรวน	152
16	แมทริกซ์การสกัดองค์ประกอบสภาพแวดล้อม	152
17	จำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระบบการควบคุมจราจร	153
18	องค์ประกอบระบบการควบคุมจราจร ค่าไอคิ้น และความแปรปรวน	154

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่

หน้า

19	แมทริกซ์การสกัดองค์ประกอบระบบการควบคุมจราจร	154
20	อัตราอุบัติการณ์ของประเภทรถโดยรวม จำแนกตามแต่ละจุดเดี่ยง	160
21	อัตราอุบัติการณ์ของรถชนตัวตนบุคคลและระบบ จำแนกตามแต่ละจุดเดี่ยง	162
22	อัตราอุบัติการณ์ของรถตู้ จำแนกตามแต่ละจุดเดี่ยง	167
23	อัตราอุบัติการณ์ของรถบัส จำแนกตามแต่ละจุดเดี่ยง	172
24	อัตราอุบัติการณ์ของรถบรรทุก จำแนกตามแต่ละจุดเดี่ยง	176
25	อัตราอุบัติการณ์ของรถพ่วง จำแนกตามแต่ละจุดเดี่ยง	181
26	อัตราอุบัติการณ์ของรถจักรยานยนต์ จำแนกตามแต่ละจุดเดี่ยง	185
27	อัตราอุบัติการณ์ของรถจักรยานยนต์ จำแนกตามแต่ละจุดเดี่ยง	189
28	สรุปชื่อผู้เดียวหรือวิธีจำแนกตามจุดเกิดเหตุ ประเภท ตำแหน่งที่มาเจ็บ เพศ และอายุ	194
29	ผลการวิเคราะห์ปัจจัยนำที่มีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัย โดยการวิเคราะห์ Logistic Regression	196
30	ผลการวิเคราะห์ปัจจัยนำที่มีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย โดยการวิเคราะห์ Logistic Regression	197
31	ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นที่มีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัย โดยการวิเคราะห์ Logistic Regression	198
32	ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นที่มีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย โดยการวิเคราะห์ Logistic Regression	199
33	ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสริมที่มีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย โดยการวิเคราะห์ Logistic Regression	200
34	ผลการวิเคราะห์ปัจจัยรวมที่มีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัย โดยการวิเคราะห์ Logistic Regression	202
35	ผลการวิเคราะห์ปัจจัยรวมที่มีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย โดยการวิเคราะห์ Logistic Regression	203

สารบัญรูปภาพ

รูปที่

หน้า

1	ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จำนวนครั้ง จำนวนเงิน จำนวน ตายและอัตราอุบัติการณ์ของจุดเสี่ยง 23 อันดับแรกในจังหวัดระยอง	77
2	ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ของจุดเสี่ยง 23 อันดับแรกใน จังหวัดระยอง	78
3	ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำนักที่เกี่ยวข้องใน แต่ละ จุดเสี่ยง 23 จุดที่สำคัญในจังหวัดระยอง	79
4	ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเภทรถที่เกิด ^{อุบัติเหตุ} และภาพสถานที่จริงของสีแยกนาบทetyl อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	80
5	ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำนักที่ เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงสีแยกนาบทetyl อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง	81
6	ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเภทรถที่เกิด ^{อุบัติเหตุ} และภาพสถานที่จริงของแยกสหกรณ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	82
7	ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำนักที่ เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงแยกสหกรณ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	83
8	ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเภทรถที่เกิด ^{อุบัติเหตุ} และภาพสถานที่จริงของโถงสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	84
9	ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำนักที่ เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยง โถงสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	85
10	ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเภทรถที่เกิด ^{อุบัติเหตุ} และภาพสถานที่จริงของไฟแดงรับแจ้งเหตุ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	86

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปที่

หน้า

- 11 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงไฟแดงรับแจ้งเหตุ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 87
- 12 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทศาที่เกิดอุบัติเหตุและภาพสถานที่จริงของแยกโพธิ์ทอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 88
- 13 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงแยกโพธิ์ทอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 89
- 14 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทศาที่เกิดอุบัติเหตุและภาพสถานที่จริงของโค้งหม้อเปลี่ยน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 90
- 15 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงโค้งหม้อเปลี่ยน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 91
- 16 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทศาที่เกิดอุบัติเหตุและภาพสถานที่จริงของลีแยกทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 92
- 17 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงลีแยกทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 93
- 18 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทศาที่เกิดอุบัติเหตุและภาพสถานที่จริงของแยกกระແสนน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 94
- 19 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงแยกกระແสนน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 95
- 20 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทศาที่เกิดอุบัติเหตุและภาพสถานที่จริงของหน้าห้างแมลมทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 96

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปที่

หน้า

- 21 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชั้นความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงหน้าห้างแคมทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง97
- 22 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเกตรถที่เกิดอุบัติภัยและภาพสถานที่จริงของแยกนานาชาติ อำเภอโนนคัมพันนา จังหวัดระยอง.....98
- 23 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชั้นความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงแยกนานาชาติ อำเภอโนนคัมพันนา จังหวัดระยอง.....99
- 24 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเกตรถที่เกิดอุบัติเหตุและภาพสถานที่จริงของแยกสุนย์การค้าบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง.....100
- 25 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชั้นความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงแยกสุนย์การค้าบ้านฉาง อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง.....101
- 26 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเกตรถที่เกิดอุบัติเหตุและภาพสถานที่จริงของหน้าโโซไซตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง102
- 27 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชั้นความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยงหน้าโโซไซตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง103
- 28 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเกตรถที่เกิดอุบัติเหตุและภาพสถานที่จริงของสี่แยกไฟแดงชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง.....104
- 29 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชั้นความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง สี่แยกไฟแดงชุมแสง อําเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง.....105

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

หน้า

30	ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทรอที่เกิด อุบัติเหตุและภาพสถานที่จริงของแยกศูนย์การค้าสาย4 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง.....	106
31	ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชั้นความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำนักที่ เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงแยกศูนย์การค้าสาย4 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	107
32	ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทรอที่เกิด อุบัติเหตุและภาพสถานที่จริงของสามแยกประเสริฐ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง.....	108
33	ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชั้นความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำนักที่ เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงสามแยกประเสริฐ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	109
34	ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทรอที่เกิด อุบัติเหตุและภาพสถานที่จริงของสี่แยกหนองสนม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง.....	110
35	ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชั้นความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำนักที่ เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงสี่แยกหนองสนม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง.....	111
36	ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทรอที่เกิด อุบัติเหตุและภาพสถานที่จริงของแยกบะหน้าໄร่ กิ่งอำเภอพัฒนา จังหวัด ระยอง.....	112
37	ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชั้นความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำนักที่ เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงแยกบะหน้าໄร่ กิ่งอำเภอพัฒนา จังหวัดระยอง	113
38	ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทรอที่เกิด อุบัติเหตุและภาพสถานที่จริงของแยกบ้านดอนสาย 36 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	114

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปที่

หน้า

- | | |
|----|--|
| 39 | ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสียง และหน่วยงานสำนักที่เกี่ยวข้องในจุดเสียงแยกบ้านดอนสาย 36 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง115 |
| 40 | ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทรอที่เกิดอุบัติเหตุและภาพสถานที่จริงของโถ่วัดเขาน้ำป่าทอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง116 |
| 41 | ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสียง และหน่วยงานสำนักที่เกี่ยวข้องในจุดเสียงโถ่วัดเขาน้ำป่าทอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง117 |
| 42 | ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทรอที่เกิดอุบัติเหตุและภาพสถานที่จริงของแยกระยะของอโศก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง118 |
| 43 | ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสียง และหน่วยงานสำนักที่เกี่ยวข้องในจุดเสียงแยกระยะของอโศก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง119 |
| 44 | ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทรอที่เกิดอุบัติเหตุและภาพสถานที่จริงของหน้าวัดโขคหิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง120 |
| 45 | ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสียง และหน่วยงานสำนักที่เกี่ยวข้องในจุดเสียงหน้าวัดโขคหิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง121 |
| 46 | ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทรอที่เกิดอุบัติเหตุและภาพสถานที่จริงของญูทธินหน้าปืน ปตท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง122 |
| 47 | ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสียง และหน่วยงานสำนักที่เกี่ยวข้องในจุดเสียงญูทธินหน้าปืนปตท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง123 |

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปที่

หน้า

48 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทศาทที่เกิด อุบัติเหตุและสภาพสถานที่จริงของหน้าร้านประชาธิปไตย อำเภอเมือง จังหวัด ระยอง.....	124
49 ภาพถ่ายดาวเทียม ชี้งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำนักที่ เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงหน้าร้านประชาธิปไตย อำเภอเมือง จังหวัดระยอง	125
50 เพศ อายุของคนขับ และพฤติกรรมที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ อำเภอบ้านจาง นิคมพัฒนา ปลวกแดง และวังจันทร์ จังหวัดระยอง	127
51 เพศ อายุของคนขับ และพฤติกรรมที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	128
52 เพศ อายุของคนขับ และพฤติกรรมที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ อำเภอเมืองระยอง	129
53 เวลา วัน เดือน ในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านจาง กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา อำเภอ ปลวกแดง และอำเภอวังจันทร์	135
54 สภาพถนนในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านจาง กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา อำเภอ ปลวกแดง และอำเภอวังจันทร์	136
55 สภาพแวดล้อมในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านจาง กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา อำเภอปลวกแดง และอำเภอวังจันทร์	137
56 ระบบสัญญาณจราจรในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านจาง กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา อำเภอปลวกแดง และอำเภอวังจันทร์	138
57 สภาพรถในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านจาง กิ่งอำเภอนิคมพัฒนา อำเภอปลวก แดง และอำเภอวังจันทร์	139
58 เวลา วัน เดือน ในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแกลง	140
59 สภาพถนนในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแกลง	141
60 สภาพแวดล้อมในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแกลง	142
61 ระบบสัญญาณจราจรในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแกลง	143

สารนัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปที่

หน้า

62	สภาพรถในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแกลง	144
63	เวลา วัน เดือน ในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง	146
64	สภาพถนนในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง	147
65	สภาพแวดล้อมในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง	148
66	ระบบสัญญาณจราจร ในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง	149
67	สภาพรถในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง	150
68	การมีหลักฐานอนุญาตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในจุดเสี่ยง ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านจาง นิคมพัฒนา ปลวกแดง วังจันทร์.....	155
69	การมีหลักฐานอนุญาตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในจุดเสี่ยง ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแกลง	156
70	การมีหลักฐานอนุญาตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในจุดเสี่ยง ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง	157
71	จุดนับจำนวนรถและจำนวนรถรวมทั้งหมดที่ผ่านในแต่ละวัน	159
72	จุดนับจำนวนรถและจำนวนรถชนตัวคนบุคคลและรถกระบวนการที่ผ่านในแต่ละวัน	161
73	ภาพจำลองรถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบวนการแสดงตำแหน่งที่ถูกชนในอุบัติภัย ^{จราจรทางบก}	163
74	ตำแหน่งของรถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบวนการที่ถูกชนหรือเสียหายอันดับแรกของ แต่ละจุดเสี่ยง	164
75	ตำแหน่งของรถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบวนการที่ถูกชนหรือเสียหายอันดับสองของ แต่ละจุดเสี่ยง	165
76	จุดนับจำนวนรถและจำนวนรถตู้ที่ผ่านในแต่ละวัน	166
77	ภาพจำลองรถตู้แสดงตำแหน่งที่ถูกชนในอุบัติภัยจราจรทางบก.....	168
78	ตำแหน่งของรถตู้ที่ถูกชน หรือเสียหายอันดับแรกของแต่ละจุดเสี่ยง	169
79	ตำแหน่งของรถตู้ที่ถูกชน หรือเสียหายอันดับสองของแต่ละจุดเสี่ยง	170
80	จุดนับจำนวนรถและจำนวนรถบัสที่ผ่านในแต่ละวัน.....	171
81	ภาพจำลองรถบัสแสดงตำแหน่งที่ถูกชนในอุบัติภัยจราจรทางบก.....	173

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

รูปที่

หน้า

82	ตำแหน่งของรถบัสที่ถูกชนหรือเสียหายอันดับแรกของแต่ละชุดเสียง.....	174
83	ชุดนับจำนวนรถและจำนวนรถบรรทุกที่ผ่านในแต่ละวัน.....	175
84	ภาพจำลองรถบรรทุกแสดงตำแหน่งที่ถูกชนในอุบัติภัยจากรถทางบก.....	177
85	ตำแหน่งของรถบรรทุกที่ถูกชน หรือเสียหายอันดับแรกของแต่ละชุดเสียง.....	178
86	ตำแหน่งของรถบรรทุกที่ถูกชน หรือเสียหายอันดับสองของแต่ละชุดเสียง.....	179
87	ชุดนับจำนวนรถและจำนวนรถพ่วงที่ผ่านในแต่ละวัน.....	180
88	ภาพจำลองรถพ่วงแสดงตำแหน่งที่ถูกชนในอุบัติภัยจากรถทางบก.....	182
89	ตำแหน่งของรถพ่วงที่ถูกชน หรือเสียหายอันดับแรกของแต่ละชุดเสียง	183
90	ตำแหน่งของรถพ่วงที่ถูกชน หรือเสียหายอันดับสองของแต่ละชุดเสียง	183
91	ชุดนับจำนวนรถและจำนวนรถจักรยานและสามล้อที่ผ่านในแต่ละวัน.....	184
92	ภาพจำลองรถจักรยานและสามล้อแสดงตำแหน่งที่ถูกชนในอุบัติภัยจากรถทางบก.....	186
93	ตำแหน่งของรถจักรยานและสามล้อที่ถูกชน หรือเสียหายอันดับแรกของแต่ละชุดเสียง	187
94	ตำแหน่งของรถจักรยานและสามล้อที่ถูกชน หรือเสียหายอันดับสองของแต่ละชุดเสียง	187
95	ชุดนับจำนวนรถและจำนวนรถจักรยานยนต์ที่ผ่านในแต่ละวัน	188
96	ภาพจำลองรถจักรยานยนต์แสดงตำแหน่งที่ถูกชนในอุบัติภัยจากรถทางบก	190
97	ตำแหน่งของรถจักรยานยนต์ที่ถูกชน หรือเสียหายอันดับแรกของแต่ละชุดเสียง.....	191
98	ตำแหน่งของรถจักรยานยนต์ที่ถูกชน หรือเสียหายอันดับสองของแต่ละชุดเสียง	192
99	จำนวนผู้เสียชีวิตในแต่ละชุดเสียง	193

การวิเคราะห์จุดเด่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และปัจจัยทำนายความรุนแรง
การเกิดอุบัติภัยจากรอบท้องถนน ในจังหวัดระยอง

บทที่ 1

บทนำ

ความสำคัญ และที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

อุบัติภัยจากรอบท้องถนน เป็นปัญหาระดับโลกและเป็นปัญหาสำคัญของสังคมที่ใช้รถยนต์ในการคมนาคมขนส่ง องค์กรอนามัยโลกในปี 2001 ประมาณว่า ในปี 2000 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรอบถนนทั่วโลก เท่ากับ 1.260 ล้านราย คิดเป็น 2.3% ของการสูญเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประเภทจำนวน 55.694 ล้านราย ของประชากรโลก 6,045.172 ล้านคน มีการคาดการณ์ว่า ในปี 10 ปีข้างหน้า ในประเทศไทยกำลังพัฒนา จะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถทางบกอย่างน้อย 6 ล้านคน และผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย 60 ล้านคน ถ้าหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขโดยรีบด่วน (อุดมเจริญ, พล.ต.ท., 2545 : 1)

จำนวนอุบัติเหตุรถในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 กว่าปี ที่ผ่านมา ในปี 2537 เป็นปีที่มีจำนวนการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดถึง 102,610 ราย และหลังจากนั้นเริ่มนี้ แนวโน้มลดลง โดยเมื่อสิ้นปี 2543 จำนวนอุบัติเหตุได้ลดลงเหลือ 73,737 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตพบ มีจำนวนสูงสุดในปี 2538 คือ 16,727 ราย และในปี 2543 ได้ลดลงเหลือ 11,988 ราย (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ, 2544:3) ถึงแม้ว่าแนวโน้มของจำนวนอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตจะลดลง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ หลาย ๆ ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีจำนวนประชากรไม่ต่างกับประเทศไทยมากนัก (60 ล้านคน) แต่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพียง 3,490 ราย ในปี 2542 น้อยกว่าประเทศไทยประมาณ 4 เท่า กล่าวได้ว่าอุบัติเหตุรถเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดประการหนึ่งของประเทศไทย (อุดมเจริญ, พล.ต.ท., 2545 : 1) ในปี พ.ศ. 2543 พบร่วม สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ ร้อยละ 82.5 โดยข้อหาที่กระทำผิดมากที่สุด ได้แก่ การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด และประมาทในด้านอื่น เช่น เสพสิ่งมึนเมา ไม่เกรฟภัยจราจร ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร เป็นต้น (อุดมเจริญ, พล.ต.ท., 2545 : 2)

สภาพปัจจุบันคือจราจรบนถนน นอกจากราชการทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน สูญเสียค่าใช้จ่ายและงบประมาณทางด้านการแพทย์ในการนำบัดรักษาผู้บาดเจ็บพิการ เสียอวัยวะ รวมทั้งการผ่าตัดทางสมอง ยังทำให้เกิดปัญหาราชการจราจรติดขัด สืบสานไปสู่ภัยในด้านต่อไป ปัญหาด้านสุขภาพจิต และก่อให้เกิดปัญหามลพิษ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งรัฐบาลไทย ภายใต้การนำของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้ประกาศเขตฯ อย่างแน่นหนาในการแก้ไขปัญหานี้ โดยกล่าวในพิธีเปิดการประชุม มหากรรมร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2546 ว่า “อุบัติเหตุ เป็นปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่ง ความสูญเสียของสังคมไทยจากอุบัติเหตุทางถนนฝั่งรถลึก รุนแรง จากสถิติ 2545 พบร่วมมือเสียชีวิต 13,290 คน บาดเจ็บ 952,238 คน ทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ประมาณ 72,000 ล้านบาท ในปี 2546 คาดว่ายอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บใกล้เคียงกับปี 2545 เมื่อมองจากระดับโลก 137 ประเทศ ประเทศไทยสูญเสียเป็นลำดับที่ 6 ของโลก ซึ่งมิใช่เป็นตัวเลขที่น่าภาคภูมิใจเลย ดังนั้นรัฐบาลจึงตระหนักรถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน....”
(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2547 : กำกับดูแล)

จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุมากอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีอัตราการบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุจากการชนสูงที่สุด 10 อันดับแรก โดยอยู่ในลำดับที่ 2 โดยพบ 2 ปีติดต่อกัน คือ ปี พ.ศ. 2541, 2542 พบรอตตรา 3,463.18 และ 3,126.75 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ (สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย, 2543 : 8) และจากการศึกษาของคณะกรรมการสุขภาพด้านมนawiทายาลัยบูรพา ในปี 2545 (กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ, 2545 : 4) ในเดือนมกราคม 2544 – มิถุนายน 2545 พบร่องรอยอุบัติเหตุทั้งหมด 3,127 ครั้ง พบร้าวนผู้บาดเจ็บ 4,038 ราย เสียชีวิต 215 ราย หรือโดยเฉลี่ยเสียชีวิต 12 คนต่อเดือน

จากความสำคัญและที่มาของปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาหาดูช่องทางในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ระบบการจัดการ ระบบการป้องกันภัยจราจร เพื่อลดความรุนแรงการเกิดอุบัติภัย จราจร ลดความสูญเสียต่าง ๆ ลง ซึ่งจะช่วยรักษาชีวิตของประชาชนในชาติ ลดค่าใช้จ่าย และประหยัดเงินของประเทศชาติ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ มากกว่าใช้กับความสูญเสียต่าง ๆ เหล่านี้

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

1. เพื่อวิเคราะห์จุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยจากระบบน้ำท้องถนน 23 อันดับแรก โดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของอุบัติภัยจากระบบน้ำท้องถนน โดยศึกษา

2.1 ลักษณะของปัจจัยน้ำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงการเกิดอุบัติภัยจากระบบน้ำท้องถนน

2.2 อัตราอุบัติการณ์ของแต่ละจุดเสี่ยงจำแนกตามประเภทรถ ในการพิจารณาของจังหวัดรายอง และสภาพอยู่ในแต่ละอำเภอที่อยู่ในการส่วนของการศึกษา

2.3 ความสามารถของปัจจัยน้ำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม ในการทำนายความรุนแรงการเกิดอุบัติภัยจากระบบน้ำท้องถนน

ประโยชน์ที่ได้รับ และหน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

1. ประโยชน์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่นำผลการวิจัยไปใช้

1.1 เพิ่มพูนและพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีหน้าที่ในการป้องกันการเกิดอุบัติภัยจากระบบน้ำท้อง และพร้อมที่จะเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ได้ตรงตามสภาพปัจจุบันและนำไปใช้ได้โดยตรง

1.2 พัฒนาเกณฑ์การประเมินความรุนแรงของอุบัติภัยจากระบบน้ำท้อง ที่เกิดขึ้น โดยเข้มข้น อย่างระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดและเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ

1.3 ได้ทราบปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัจจุบันการเกิดอุบัติภัยจากรถซึ่งจะช่วยให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการแก้ไขสาเหตุ หรือลดสาเหตุต่าง ๆ ให้ลดน้อยลง ซึ่งจะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาอุบัติภัยจากระบบน้ำท้องถนนให้ลดลงได้

1.4 หน่วยงานสามารถดำเนินการแก้ไข และป้องกันได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากทราบจุดเกิดเหตุ และสามารถเตรียมความพร้อมไว้ก่อนได้

2. ประโยชน์ที่เกิดแก่ประชาชนทั่วไป

2.1 ประชาชนได้ทราบจุดเสี่ยง 23 ลำดับแรกที่เกิดอุบัติภัยจราจรบนถนนสูง ทำให้สามารถเตรียมการป้องกัน และระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติภัยจราจรดังกล่าว

2.3 ประชาชนได้ทราบปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติภัยจราจร ซึ่งจะช่วยให้ระมัดระวัง และพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

3. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับรัฐบาล

3.1 เกิดองค์ความรู้ใหม่ ที่จะใช้นำไปกำหนดนโยบายของรัฐบาลให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

3.2 สามารถกำหนดแผนยุทธศาสตร์ลงในพื้นที่ที่เกิดปัญหาที่แท้จริง เป็นการประยุกต์ทรัพยากรของประเทศชาติ

4. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับคณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และสำนักงานสารสนเทศจังหวัดระยอง

4.1 ได้เพิ่มพูนและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของคณะและหน่วยงานในการทrieve และการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาประเทศไทย

4.2 เกิดองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้กับผู้เรียน ผู้เข้ารับการอบรมต่าง ๆ ในการนำไปใช้งานต่อไป ซึ่งการกิจกรรมนับเป็นการกิจที่สำคัญของคณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และสำนักงานสารสนเทศจังหวัดระยอง

สมมติฐานการวิจัย

1) ปัจจัยนำ โนเร่องของลักษณะทางประชารัฐสังคม และพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่อย่างน้อย 1 ตัว มีความสามารถในการนำพาคนออกจากอุบัติภัยจราจรบนถนน

2) ปัจจัยอื่นในเรื่อง สภาพอากาศและสภาพแวดล้อม สภาพถนน สภาพระบบการควบคุมจราจร สภาพรถที่ผิดปกติ และช่วงเวลาในแต่ละวันและเดือน อย่างน้อย 1 ตัว มีความสามารถในการนำพาคนออกจากอุบัติภัยจราจรบนถนน

3) ปัจจัยเสริม ในเรื่อง การมีหลักฐานอนุญาตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีความสามารถในการนำพาคนออกจากอุบัติภัยจราจรบนถนน

4) ปัจจัยนำ ปัจจัยอื่น และปัจจัยเสริม มีความสามารถร่วมกันในการทำนายการบาดเจ็บ หรือการตายจากอุบัติภัยจากราบรุนทด

ขอบเขตของโครงการวิจัย

จุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยจากราบรุนทด ในจังหวัดระยอง 23 จุดศึกษาเฉพาะถนนสายหลัก 3 สาย คือสาย 3, 344 และสาย 36 และสายรองสาย 3191 ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีการเกิดอุบัติภัยจากราบรุนทดในปี พ.ศ.2546

คำนิยามคำสำคัญ

1. จุดเสี่ยง หมายถึง ตำแหน่งของถนนสายหลัก 3 สาย คือ สาย 3, 344 และสาย 36 และสายรองคือ สาย 3191 ที่มีการเกิดอุบัติเหตุจากราบรุนมากใน 23 อันดับแรก

2. ความรุนแรงการเกิดอุบัติภัยจากราบรุนทด หมายถึง จำนวนของการป่วยหรือเสียชีวิต ที่มีสาเหตุร่วมมาจากภัยจากราบรุน ขักรายงานยนต์ รถบันได และรถสามล้อ ที่เกิดเหตุบนถนน ณ จุดเสี่ยงที่ศึกษา

3. การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค GIS หมายถึง การใช้ระบบข้อมูลเชิงstructured หรือพัฒนาการ จัดเก็บ จัดการ ผสมผสาน วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลอุบัติเหตุจากราบรุน จุดเสี่ยง ทั้ง 23 จุด โดยมีการอ้างอิงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์


4. ปัจจัยทำนาย หมายถึง สิ่งที่มีโอกาสเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติภัยจากราบรุนทด ซึ่งสนใจศึกษาปัจจัยที่สำคัญ 3 ประเด็น คือ ปัจจัยนำ ปัจจัยอื่น และปัจจัยเสริม

1) ปัจจัยนำ หมายถึง สิ่งที่เป็นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล ซึ่งประกอบด้วยเพศ อายุของผู้ขับขี่ และ พฤติกรรมเสี่ยงที่แสดงออกในขณะขับขี่รถและการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร

2) ปัจจัยอื่น หมายถึง สิ่งที่เป็นแหล่งทรัพยากรหรือสิ่งที่จำเป็นเกี่ยวข้องกับการจราจร ประกอบด้วยสภาพถนน สภาพแวดล้อม ระบบสัญญาณจราจร และสภาพรถ ช่วงเวลา วัน และเดือนที่เกิดอุบัติเหตุ

3) ปัจจัยเสริม หมายถึง สิ่งที่บุคคลได้รับหรือคาดว่าจะได้รับจากบุคคลอื่น อันเป็นผลจากการกระทำการ และมีอิทธิพลต่อนุคคลให้ปฏิบัติตาม ประกอบด้วย การมีหลักฐานอนุญาต ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

กรอบแนวคิดในการวิจัย



บทที่ 2

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะห์จุดเสี่ยงโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงการเกิดอุบัติภัยจากระบบท้องถนนในจังหวัดระยอง ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมแนวความคิด ผลการวิจัยจากตำรา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และนำมารีบูนแนวทางการศึกษา ดังนี้คือ

1. แนวคิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
 2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์
 3. ถนนและระบบจราจร
 4. การศึกษาวิเคราะห์สภาพความรุนแรง สาเหตุของอุบัติเหตุ นโยบายและแผนปฏิการแก้ไขปัญหาความรุนแรงของอุบัติเหตุริบารทางถนน
 5. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)
 6. การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)
 7. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
 8. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดระยอง
1. แนวคิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

1.1 ความหมายของอุบัติเหตุและอุบัติภัย

อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ความบังเอิญเป็น (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ,2546:1385)

อุบัติเหตุ หมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่เพียงประสงค์ ที่อาจเกิดจากกรณีไม่ได้คาดคิดไว้ล่วงหน้า หรือไม่ทราบล่วงหน้า หรือขาดการควบคุม แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลให้เกิดการบาดเจ็บ

หรือความเจ็บป่วยจากการทำงาน หรือเสียชีวิต หรือความสูญเสียต่อทรัพย์สิน หรือความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือต่อสาธารณะน (สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม,2542:34)

อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ อุบัติการณ์ทุกชนิดที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการคาดคิดมาก่อน ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชีวิต ทรัพยากร่างกาย (วิทยา อัญสุข, 2544:127)

อุบัติภัย หมายถึง กัยที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 , 2546:1385)

1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ ได้มีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่กล่าวถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ดังต่อไปนี้ (Jeffrey W. Vincoli, 1994 : 14 - 15)

1.2.1 ทฤษฎีโคลมิโน (Domino Theory) ไฮนริช (Heinrich : 1980) เป็นผู้คิดค้นทฤษฎีโคลมิโน ซึ่งเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ปี ก.ศ.1929 โดยให้แนวคิดว่า การบาดเจ็บและความเสียหายต่างๆ เป็นผลที่สืบเนื่อง โดยตรงมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นผลมาจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย เปรียบได้เหมือนตัวโคลมิโนที่เรียงกันอยู่ห้าตัวไว้ใกล้กัน เมื่อตัวหนึ่งล้มก็ย่อมมีผลทำให้ตัวโคลมิโนล้มไปสิ้นตามกันไปด้วยซึ่งตัวโคลมิโนทั้งห้าเปรียบได้กัน

- 1) สภาพแวดล้อมและบุคคลิกภาพของคนงาน (Social environment and Ancestry)
- 2) ความบกพร่องผิดปกติของบุคคล (Fault of Person)
- 3) การกระทำหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act and/or unsafe conditions)
- 4) อุบัติภัย (Accident)
- 5) การบาดเจ็บหรือเสียหาย (injury/ damages)

นั่นคือ สภาพแวดล้อมของสังคมหรือภูมิหลังของคนใดคนหนึ่ง (สภาพครอบครัว ฐานะความเป็นอยู่ การศึกษาอบรม) ก่อให้เกิดความบกพร่องผิดปกติของคนนั้น (ทัศนคติต่อความปลอดภัยไม่ถูกต้อง ชอบเสียง นักจงร้าย) ก่อให้เกิดกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยและก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บหรือความเสียหาย

ตามทฤษฎีโคลมิโนหรือลูกโซ่ของอุบัติเหตุ เมื่อโคลมิโนตัวที่ 1 ล้ม ตัวต่อไปก็ล้มตามตัวนั้นหากไม่ให้โคลมิโนตัวที่สี่ล้ม (ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ) ก็ต้องเอาโคลมิโนตัวที่ 3 ออก ทำการกระทำหรือสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย การบาดเจ็บหรือความเสียหายก็ไม่เกิดขึ้น

ต่อมาในปี ค.ศ.1994 Jeffrey W. Vincoli (1994:15) ได้มีการคิดปรับทฤษฎีโคลินโรมีโนหรือสูตรใช้ของอุบัติเหตุ แบบใหม่ โดยเน้นใหม่ในด้านการจัดการ เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งตัวโคลินโรมีโนทั้งห้าเปรียบได้กับ

1) การจัดการ: การควบคุมความสูญเสีย (Management:Lost of Control) Vincoli เชื่อว่า ถ้ามีการจัดการที่ดี อุบัติการณ์ต่าง ๆ จะไม่เกิดขึ้น

2) จุดเริ่มต้น: สาเหตุพื้นฐาน (Origins:Basic Causes) Vincoli เชื่อว่า สาเหตุพื้นฐาน เกิดจาก ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยในงาน (Personnel Factors and Job Factors) ซึ่งตรงกับ โคลินโรมีโนของไฮน์ริช ที่เรียกว่า การกระทำที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ในส่วนของการกระทำที่ไม่ปลอดภัย มักจะเกิดจาก ขาดความเข้าใจ ขาดความสามารถ แรงงานไม่เพียงพอ ทักษะไม่ดี ป่วย หรือมีปัญหาทางด้านร่างกาย หรือจิตใจที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน ในส่วนของสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย มักจะเกิดจาก งานไม่เหมาะสม การออกแบบหรือการซ่อนบ่ำชุ่งไม่ดี คุณภาพของเครื่องมือต่างๆ หรือสิ่งห่อหุ้ม ไม่เหมาะสม

3) สาเหตุฉบับพลัน: อาการ (Immediate Causes:Symptoms) Vincoli ได้นำการกระทำที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย มาธิบายอาการที่เป็น สาเหตุรากเหง้า (root cause) ที่จะนำไปสู่การเกิดอุบัติภัย เนื่องจากขาด โคลินโรมีโนตัวที่ 1 และมีปัญหาที่โคลินโรมีโนตัวที่ 2

4) อุบัติการณ์ (Incident) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความสูญเสีย ในเหตุการณ์ที่เรียกว่า อุบัติเหตุ

5) ความสูญเสีย: คนและทรัพย์สิน (Loss:People-Property)

1.2.2 ทฤษฎีรูปแบบพฤติกรรมการเกิดอุบัติเหตุ (Behavior model IPDE) ไทเกอร์สัน (Thygerson , 1994 : ล้ำใน www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0763713317 เข้าถึงวันที่ 9 เมษายน 2548) เรียนรู้ไว้ว่า การเกิดอุบัติเหตุนั้นเกิดจากความนักพร่องของพฤติกรรมมนุษย์ ประกอบด้วย 4 รูปแบบกิจกรรมดังนี้

1) การแยกแยะองค์ประกอบ (identify)

2) การทำนายผลที่จะเกิดขึ้นในระยะหลัง (predict)

3) ตัดสินใจว่าจะกระทำอย่างไร (decision-making)

4) ปฏิบัติตามที่เหมาะสม (executes)

ทฤษฎีนี้อธิบายได้ว่า ขั้นตอนแรกเป็นการใช้การสังเกตแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมเมื่อเวลาเกิดวิกฤติ ขั้นที่สองเป็นการประเมินสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาภายหลังการกระทำนั้น ๆ ขั้นที่สามเป็นการตัดสินใจที่จะกระทำการใดกิจกรรมหนึ่ง ขั้นสุดท้ายเป็นขั้นตอนที่กระทำการสิ่งที่ตัดสินใจไว้ ซึ่งก็เกิดเป็นกิจกรรมที่กระทำนั้นเอง ตัวอย่างเช่น การจราจรยาน ขั้นที่หนึ่งเป็นการสังเกตเห็นกิ่งไม้ที่คดงว่าง ขั้นที่สองคือเกิดการประเมินว่า ถ้าเจ็บร้ายทับกิ่งไม้ไป เลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้น อาจจะทำให้รถจราจรเสีย หรือทำให้ตัวเองตกจากรถจราจร หรือล้าหอยุดรถแล้วเอากิ่งไม้ออกดี ขั้นที่สามเป็นการตัดสินใจถ้าเอากิ่งไม้ออกก็จะทำให้ตนปลอดภัย ขั้นที่สี่ หยุดรถจราจรและนำกิ่งไม้ออกจากภารกิจของรถจราจร

1.3 ทฤษฎีความโน้มเอียงให้เกิดพิบัติกรรม (accident proneness)

ไทเกอร์สัน(Thygesen 1994 อ้างในwww.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0763713317 เข้าถึงวันที่ 9 เมษายน 2548) เรียบเรียงไว้ว่า มีความแตกต่างกันระหว่างการเกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ ครั้ง และความโน้มเอียงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ การเกิดอุบัติเหตุซ้ำ ๆ นั้นคือการที่บุคคลบางคนประสบอุบัติเหตุมากกว่าคนอื่น ๆ แต่ความโน้มเอียงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ อธิบายว่า ทำในบุคคลซึ่งเกิดอุบัติเหตุมากกว่าคนอื่น ๆ ความโน้มเอียงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุนั้น เป็นการที่คาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งแต่ละคนย่อมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ แต่บางคนนั้น ไวต่อการเกิดอุบัติเหตุ อาจเนื่องจากการมีพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งไม่ใช่เนื่องมาจากอุบัติเหตุนั้น ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ปัญหาสำคัญของแนวคิดในเรื่องความโน้มเอียงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้คือ คนที่เกิดอุบัติเหตุในระยะเวลาหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องเกิดอุบัติเหตุในระยะเวลาต่อมา แต่ก็มีบางคนที่เกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าบุคคลอื่น ๆ แนวคิดในเรื่องความโน้มเอียงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้ไม่ควรนำมาสับสนกับบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์อันตราย เพราะบุคคลเหล่านี้มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้สูงกว่าบุคคลอื่น

1.3.1 ประเภทของความโน้มเอียงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

แมคไกร์ (McGuire. ; อ้างถึงใน กฤษพนท์ รักษาราษฎร. 2546 :36) ได้แบ่งประเภทของความโน้มเอียงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุออกเป็นสองประเภท คือ

1) ความโน้มเอียงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงสั้น ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

(1) การเกิดผลในช่วงวิกฤตในบุคคลที่อ่อนแอด้อยในสภาพเครียด เช่น นักเรียนที่กำลังวิตกกังวลผลสอบที่ต่ำ บิดากังวลในเรื่องค่าใช้จ่าย แต่มีระยะวิกฤตหนึ่งไปบุคคลนั้นก็จะปรับตัวอยู่ในสภาพเดิมได้

(2) การแสดงผลในสภาพชั่วคราวไม่ถาวร ซึ่งบุคคลกลักษณะของบุคคลเหล่านี้จะอยู่ในสภาพเดิม แต่อุบัติภัยได้การกดดันที่มีความโน้มเอียงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เช่น บุคคลที่อยู่ในระยะพักผ่อนจากโรคติดเชื้อ จะมีอาการอ่อนเพลีย อ่อนล้า ซึ่งเป็นเหตุสนับสนุนให้เกิดอุบัติเหตุ

2) ความโน้มเอียงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุของแต่ละบุคคล มีสาเหตุใหญ่จากสภาพภายในของบุคคลประกอบด้วย บุคคลกลักษณะ สภาพจิตใจ และสภาพร่างกาย

(1) บุคคลกลักษณะ บุคคลเหล่านี้มักมีบุคคลกลักษณะที่ต้องด้านสังคม มีพฤติกรรมเปิดเผยขอบฝ่าฝืนกฎหมาย แต่ละคนจะเปลี่ยนแปลงบุคคลกลักษณะตามไปตามวัย การศึกษา การมีครอบครัว หรือเมื่อมีความรับผิดชอบ

(2) สภาพจิตใจ คือพวกรามษุนแรงต่างๆ เช่น อาการซึมเศร้า คุณเลี้ยง่าย มีความเครียดสูง และพวกร่มีกฎหมาย จะมีแนวโน้มให้เกิดอุบัติเหตุได้มาก

(3) สภาพร่างกาย เช่น บุคคลที่มีสายตาผิดปกติ คนชาวน้ำดัน อาจเป็นสาเหตุทำให้บุคคลอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยได้

คุณลักษณะเหล่านี้ จะมีผลอันจะทำให้บุคคลมีความโน้มเอียงที่เกิดอุบัติเหตุ แนวความคิดของแม่ค้าไกรรนี้ ตั้งอยู่บนสภาพแห่งความเป็นจริงที่สามารถทำการเกิดอุบัติเหตุของบุคคล ได้ ซึ่งแนวคิดนี้ได้กล่าวว่า อุบัติเหตุสามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยการที่บุคคลได้มีพุทธิกรรมที่เหมาะสม

1.4 ชนิดของอุบัติเหตุ (วิจตร บุญยะ โหตระ. 2531: 15-16) ได้จำแนกชนิดของอุบัติเหตุ ดังนี้

1.4.1 อุบัติเหตุในเคหะสถาน (home or domestic accident) หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นในครอบครัวอาจเกิดขึ้นได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน เช่น ไฟฟ้าดูด น้ำร้อนลวก และอื่น ๆ

1.4.2 อุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ (occupation accident) หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน หรืออาชีพ เช่น การก่อสร้าง การทำงาน

1.4.3 อุบัติเหตุในสาธารณะสถาน (public accident) หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล รวมทั้งอัคคีสถาน เป็นต้น

1.4.4 กัยพิบัติจากธรรมชาติ (natural disaster) เช่น น้ำท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ ระเบิด เป็นต้น

1.4.5 อุบัติเหตุจราจร (transportation or traffic accident) หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจาก การคมนาคมหรือการขนส่ง ได้แก่ อุบัติเหตุทางบก อุบัติเหตุทางน้ำ อุบัติเหตุทางรถไฟ และอุบัติเหตุทางอากาศ ซึ่งอุบัติเหตุจราจรทางบก เป็นอุบัติเหตุที่มีปริมาณในการเกิดป่วยครั้งมากที่สุด

1.5 ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดอุบัติเหตุจราจร

การเกิดอุบัติเหตุจราจรสามารถเกิดขึ้นได้ ทุกเวลาทุกนาทีเมื่อเริ่นใช้ယานพาหนะ มี อัตราเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจราจรอยู่ตลอดเวลา ซึ่งกองบังคับการตำรวจนครบาล ได้ชี้ให้เห็นถึง ปัจจัยหลักสี่ส่วนของการเกิดอุบัติเหตุจราจร ดังนี้ (กองบังคับการตำรวจนครบาล รังสิต ศูนย์ฯ, เยาวภา ปืนทุพันธ์, 2545 : 373 - 374)

1.5.1 ความประมาท "ความประมาท เป็นหนทางแห่งความตาย" คือ พุทธสุภาษิตที่ กล่าวเป็นสัจจะธรรมนานนับพันปี ความประมาทเป็นสาเหตุหลักสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ได้ โดยง่ายและน่องที่สุด เพราะผู้ที่ใช้การจราจรมักไม่ตระหนักรถึกขันตรายที่อาจเกิดขึ้น ทำให้ขาด ความระมัดระวัง ประมาทเดินเลื่อน ส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างไม่คาดฝันจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

1.5.2 เพิกเฉยตอกฎจราจร ความหาย茫ในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ถ้า เกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นกฎจราจรจึงเป็นกลไกสำคัญของการหนีที่จะช่วยควบคุม และลดอัตราเสี่ยงต่อ การเกิดอุบัติเหตุ หากบุคคลที่เข้ามาร่วมด้วยต้องใช้เส้นทางสัญจร ไม่เคารพกฎจราจรจะทำให้ประสบ อุบัติเหตุได้ กลไกของกฎจราจรที่ต้องระลึกถึงอยู่เสมอ คือ พึงใช้กฎจราจรอย่างถูกวิธีและถูกต้อง ซึ่งช่วยให้สามารถลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ

1.5.3 สภาพแวดล้อม มีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดอันตรายจากการจราจร ได้ง่าย สภาพ ดังกล่าวก็คือ

1) ระบบการจราจร สภาพการจราจรบก็ไข่ แออัด และไว้ระเบียง จัดเป็นป้ายหา บ้านวิกฤตที่ผู้เดินทางสัญจรประสบกับปัญหาอุบัติเหตุจราจร เมื่อจากพบว่าสภาพการจราจรสร้าง อุปสรรคการเดินทางตัวของyanพาหนะ ทำให้ผู้เดินทางสัญจรนึกแต่ธุระรีบด่วนของตนเอง ไม่ คาดคิดต่อภัยตรายที่จะเกิดขึ้นซึ่งหน้าจากการขาดความระมัดระวัง

2) สภาพภูมิประเทศ พื้นผิว เส้นทางการจราจร อุบัติเหตุจราจรสามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าหากมีการเดินทางเข้าไปในลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ ที่ไม่คุ้นเคย รวมถึงลักษณะของเส้นทาง คมนาคม มีสภาพที่ไม่เอื้ออำนวยความสะดวก สายทาง เส้นทาง เปียก ลื่น หรือมีสภาพรุบริษะ เป็น หลุมเป็นบ่อ หรือมีสิ่งกีดขวางบนเส้นทางจราจร รวมถึงระบบแสงไฟสำหรับการจราจร

3) สภาพอากาศ อากาศที่แปรเปลี่ยนระดับเบา-รุนแรง เช่น ฝนตก, หมอกลงจัด, พายุฝนฟ้าคะนอง, คลื่นลมแรง สร้างพื้นที่เสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรให้เกิดอันตรายจากอุบัติเหตุได้ ถ้าไม่มีมาตรการที่ป้องกันรักษาดีพอ

4) อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง แม้ว่าปัจจุบันอาคาร และสิ่งก่อสร้างโครงการระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ต่างๆ จะได้รับการออกแบบทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม และทางด้านวิศวกรรม ช่วยวางแผนการก่อสร้างให้มีความมั่นคง ทันสมัย ปลอดภัย สำหรับผู้อยู่อาศัยแล้วก็ตาม แต่ช่วงระหว่างดำเนินการก่อสร้างเหล่านี้ จะมีองค์ประกอบสำคัญส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้เส้นทาง สาธารณะเป็นเบื้องต้นของอุบัติเหตุได้ คือ ฝุ่นละออง เศษวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์การก่อสร้าง ก่อสร้างพิเศษ แบบ การพังทลายฐานรากของสิ่งปลูกสร้าง

1.5.4 สภาพร่างกาย การมีโรค และความไม่สมบูรณ์ หรือความบกพร่องของร่างกาย ช่วยส่งเสริมให้เกิดอุบัติเหตุจราจรได้ เช่น กัน โดยมากพบบ่อยในกรณีความพิการทางกายภาพของผู้บังคับบานพาหนะ จึงทำให้ผู้บังคับบานพาหนะมีประสิทธิภาพไม่ดีพอ สำหรับการเลือกตัดสินใจบังคับบานพาหนะเมื่อเกิดเหตุการณ์เดียวต่ออุบัติเหตุ นอกจากนี้ ยังพบว่าภาวะโรค อ้วน มีความล้มพันธุ์กับภาวะการเจ็บป่วย และโรคต่างๆ นับเป็นปัจจัยระดับใหญ่ให้เกิดอุบัติเหตุจราจร ถึงแก่ชีวิตได้ เพราะโรคอ้วนก่อให้เกิดการร่วงตอนจากการลงข้องก้าวcar บ่อน้ำได้อย่างรวดเร็ว ให้เกิดอาการหลับในขณะทำการจราจร

1.5.5 สภาพทางจิตใจ ความไม่สมบูรณ์ หรือความบกพร่องของจิตใจ ช่วยส่งเสริมให้เกิดอุบัติเหตุจราจรได้ เช่น กัน ถ้าบุคคลนั้นๆ มีภาวะจิตใจที่ไม่ปกติ หรือไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะแก้ไขเหตุการณ์ ปัญหาเฉพาะหน้าให้รอดพ้นภาวะวิกฤตจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา สภาพจิตใจที่ไม่สมบูรณ์ปรากฏในบุคคลต่อไปนี้ บุคคลที่เป็นโรคจิต เด็ก คนชรา บุคคลในสภาพมีน้ำเสียงเดทดี

1.5.6 สภาพบานพาหนะ เทคโนโลยีด้านวิศวารมยานยนต์ พัฒนาเข้ามาใหม่ๆ มาก จนกระตุ้นสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยขณะใช้บานพาหนะ แต่ยังลืมว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ถ้าไม่เดาการตรวจสอบ เช็คความเสื่อมสภาพของบานพาหนะก่อนเดินทาง

1.6 ประเภทของอุบัติเหตุจราจร

ประเภทของอุบัติเหตุ รูปแบบและความระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจนมีหลายชนิดแตกต่างกันซึ่งแบ่งตามลักษณะใหญ่ของการจราจร ดังนี้

1.6.1 อุบัติเหตุจราจรทางบก จะมีลักษณะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก จักรยาน, 摩托อร์ไซค์, รถยนต์ส่วนบุคคล, รถยนต์โดยสาร

1.6.2 อุบัติเหตุจราจรทางน้ำ จะมีลักษณะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก เรือ

1.6.3 อุบัติเหตุจราจรทางอากาศ จะมีลักษณะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก เครื่องบิน

1.6.4 อุบัติเหตุจราจรทางอากาศ จะมีลักษณะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก กระสุนของอากาศ, ยานของอากาศ, สถานีของอากาศ

1.6.5 อุบัติเหตุจราจรอื่นๆ จะมีลักษณะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก รถไฟฟ้า, รถไฟไดคิน, รถไฟ

จากข้อมูลของการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th/statistics_web/statistics.html เข้าถึงวันที่ 23 เมษายน 2548) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นความบกพร่องของผู้ขับขี่ โดยตรงมากกว่ารถหรือถนน พฤติกรรมที่เป็นมูลเหตุสำคัญที่สุดคือ การขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด การขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด และการแซงรถอย่างผิดกฎหมาย

สำหรับลักษณะถนนกับการเกิดอุบัติเหตุนั้น พบว่า สัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุมักจะแบ่งตามสัดส่วนของลักษณะถนนที่มีอยู่ คือเกิดในทางหลวง 2 ช่องทาง มากกว่า 4 ช่องทาง และเกิดในถนนที่ไม่มีคนวนกันกลางมากกว่าที่มีคนวนกัน เกิดอุบัติเหตุในทางตรงมากกว่าทางโค้งหรือสะพาน สำหรับประเภทผู้คนนั้น กองวิศวกรรมการจราจรพบว่าคนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงทุก 1 กม. ของผู้ทางตอนกรีต จะมีอุบัติเหตุเป็น 5 เท่าของผู้ทางลาดยางในระยะเท่ากัน ซึ่งน่าจะเนื่องจากถนนผิวทางตอนกรีตจะสามารถขับขี่รถด้วยความเร็วได้สูงกว่าและเป็นผิวทางที่มักจะมีจำนวนยานพาหนะแน่นกว่า

นอกจากนี้ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การขยายตัวของเขตเมืองและจำนวนขานพาหนะที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งที่นำมาซึ่งการเพิ่มขึ้นของภาวะจราจรติดขัดและอุบัติเหตุจราจร

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์

ทฤษฎี PRECEDE PROCEDE MODEL ของ Lawrence W.Green (<http://130.160.212/health/Lee%20370/PRECEDE.pdf> และ <http://lgreen.net/precede.htm> เข้าถึงวันที่ 23 เมษายน 2548) สามารถนำมาใช้ในการวินิจฉัยปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ซึ่งสาเหตุที่สำคัญมาจากการ 3 ปัจจัยคือ

ปัจจัยนำ (Predisposing Factors) หมายถึง ปัจจัยที่เป็นพื้นฐานและก่อให้เกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลหรือในอีกด้านหนึ่ง ปัจจัยนี้จะเป็นความพอด้วยของบุคคลซึ่งได้มาจากการประสบการณ์ในการเรียนรู้ ซึ่งความพอด้วยนี้อาจมีผลทั้งในทางสนับสนุน หรือยับยั้งการแสดงพฤติกรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ปัจจัยซึ่งเป็นองค์ประกอบของปัจจัยนำ ได้แก่ ลักษณะทางประชากรสังคม ความรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ ประสบการณ์ชีวิต

ปัจจัยเอื้อ (Enabling Factors) หมายถึง สิ่งที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่จำเป็นในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ชุมชน รวมทั้งทักษะที่จะช่วยให้บุคคลสามารถแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ได้ด้วยและความสามารถที่จะใช้แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ศักยภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ ทักษะต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ที่สำคัญคือ การหาแหล่งทรัพยากรได้ง่าย (Available of resources) และความสามารถเข้าถึงได้ (Accessibility) ของสิ่งที่จำเป็นในการแสดงพฤติกรรม หรือช่วยให้การแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ เป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น

ปัจจัยเสริม (Reinforcing Factors) หมายถึง สิ่งที่บุคคลจะได้รับหรือคาดว่าจะได้รับจากบุคคลอื่นอันเป็นผลจากการกระทำการ ลักษณะที่บุคคลจะได้รับอาจเป็นรางวัลที่เป็นสิ่งของ คำชมเชย การยอมรับ การลงโทษ การไม่ยอมรับการกระทำนั้น ๆ หรืออาจเป็นภูริระเบียบที่บังคับควบคุมให้บุคคลนั้น ๆ ปฏิบัติตามก็ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้บุคคลจะได้รับจากบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลต่อตนเอง เช่น แรงสนับสนุนทางสังคม บุคคลอ้างอิง เป็นต้น และอิทธิพลของบุคคลต่าง ๆ นี้ก็จะแตกต่างกันไปตามพฤติกรรมของบุคคลและสถานการณ์ โดยอาจจะช่วยสนับสนุนหรือยับยั้งการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ก็ได้

3. ถนนและระบบจราจร

3.1 ความหมาย และประวัติของถนน

บรรจุ กฎหมาย (2543: 1-2) ให้ความหมายของถนนไว้ว่า ถนนคือเส้นทางคมนาคมทางบก อย่างหนึ่ง ที่ใช้สำหรับคนและยวดยานหรืออีกนัยหนึ่งก่อตัวตามลักษณะการก่อสร้าง ถนนก็คือ “โครงสร้างฐานดินหนึ่ง (Earth Structures) ที่สามารถรองรับน้ำหนักการบดทับของขวดยาน ได้อย่างปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานที่กำหนดไว้” ในสมัยโบราณถนนเกิดจากทางเดินของผู้สัตว์ เพื่อหาอาหารและน้ำ หรือขับทำเลเพื่อที่อยู่หรืออาจเกิดจากทางเดินล่าสัตว์ของมนุษย์ เมื่อมนุษย์ วิพัฒนาการและเจริญขึ้น และมีความจำเป็นต้องไปมาหาสู่กันจึงต้องปรับปรุงทางเดินให้สะดวกสบายขึ้น และเมื่อมนุษย์สามารถสร้างเครื่องมือเครื่องจักรทำให้สามารถสร้างเครื่องจักรหรือ

ယวคายนประเกทล้อเลื่อนได้ ความจำเป็นที่จะต้องมีถนนที่ดีเพื่อรองรับความเร็วสูงกีตามมาตรฐานนี้ เหตุที่ต้องมีถนนจึงเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนองความต้องการของมนุษย์ดังหัวข้อต่อไปนี้

3.1.1 เพื่อเป็นเส้นทางเดินหรือบนส่างผู้โดยสารหรือสินค้าจากแห่งหนึ่งไปสู่อีกแห่งหนึ่ง เช่น จากเมืองสุขุมวิท หรือในทางกลับกัน

3.1.2 เพื่อเป็นเส้นทางให้บริการด้านสาธารณูปโภคให้บริการแก่ประชาชน เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล การดับเพลิง การปราบปรามโจรผู้ร้าย หรือเพื่อการห่องทียว

3.1.3 เพื่อกิจการด้านการป้องกันประเทศ เช่น การขนส่งทหาร อาชีวะบุทธภัณฑ์หรือ กิจการซื้อมอบต่าง ๆ

3.1.4 เพื่อผลในด้านการพัฒนาและผลด้านการเมือง เช่น การสร้างถนนเข้าไปพัฒนาหมู่บ้านตามชนบท ซึ่งอาจอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายอื่น

3.1.5 เพื่อพัฒนาแหล่งวัสดุดิบ หรือแหล่งอุตสาหกรรม เป็นต้น

3.2 ชนิดของถนน (มาตรฐาน 2543:6-7)

ประเทศไทยใช้มาตรฐานถนนแบบสหรัฐอเมริกา ซึ่งคำจำกัดความของถนนแต่ละชนิด ที่กำหนดโดยสมาคมทางหลวงอเมริกัน (AASHTO) คือ

3.2.1 Expressway (ทางด่วน) คือสายหลัก (Arterial Highway) สำหรับรถใช้ความเร็ว สูงที่แยกการจราจร 2 ทิศทางออกจากกัน มีการควบคุมการเข้าถึงอย่างเดียวที่ หรือบางส่วน และทำ ถนนให้ต่างระดับที่สูงตัด

3.2.2 Freeway คือทางด่วนที่มีการควบคุมการเข้าถึงอย่างเดียวที่

3.2.3 Major street or major highway คือถนนสายหลักที่ยอมให้มีทางแยกระดับพื้นที่ และมีทางเชื่อมกับบริเวณสองข้างทาง ได้ การออกแบบต้องให้ความสะดวกและปลอดภัยแก่รถ ทางตรงเป็นสำคัญ

3.2.4 Though street or through highway คือถนนโดยทั่วไปที่ออกแบบให้ความสะดวก แก่บุคคลที่ใช้ถนนดังกล่าว และที่ขาดตัดต้องมีป้ายบอกให้ผ่านหรือป้ายหยุดสำหรับบังคับยวดยาน ที่ไม่ในทิศทางที่ตัดกัน

3.2.5 Local street or local road ถนนที่ทำสำหรับเป็นทางเข้าบ้านที่อยู่อาศัยย่านธุรกิจ หรือ เขตกรรมสิทธิ์เฉพาะบุคคลอื่น ๆ

3.2.6 Collector and Distributor streets (C-D Road) เป็นถนนสำหรับรวบรวมและกระจายการจราจรจาก Local street เข้าสู่หรือออกจากถนนสายหลักอีกทีหนึ่ง

3.3 ระบบทางของกรมทางหลวง (ณรบก. ถูกตาม 2543:14-15)

ทางหลวงในประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงทั้งการออกแบบ ควบคุมก่อสร้างและบำรุงรักษา ส่วนหน่วยงานอื่นและย่อยลงไปก็มีเช่น กรมทางพิเศษ กรมโยธาธิการ กรมชลประทาน และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นต้น กรมทางหลวงได้แบ่งทางหลวงออกเป็น 2 ระบบคือ

3.3.1 ทางหลวงสายประธาน (Primary Highways) คือทางหลวงสายหลักที่เชื่อมระหว่างภาคต่อภาคหรือจังหวัดต่อจังหวัดทำให้การจราจรต่อเนื่องกันได้เป็นระยะทางไกล ๆ เพื่อให้เข้ากันมาตรฐานสากลจึงใช้หมายเลข โดยใช้เลขหลักเดียวและสองหลัก เช่น สาย 1 คือสายเหนือ สาย 2 คือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ สาย 3 สายตะวันออก และสาย 4 คือสายภาคใต้สำหรับเลขสองหลัก ใช้สำหรับทางที่อยู่ในภาคนี้ ๆ โดยขึ้นต้นด้วยตัวเลขที่แสดงภาค เช่น ทางหมายเลข 11 เป็นทางจากลำปางไปลำพูน เป็นต้น

3.3.2 ทางหลวงสายรองประธาน (Secondary Highways) คือทางหลวงที่เชื่อมระหว่างสายประธานทำให้เกิดข่ายการทางติดต่อกันทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทางระบบนี้ใช้ตัวเลขสามหลัก และขึ้นต้นด้วยตัวเลขแสดงภาค เช่น 102 314 210 เป็นต้น

3.3.3 ทางหลวงจังหวัด (Provincial Roads) เป็นทางหลวงภายในจังหวัดใช้ติดต่อระหว่างจังหวัดกับอำเภอ หรือระหว่างอำเภอ กับอำเภอ ตำบลกับตำบล ด้วยกัน ทางเหล่านี้เชื่อมต่อกับสายประธานและรองประธาน เพื่อป้อนการจราจร หรือผลิตผลเข้าสู่ทางสายหลักดังกล่าว หมายเลขอ้างอิงใช้เลขหลักขึ้นต้นด้วยตัวเลขแสดงภาค เช่น 4056 อัญภาก ได้เป็นทางจากอำเภอเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ ทางโภก เป็นต้น

3.4 รูปแบบโครงข่ายถนน (Pattern of Road Networks) (ณรบก. ถูกตาม 2543:18-19)

ปัญหาการจราจรเป็นปัญหาสำคัญของเมืองใหญ่ทุกแห่ง สาเหตุประการหนึ่งของ การจราจรติดขัดมาจากการวางแผนระบบถนนไม่ถูกต้อง หรือปล่อยให้ถนนเกิดเองโดยไม่ได้มีการวางแผน ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาร่องกีบกับถนนได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงควรทราบรูปแบบของโครงข่ายถนนประเทศต่าง ๆ ไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนสำหรับโครงข่ายถนนสำหรับเมืองที่เกิดใหม่หรือแก้ไขของเดิมให้ได้รูปแบบที่ถูกต้อง

โครงข่ายถนนเกิดจากสองส่วนประกอบกัน คือถนน (Road links) กับทางร่วมหรือทางแยก (Intersections) ประกอบของเมืองและลักษณะการใช้ที่ดินเป็นตัวกำหนด ในการทบทวนรูปแบบของโครงข่ายถนนจะมีได้หลายรูปแบบคือ รูปแบบตาราง (Grid Network) รูปรัศมี (Radial network) รูปวงแหวนสมรัชมี (Hexagonal network) รูปแกนกระดูก (Spine network) รูปร่องผึ้ง (Hexagonal network) และรูปสามเหลี่ยม (Delta network)

3.4.1 รูปแบบตาราง (Grid Network) ประกอบด้วยถนนที่เป็นเส้นตรงในแนวยาวและแนววางตัดตั้งจากกัน ถนนแต่ละสายจะตัดเป็นตารางสี่เหลี่ยมซึ่งอาจจะเป็นแบบจัตุรัสหรือผืนผ้า มีทั้งข้อดีและข้อเสีย คือ ข้อดี มีความสม่ำเสมอในการเข้าถึงส่วนต่างๆ ของเมืองได้ดีเท่าๆ กัน กระจายความหนาแน่นของประชากรและความเจริญอุดหนุน ไม่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งกระจายออกไป ได้ไม่จำกัดอยู่บริเวณเดียว ทำให้สะดวกต่อการให้บริการ ออกแบบเมืองและวางแผนถนนง่าย เมืองสามารถขยายออกไปได้โดยจำกัดโดยใช้รูปแบบเดิม ข้อเสีย ไม่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ภูมิประเทศไม่สม่ำเสมอทำให้ค่าใช้จ่ายสูง การจัดการทางออกทางโทท่าได้ยาก เพราะถนนแต่ละสายจะมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ไม่เหมาะสมสำหรับการเดินทางที่จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดอยู่ในแนวทแยงมุม เพราะจะทำให้การเดินทางยากขึ้น

3.4.2 แบบรัศมี (Radial network) โครงข่ายถนนแบบนี้หมายความว่าจะมีถนนที่辐辏มาจากศูนย์กลาง สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ราชการ สถานที่ประกอบการ หรือโบสถ์ แล้วกระจายออกไปโดยรอบในแนวรัศมี ถนนแบบนี้เกิดจากศูนย์กลางความเจริญที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วขยายออกไปโดยรอบ แนวถนนจึงเกิดขึ้นตามความเจริญ ถนนลักษณะนี้จะช่วยให้ความสะดวกในการใช้ หากจุดศูนย์กลางของโครงข่ายยังคงทับอยู่กับศูนย์ต่างของแผนผังการ ไฟล์ของการจราจร (Traffic flow diagram) การเดินทางจากมุมหนึ่งของเมืองไปสู่อีกด้านหนึ่งของเมืองจะไม่เหมาะสมกับถนนแบบนี้ เพราะจะต้องผ่านใจกลางเมือง ซึ่งเป็นการเสียเวลาและสร้างปัญหาการจราจรติดขัดขณะนี้ รูปแบบของถนนแบบนี้จึงมักต้องประกอบด้วยเส้นวงแหวนรอบจุดศูนย์กลางเป็นชั้นๆ ออกแบบเพื่อประโยชน์ในการเดินทางค้างคาว

3.4.3 แบบวงแหวน (Ring-network) การจะเลือกก่อสร้างวงแหวนเพิ่มเติมจากแบบรัศมีหรือไม่มีก็มีข้อควรพิจารณา คือ ถนนวงแหวนมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง ทำให้ความยาวถนนเพิ่มขึ้นจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง ทำให้ค่าก่อสร้างสูงกว่าทางตรง ค่าขนส่งสูงขึ้นตามระยะทางที่ยาว และผู้ขับขี่อาจไม่นิยมใช้ด้วยเหตุผลทั้ง 2 ข้อที่กล่าว

3.5 องค์ประกอบของทาง (ผังค์ กุหลาบ 2543:66-74)

รูปตัด (Cross sections) คือรูปร่างภาคตัดขวางของถนน ซึ่งมีองค์ประกอบต่างๆ คือ

3.5.1 คันทาง (Road bed) คือความกว้างจากไอล์ด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่ง หรือเท่ากับความกว้างของผิวจราจรบวกกับไอล์ทางทั้งสองข้าง ซึ่งความกว้างนี้จะขึ้นกับปริมาณการจราจรหรือมาตรฐานของชั้นทาง

3.5.2 ช่องจราจร (Lane width) ความกว้างของช่องจราจรหรือผิวทางและจำนวนช่องจราจรจะขึ้นอยู่กับปริมาณการจราจรและจุดประสงค์ของการใช้งาน ความกว้างของช่องจราจรโดยทั่วๆ จะประมาณ 2.50 ถึง 3.50 เมตร แต่ถ้าเป็นถนนชนิดหลายช่องจราจร (Multilane) หรือถนนแยกทิศทางการจราจร (divided highway) แล้วจะต้องกว้างถึง 3.50 เมตร ในบางกรณี เช่น เขตจำกัดอาเขตคลองเหลือ 3.0 เมตร หรือ 3.25 เมตร ก็ได้

3.5.3 ไอล์ทาง (Shoulders) คือส่วนที่นอกร่องจราจรด้านข้างและกว้างซึ่งโดยมากกว้างประมาณ 1.50 – 2.50 เมตร ความลาดเอียงของไอล์ทางประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์สำหรับไอล์ทางชนิดลูกรัง และ 4 เปอร์เซ็นต์ สำหรับพื้นคอนกรีตและหินลักษณะหินลากยางหับและเป็นไอล์ทางของถนนมาตรฐานสูงที่มีการจราจรมาก

3.5.4 ลาดหลังทาง (Crown slope, cross slope หรือ cross falls) คือโถงหลังผิวทาง (หรือโถงหลังเต่า) มีไว้เพื่อให้น้ำฝนระบายนอกจากผิวจราจรได้ทันโดยไม่ท่วมขัง

3.5.5 ลาดดินตัด (Back slope cut) เพื่อกันการเคลื่อนตัว (Slide) ของดินหรือหินที่ตัดออก ความลาดชันจะขึ้นอยู่กับความสูงที่ตัด ประเภทของดิน ระยะมองไกลด้านข้างทางระบบทราบ (Horizontal sight distance) และความปลดภัยด้านสีบริการ

3.5.6 แก้กลางถนน (Median) แก้กลางถนนใช้กับถนนชนิดแยกทิศทางของจราจร (Divided highway) หรือถนนในย่านชุมชน ในเมือง แก้กลางถนนมี 2 ประเภท คือ ประเภทเป็นร่อง และประเภทสูงมีดิน เกาะประเภทแรกมักสร้างในถนนนอกเมืองที่ราคาที่ดินไม่สูงมากนัก ส่วนประเภทหลังจะสร้างในเมืองหรือเขตชุมชนที่ที่ดินราคาแพง เกาะกลางมักปูกลดดันหญ้าหรือต้นไม้ใบหนาทึบเพื่อป้องกันแสงไฟสาดเข้าตาขณะรถสวนไม่นิยมปูกลดดันไม้ใหญ่บนเกาะกลาง เพราะจะเป็นอันตรายมากเวลาฝนตก เกาะกลางแบบๆ หรือ ตรงทางโถงจะต้องมีรากกันกันรถวิ่งข้ามมาชนกับรถอีกด้านหนึ่ง ความกว้างของเกาะหากต้องการให้มีช่องจราจรเดียว 4.20 เมตร และต้องกว้าง 6 -10 เมตร ถ้าต้องการให้กลับรถสะดวก ความกว้างของเกาะต้องกว้างต่ำสุดไม่ควรน้อยกว่า 4 พุ่ต หรือ 1.20 เมตร สำหรับการติดตั้งป้ายจราจรไฟฟ้าแสงสว่างหรือไฟสัญญาณ

3.5.7 เขตขยายทาง (Right- Of-Way, R.O.W.) เขตขยายทางจำเป็นต้องเพื่อไว้ให้พอดีกับการขยายคันทางหรือช่องจราจรในอนาคต หากกันไว้ไม่พอเพียงจะต้องซื้อหรือเวนคืน

ที่คินราคายังไม่มีบริเวณนี้พัฒนาขึ้น เป็นพื้นที่สำหรับแหล่งวัสดุก่อสร้าง สำหรับเครื่องมือ เครื่องจักรในการซ่อมบำรุงทางหรือติดตั้งป้ายโฆษณาต่าง ๆ ของทางราชการ นอกจากนั้นยังให้ ระยะที่มีองค์ประกอบภายนอกข้าง

3.5.8 ทางเดินเท้า (Sidewalk) ทางเดินเท้าจำเป็นสำหรับถนนในเมือง สำหรับทางหลวง นอกเมือง ในช่วงที่ผ่านชุมชนก็จำเป็นต้องสร้างทางเท้าไว้ ขนาดของทางเท้าควรกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร

3.5.9 ทางขนาน (Frontage road) ทางขนานจำเป็นสำหรับถนนความเร็วสูงหรือในย่าน ชุมชน ทึ้งนี้เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยทั้งสองข้างเข้า-ออก ไม่เกิดอันตรายต่อรถที่วิ่งอยู่บนทางคู่นั้น ทาง ขนานควรเป็นการจราจรทางเดียว (One way)

3.5.10 สิ่งอำนวยความสะดวกปลอดภัย (Safety Facilities) สิ่งอำนวยความสะดวกจะต้องประกอบด้วยในรูปตัดของถนน ซึ่งได้แก่

- 1) หลักกันทาง โถง (Guide post) เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ขับขี่ทราบในช่วงของถนน ที่จะเป็นอันตราย เช่น บริเวณโค้งสะพาน บริเวณโถงทางระบายน้ำ
- 2) รางเหล็กกัน (Steel Beam Guard-Rail) เพื่อบังกันไม้ให้รถลื่นล้มตกทาง บริเวณจุดอันตราย เช่น บริเวณโถงแยก ตอนมอทอร์ไซค์และจักรยาน
- 3) กำแพงคอนกรีต (Concrete Barrier) ในบริเวณที่มีพื้นที่ถนนมีน้อยหรือบริเวณ กึ่งกลางสะพานที่ไม่สามารถแยกการจราจรคู่ทางออกจากกันได้ ใช้กำแพง คอนกรีตแทน
- 4) รั้ว (Fencing) รั้วที่มีไว้กันคน หรือสัตว์หรือบุคคลภายนอกกับการเกยtru ริมแม่น้ำ ในถนนอย่างฉบับพื้น โดยเฉพาะถนนนอกเมืองที่ใช้ความเร็วสูง รั้ว โดยมากทำด้วยลวดหนาม หรือลวดตาข่าย หรือกำแพงคอนกรีต สำหรับถนน ในเมืองจะมีรั้วที่เฉพาะบริเวณที่จำเป็น เช่น บริเวณสะพานข้ามถนน

3.6 ลักษณะทางแยกตามกฎหมายของระบบจราจร (กิตติพงศ์ สุวรรณรัตน์ และคณะ, 2544 : 3-23)

ทางแยกเป็นบริเวณที่ถนนตั้งแต่สองสายมาเชื่อมกันหรือแยกออกจากกันหรือตัดกัน ทางแยกเป็นล้วนที่สำคัญของเส้นทางถนนเนื่องจากทางแยกจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ความ ปลอดภัย ความเร็ว ความจุของถนน และความล่าช้า ฯลฯ ซึ่งคุณสมบัติของทางแยกจะประกอบด้วย ข้อมูลดังต่อไปนี้

3.6.1 ระบบมองเห็นปลดล็อกภัย คือระบบทางที่เพียงพอสำหรับผู้ขับขี่เมื่อขับรถเข้าสู่ทางแยก สามารถสังเกตเห็นรถที่อยู่อีกทางหนึ่งและกำลังเข้าสู่ทางแยกเหมือนกัน แล้วตัดสินใจหยุดรถ ได้ทันท่วงที่จะเข้าสู่สี่แยก เพราะขณะนี้ระบบมองเห็นปลดล็อกภัยในทางแยกจะต้องมีมากพอที่ให้ผู้ขับขี่คาดหมายสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะหยุดหรือควรจะแล่นผ่านทางแยกไป

3.6.2 ช่องทางเลี้ยวซ้ายและช่องทางเลี้ยวขวา พิจารณาจากปริมาณรถที่เลี้ยว และลักษณะการใช้งานและปริมาณการจราจรของทางแยกนั้น ซึ่งสามารถจำแนกช่องเลี้ยวซ้ายและช่องเลี้ยวขวาได้ดังนี้

1) Simple Left Turns พิจารณาจากปริมาณการจราจรเพื่อใช้ในการออกแบบช่องทาง โดยสามารถแบ่งเป็นทางแยกในเมืองที่มีปริมาณการจราจรต่ำและทางแยกที่อยู่ในเขตเมืองที่มีปริมาณการจราจรต่ำ โดยจะสร้าง Taper Flares สำหรับช่องเลี้ยวแต่จะไม่นิยมสร้างในทางแยกที่มีความเร็วการจราจรต่ำกว่า 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่องเลี้ยวซ้ายในบริเวณทางแยกโดยปกติจะมีรัศมีโค้งอยู่ที่ 6 – 10 เมตร เลี้ยวได้พอดีไม่ล้ำเส้น สำหรับเขตนอกเมืองที่ไม่ค่อยมีคนข้ามถนนตรงบริเวณทางแยก และมีรถ semi – trailer วิ่งมากมักออกแบบให้มีรัศมีโค้งมากกว่า 15 เมตร เพื่อช่วยในการเดี้ยวโค้งที่คล่องตัว

2) Auxiliary Left Turn Lanes ช่องซ้ายแบบนี้จะสร้างเพื่อช่วยให้รถสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงขึ้นได้ ซึ่งช่องเลี้ยวแบบนี้จะมี Storage Lane และ Taper เพื่อลดการกีดขวางจราจรในทางตรง โดยกำหนดให้ระยะ Taper ยาวอย่างต่ำ 30 เมตร

3) Left Turn Slip Lanes เป็นช่องเลี้ยวซ้ายที่มี凯子ช่องเลี้ยว ซึ่งช่องเลี้ยวลักษณะนี้ มีข้อดีคือช่วยลดความล่าช้าในการเคลื่อนตัวของกระแทกรถที่มีปริมาณจรารมาก ๆ

4) Urban Right Turn Lanes หมายสำหรับทางแยกที่มีสัญญาณไฟ โดยมีปริมาณรถเลี้ยวจำนวนมาก ๆ หรือ ความยาวของ Lane เลี้ยวามีขนาดจำกัด ซึ่ง Double Right Turn Lane นี้จะช่วยลดระยะเวลาไฟสัญญาณเดี้ยวขาลงได้มากกว่า 50 %

5) Rural Right Turn Lanes จะพิจารณาจากปริมาณของรถที่เลี้ยวขวาและปริมาณของรถในทางตรงในช่วงโถงที่มีการจราจรสูงสุด

6) Auxiliary Lane Warrants and Details ลักษณะนี้จะต้องมีช่องลดความเร็วและช่องเร่งความเร็ว โดยพิจารณาจากปริมาณการจราจรในทางแยกนั้น ซึ่งในการออกแบบจะใช้ปริมาณการจราจรในช่วงโถงสูงสุดในช่องเดี้ยวซ้าย ในช่องเดี้ยวขวา ในช่องเดี้ยวซ้าย + ในทางตรง และในช่องเดี้ยวขวา + ในทางตรง มาประกอบการพิจารณาเพื่อหาร่วงใช้ช่องเดี้ยวชนิดใด

7) เกาะกลาง (Island) เกาะจราจร (Traffic Island) จะเป็นส่วนที่ช่วยในการจัดแบ่งช่องทางค่าทาง ๆ และควบคุมการเคลื่อน ตกลอดคน เป็นพื้นที่หลบภัยของคนเดินข้ามทางแยก เป็นพื้นที่ให้รถรอเลี้ยวหลบภัยได้ และเป็นที่ติดตั้งป้ายจราจร และอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยลดจำนวนของจุดตัด ซึ่งเก่านั้นจะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับ ประเภทของการใช้งาน ซึ่งลักษณะของเกาะแบ่งได้ดังนี้

(1) เกาะที่เป็นแบบยกขอบ (Curbed Island) ให้ผลดีในการเน้นรูปร่างได้ถาวร ป้องกันรถวิ่งข้าม แต่ในเวลากลางคืนความมีแสงสว่างในบริเวณนี้ให้พอเพียง เพื่อป้องกันผู้ขับขี่มองไม่เห็นเกาะกลางและอาจขับรถชนเกาะได้

(2) เกาะที่เป็นลักษณะคีเส้นบนผิวจราจรเป็นรูปเกาะ (Painted , Flush Island) จะเหมาะสมกับทางแยกก่อนอื่นริเวณนอกเมืองที่ขับรถด้วยความเร็วสูง เกาะลักษณะนี้มีความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่แต่มีข้อเสียคือ ลูบเลือนง่ายและรถวิ่งข้ามได้ทำให้บังคับทิศทางจราจรไม่ได้จริง

(3) เกาะที่เกิดจากการเว้นผิวทางให้เป็นรูปเกาะ (Non Paved Area) อาจจะติดตั้งหลักประกันเป็นแนวที่ขอน Kear เกาะแบบนี้จะใช้พื้นที่มาก ดังนั้นจึงเหมาะสมกับทางแยกที่อยู่บริเวณนอกเมืองเท่านั้น

3.7 ป้ายจราจรและลักษณะทั่วไปของป้ายจราจรและการใช้งาน (ยังคง ๒๕๔๓:๒๘๗-๒๙๓)

3.7.1 จุดประสงค์ของป้ายจราจร ป้ายจราจรเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นสำหรับใช้ในการควบคุมแนะนำ และให้ข่าวสารการเดินทางกับผู้ขับขี่ยานพาหนะ เพื่อให้ยานพาหนะสามารถเคลื่อนที่ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย

3.7.2 หลักการปฏิบัติโดยทั่วไป คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจร ภาค 1 ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้จำแนกหลักการปฏิบัติโดยทั่วไปของ การใช้ป้ายจราจรไว้ดังนี้

1) ต้องพิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้ป้ายจราจร ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบทาง และไม่ควรหวังผลการใช้ป้ายจราจร เพื่อแก้ไขความบกพร่องของการออกแบบทาง

2) ต้องติดตั้งป้ายจราจรที่จำเป็นตามจุดที่เหมาะสมและถูกต้อง ตามมาตรฐานให้เรียบร้อยทุกแห่ง ก่อนที่จะเปิดการจราจรทางหลวงใหม่ ทางบีช หรือทางชั่วคราว

3) ป้ายจราจรจะต้องสอดคล้องกับสภาพและการจราจรบนทางหลวง ฉะนั้นให้ติดตั้งป้ายจราจรเพิ่มเติม และรื้อถอนป้ายจราจรออกร้านที่ เมื่อสภาพของทางหลวงเปลี่ยนแปลงไป

4) การติดตั้งป้ายจราจรจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานของการออกแบบป้าย การติดตั้งป้ายตลอดจนความสม่ำเสมอในการใช้ป้ายจราจร สภาพการจราจรสภาพทางหลวงทั้งแบบเดียวกันใช้ป้ายจราจรแบบเดียวกันติดตั้ง

5) ไม่ควรติดตั้งป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับและป้ายเตือนเกินความจำเป็น เพราะแผนที่จะเป็นผลดีขึ้นกลับทำให้ผู้ใช้ทางหลวงขาดความสนใจป้ายจราจร

6) การติดตั้งป้ายแนะนำประเภทป้ายบอกจุดหมายปลายทาง และป้ายหมายเลขอทางหลวงเป็นระยะๆ จะทำให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้ทางหลวงมากขึ้น

3.8 ป้ายจราจรและ Pavement marketing (คิดติดพิพิธ์ สุวรรณรัตน์ และคณะ, 2544:25)

ป้ายจราจรสามารถแบ่งแยกประเภทตามหน้าที่ได้ดังนี้

3.8.1 ป้ายบังคับ เป็นป้ายซึ่งแสดงกฎหมายจราจรเฉพาะที่นั้น ๆ ใช้บังคับและควบคุมการจราจร ป้ายมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ป้ายห้ามค้าง ฯ

3.8.2 ป้ายเตือน เป็นป้ายเพื่อใช้เตือนผู้ขับขี่บัดบานถึงลักษณะ สภาพทางที่อาจจะเกิดอันตราย หรือมีการบังคับควบคุมการจราจรข้างหน้าซึ่งควรระวังอันได้แก่ ทางโค้ง ทางแยกสิ้นกีดขวาง ฯลฯ

3.8.3 ป้ายแนะนำ เป็นป้ายที่ใช้เพื่อแนะนำให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง ได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย อันได้แก่ ป้ายแสดงหมายเลขทางหลวง จุดหมายปลายทาง ทิศทาง ระยะทาง สถานบริการ ฯลฯ

3.9 อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายของป้ายจราจร (สำนักงานวิศวกรรมจราจร 2531:1-2)

อธิบดีกรมทางหลวง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทางหลวงมีอำนาจตามประกาศฉบับที่ 295 (ว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับทางหลวง) ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 89 ตอนที่ 184 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2515 ว่าด้วยการติดตั้งป้ายจราจรบนทางหลวง เพื่อประโยชน์ในการใช้ควบคุม บังคับ เตือน และแนะนำผู้ใช้ทางหลวง

3.9.1 ห้ามไม่ให้ติดตั้งป้ายจราจรที่มีข้อความหรือเครื่องหมายที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการจราจร

3.9.2 ห้ามไม่ให้ติดตั้งป้ายโฆษณาใดๆ ทั้งสิ้นในเขตทางหลวง

192635

3.9.3 ผู้รับเหมา ก่อสร้างงานทางหลวง หน่วยราชการอื่น ผู้ดำเนินกิจการอันเป็น
สาธารณูปโภค หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานชั่วคราวบนทางหลวง จะต้องติดตั้ง
ป้ายจราจรให้เป็นไปตามข้อบังคับต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้

3.9.4 หน่วยราชการหรือองค์กรของรัฐบาล ซึ่งมีความประสงค์จะติดตั้งป้ายแนะนำ
ต่างๆ ภายในเขตทางหลวง ให้ส่งรายละเอียดเพื่อขออนุญาตจากกรมทางหลวงเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้
ป้ายเหล่านี้จะต้องไม่ทำให้ป้ายจราจรสูญเสียความสำคัญไป

3.10 สัญญาณไฟจราจร (Traffic Signaling) (กตติพงศ์ สุวรรณรัตน์ และคณะ ,2544:36-38)

นอกเหนือจากป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร ซึ่งเป็นเครื่องหมายความคุณการจราจร
แล้ว สัญญาณไฟจราจรสามารถใช้ควบคุมการจราจรที่ให้ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การควบคุมจราจร ณ บริเวณทางแยก ระบบสัญญาณไฟทำให้การเคลื่อนที่เป็นไปอย่างมีระเบียบ
ป้องกันปัญหาการขัดแย้งและความตั้งสันของယวധيانในทิศทางต่างๆ ดำเนินสิทธิแก่ผู้ที่สมควรได้
ไปก่อน / หลัง และช่วยลดอุบัติเหตุ ฯลฯ สำหรับสัญญาณไฟมีลักษณะต่างๆ ดังนี้

3.10.1 แดง หมายถึง การบังคับให้หยุดยานพาหนะ

3.10.2 สีเหลือง หมายถึง การเตือนให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็ว เพิ่มความระมัดระวัง ให้
มากยิ่งขึ้น และบางครั้งให้หยุดเพื่อความปลอดภัย

3.10.3 สีเขียว หมายถึง การอนุญาตให้ယวധيانเด่นผ่านได้

3.10.4 สัญญาณไฟกระพริบ (Flashing Beacon) เป็นสัญญาณไฟที่ติดตั้งเพื่อใช้เตือน
ผู้ใช้ယวധيانให้ระมัดระวังมากขึ้นและชะลอความเร็ว

3.10.5 สัญญาณไฟควบคุมช่องทางวิ่ง (Lane Use Control) ใช้กรณีที่ถนนบางสาย
อาจจะมีจำนวนช่องทางวิ่งที่ไม่เท่ากัน และบางช่องทางวิ่งอาจใช้เป็นทางพิเศษ

3.10.6 สัญญาณไฟสำหรับเปิดสะพาน (Drawbridge signal) เป็นสัญญาณไฟที่ใช้เตือน
ผู้ใช้ယวധيانในการณ์ที่มีการเปิดสะพาน

3.10.7 สัญญาณไฟสำหรับทางรถไฟตัดผ่าน (Railroads Cross Signal) เป็นสัญญาณไฟ
ที่ใช้เตือนผู้ใช้ယวধيانให้ทราบเมื่อมีรถไฟวิ่งผ่าน

4. การศึกษาวิเคราะห์ สภาพความรุนแรง สาเหตุของอุบัติเหตุ นโยบายและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางบก

ในการนำเสนอการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอุบัติภัยจราจรครั้งนี้ นำเสนอใน 6 ประเด็น ดังนี้คือ

4.1 การวิเคราะห์สภาพความรุนแรงในปัจจุบัน

4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางถนน

4.3 สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาจุดอันตราย

4.4 ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางถนน

4.5 การกำหนดแนวทางการประสานงานเพื่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก

4.1 การวิเคราะห์สภาพความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางถนนในปัจจุบัน (กองวิศวกรรมจราจร กรมทางหลวง 2543, โครงการพัฒนาระบบบริการของสถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค 2542 และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539 : 15 – 16 จังหวัดสำนักงาน นโยบายและแผนการขนส่งจราจรกระทรวงคมนาคม 2546 : 2-1,2-3)

ความรุนแรงของอุบัติเหตุในประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงแต่ไม่มากนักและมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่จากปี 2537 – 2543 มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บคิดเป็น 3.76 ล้านบาทต่อคน และ 19,000 บาทต่อคน ตามลำดับ (ใช้ปี 2543 เป็นปีฐานในการวิเคราะห์) ในขณะที่มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจของทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุคิดเป็น 16,900 บาทต่อครั้งของอุบัติเหตุเมื่อคำนวณค่าเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย พบรความสูญเสียสูงสุดในปี 2541 มีมูลค่าถึง 60,137 ล้านบาท และลดลงเหลือ 59,003 ล้านบาทที่ปี พ.ศ.2543

จากการวิเคราะห์สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ ที่เก็บไว้อย่างต่อเนื่องทุกปีโดยศูนย์ข้อมูลสนับสนุน (ศสส.) สำนักงานตำรวจนครบาลฯ พบว่า ลักษณะของอุบัติเหตุจราจร ทางบกโดยรวมแล้วเกิดจากรถชนกันเป็นอันดับ 1 และเกิดที่ช่วงถนนทางตรงเป็นส่วนใหญ่รถจักรยานยนต์เป็นประเภทของรถที่ประสบอุบัติเหตุสูงสุด โดยสาเหตุที่สำคัญของอุบัติเหตุเกิดจากคนเป็นหลัก

เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ พบร่วมว่าประเทศไทยจะอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความรุนแรงของอุบัติเหตุสูงที่สุด 5 อันดับแรกเสมอ และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในทวีปเอเชียและกลุ่ม

ประเทศนอกรทวีปเอเชียในปี พ.ศ.2538 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่มีการเปรียบเทียบโดย International Road Traffic and Accident Database (OECD) พบว่าอัตราผู้บาดเจ็บต่อประชากร 100,000 คน ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 1 ของโลกคือ อยู่ที่ระดับ 3,024 ต่อประชากร 100,000 คน

จากข้อมูลของโครงการพัฒนาระบบบริการของสถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค (2542) พบว่าจังหวัดที่มีอัตราการบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุจากการชนสูงที่สุด ในภาคตะวันออกคือจังหวัดของ พบ 2,963.06 ต่อแสนประชากรในปี 2542 และ มีอัตราเสียชีวิต 30.09 ต่อแสนประชากร และพบว่าตายก่อนมาถึงโรงพยาบาลของรัฐมากกว่าตายเมื่อมาถึงโรงพยาบาล แล้วดังรายละเอียดในตารางที่ 2 ซึ่งต่างจากการตายในโรงพยาบาลเอกชน พบรายเมื่อถึงโรงพยาบาลมากกว่าตายก่อนมาถึงโรงพยาบาล ดังรายละเอียดในตารางที่ 3 นอกจากนี้ยังพบว่า การป่วยจากอุบัติเหตุจากรถในอำเภอเมืองสูงที่สุด พบ 4,813.29 ต่อแสนประชากร และการตายจากอุบัติเหตุจากรถ พบสูงที่สุดในอำเภอแกลง พบ 57.81 ต่อแสนประชากร ดังรายละเอียดในตารางที่ 4

อุบัติภัยจากรถจากจะทำให้สูญเสียทรัพย์สินและชีวิต แล้วบังนำมารหัสผลกระแทบในระยะสั้นและระยะยาว ดังผลการวิจัยต่างประเทศได้จำแนกการสูญเสียชีวิตจากอุบัติภัยจากรถออกเป็น 3 ระยะดังนี้ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539 : 15-16)

ระยะที่ 1 จำนวนร้อยละ 50 เป็นการเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ หรือภายใน 30 นาทีแรก เนื่องจากเกิดการบาดเจ็บที่ซับซ้อนและรุนแรงเกินกว่าที่จะมีชีวิตอยู่ได้ แม้ว่าจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ด้วยความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ตาม

ระยะที่ 2 จำนวนร้อยละ 30 เกิดในระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ในกลุ่มนี้สามารถมีชีวิตอดอยู่ได้หากมีการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุและการเคลื่อนย้ายที่ดี

ระยะที่ 3 จำนวนร้อยละ 20 เสียชีวิตหลังจากการเกิดเหตุเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ เป็นการเสียชีวิตในโรงพยาบาลส่วนใหญ่เกิดจากการล้มเหลวจากอวัยวะต่าง ๆ การติดเชื้อรุนแรงและปัญหาภาวะโรคแทรกซ้อน ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการบำบัดรักษาตามอาการ

ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือ การจัดการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างเป็นระบบในทันทีทันใด เป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บในระยะที่ 2 และ 3 ได้มากขึ้น

อุบัติเหตุจากการชนสูงทางบก จำแนกตามประเภทของรถ พบว่า รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมาสำหรับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ รองลงมา คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถบรรทุกขนาดเล็ก (รถปิกอัพ)

อุบัติเหตุจากการขับส่งทางบก จำแนกตามวัน เวลา และชุดเกิดเหตุ จากข้อมูลของกองวิศวกรรมจราจร กรมทางหลวง (2543: 24-30) รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2542 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการขับส่งทางบก เกิดเหตุมากที่สุดในวันเสาร์ และช่วงเวลาที่เกิดเหตุเป็นประจำ ได้แก่ เวลา ระหว่าง 10.01 – 12.00 น. รองลงมา คือ 16.01 – 18.00 น.

อุบัติเหตุจากการขับส่งทางบก จำแนกตามส่วนของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บพบว่า จำนวนลูกจักรถเกินร้อยละ 50 เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุจากบานพานะ พบร่วมกับศีรษะเป็นอวัยวะที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตมากที่สุด และพบว่า ศีรษะเป็นอวัยวะที่บ้าดเจ็บรุนแรงสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 71 - 88

ตารางที่ 1 จำนวนและอัตราค่าประชาก 100,000 คน ของภาระค่าใช้จ่ายต่อหัวของประชาชนในเขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 ของ ร.พ.รัฐ

จังหวัด	ประชากร	อัมติเหตุบนสั่ง			อัมติเหตุอื่น ๆ			รวม		
		จำนวน	อัตรา	น้ำเดบิ	น้ำเดบิ	เสียชีวิต	น้ำเดบิ	จำนวน	อัตรา	น้ำเดบิ
ฉะเชิงเทรา	1,053,433	23,598	2,240.10	668	63.41	35,779	3,396.42	228	27.34	59,377
ระยอง	515,008	15,260	2,963.06	155	30.09	16,006	3,107.91	57	11.06	31,266
ชลบุรี	474,937	9,744	2,051.64	177	37.26	18,425	3,879.46	166	34.95	28,169
ตราด	221,904	4,633	2,087.84	76	34.25	10,268	4,627.23	59	26.59	14,901
ฉะเชิงเทรา	636,323	15,392	2,418.00	239	37.50	33,047	5,193.00	97	15.25	48,439
ปราจีนบุรี	441,343	8,168	1,850.70	261	59.13	15,219	3,448.33	137	31.04	23,387
สระบุรี	538,696	7,489	1,390.21	168	31.18	12,186	2,262.13	152	28.22	19,675
นครนายก	241,939	4,278	1,768.21	102	42.16	6,866	2,837.91	91	37.61	11,144
总计	3,881,644	84,284	2,171.34	1,744	44.92	140,930	3,630.67	896	23.08	225,214
										5,802.02
										2,700
										69.55

หมายเหตุ : โครงการพัฒนาระบบบริการของสถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค (2542)

การเกิดอุบัติภัยราบรื่นท้องถนน ในจังหวัดราชบุรี

ตารางที่ 2 จำนวนแต่ละชั้นประชาราตต่อนครากร 100,000 คน ของกระบวนการดูแลสุขภาพที่เข้ารับบริการ ในโรงพยาบาลชั้นที่ 1 ดำเนินการชั้งทั่วไป และเหตุไม่สงบ ประจำปี พ.ศ. 2542 (ที่มา: โครงการพัฒนาและประเมินการบริการของสถานสาธารณสุขในท้องถนนส่วนภูมิภาค(2542))

จังหวัด	จำนวนกรรมสิทธิ์ทางชุมชนที่ให้บริการ										จำนวนกรรมสิทธิ์ทางชุมชนที่เหตุอันๆ								
	ภาคปัจจุบัน	พักรถ	ตาย	บาดเจ็บ	พักร	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	ก่อภัย	ตัว	เมือง	ชนบท	จำนวน	อัตรา		
ฉะเชิงเทรา	23,598	2,240.10	9	1.16	370	50	248	668	63.41	35,779	3,396.42	7	0.90	202	14	72	288	27.34	
ระยอง	15,260	2,963.06	0	0	96	42	17	155	30.09	16,006	3,107.91	0	0	0	0	0	0	57	11.06
จันทบุรี	9,744	2,051.64	0	0	144	4	29	177	37.26	18,425	3,879.46	0	0	109	6	51	166	34.95	
ตราด	4,633	2,087.84	0	0	58	14	4	76	34.25	10,268	4,627.23	0	0	42	13	4	59	26.59	
ฉะเชิงเทรา	15,392	2,418.00	0	0	168	28	41	237	25.00	33,047	4,721.97	0	0	26	30	41	97	15.24	
ปราจีนบุรี	8,168	1,850.70	0	0	155	8	98	261	59.13	15,219	3,448.33	0	0	114	3	20	137	31.04	
สระบุรี	7,489	1,390.21	28	5.19	116	38	14	168	31.18	12,186	2,262.13	38	7.05	112	19	21	152	28.22	
นครนายก	4,278	1,768.21	0	0	59	8	35	102	42.16	6,866	2,837.91	0	0	61	4	26	91	37.61	
เขต 3	84,284	2,171.30	37	0.95	1,107	184	451	1,742	44.92	140,930	3,630.70	45	1.15	605	85	209	956	24.62	

ตารางที่ 3 จำนวนเฉลี่ยครัวเรือนต่อประชากร 100,000 คน ของภูมิภาคต่างๆ ที่สามารถอ้างอิงในการวิเคราะห์ภัยคุกคามในโรงเรียนพื้นที่ต่างๆ สำหรับการประเมินความเสี่ยงทางภัยคุกคาม จังหวัดระยอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ชื่อหน้าดิน	จำนวนกรรมภัยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย						จำนวนกรรมภัยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดระยอง					
	มาตราจำเป็น	พิการ			ตาย			มาตราจำเป็น	พิการ			ตาย
		จำนวน	อัตรา	จำนวน	อัตรา	ก่อน	หลัง		จำนวน	อัตรา	ก่อน	หลัง
ชุมชนริมแม่น้ำ	19150	1817.86	-	-	21	32	49	102	9.68	399	37.88	-
ชุมชนเมือง	1635	317.47	-	-	-	12	5	17	3.30	3080	598.04	-
ชุมชนทุ่ง	898	176.44	-	-	-	-	-	-	1702	358.36	-	-
ตรอก	838	377.64	-	-	1	-	4	5	2.25	1740	784.12	-
คลองชลประทาน	1771	278.31	-	-	11	4	11	26	4.08	2795	439.2	3
บ้านทุ่งบุรี	324	73.41	-	-	-	-	-	-	290	65.71	-	-
สระบุรี*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เมือง	24616	534.16	-	-	33	48	69	150	3.86	10006	257.78	-
												37
												23
												14
												74
												1.91

หมายเหตุ * โรงเรียนภายนอกตัวจังหวัดไม่ได้รับข้อมูลสถานที่ไว้

แหล่งข้อมูล : โครงการพัฒนาระบบบริการชุมชนสถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค (2542)

ตารางที่ 4 จำนวนและอัตรา ของผู้ป่วย-ตาย จากอุบัติเหตุจากรถ จำแนกตามรายอำเภอ ในจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2542

อำเภอ	การป่วยจากอุบัติเหตุจากรถ		การตายจากอุบัติเหตุจากรถ	
	จำนวน (คน)	อัตราต่อแสนคน	จำนวน (คน)	อัตราต่อแสนคน
เมือง	8693	4813.29	49	27.13
วังขันทร์	840	3944.72	9	42.27
บ้านฉาง	1203	3093.82	22	56.58
บ้านค่าย	1784	3046.50	18	50.74
ปลวกแดง	812	2686.78	3	9.93
แกลง	3144	2559.89	71	57.81
กีรนิคมพัฒนา	277	1123.82	0	0.00
กีบเข้าชะเมา	142	700.72	0	0.00

ที่มา : รายงานผู้บาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจากรถ งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง(2542)

4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุจากรถทางบก (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งสาธารณะกระทรวงคมนาคม 2546:3-2 ; สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณสุข 2543)

ในการพิจารณาได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยในระดับความรุนแรงต่าง ๆ ออกเป็น 13 กรณีและได้วิเคราะห์ปัจจัยในระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุจากรถทางบกเป็น 5 ระดับ คือระดับความรุนแรงที่มีทรัพย์สินเสียหายเพียงอย่างเดียว บาดเจ็บเล็กน้อย บาดเจ็บปานกลาง บาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต ผลการศึกษาพบว่า

4.2.1 เพศ ผู้ขับขี่เพศชาย (ความรุนแรงในระดับเสียชีวิต 87%) และมีระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุจากรถทางบกในทุกระดับมากกว่าเพศหญิง (13%) นอกจากนี้จากการศึกษาของสถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณสุข (2544) พบว่า เพศชายมีอัตราการตายสูงกว่าเพศ

หญิง เกือบ 4 เท่า โดยในปี พ.ศ. 2542 อัตราการตายของเพศชาย ต่อเพศหญิง เท่ากับ 101 : 26.5 (อัตราต่อประชากร 100,000 คน)

4.2.2 ช่วงอายุ ผู้ขับขี่ที่มีช่วงอายุ 26 -35 ปี (ความรุนแรงในระดับเสียชีวิต 33%) รองลงมาคือผู้ที่มีช่วงอายุ 16 -25 ปี (29%) และ 36 – 45 ปี (22%) ตามลำดับ ส่วนช่วงอื่น ๆ คือ ช่วงอายุ 46 – 55 ปี (6%) ช่วงอายุ 55 ปี ขึ้นไป (6%) และช่วงอายุน้อยกว่า 16 ปี (4%) มีระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางบกน้อยในระดับใกล้เคียงกัน นอกจากนี้จากการศึกษาของสถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณสุข (2544) พบว่ากลุ่มอายุ 20 – 24 ปี เป็นกลุ่มที่มีอัตราการตายสูงกว่าในกลุ่มอื่น ๆ คือ 88.73 กลุ่มรองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 25 - 29 ปี คือ 87.68 (อัตราต่อประชากร 100,000 คน)

4.2.3 จำนวนประสบภัย ผู้ขับขี่ที่มีประสบภัยในช่วง 0 – 5 ปี (ความรุนแรงในระดับเสียชีวิต 32%) มีระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางบกสูงที่สุดรองลงมาคือช่วง 11 – 15 ปี (29%) และช่วง 6- 10 ปี (26%) ส่วนผู้ขับขี่ที่มีประสบภัยมากกว่า 15 ปีขึ้นไป มีระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางบกน้อยที่สุด

4.2.4 ช่วงเวลาในการเกิดอุบัติเหตุ พบรากในช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. (ความรุนแรงในระดับเสียชีวิต 37%) รองลงมาคือช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. (26%) ช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. (19%) และช่วงเวลา 06.00 – 12.00 น. (18%) ตามลำดับ

4.2.5 ประเภทของyanพานะ รถจักรยานยนต์ (เสียชีวิต 48%) มีระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางบกสูงสุด รองลงมาคือรถ กระบะ (24%) และรถชนต้นส่วนบุคคล (18%) ตามลำดับ ส่วนyanพานะประเภทอื่น ๆ มีระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุใกล้เคียงกัน (ระหว่าง 0-2 %)

4.2.6 ระดับการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (เสียชีวิต 23%) รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี (18%) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (15%) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 (13%) ปวส. 10% และประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 (3%) ตามลำดับ

4.2.7 อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา (เสียชีวิต 21%) รองลงมาคืออาชีพค้าขาย (19%) พนักงานบริษัท (17%) และอาชีพขับรถโดยสารหรือขับรถรับจ้าง (10%) ตามลำดับ

4.2.8 ระดับรายได้ ผู้ที่รายได้น้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือน (ระดับเสียชีวิต 43%) มีระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางบกสูงสุด รองลงมาคือรายได้ 7,501 – 10,000 บาท (ระดับเสียชีวิต 20%) และ 5,001 – 7,500 บาท (ระดับเสียชีวิต 16%) ตามลำดับ

4.2.9 การคั่นเครื่องคั่นแมลงอสอล์เสียชีวิต 28.27% นับว่ามีระดับความรุนแรง อุบัติเหตุการจราจรทางบกสูงที่สุด รองลงมาคือบาดเจ็บรุนแรง (25.65%) บาดเจ็บปานกลาง (21.13%) บาดเจ็บเล็กน้อย (13.91%) และทรัพย์สินเสียหายเพียงอย่างเดียว (11.03%) ตามลำดับ

4.2.10 การใช้สารเเพดิด เสียชีวิต (30.83%) ของผู้ขับขี่ที่ใช้สารเเพดิด มีระดับความรุนแรงอุบัติเหตุจราจรทางบกในระดับสูงสุด รองลงมาคือบาดเจ็บรุนแรง (29.97%) บาดเจ็บปานกลาง (23.42%) บาดเจ็บเล็กน้อย (13.54%) และทรัพย์สินเสียหายอย่างเดียว (0%) ตามลำดับ

4.2.11 การใช้โทรศัพท์มือถือ ทรัพย์สินเสียหายอย่างเดียว (29.12%) ของผู้ขับขี่ที่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถมีระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางบกสูงสุดรองลงมาคือ บาดเจ็บเล็กน้อย (23.52%) เสียชีวิต (16.22%) บาดเจ็บปานกลาง (15.97%) และบาดเจ็บรุนแรง (15.16%) ตามลำดับ

4.2.12 การใช้หมากกันน็อก เสียชีวิต(23.61%) ของผู้ขับขี่จัดร้านขันต์ที่ไม่สวมหมากกันน็อก รองลงมาคือบาดเจ็บรุนแรง (20.63%) บาดเจ็บปานกลาง (19.11%) ทรัพย์สินเสียหายอย่างเดียว (18.43%) และบาดเจ็บเล็กน้อย (17.32%) ตามลำดับ

4.2.13 การใช้เข็มนิรภัย เสียชีวิต (24.32%) ของผู้ขับขี่ที่ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัยมีระดับความรุนแรงสูงสุด รองลงมาคือ บาดเจ็บรุนแรง (21.15%) บาดเจ็บเล็กน้อย (20.71%) บาดเจ็บปานกลาง (18.63%) และทรัพย์สินเสียหายอย่างเดียว (15.18%) ตามลำดับ

นอกจากนี้จากการศึกษาของ ไพบูลย์ ศรียะวงศ์ไพศาล (2542 : 15 – 18) ที่พบรากการศึกษาข้อมูลระบบกฎหมายจราจรของไทย พบว่าอุบัติภัยจราจรทางถนนมักเกิดจากความบกพร่องจากการป้องกันต่างๆ ดังนี้

4.2.14 ความบกพร่องทางพฤติกรรมของผู้ขับขี่

ความบกพร่องของคนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ความรู้ เจตคติ ทักษะและประสบการณ์ในการขับขี่ หรือเดินการใช้สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท โรคร่วมบางชนิด ความเมื่อยล้า จากผลการวิจัยที่แสดงถึงความบกพร่องของคนในประเทศไทย การสำรวจคนขับรถใน 8 จังหวัด และผู้บาดเจ็บในห้องฉุกเฉินของรพ.ใหญ่ 4 แห่งใน 4 จังหวัด พบหลักฐานสอดคล้อง ต้องกันว่า การคั่นสูร้ายแล้วไปขับรถนำໄไปสู่อุบัติเหตุจราจรบนถนน

1) การสุ่มตรวจหายาให้ผู้ขับรถบนถนนพบว่า ร้อยละ 3 ของคนขับรถในเวลา กลางวันมีสูร้ายในเลือดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ในยามค่ำคืนตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่า

2) ครึ่งหนึ่งของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรบนถนนที่ได้รับการรักษาในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลใหญ่ ๆ 4 แห่ง มีผลก่อชดเชยในเดือน

3) โอกาสพบผลก่อชดเชยในเดือนผู้บาดเจ็บที่ระดับเกินกว่ากฎหมายกำหนด (เกิน 50 มก./ คล.) มีมากกว่าของผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วไปถึง 8 เท่า

4) การคืนสุราทำให้มีโอกาสบาดเจ็บจากอุบัติเพิ่มขึ้น 7 เท่า มีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 10 เท่าเมื่อเทียบกับการไม่ดื่มสุรา

สถิติของกรมตำรวจนครบาล การขับขี่ด้วยความเร็วสูงเป็นเหตุที่พนบอยที่สุด (ร้อยละ 70) ของการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนถนน การสำรวจความเร็วด้วยปืนเรคาร์ใน 8 จังหวัด พบร่วม 1 ใน 3 ของจักรยานยนต์จำนวนกว่าครึ่งของรถเก๋ง รถบีกอัพ และรถโดยสารวิ่งเร็วผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ ความใส่ใจของผู้คนที่จะปักป้องตนเองก็อยู่ในระดับต่ำ คนขับรถจักรยานยนต์ 7-9 ใน 10 คน ไม่สวมหมวกนิรภัย ทำนองเดียวกันคนขับหรือคนโดยสารรถชนตัวเพียง 1 ใน 5 เท่านั้นที่คาดเข้มข้นนิรภัย

พฤติกรรมเดี่ยงของคนใช้รถใช้ถนนคงกล่าวต่างอยู่แล้ว ที่มีกฎหมายและความพยายามบังคับใช้กฎหมาย ดังจะเห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กล่าวก็อีกปีงบประมาณ 2541 และ 2542 กรมตำรวจน้ำด้วยงบประมาณ สำหรับโครงการแก้ไขปัญหาการจราจร 127 ล้านบาท 83 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของงบประมาณทั้งหมดของกรมตำรวจน้ำ ขณะที่กระทรวงคมนาคมจัดสรรงบประมาณสำหรับควบคุมการขนส่งจำนวน 470 ล้านบาท 500 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2541 และ 2542 โดยลำดับ คิดเป็นร้อยละ 0.6-0.8 ของงบประมาณทั้งหมด

4.2.15 ความบกพร่องของถนนในเชิงวิศวกรรม

ถนนเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศที่ได้รับความสำคัญในอันดับสูง รัฐบาลทุกคุณสมบัติลงทุนสร้างและขยายโครงสร้างถนนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนถึง พ.ศ. 2539 งบประมาณก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้น 10 เท่า (จาก 200 ล้านบาทเป็น 1,960 ล้านบาท) เท่านเดียวกันอัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจรก็เพิ่มขึ้น แสดงว่าขยายถนนอุบัติเหตุยิ่งมาก

การวิจัยในประเทศพัฒนาพบว่าถนนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจราจรร้อยละ 28-34 ของอุบัติเหตุจราจรทั้งหมด อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับถนนเป็นผลจากความบกพร่องทางกายภาพ จุดอันตรายบนถนนเป็นตัวหนึ่งสำคัญทางวิศวกรรมที่บ่งชี้ความบกพร่องนี้ จากสถิติของกรมทาง

หลวงพบว่า ระหว่างปี พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2539 ปรากฏรายงานจุดอันตรายบนถนน 1,211 จุด (19 %) จากจำนวนทางแยกทั้งหมด 6,498 แห่ง ในโครงข่ายถนนทั่วประเทศ อันที่จริงจุดอันตรายบนถนนไม่ได้มีเฉพาะบริเวณทางแยก ทางโค้งหรือทางตรงก็เป็นจุดอันตรายได้ด้วย นอกจากกรรมทางหลวง หน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน ดังนี้ตัวเลขที่กล่าวถึงจะเชื่อได้ว่าต่ำกว่า ความเป็นจริง และสะท้อนให้เห็นว่าความปลอดภัยยังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานส่วนใหญ่ที่รับผิดชอบ

ความจริงที่คนไทยจำนวนมากไม่ตระหนักคือ มาตรการทางวิศวกรรมจราจรที่เหมาะสม สามารถลดอุบัติเหตุได้ไม่น้อย เช่น วงเวียนสามารถลดอุบัติเหตุของรถชนประสบทางไปรษณีย์ 60-80% การปรับปรุงพิจารณาจราจรลดอุบัติเหตุชนห้ามท้ายได้ร้อยละ 30-40 ช่องจราจรให้รถที่เดี่ยวบริเวณทางแยกเร่งความเร็วหรือชะลอความเร็วสามารถลดการชนห้ามได้ร้อยละ 50-80 เป็นต้น

นอกจากโครงสร้างทางกายภาพ อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย เช่น สัญญาณไฟจราจร และป้ายสัญญาณต่างๆ ก็มีบทบาทในการป้องกันอุบัติเหตุของรถชน ถ้าคนใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตาม แต่เคยมีรายงานว่าคนไทยที่ขับขี่ยานยนต์รู้จักความหมายของป้ายสัญญาณจราจรต่ำอย่างน่าเป็นห่วง เช่น ร้อยละ 19-22 เท่านั้นที่รู้จักเครื่องหมายห้ามหยุด ร้อยละ 44-69 รู้จักป้ายห้ามเข้า เป็นต้น

4.2.16 ความบกพร่องของสภาพยานพาหนะ

ในประเทศไทย การวิจัยพบว่า ความบกพร่องของยานยนต์เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ จราจรระหว่างร้อยละ 8-12 ตัวอย่างของความบกพร่อง ได้แก่ ระบบห้ามล้อเสื่อมสภาพไฟส่องสว่างใช้งานไม่ได้ การตัดแปลงสภาพรถผิดปกติไปจากมาตรฐาน (เช่น การอดัดกระถุมของหลังออกจากรถยนต์ การลดระดับตัวถังต่ำกว่ามาตรฐานของผู้ผลิต) เป็นต้น การกำหนดและรับรองมาตรฐานยานยนต์ก่อนอนุญาตให้นำมาใช้งานในประเทศไทย และการตรวจสอบยานยนต์ระหว่างใช้งาน จึงเป็นกลวิธีสำคัญที่จะให้หลักประกันว่า ยานยนต์ที่นำมาใช้งานบนถนนจะปลอดภัย

การวิเคราะห์แผนงบประมาณประจำปีของกระทรวงคมนาคมแสดงให้เห็นว่ามีการจัดสรรงบประมาณที่อาจเกี่ยวข้องกับการกำหนดและรับรองมาตรฐานยานยนต์ คืองานทะเบียนยานยนต์และล้อเดื่อนซึ่งในปีงบประมาณ 2541 และ 2542 มีการจัดสรรงบประมาณจำนวน 93 ล้านบาท และ 271 ล้านบาท (ร้อยละ 0.1ของงบประมาณของกระทรวงฯ) ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม จำนวนสถานตรวจสภาพยานยนต์ของราชการมีจำนวนไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบสภาพยานยนต์ได้ทั่วถึง ครั้นต่อมาในปี พ.ศ.2537 กรมการขนส่งทางบกจึงได้ออนุญาตออกช

จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบสภาพยานยนต์ 107แห่งใน กทม. แต่ประชาชนกลับไม่นำรถเข้าตรวจสอบสภาพมากเท่ากัน

สภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับคน ถนน และยานยนต์ที่กล่าวมาทั้งหมดคงจะช่วยตอบข้อว่า กระบวนการบริหารกฎหมายไม่ได้ผลเท่าที่ควร

4.3 สาเหตุและแนวทางการแก้ไขจุดอันตราย (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งสาธารณะท้องถิ่น 2546:4-25)

4.3.1 เสนอแนะมาตรการในการแก้ไขจุดอันตรายจำนวน 31 จุด ใน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่น นครราชสีมา เพชรบุรี นครปฐม สงขลาและตรัง ผลการศึกษาทำให้ได้แบบรายละเอียดของการแก้ไขจุดอันตรายในแต่ละจุด พร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงตั้งแต่ 43,886.05 บาท ถึง 4,620,730.91 บาท ซึ่งพบว่าการดำเนินแก้ไขจุดอันตรายจะให้อันตรายจะให้อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายมีค่าตั้งแต่ 0.02 เท่าถึง 555 เท่า

4.3.2 ได้ทำการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากถนน โดยได้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณอันตรายที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 7 จุดเดียว ซึ่งพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากอุปกรณ์ ความคุณภาพของถนน ไม่เพียงพอและขาดการบำรุงรักษาที่ดีสิ่งกีดขวางข้างทาง ความไม่เพียงพอของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางถนนและระยะมองเห็น ไม่เพียงพอ ได้มีการเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงจุดอันตรายดังกล่าว

4.3.3 ได้มีการศึกษารูปแบบขององค์กรและการดำเนินการหน่วยศึกษาทางด้านสาเหตุของอุบัติเหตุ (Accident Investigation Unit) ที่เคยมีการดำเนินการทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นได้ทำการทดลองดำเนินการที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ผลจากการศึกษาพบว่าปรึกษาเสนอแนะว่าควรมีหน่วยสืบสานในลักษณะเดียวกันกับที่มีการดำเนินการอยู่ในต่างประเทศ คือตรวจสอบถนนและสภาพแวดล้อมที่เกิดเหตุ ตรวจสอบสภาพที่เกิดอุบัติเหตุและคิดคิดตามผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตไปโรงพยาบาลเพื่อดูผลการตรวจร่างกายรวมทั้งการสอบถามประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะและอุปกรณ์พื้นฐานในการดำเนินการด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดิมได้อีก โดยการดำเนินการในระยะแรกเสนอให้มีการใช้วิธีการรวมทรัพยากรในท้องถิ่นก่อนส่งให้ตำรวจรับแจ้งเหตุและเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ให้คณะทำงานประกอบด้วยการรวมตัวของหน่วยงานของรัฐและองกรุ๊ป เช่น ตำรวจ กรมทางหลวง เทศบาล สาธารณสุข หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ศึกษาธิการจังหวัดและนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นพร้อมร่วมตักภัณฑ์ทำงานทั้งนี้ควรมีการสนับสนุนเรื่องงบประมาณด้วย

จัตุรัศ្សศูนย์ตรวจสอบสภาพถนนที่ 107 แห่งใน กทม. แต่ประชาชนกลับไม่นำรถเข้าตรวจสอบสภาพมากที่ควร

สภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับคน ถนน และถนนที่ก่อภารมาทั้งหมดคงจะช่วยลดอุบัติเหตุได้มากกว่า กระบวนการบริหารกฎหมายไม่ได้ผลเท่าที่ควร

4.3 สาเหตุและแนวทางการแก้ไขจุดอันตราย (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งสาธารณะ กระทรวงคมนาคม 2546:4-25)

4.3.1 เสนอแนะมาตรการในการแก้ไขจุดอันตรายจำนวน 31 จุด ใน 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่น นครราชสีมา เพชรบูรี นครปฐม สงขลาและตรัง ผลการศึกษาทำให้ได้แบบรายละเอียดของการแก้ไขจุดอันตรายในแต่ละจุด พร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงตั้งแต่ 43,886.05 บาท ถึง 4,620,730.91 บาท ซึ่งพบว่าการดำเนินแก้ไขจุดอันตรายจะให้อันตรายจะให้อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่ายมีค่าตั้งแต่ 0.02 เท่าถึง 555 เท่า

4.3.2 ได้ทำการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากถนน โดยได้ดำเนินการตรวจสอบบริเวณจุดอันตรายที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 7 จุด เสียง ซึ่งพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากอุปกรณ์ควบคุมการจราจรไม่เพียงพอและขาดการบำรุงรักษาที่ดีสิ่งกีดขวางข้างทาง ความไม่เพียงพอของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกความปลอดภัยสภาพพื้นที่ทางและระยะมองเห็น ไม่เพียงพอ ได้มีการเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงจุดอันตรายดังกล่าว

4.3.3 ได้มีการศึกษารูปแบบขององค์กรและการดำเนินการหน่วยสืบค้นสาเหตุของอุบัติเหตุ (Accident Investigation Unit) ที่เคยมีการดำเนินการทั้งในประเทศต่างประเทศ จากนั้นได้ทำการคลองดำเนินการที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ผลจากการศึกษาพบว่ามีผู้เสียชีวิตไปโรงพยาบาลเพื่อดูผลการตรวจร่างกายรวมทั้งการสอบสวนประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฉพาะและอุปกรณ์พื้นฐานในการดำเนินการด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะเดิมได้อีก โดยการดำเนินการในระยะแรกเสนอให้มีการใช้วิธีการรวมทรัพยากรในห้องฉินก่อนส่งให้ตำรวจรับแจ้งเหตุและเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ให้คณะทำงานประกอบด้วยการรวมตัวของหน่วยงานของรัฐและนักวิจัย ทางหลวง เทศบาล สาธารณสุข หน่วยบริหารสาธารณสุข ศึกษาธิการจังหวัดและนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยในห้องฉินพร้อมร่วมตักภัณฑ์ทำงานทั้งนี้กิจกรรมนี้มีการสนับสนุนเรื่องงบประมาณด้วย

4.3. จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับแนวทางในการใช้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก 4 ครั้ง คือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพะเยาและจังหวัดสงขลา เนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรทางบก สาเหตุปัญหาความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางบกแนวทาง การแก้ไขอุบัติเหตุจราจรทางบกและวิธีการแก้ไขจุดอันตราย

4.4 ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางบก (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรกระทรวงคมนาคม 2546:5-8)

4.4.1 จัดทำยุทธศาสตร์นโยบายและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางบกในจังหวัดนำร่อง 4 จังหวัดดังกล่าวแล้วมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดที่ทำการศึกษา 2 ครั้ง โดยการสัมมนาครั้งแรกได้ทำ SWOT Analysis รวมทั้งกำหนดเป้าหมายของการลดอุบัติเหตุร่วมกัน ส่วนครั้งที่สองได้นำเสนอร่างยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความรุนแรงของอุบัติเหตุฯ เพื่อร่วบรวมข้อคิดเห็นมาประกอบการทำยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรทางบก ฉบับสมบูรณ์

4.4.2 ผลการศึกษาพบว่าทุกจังหวัดมีจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและภัยคุกคามคล้ายๆ กัน โดยมีปัญหาหลัก 3 ประการคือ ขาดความเป็นเอกภาพขององค์กร ขาดบูรณาภรณ์และขาดบุคลากรสนับสนุนการทำงาน สำหรับยุทธศาสตร์โดยรวมได้เสนอไว้ 9 ยุทธศาสตร์ คือ (1) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกร่วมกันและความรู้ในการใช้ถนนปลอดภัย (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน (3) พัฒนาระบบความปลอดภัยบนทางหลวง (4) พัฒนาปรับปรุงการใช้กฎหมาย (5) พัฒนาเอกภาพขององค์กรด้านความปลอดภัย (6) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้ความช่วยเหลือ (7) ปรับปรุงสภาพพื้นที่ทางานพาหนะ (8) ปรับปรุงโครงข่ายถนนและผังเมืองให้มีความปลอดภัยและ (9) การส่งเสริมการขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย

4.5 การกำหนดแนวทางการประสานงานเพื่อการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจังหวัดระยอง ค.m. 2546:6-12)

4.5.1 การศึกษาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบกในปี พ.ศ.2545 พบว่าสามารถจำแนกองค์กรดังกล่าวไว้ได้ 3 ระดับคือ ระดับนโยบายหรือระดับชาติ ระดับปฏิบัติ และ ระดับสนับสนุน ปรากฏว่าการดำเนินการขององค์กรในระดับนโยบายยังไม่ประสบความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายและสืบเนื่องจาก การดำเนินการขององค์กรต่าง ๆ ขาดความเป็นเอกภาพและมีการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนกัน และมักจะใช้เวลาอย่างนั้นไปที่การณรงค์ ซึ่งยังไม่ได้ผลชัดเจน สำหรับองค์กรระดับปฏิบัติและสนับสนุน มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม สามารถคลอบอุบัติเหตุลงได้มassingแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ เพราะแนวการปฏิบัติ ยังไม่ได้รับความพึงพอใจ กับความบกพร่องของตัวกฎหมาย

4.5.2 เสนอให้มีการจัดตั้งองค์กรที่รับผิดชอบงานด้านอุบัติเหตุจราจรทางบกโดยตรง เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและควรปรับแก้ไขกฎหมายเดิมบางฉบับเพื่อให้การทำงานขององค์กร ระดับปฏิบัติและสนับสนุน มีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทันกับปัญหาที่เปลี่ยนแปลงได้

5. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

(สรุป พัฒนาเกียรติ, หลักเบื้องต้น ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน <http://www.geography.arts.chula.ac.th/geo-know.htm> วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2548)

5.1 ความหมาย

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographic Information System) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Context) โดยข้อมูลถูกจำแนกตามพื้นที่ที่ทำการศึกษา จะถูกนำมาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุดตามต้องการ ข้อมูลในระบบ GIS ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

5.1.1 Graphic หรือ Spatial Data (ข้อมูลเชิงภาพ) แบ่งลักษณะของ graphic ได้เป็น feature 3 ประเภท คือ

1) Point feature 1 (จุด) ใช้ข้างอิงถึงตำแหน่งที่ตั้งของสิ่งต่างๆ ในแผนที่ เช่น ที่ตั้งของบ่อน้ำ ที่ตั้งของเสาไฟ

2) Line feature (เส้น) เป็นจุดของชุดที่เรียกต่อกัน โดยใช้แทนลักษณะที่เป็นเส้น เช่น แม่น้ำ, ถนน

3) Polygon feature (พื้นที่รอบรูปปิค) เป็นเส้นรอบรูปปิค ใช้แทนลักษณะที่เป็น หรือพื้นที่ เช่น พื้นที่ป่า ขอบเขตการปักกรอง : ประเทศไทย จังหวัด อําเภอ ตำบล

5.1.2 Non graphic หรือ Assrobite Data เป็นข้อมูลของคุณลักษณะต่างๆ ของ feature เช่น ชื่อถนน ความกว้างของถนน

5.2 ส่วนประกอบของระบบ GIS มีดังนี้

5.2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hard ware) : คอมพิวเตอร์ใช้เก็บประมวลผลและแสดงผลข้อมูลแผนที่

5.2.2 ซอฟต์แวร์ (GIS Soft ware) คุณภาพดีต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คือ สามารถสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่เป็น graphic และ attribute สามารถเพิ่มเติม แก้ไขข้อมูล และเรียกดึง ข้อมูลมาใช้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผลข้อมูล ในรูปที่เข้าใจได้ง่าย เช่น รายงาน ตาราง หรือ แผนที่

5.2.3 ข้อมูลนำเข้า (Data) ข้อมูลเหล่านี้อาจอยู่ในรูปของแผนที่ เอก (Digital Map Data) หรือ ได้จากข้อมูลหรือไฟล์ (file) จากงานสำรวจภาคสนาม (ground survey) หรือข้อมูลนี้ได้จาก โปรแกรมอื่น รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ

5.2.4 ขั้นตอนการทำงาน (procedure) ประกอบด้วย ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล นำเข้า แก้ไข วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูล

5.2.5 บุคลากร (Staff และ Expertise) จะต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ในระบบ GIS

5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลใน GIS แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

5.3.1. Manual Approach เป็นการนำข้อมูลในรูปแผนที่หรือลายเส้นต่างๆถ่ายลงบนแผ่นใส แล้วนำมาซ้อนทับกัน ที่เรียกว่า “overlay techniques” ในแต่ละปัจจัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ แต่วิธีการนี้มีข้อจำกัด ในเรื่องของจำนวนแผ่นใสที่จะนำมาซ้อนทับกัน ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถในการวิเคราะห์ด้วยสายตา (Eye Interpretation) จะกระทำได้ในจำนวนของแผ่นใสที่ค่อนข้างจำกัด และจำเป็นต้องใช้เนื้อที่และวัสดุในการเก็บ ข้อมูลค่อนข้างมาก

5.3.2. Computer Assisted Approach เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตัวเลขหรือดิจิตอล (digital) โดยการเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูลแผนที่หรือลายเส้นให้อยู่ในรูปของตัวเลขแล้วทำการซ้อนทับกัน โดยการนำหลักคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์เข้ามาช่วย วิธีการนี้จะช่วยให้ลดเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลลงและสามารถเรียกแสดงหรือทำการวิเคราะห์ได้โดยง่าย

หัวใจที่สำคัญของ GIS คือ ข้อมูลด้านเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งจะถูกนำมาใช้ระบบด้วยการแปลงให้อยู่ในรูปของ Vector โดยเครื่องมือนำเข้า Digitizer ซึ่งข้อมูลจะมีความสัมพันธ์กันในเชิงตัวแหน่ง เช่นเดียวกับที่อยู่ในแผนที่ การจัดเก็บข้อมูลในลักษณะ Vector มีข้อดีในเรื่องการประยุกต์เนื้อที่การจัดเก็บ และการขยายภาพให้ใหญ่บันจากภาพโดยบังແ！！

แสดงความคอมพิวเตอร์化 เมื่อต้องการทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพื้นที่สามารถออกแบบการจัดเก็บตามประ โยชน์การใช้สอย โดยแบ่งเป็นชั้น (Layer) ต่างๆ เช่น ถนน, แม่น้ำ, ลักษณะชั้นดิน, ลักษณะชั้นบรรยายกาศ ฯลฯ เมื่อต้องการทำการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ใช้สามารถที่จะเลือกข้อมูลเชิงพื้นที่ชั้นต่างๆ ที่ต้องการมาซ้อนทับกัน (Overlay) โดยกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการเข้าไปในระบบ GIS จะแสดงพื้นที่หรือจุดที่ตั้งของสถานที่ที่ผู้ใช้ต้องการบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งจะแสดงด้วยความเข้มของสีที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย นอกจาก GIS จะจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น แผนที่แสดงการใช้ที่ดิน ฯลฯ แล้วระบบยังสามารถจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงพื้นที่ โดยให้มีความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลแสดงคุณลักษณะต่างๆ (Attribute Data) เช่น ข้อมูลด้านประชากร เป็นต้น ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในรูปฐานข้อมูลเดียว (Relational Database) ทำให้การจัดเก็บข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน และง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูล

6. การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis)

กัลยา วนิชย์บัญชา(2546: 328-329) ได้อธิบายเกี่ยวกับหลักการของการวิเคราะห์ความถดถอยแบบโลจิสติกไว้ว่า หลักการของการวิเคราะห์ความถดถอยปกติเชิงชั้นนี้ ตัวแปรตามจะเป็นตัวแปรเชิงปริมาณในขณะที่ตัวแปรอิสระจะเป็นตัวแปรเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียว หรืออาจมีตัวแปรบางตัวเป็นตัวแปรเชิงปริมาณและตัวแปรบางตัวเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม จะต้องใช้เทคนิคการวิเคราะห์จำแนกกลุ่มหรือการวิเคราะห์ความถดถอยแบบโลจิสติก ทั้งการวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม และโลจิสติก ยังคงมีวัตถุประสงค์และแนวคิดเหมือนกับการวิเคราะห์ความถดถอยแบบปกติ คือ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระ และนำสมการความถดถอยที่ได้ไปประยุกต์หรือพยากรณ์ตัวแปรตาม เมื่อกำหนດค่าตัวแปรอิสระ กรณีที่ตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท Binary Logistic และ Multinomial Logistic แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเรื่องของ Binary Logistic เพียงอย่างเดียว

Binary Logistic จะใช้เมื่อตัวแปรตาม Y เป็นตัวแปรเชิงกลุ่มที่มีค่าได้เพียง 2 ค่า (dichotomous Variable) เช่น

$$Y = \begin{cases} 1 & \text{ถ้าคนไข้เป็นโรคหัวใจ} \\ 0 & \text{ถ้าคนไข้ไม่เป็นโรคหัวใจ} \end{cases}$$

โดยพิจารณาจากตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ เช่น อายุ การออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ ระดับคลอเรสต์โอลส์ เป็นต้น

6.1 เงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก

การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก จะมีเงื่อนไขน้อยกว่าการวิเคราะห์ความถดถอยแบบปกติ แต่อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก ก็ยังมีเงื่อนไขหลายข้อ (กัลยา วนิชย์บัญชา 2546: 330 - 331) ดังนี้

6.1.1 ตัวแปรอิสระ อาจจะเป็นข้อมูลชนิด Dichotomous(มีได้ 2 ค่า) หรือเป็นสเกล อันตรภาค

6.1.2 ค่าคาดหวังของค่าคาดคะอ่อนเป็นศูนย์

6.1.3 e_i และ e_j เป็นอิสระกัน

6.1.4 e_t และ e_x เป็นอิสระกัน

6.1.5 ตัวแปรอิสระไม่รวมมีความสัมพันธ์กัน หรือไม่รวมเกิดปัญหา Multicollinearity

6.1.6 ค่าคาดคะเนอื่อนมีการแยกແ xen แบบปกติ (สำหรับตัวแปรอิสระเป็นสเกลอันตรภาค)

6.1.7 ค่าแปรปรวนของค่าคาดคะเนอื่อนคงที่(สำหรับตัวแปรอิสระเป็นสเกลอันตรภาค)

6.2 ขั้นตอนของการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก

สำหรับขั้นตอนของการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบปกติ โดยมีขั้นตอน (ก้าวย่างๆ) ดังนี้

ขั้นที่ 1 : เลือกตัวแปรอิสระที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม (โอกาสที่เหตุการณ์จะเกิด) โดยที่ตัวแปรอิสระอาจมีมากกว่า 1 ตัวก็ได้

ขั้นที่ 2 : ตรวจสอบหาค่าที่ผิดปกติของตัวแปรอิสระแต่ละตัว

ขั้นที่ 3 : สร้างสมการ Logistic Response Function แล้วตรวจสอบความถูกต้อง หมายรวมของสมการ โดยพิจารณาจากค่า pseudo R² (การวิเคราะห์ความถดถอยแบบปกติ พิจารณาจากค่า R²) และค่า Wald Statistics

ขั้นที่ 4 : ตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยโลจิสติก

7. การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) (สุชาติ ประศิทธิรัฐสินธุ 2537: 197-208)

การวิเคราะห์องค์ประกอบ เป็นวิธีการที่จะอธิบายข้อมูลให้ง่ายขึ้นด้วยการลดจำนวนตัวแปรให้น้อยลง โดยการพยายามหาโครงสร้างตัวประกอบจำนวนน้อย ๆ ที่จะแทนตัวแปรจำนวนมาก ๆ การลดจำนวนตัวแปรให้น้อยลง ทำได้โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือความร่วมกัน (Communality) ระหว่างตัวแปรเป็นฐานในการเปลี่ยนสภาพตัวแปรหลายตัวให้มารวมกัน เป็นปัจจัยไม่กี่ปัจจัย แต่ละปัจจัยจะประกอบด้วยตัวแปรหลายตัวที่มีความร่วมกันสูง ในการเปลี่ยนสภาพตัวแปรให้เป็นปัจจัยจะต้องพยายามให้ปัจจัยที่สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรให้ได้มากที่สุด สมมุติว่ามีตัวแปร 20 ตัวทchnik การวิเคราะห์ปัจจัยอาจแยกปัจจัยได้ 4 ปัจจัย ปัจจัยทั้ง 4 นี้ ควรที่จะสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรทั้ง 20 ตัวที่ได้ให้มากที่สุด เช่น ร้อยละ 60 จีนไป หากผู้วิจัยต้องการนำปัจจัยทั้ง 4 ไปใช้แทนตัวแปรทั้งหมด แต่ถ้าหากต้องการศึกษาการรวมกลุ่มของตัวแปรเป็นปัจจัย ก็ไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องอธิบายได้กีเปอร์เซ็นของการผันแปรทั้งหมด

ตัวแปร 20 ตัวนี้ เป็นตัวแปรที่ถูกแปลงค่าเป็นค่ามาตรฐาน คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 และค่าการผันแปรเท่ากับ 1 (ซึ่งทำได้โดยการหาค่าเฉลี่ยของตัวแปรแต่ละตัวแล้วนำเอาค่าเฉลี่ยนั้นมาลบออกจากค่าจริงแล้วหารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) การผันแปรรวมทั้งหมดของตัวแปร 20 ตัวนี้ คือค่าไอกีน (Eigen value) ซึ่งเท่ากับค่าผันแปรรวมทั้งหมดของตัวแปรรวมกันคือเท่ากับ 20 ถ้าปัจจัยทั้ง 4 ที่สักดิ้ได้สามารถอธิบายตัวแปรทั้งหมดได้ครบถ้วน ก็หมายความว่าปัจจัยทั้ง 4 นี้ อธิบายค่าการผันแปรของตัวแปรทั้งหมดได้ 20 ค่าไอกีน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติปัจจัยที่สักดิ้ได้จาก การวิเคราะห์อาจจะมีหลายปัจจัยหรือเท่ากับจำนวนตัวแปรจึงจะสามารถอธิบายการผันแปรได้ครบ ดังนั้น ในบางครั้งเพื่อความประหับและความสะดวกสบายแก่การจัดการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจะไม่ใช่ทุกปัจจัยที่รวมกันแล้วอธิบายการผันแปรของตัวแปรได้หมดทุกตัวคือ อาจจะเลือกใช้เพียง 3 – 4 ปัจจัย หรือน้อยกว่านั้นที่สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรได้มากเพียงพอ (เช่น 60% หรือมากกว่านั้น) หรืออย่างน้อยที่สุดหนึ่งปัจจัยต้องอธิบายได้ไม่น้อยกว่า 1 ไอกีน(หรือ 1 ค่าการผันแปร) การที่เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยสามารถหาปัจจัยเพียงไม่กี่ปัจจัยมาแทน (หรือมาอธิบายการผันแปรของ) ตัวแปรจำนวนมากได้ ทำให้ผู้วิจัยสามารถที่จะนำปัจจัยเพียงไม่กี่ปัจจัยไปใช้ได้สะดวกมากกว่าใช้ตัวแปรชุดเดิมซึ่งมีจำนวนมาก นอกจากนั้นแล้วเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติบางวิธี เช่น การวิเคราะห์ด้วยเมื่อนำตัวแปรจำนวนมากมาใช้ในการวิเคราะห์มักจะก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity Problems) แต่หากนำตัวแปรเหล่านี้มาร่วมกันเหลือเพียงไม่กี่ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน (เช่น ใช้วิธีสักดิ้แบบองค์ประกอบและหมุนปัจจัยแบบบุนนาค) จึงทำให้สามารถใช้ปัจจัยเหล่านี้แทนตัวแปรทั้งหมดในการวิเคราะห์ด้วยได้ในการวิเคราะห์ที่ใช้ตัวแปรที่มีส่วนที่มีความร่วมกัน (Communality) สูงรวมกันเป็นปัจจัยเดียว กัน ทำให้ปัจจัยแต่ละปัจจัยมีความหมายมากขึ้นอยู่กับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของตัวแปรเหล่านี้ที่มาร่วมเป็นปัจจัยเดียว

7.1 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ปัจจัยหรือองค์ประกอบ

การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ปัจจัย จากการตัดสินใจของผู้ใช้งาน จึงทำให้มีผู้นำเทคนิคการวิเคราะห์ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

7.1.1 เพื่อศึกษาการรวมกลุ่มของตัวแปร

7.1.2 เพื่อกำหนดน้ำหนักเชิงสัมพัทธ์ของตัวแปรที่นำมาใช้ในการสร้างมาตรฐานวัดประกอบ (Composite Measure)

7.1.3 เพื่อแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน เมื่อใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติที่มีข้อจำกัด ห้ามนิ่งให้ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันมาก

7.1.4 เพื่อยืนยันความถูกต้องของแบบแผนการให้น้ำหนักของตัวแปรที่นำมาสร้างมาตรฐาน

7.2 ขั้นตอนของการวิเคราะห์ปัจจัยหรือองค์ประกอบ

การวิเคราะห์องค์ประกอบมีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้

7.2.1 รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล

7.2.2 จัดทำตารางเมตริกซ์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

7.2.3 การสกัดองค์ประกอบ โดยใช้โมเดลองค์ประกอบหลัก (Component Factor Model) ซึ่งเป็นการพยายามหาองค์ประกอบของตัวแปรที่มีอยู่โดยไม่คำนึงถึงส่วนที่ว่าด้วยความแปรปรวนร่วมหรือความแปรปรวนเฉพาะ มีวิธีการสกัดองค์ประกอบ 2 วิธีคือ วิธี Principal Components Analysis และ Principal Axis Factoring

7.2.4 การหมุนแกนเพื่อศึกษาความหมายขององค์ประกอบได้ชัดเจนมากขึ้น

7.2.5 การแปลความหมายขององค์ประกอบหลังการหมุนแกน

8. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดระยอง(ฐานข้อมูลจังหวัดระยอง : <http://www.rayong.go.th>, วันที่ค้นข้อมูล: 28 เมษายน พ.ศ. 2548)

8.1 ขนาดและที่ตั้ง

จังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 2,220,000 ไร่ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 12 -13 องศาเหนือ และเส้นแบ่งที่ 101 - 102 องศาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 179 กิโลเมตร

8.2 ອາຄາເບຕ

ทิศเหนือ	ติดต่อกับเขตอำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง และอำเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ทิศใต้	ติดต่อฝั่งทะเลวะป്രะมาณ 100 กิโลเมตร ของอ่าวไทย
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับเขตอำเภอนาขายาอาม และ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัด ชลบุรี
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับเขตอำเภอสัตหีบ และ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

8.3 ลักษณะภูมิประเทศ

จังหวัดระยอง ประกอบด้วย ที่ราชบัณฑิการทันสมของตะกอนบริเวณแองค์มน้ำ ระยะ และที่ลาดลับเนินเขาและภูเขา มีลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นสูงต่ำลับกัน ไป รวมกับพื้นที่ ทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาระมาทางทิศตะวันออก ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,035 เมตร และทิว เขาที่อยู่ปะรณาณ กึ่งกลางของตัวจังหวัด เป็นแนวยาวจากอำเภอเมืองขึ้นไปทางเหนือนอนสุดเขต จังหวัด เป็นเนินเขาที่เตี้ยกว่าคือ เขาบุนอิน เขาจอมแห เขาวงช้าง ในเขตอำเภอบ้านค่าย และเขา ท่ากุด เขายาดใหญ่ เขาระเก้าครัว ในเขตอำเภอเมืองระยอง มีแม่น้ำสำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำระยอง ยาวประมาณ 50 กิโลเมตร ไหลผ่านห้องที่อำเภอปลวกแดง อำเภอบ้านค่าย อำเภอเมือง ระยอง ไปลดลงสู่ท่าเรือที่ตำบลปากน้ำ อ้ำเงาเมืองระยอง และแม่น้ำประสาร ยาวประมาณ 25 กิโลเมตร มีต้นกำเนิดจากทิวเขาในจังหวัดจันทบุรี ไหลผ่านห้องที่ของกิ่งอำเภอเขาระมา อ้ำเงา แกลง ลงสู่ท่าเรือที่ตำบลปากน้ำประสาร อ้ำเงาแกลง

8.4 ផែនកម្មជាក្រុមិតអាកាស

มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนลมทะเลพัดผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัด
บริเวณชายฝั่งทะเลเย็นสบายในฤดูฝนจะมีฝนตกลงกระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกปี
ในปี 2545 ที่ผ่านมา มีฝนตก 121 วัน ปริมาณฝนตกล้วนรวมได้ 1,145.8 มิลลิเมตร และอุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดปีประมาณ 29.5 องศา เชลเซียล โดยมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายนวัดได้ 38.7
องศาเชลเซียล และอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนมกราคม วัดได้ 17.8 องศาเชลเซียล

8.5 การปกร่อง

จังหวัดระยอง แบ่งออกเป็น 6 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ จำนวน ตำบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล ชุมชน ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ขนาดพื้นที่ จำนวนตำบล หมู่บ้าน อบต. เทศบาล ชุมชน จำแนกรายอำเภอ/กิ่งอำเภอ จังหวัดระยอง

อำเภอ	เนื้อที่/ตร.กม.	ตำบล	หมู่บ้าน	อบต.	เทศบาล	ชุมชน	ของพื้นที่	ร้อยละ
เมือง	514.547	15(4)*	83	11	4	43	14.486	
แกลง	788.463	15	145	15	5	8	22.198	
บ้านค่าย	489.601	7	66	7	1	-	13.784	
ป่าลวกแดง	618.341	6	34	6	2	-	17.408	
บ้านฉาง	238.372	3	22	3	2	-	6.711	
วังจันทร์	395.252	4	28	4	1	-	11.128	
กิ่งอ.เข้าชะเม่า	269.950	4	29	4	-	-	7.600	
กิ่งอ.นิคมพัฒนา	237.474	4	30	4	1	-	6.686	
รวม	3,552.000	54(58)	437	54	16	51	100	

ที่มา : ที่ทำการปกร่องจังหวัดของ ข้อมูล ณ สิงหาคม 2546

หมายเหตุ (4)* เป็นตำบลที่อยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด ได้แก่ ตำบลท่าประคุ่ ตำบลปากน้ำ ตำบลนาตาพุด ตำบลห้วยโน้ม

8.6 การเมืองระดับท้องถิ่น

มีสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 30 คน แบ่งเป็น 30 เขตเลือกตั้ง ได้แก่

อำเภอเมือง	แบ่งเป็น	11	เขต
อำเภอแกลง	แบ่งเป็น	7	เขต
อำเภอบ้านค่าย	แบ่งเป็น	3	เขต
อำเภอป่าลวกแดง	แบ่งเป็น	2	เขต

อำเภอเมืองชลบุรี	แบ่งเป็น	3	เขต
อำเภอเมืองจันทบุรี	แบ่งเป็น	1	เขต
อำเภอเมืองเขากบทาม	แบ่งเป็น	1	เขต
อำเภอเมืองศรีราชา	แบ่งเป็น	2	เขต

มีจำนวนสมาชิกสถาบันทางบาล ดังนี้

1. เทศบาลนครมี 1 แห่ง คือ เทศบาลนครระยอง แบ่งเป็น 4 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสถาบันทางบาล ทั้งหมด 24 คน
2. เทศบาลเมือง มี 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองมหาตาพุด แบ่งเป็น 3 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสถาบันทางบาล ทั้งหมด 18 คน
3. เทศบาลตำบลมีทั้งหมด 14 แห่ง ในแต่ละแห่งแบ่งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสถาบันทางบาล 12 คน

มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

จังหวัดระยองมีองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 54 แห่ง โดยถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง หมู่บ้านละ 2 คน มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสิ้น 406 คน

8.7 ประชากร

เชื่อกันว่าในสมัยโบราณประชากรในจังหวัดระยองมีชาวชองเป็นชาวพื้นเมืองป้าจุบันได้ผสานกลมกลืนกับหมู่บ้านแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2546 มีประชากรทั้งสิ้น 548,657 คน เป็นชาย 273,738 คน และหญิง 274,919 คน อัตราความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ 154.46 คน ต่อตารางกิโลเมตร ดังรายละเอียดในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ข้อมูลประชากรและจำนวนบ้าน ในจังหวัดระยอง

รายชื่อ/อำเภอ/เทศบาล	ชาย	หญิง	รวม	จำนวนบ้าน
อำเภอเมืองระยอง	45,808	44,104	89,912	36,356
เทศบาลนครระยอง	28,119	29,028	57,147	23,374
เทศบาลเมืองนาบตาพุด	18,594	17,934	36,528	21,967
เทศบาลตำบลเพ	7,460	7,659	15,119	8,048
เทศบาลตำบลแกลงกระเจด	3,082	3,252	6,334	1,940
รวมอำเภอเมืองระยอง	103,063	101,977	205,040	91,685
อำเภอแกลง	37,513	38,632	76,145	23,887
เทศบาลตำบลเมืองแกลง	8,868	9,500	18,368	7,699
เทศบาลตำบลสุนทรภู่	6,781	7,208	13,989	5,224
เทศบาลตำบลปากน้ำประเสริฐ	2,723	2,892	5,615	1,527
เทศบาลตำบลลุงควายกิน	3,691	3,848	7,539	2,429
เทศบาลตำบลกองดิน	2,571	2,627	5,198	1,206
รวมอำเภอแกลง	62,147	64,707	126,854	41,972
อำเภอบ้านค่าย	27,634	28,608	56,242	16,888
เทศบาลบ้านค่าย	1,490	1,588	3,078	1,066
รวมอำเภอบ้านค่าย	29,124	30,196	59,320	17,954
อำเภอป่าลวกแดง	15,192	14,947	30,139	11,192
เทศบาลตำบลบ้านป่าลวกแดง	1,318	1,302	2,620	1,256
เทศบาลตำบลจอมพลเข้าพระยา	893	915	1,808	416
รวมอำเภอป่าลวกแดง	17,403	17,164	34,567	12,864
อำเภอบ้านฉาง	11,263	9,825	21,088	6,082
เทศบาลตำบลบ้านฉาง	9,449	9,783	19,232	9,931
เทศบาลตำบลสำนักห้อน	4,215	4,312	8,527	2,462
รวมอำเภอบ้านฉาง	24,927	23,920	48,847	18,475

ตารางที่ 6 ข้อมูลประชากรและจำนวนบ้าน ในจังหวัดระยอง (ต่อ)

รายชื่อ/อำเภอ/เทศบาล	ชาย	หญิง	รวม	จำนวนบ้าน
อำเภอวังจันทร์	10,276	10,228	20,504	6,589
เทศบาลตำบลดอนแสง	1,649	1,740	3,389	1,219
รวมอำเภอวังจันทร์	11,925	11,968	23,893	7,808
กิ่งอำเภอเขาชะมา	10,944	10,616	21,560	6,831
รวมกิ่งอำเภอเขาชะมา	10,944	10,616	21,560	6,831
กิ่งอำเภอโนนกุมพัฒนา	11,916	12,057	23,973	8,291
เทศบาลตำบลโนนกุมพัฒนา	2,289	2,314	4,603	2,270
รวมกิ่งอำเภอโนนกุมพัฒนา	14,205	14,371	28,576	10,561
รวมทั้งสิ้น	273,738	274,919	548,657	208,150

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2546

8.8 การนับถือศาสนา

ประชาชนในจังหวัดระยอง ส่วนใหญ่ร้อยละ 98.88 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ตามลำดับ

8.9 ประเพณีวัฒนธรรม

จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จึงมีพิธีกรรมทางศาสนา และประเพณีจะ คล้ายคลึงกันกับชาวพุทธในจังหวัดอื่น ๆ วัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงมีอยู่ แต่ชาวพื้นเมืองยังมีการผูก สาเนียงภาษาท้องถิ่นและมีการละเล่นที่เป็นพื้นเมืองเดิม คือ หนังใหญ่รัวบ้านดอน และเพลงอ้ายเปี๊ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขากระโคน

8.10 การสาธารณสุข

การสาธารณสุขของจังหวัดระยอง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการรักษาพยาบาล และการ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ตารางที่ 7 จำนวนสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดระยอง

ลำดับ	สถานบริการ สาธารณสุข	ประเภท	หน่วย	ปี 2543	ปี 2544	ปี 2545
1	โรงพยาบาล	โรงพยาบาลศูนย์	แห่ง	1	1	1
		เตียง		525	550	563
		โรงพยาบาลชุมชน	แห่ง	6	6	6
		เตียง		330	360	360
		โรงพยาบาลเอกชน	แห่ง	9	7	7
		เตียง		573	297	297
		รวม	แห่ง	16	14	14
		เตียง		1428	1207	1220
		อัตราเตียงต่อประชากร	แห่ง : คน	1:364	1:437	1:443
2	สถานีอนามัย	ขนาดใหญ่	แห่ง	12	12	12
		ทั่วไป	แห่ง	82	82	82
		รวม	แห่ง	94	94	94
		อัตราต่อประชากร	แห่ง : คน	1:5529	1:5622	1:5752

8.11 วิสัยทัศน์ (Vision) และประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดระยอง (Strategic Issues)

จังหวัดระยอง ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรม ศูนย์กลางด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดระยองไว้ว่า “มุ่งพัฒนาสู่การเป็นผู้นำ และเป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมและพลังงานของภูมิภาค ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการสร้างมูลค่าเพิ่ม ในสินค้าการเกษตร อันได้แก่ผลไม้หลักของจังหวัด เช่น ทุเรียน มังคุด และ พลิตกัมท์ทางด้านเกษตรแปรรูป อีกทั้งการวางแผนพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ”

8.12 วิสัยทัศน์ด้าน การผังเมืองของจังหวัดระยอง

จากการศึกษาเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดระยอง ให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยชาวระยองครั้งที่ 2 (2547) ได้ข้อมูลดังต่อไปนี้

การวางแผนเมืองบริเวณพื้นที่จังหวัดระยอง (พ.ศ. 2526 – 2548)

การวางแผนเมืองของจังหวัดระยอง ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ให้แก่การประกาศกฎกระทรวงผังเมืองรวมเมืองระยอง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2526) ซึ่งเป็นกฎกระทรวงใช้บังคับ ผังเมืองรวมฉบับแรก ของประเทศไทย นอกจากนี้มีการวางแผนในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด จนถึงระดับตำบล โดยเป็นทั้งผังเมืองที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย และเป็นผังเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาให้กับท้องถิ่น

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 – 2545 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการวางแผนเมืองชั่วโมง เป็นพังที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ออกโดยกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และจะดำเนินการเฉพาะในเขตเทศบาลและชุมชนที่มีความเจริญเกี่ยวเนื่องในพื้นที่ของจังหวัดระยอง โดยในการนำเสนอการวางแผนเมืองรวม ไปแล้วจำนวน ห้าสิบ 5 พัง ในบริเวณชุมชนที่สำคัญ แก่กระถุ่นตามแนวถนนสุขุมวิทบริเวณตอนใต้ของจังหวัดระยอง โดยมีบทบาทและหน้าที่ต่างกัน ได้แก่

1) ผังเมืองรวมเมืองระยอง เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้า การบริการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปโภค ของจังหวัดและพื้นที่โดยรอบ และเป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครองระดับ อำเภอพื้นที่ทั้งหมด 94 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมืองระยอง ประกอบด้วยพื้นที่เทศบาลนครระยอง อบต.เชิงเนิน อบต.นาตาขวัญ อบต.ทับมา อบต.เนินพระ อบต.น้ำตก อบต.บ้านแสง และอำเภอเมืองระยอง ได้แก่ อบต.ตาขันและอบต.หนองตะพาน

2) ผังเมืองรวมชุมชนบ้านเพ เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว และเป็นชุมชนบริการ ในด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว มีพื้นที่ทั้งหมด 32.95 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม พื้นที่บางส่วนของอำเภอเมืองระยอง ได้แก่ เทศบาลตำบลเพ อบต.แกลง และอบต.เพ

3) ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนจังหวัดระยอง มีบทบาทเป็นเมือง อุตสาหกรรมหนักที่บริเวณนาบตาพุด และเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยรองรับแหล่งงานจากภาคอุตสาหกรรมที่บริเวณชุมชนบ้านกลาง พลา พยูน และบริเวณบางส่วนของชุมชนนาบตาพุด ทับมาและเนินพระ มีพื้นที่ทั้งหมด 219 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมือง ระยอง ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนาบตาพุด อบต.เนินพระและอบต.ทับมา สำหรับอำเภอ

บ้านจาง ครอบคลุมครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านจาง บางส่วนของเทศบาลตำบลล้านนาท่อน อบต.บ้านจาง อบต.พลา อบต.นักท่อน และในส่วนของกิ่งอำเภอโนนพัฒนา ได้แก่ พื้นที่บางส่วนของอำเภอมาบข่า

4) ผังเมืองรวมเมืองแกลง มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอุตสาหกรรม ต่อเนื่องจากการเกษตร มีพื้นที่ทั้งหมด 27.30 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอแกลง ได้แก่ เทศบาลเมืองแกลง อบต.ทางเกวียน และอบต.วังหว้า

5) ผังเมืองรวมชุมชนตะพง มีบทบาทเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยว มีพื้นที่ทั้งหมด 34.5 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมืองระยอง ได้แก่ อบต.ตะพง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 – 2547 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้กำหนดแผนงานและโครงการวางแผนผังเมืองรวมพื้นที่เปิดใหม่ของจังหวัดระยองอีก จำนวน 9 ผัง ได้แก่

1) ผังเมืองรวมชุมชนนาบข่าและบ้านค่าย ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลくなบข่ากับ อำเภอโนนพัฒนา และเทศบาลตำบลบ้านค่าย อําเภอบ้ายค่าย

2) ผังเมืองรวมชุมชนสำนักห้อน ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลสำนักห้อน อําเภอบ้านจาง

3) ผังเมืองรวมชุมชนบ้านปลวกแดง ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง อําเภอปลวกแดง

4) ผังเมืองรวมชุมชนกองดินและทุ่งควายกิน ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลกองดินและ เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อําเภอแกลง

5) ผังเมืองรวมชุมชนจอมพลเจ้าพระยา ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลจอมพล เจ้าพระยาอําเภอปลวกแดง

6) ผังเมืองรวมชุมชนชุมแสง ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลชุมแสง อําเภอวังจันทร์

7) ผังเมืองรวมชุมชนสุนทรภู่ ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลสุนทรภู่ อําเภอแกลง

8) ผังเมืองรวมชุมชนแกลงกระเจด ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลกระเจด อําเภอเมือง

9) ผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำประแสง ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำประแสง อําเภอแกลง

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิเคราะห์ชุดเสียง โดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงการเกิดอุบัติภัยราษฎรบนท้องถนนจังหวัดระยอง 23 อันดับแรก ครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินการวิจัยตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รูปแบบการวิจัย
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล

1. รูปแบบการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-experimental Design) ประเภท observational ซึ่งหมายความว่า การวิเคราะห์ชุดเสียงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอดีต ไม่ได้ดำเนินการทดลอง แต่เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่แล้ว โดยใช้เทคนิค GIS และปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงการเกิดอุบัติภัยราษฎรบนท้องถนนจังหวัดระยอง

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

ประชากร หมายถึง ชุดเสียงที่เกิดเหตุอุบัติภัยราษฎรทางถนน และประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งประกอบด้วย ประชาชนที่เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร ผู้เดินทางเท้า

กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ชุดเสียงที่เกิดเหตุอุบัติภัยราษฎรทางถนน และประชากรที่ประสบภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เนพาะที่เกิดบนถนนสายหลัก 3 สาย คือ สาย 3, 344 และสาย 36 รวมทั้งสายรอง สาย 3191 ของจังหวัดระยอง ณ ชุดเสียง 23 อันดับแรก ในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ.2547

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวมข้อมูล

3.1 ขั้นตอนและวิธีการสร้างเครื่องมือและการเก็บรวมข้อมูล

1) ติดต่อประสานงานเพื่อเก็บข้อมูลจุดพิกัดของตำแหน่งอุบัติเหตุฯ สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับและทุกประเภท สถานที่ตั้งมูลนิธิ สถานที่ตั้งสถานีตำรวจนครบาล โอดิการคัดลอกข้อมูลจากแต่ละมูลนิธิ ได้ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาในเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พศ.2546 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดที่รวบรวมได้จำนวน 1,462 ครั้ง มีผู้ประสบเหตุจำนวนทั้งหมด 1,881 คน เสียชีวิต 100 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 8

ในจังหวัดระยองประกอบไปด้วย 6 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ คือ อ.เมือง, อ.แก่ง, อ.บ้านค่าย อ.ป่าลวกแดง, อ.บ้านกลาง, อ.วังจันทร์ กิ่งอำเภอเขาชะเม่า และกิ่งอำเภอโนนคุมพัฒนา มีรายชื่อมูลนิธิ พร้อมพื้นที่รับผิดชอบดังนี้คือ

มูลนิธิสว่างพรกุลธรรมสถาน

มูลนิธิสมาคมพุทธธรรมสังเคราะห์

มูลนิธิสมาคมพุทธศาสนาสตรีสังเคราะห์

มูลนิธิสยามรวมใจ ปูอินทร์

มูลนิธิถูกกัยป่าลวกแดง

มูลนิธิถูกกัยวังจันทร์

มูลนิธิถูกกัยหาดวังปูทิม

พื้นที่รับผิดชอบ อ.เมือง และ อ.บ้านค่าย

พื้นที่รับผิดชอบ อ.บ้านกลาง

พื้นที่รับผิดชอบ อ.แก่ง

พื้นที่รับผิดชอบ อ.บ้านกลาง, กิ่ง อ.โนนคุมพัฒนา,
อ.เมือง

พื้นที่รับผิดชอบ อ.ป่าลวกแดง

พื้นที่รับผิดชอบ อ.วังจันทร์, กิ่ง อ.เขาชะเม่า

พื้นที่รับผิดชอบ เทศบาลมหาบตาพุด

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ชุดเสี่ยง ของการเกิดอุบัติเหตุที่กำหนดไว้ 20 อันดับแรก (เนื่องจากจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ อันดับที่ 19-25 มีจำนวนเท่ากัน จึงนำมาทั้งหมด 25 อันดับ จากแผนเริ่มต้นกำหนดไว้เพียง 20 อันดับ) พบรูดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่สุด 25 อันดับแรกจำแนกตามสถานที่ และเส้นถนนดังรายละเอียดในตารางที่ 8 และ ตารางที่ 9 ดังนี้คือ

ตารางที่ 8 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และเสียชีวิต จำแนกตามเพศ จุดเสี่ยง และสถานที่

จุดเสี่ยง	สถานที่	ที่เกิด	จำนวนครั้ง		จำนวน		จำนวน	
			อุบัติเหตุ	ผู้บาดเจ็บ	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
					รวม	รวม	ชาย	หญิง
สี่แยกหนองสอน	เทศบาลเมือง อ.เมือง	23	17	7	24	2	0	2
แยกศูนย์การค้าสาย 4	เทศบาลเมือง อ.เมือง	19	14	9	23	0	0	0
สี่แยกมาบเตย	ต.ปคลาดแดง อ.ปคลาดแดง	16	7	10	17	4	1	5
สี่แยกไฟแดงชุมแสง	ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์	14	11	4	15	1	0	1
หน้าวัดโขคพิน	ต.เมินพระ อ.เมือง	14	10	9	19	0	0	0
สี่แยกทับมา	ต.ทับมา อ.เมือง	13	13	6	19	0	0	0
หน้าแขวงการทาง	เทศบาลเมือง อ.เมือง	13	12	4	16	1	0	1
แยกบ้านดอนสาย 36	ต.เชียงนิน อ.เมือง	12	13	2	15	1	2	3
สี่แยกไฟแดงบ้านฉาง	ต.พลา อ.บ้านฉาง	12	23	4	27	0	1	1
หน้าโซ่ไฟตี	เทศบาลเมือง อ.เมือง	12	13	2	15	1	0	1
สามแยกประแสง	ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง	11	15	5	20	0	1	1
แยกสะลองอุคิด	เทศบาลเมือง อ.เมือง	10	8	4	12	0	0	0
แยกสหกรณ์	ต.ทางเกวียน อ.แกลง	10	5	10	15	0	1	1
โถงหม้อเปลี่ยน	ต.ทางเกวียน อ.แกลง	9	9	3	12	0	0	0
ปากซอยสองพี่น้อง	ต.สองลิ้ง อ.แกลง	9	10	0	10	0	0	0
สุบุรีวิท								
แยกกระແสนน	ต.กระແสนน อ.แกลง	9	8	4	12	0	0	0
แยกจะหน้าไร่	ต.มะขามคู่ กิ่งนิคม	9	7	3	10	0	0	0
แยกศูนย์การค้าบ้านฉาง	ต.พลา อ.บ้านฉาง	9	12	4	16	0	0	0
ไฟแดงรับแจ้งเหตุ	ต.ทางเกวียน อ.แกลง	8	6	5	11	0	0	0
แยกเนินกระปรง	ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง	8	4	3	7	0	0	0
แยกโพธิ์ทอง	ต.ทางเกวียน อ.แกลง	8	7	6	13	0	0	0
แยกมาบข่า	ต.นาบข่า กิ่งนิคม	8	6	1	7	0	0	0
หน้าศูนย์ฯ หัวย์โป่ง	ต.หัวย์โป่ง อ.เมือง	8	3	3	6	0	0	0

ตารางที่ 8 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และเสียชีวิต จำแนกตามเพศ จุดเสี่ยง และสถานที่ (ต่อ)

จุดเสี่ยง	สถานที่	ที่เกิด	จำนวนครั้ง		จำนวน		จำนวน	
			อุบัติเหตุ	ผู้บาดเจ็บ	ผู้เสียชีวิต	ชาย	หญิง	รวม
หน้าร้าน	เทศบาลเมือง อ.เมือง		8	9	2	11	0	0
ประชาชนปีไทย								
หน้าห้างแหลมทอง	เทศบาลเมือง อ.เมือง		8	6	1	7	0	0
อื่น ๆ (นอกเหนือจาก ถนนสายหลัก รอง และ								
28ฯด)	เรือนชายหาด จ.ระยอง		1,182	1,123	399	1,522	73	11
รวม			1,462	1,371	510	1,881	83	17
								100

ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุ จำแนกตามถนน

ถนน	จำนวน	ร้อยละ
สาย 3	849	58.07
สาย 344	185	12.65
สาย 36	155	10.60
สาย 3191	125	8.55
สาย 3138	105	7.18
สายเลียบหาด	43	2.94

2) สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม และข้อมูลการเกิดอุบัติภัยทาง โดยประยุกต์ให้เหมาะสมกับการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

3) ติดต่อประสานงานกับนักนิธิหรือสถานีสำรวจต่าง ๆ ที่รับผิดชอบการเกิดอุบัติภัย สำรวจทางถนนในจังหวัดของ เพื่อขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบบันทึกในเครื่องมือข้อ 2 โดยขอให้คัดเลือกอาสาสมัครมาจุดเสี่ยงละ 2-3 คน รวม 51 คน มาอบรมเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติภัย

4) ข้อบอกร่างอาสาสมัครจากมูลนิธิฯ โดยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาในเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2546 และผลการวิเคราะห์จุดเดียว ของการเกิดอุบัติเหตุ 25 อันดับแรกให้อาสาสมัครฯ สำรวจตรวจสอบ และผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 51 คน ทราบ เพื่อร่วมลดความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจุดเดียวที่ควรศึกษาเพิ่มเติม และชี้แจงวิธีการใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

จากการบอกร่างและร่วมลดความคิดเห็นอาสาสมัครเก็บข้อมูล ทำให้ได้จุดเดียวเพิ่มเป็น 37 จุด เพื่อเก็บข้อมูล ซึ่งเมื่อสิ้นสุดโครงการจะพิจารณานำเสนอเฉพาะจุดเดียวสำหรับ 20 อันดับแรก ของการเกิดอุบัติเหตุ ปี พ.ศ. 2547 จากผลการประชุมครั้งนี้ มีรายละเอียดมูลนิธิและจุดเดียวที่รับผิดชอบดังนี้คือ

ตารางที่ 10 รายละเอียดมูลนิธิและจุดเดียวที่รับผิดชอบ

มูลนิธิ	จุดเดียวที่รับผิดชอบ
มูลนิธิสว่างกุศลธรรมสถาน รับผิดชอบ 12 จุด คือ	<ol style="list-style-type: none"> สีแยกหน่องสนาม แยกศูนย์การค้า สาย 4 หน้าวัดโขคหิน สีแยกทับมา หน้าแขวงการทาง แยกบ้านดอน สาย 36 ตีแยกไฟแดงบ้านกลาง แยกประตูส์ หน้าร้านประชาธิปไตย หน้าห้างแหลมทอง โค้งตรอกขายชา โค้งสูจิระ

ตารางที่ 10 รายละเอียดมูลนิธิและบุคคลเสี่ยงที่รับผิดชอบ (ต่อ)

มูลนิธิ	บุคคลเสี่ยงที่รับผิดชอบ
มูลนิธิสยามร่วมใจ ปูอินทร์ รับผิดชอบ 5 จุด คือ	<ol style="list-style-type: none"> 1. แยกขาหน้าไร่ 2. แยกมาบข่า 3. หน้าตู้ขายหัวยีโปง 4. แยกหนองบอน 5. ยูเทรีนตลาดน้ำเก้า
มูลนิธิสมาคมพุทธธรรมสังเคราะห์ รับผิดชอบ 3 จุด	<ol style="list-style-type: none"> 1. สี่แยกไฟแดงบ้านกลาง 2. แยกศูนย์การค้าบ้านกลาง 3. แยกเนินกระปรอก
มูลนิธิสมาคมพุทธศาสนาสังเคราะห์ รับผิดชอบ 9 จุด	<ol style="list-style-type: none"> 1. สามแยกประแสร 2. แยกสหกรณ์ 3. โค้งหม้อเปลี้ยน 4. ปากซอยสองพี่น้อง ศูนย์วิทยุ 5. แยกกระแสนน 6. ไฟแดงรับแจ้งเหตุ 7. แยกโพธิ์ทอง 8. โค้งสองสิ้ง 9. โค้งวัดเขาน้อยทอง
มูลนิธิภูมิปัญญาลักษณะ รับผิดชอบ 1 จุด	<ol style="list-style-type: none"> 1. สี่แยกมาบเตย

ตารางที่ 10 รายละเอียดมนุษย์และจุดเด่นที่รับผิดชอบ (ต่อ)

มนุษย์	จุดเด่นที่รับผิดชอบ
มนุษย์ที่ว่างจันทร์ รับผิดชอบ 4 จุด	1. สีแยกไฟแดงชุมแสง 2. แยกป่าญี่ปุ่น 3. แยกตลาดกลาง 4. แยกสหกรณ์ชะแวง
มนุษย์ทางปูชนีย์ รับผิดชอบ 3 จุด	1. สีแยกไฟแดงนานาชาติ 2. แยกหน้าปั้น ปตท. 3. หน้าโรงงาน NYK

5) ให้อาสาสมัครของมนุษย์และอาสาสมัครสื่อข่าวการเกิดอุบัติภัยทาง เก็บรวบรวม ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทุกรายที่เกิดขึ้น ณ 37 จุดเด่นที่ศึกษา แล้วนำข้อมูลและนำเสนอปัญหา อุบัติเหตุวิจัยพิจารณาแก้ไขให้ข้อเสนอแนะเดือนละครั้ง ตลอดระยะเวลา 6 เดือน (พฤษภาคม – ตุลาคม 2547)

6) ผู้วิจัยติดตามเก็บรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้ประชุมกลุ่มเฉพาะ งานได้ ข้อมูลครบถ้วน

3.2 เครื่องมือและส่วนประกอบของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี อุปกรณ์ และแบบบันทึก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ
 - อุปกรณ์ GPS เพื่อใช้ในการวัดจุดพิกัด กล้องถ่ายภาพใช้ในการบันทึกภาพที่เกิดอุบัติเหตุ และสถานที่เกิดเหตุทั้ง 4 ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก เพื่อ ใช้ในการวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล

(2) แบบบันทึก 2 ชุดคือ

ชุดที่ 1 แบบบันทึกการเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่อง GPS ซึ่งประกอบด้วย คำແນ່ງ หลักกิโลเมตร ป้าย และไฟจราจรต่าง ๆ คำແນ່ງຈຸດເກີດເຫຼຸດທີ່ຕັ້ງຂອງສານທີ່ຕ່າງທີ່ເກີຍວ່າຈົບກັບການ ເກີດເຫຼຸດ ປະກອບດ້ວຍ ໂຮງພໜາບາລ ສານືອນາມັນ ສານືຕໍ່າວົງທີ່ອ່ານວ່າຮັບແຈ້ງເຫຼຸດ ມູນຄົນທີ່ ແລະ ລູກ ຮະນາຄບນັດນິນ

ชຸດທີ່ 2 ແບບບັນທຶກການເກີດເຫຼຸດຈາກລາຍງານ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ຊົ່ວໂມງທີ່ເກີຍວ່າຈົບກັບປັ້ງຈັບ ນໍາ ປັ້ງຈັບເອື້ອ ປັ້ງຈັບເສຣີມ ແລະ ການນາດເຈັບທີ່ອ່ານວ່າເສີ່ງວິວິດຂອງຜູ້ປະກອບດ້ວຍ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຊົ່ວໂມງ ເກີຍວ່າກັນ ເພີຍ ແລະ ຂາຍຂອງຜູ້ເກີດເຫຼຸດ ສາພາທ່ວ່າໄປຂອງຄົນ ຂົນຄົນ ລັກນະພິວຈາກລາຍງານ ຮະບົບ ຕັ້ງຢາພໄຈຈາກ ປ້າຍຈາກ ປະເທດຍານພາຫະທີ່ເກີດອຸບັດເຫຼຸດ ສາພາການນັດເຈັບ ຄວາມຮຸນແຮງ ຂອງອຸບັດເຫຼຸດ ສານທີ່ເກີດອຸບັດເຫຼຸດ ເວລາທີ່ເກີດ ເຄື່ອນທີ່ເກີດ ແລະ ກາພສານທີ່ເກີດເຫຼຸດ

4. ວິເຄາະທີ່ຂໍ້ມູນ

ໃນການວິເຄາະທີ່ຂໍ້ມູນຂອງການວິຊຍກັງນີ້ ໃຫ້ໂປຣແກຣມ ArcView version 3.2 ແລະ 8.2 ແລະ SPSS pc⁺ for Windows ວິເຄາະທີ່ຕາມບັນດາຕະຫຼາດ ແລະ ວິທີການດັ່ງນີ້ຄື້ອງ

4.1 ວິເຄາະທີ່ເຊີ້ງພື້ນທີ່ໃນຮູບແບບຂອງ GIS ທີ່ point in polygon, line in polygon, ແລະ polygon on polygon ໂດຍໃຫ້ໂປຣແກຣມ ArcView ເພື່ອວິເຄາະທີ່ແລະ ນໍາເສນອກາພຂອງຈຸດເສີ່ງການເກີດອຸບັດກັບຈາກ

4.2 ສ້າງ buffer ແສດງພື້ນທີ່ເສີ່ງຕ່າງໆ ໂດຍໃຫ້ໂປຣແກຣມ ArcView ເພື່ອຫາແລະ ນໍາເສນອ ສານທີ່ທີ່ອ່ານໄວ້ໃນຮົມ 5 ແລະ 10 ກິໂລມິບຂອງຈຸດເສີ່ງຂອງການເກີດອຸບັດກັບຈາກ

4.3 ວິເຄາະທີ່ຂໍ້ມູນລັກນະພະຂອງປັ້ງຈັບນໍາ ປັ້ງຈັບເອື້ອ ແລະ ປັ້ງຈັບເສຣີມ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງການເກີດອຸບັດກັບຈາກ ໂດຍໃຫ້ສົດຕິ ຈຳນວນ ແລະ ຮ້ອຍລະ

4.4 ວິເຄາະທີ່ປັ້ງຈັບນໍາ ປັ້ງຈັບເອື້ອ ປັ້ງຈັບເສຣີມ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການທໍານາຍຂອງປັ້ງຈັບນໍາ ປັ້ງຈັບເອື້ອ ແລະ ປັ້ງຈັບເສຣີມ ຕ່ອ ຄວາມຮຸນແຮງການເກີດອຸບັດກັບຈາກ ໂດຍໃຫ້ສົດຕິການວິເຄາະທີ່ ອົງກົດປະກອບ (Factor Analysis) ດ້ວຍວິທີການສັກດອກກົດປະກອບຫລັກ (Principle Component Analysis) ໂດຍວິທີການໝູນແກນແນບໃຊ້ຄ່າພັນແປປະສົງສູດ (Varimax with Kaiser Normalization) ແລະ ການວິເຄາະທີ່ການຄດຄອຍໂລຈິສຕິກ (Logistic Regression) ໃຫ້ວິທີການຄັດກອງຕົວແປປເຂົ້າສຳການໂດຍ ວິທີການທົດສອບຂອງຈາລຕີ (Wald test) ເພື່ອນໍາເສນອກາພເສີ່ງສັນພັກທີ່(Odd Ratio) ອຳນາຈໃນການ

ทำนาย ($Nagelkerke R^2$) และร้อยละรวมของการทำนายถูกต้อง (Predicted Classification) ซึ่งก่อนวิเคราะห์ข้อมูลได้ตรวจสอบให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสถิติแต่ละตัว

5. การให้ค่าความหมายคะแนน

ปัจจัยนำ

เพศ ในการวิเคราะห์ข้อมูลกำหนดค่า ดังนี้คือ

1 หมายถึง ในการเกิดเหตุภัยธรรมชาติมีคนขับทั้งเพศหญิงและเพศชาย

0 หมายถึง ในการเกิดเหตุภัยธรรมชาติมีคนขับเพศเดียวกัน

อายุ ในการวิเคราะห์ข้อมูลกำหนดค่า ดังนี้คือ

age1 คือ คนขับอายุน้อยกว่า 20 ปี

1 หมายถึง คนขับอายุน้อยกว่า 20 ปี

0 หมายถึง คนขับช่วงอายุอื่นๆ

age2 คือ คนขับอายุ 20 – 39 ปี

1 หมายถึง คนขับอายุ 20 – 39 ปี

0 หมายถึง คนขับช่วงอายุอื่นๆ

age3 คือ คนขับอายุ 40 - 59 ปี

1 หมายถึง คนขับอายุ 40 - 59 ปี

0 หมายถึง คนขับช่วงอายุอื่นๆ

age4 คือ คนขับอายุ 60 ปี ขึ้นไป

1 หมายถึง คนขับอายุ 60 ปี ขึ้นไป

0 หมายถึง คนขับช่วงอายุอื่นๆ

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ในการวิเคราะห์ข้อมูลกำหนดค่า ดังนี้คือ

beh1 คือ มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องดื่มแล้วขับรถ

1 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องดื่มแล้วขับรถ

0 หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องดื่มแล้วขับรถ

beh2 คือ มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด

1 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด

0 หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด

beh3 คือ มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องแซงในที่คับขัน

1 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องแซงในที่คับขัน

0 หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องแซงในที่คับขัน

beh4 คือ มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องหลบใน

1 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องหลบใน

0 หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องหลบใน

beh5 คือ มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องชนขณะแซง

1 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องชนขณะแซง

0 หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องชนขณะแซง

beh6 คือ มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องรถตัดหน้าในระยะครึ่น

1 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องรถตัดหน้าในระยะครึ่น

0 หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องรถตัดหน้าในระยะครึ่น

beh7 คือ มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องใช้โทรศัพท์ในขณะขับขี่

1 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องใช้โทรศัพท์ในขณะขับขี่

0 หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องใช้โทรศัพท์ในขณะขับขี่

beh8 คือ มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องเบรกແಡก

1 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องเบรกແດก

0 หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องเบรกແດก

beh9 คือ มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่อง คน/สัตว์ตัดหน้า

1 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่อง คน/สัตว์ตัดหน้า

0 หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่อง คน/สัตว์ตัดหน้า

beh10 คือ มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องข้อครอตในขณะมีดไม่จุดไฟ

1 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องข้อครอตในขณะมีดไม่จุดไฟ

0 หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องข้อครอตในขณะมีดไม่จุดไฟ

beh11 คือ มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องตามหลังรถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด

1 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องตามหลังรถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด

0 หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องตามหลังรถคันอื่นในระยะ
กระชั้นชิด

beh12 คือ มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่อง ไม่ให้สัญญาณจอด/ชะลอ/เลี้ยวรถ

1 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่อง ไม่ให้สัญญาณจอด/ชะลอ/เลี้ยวรถ

0 หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่อง ไม่ให้สัญญาณจอด/ชะลอ/เลี้ยวรถ

beh13 คือ มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่อง ฝ่าฝืนเครื่องหมายสัญญาณจราจร

1 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่อง ฝ่าฝืนเครื่องหมายสัญญาณจราจร

0 หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่อง ฝ่าฝืนเครื่องหมายสัญญาณจราจร

ปัจจัยอื่น

ช่วงเวลาเกิดเหตุ ในการวิเคราะห์ข้อมูลกำหนดค่า ดังนี้คือ

time1gr คือ เกิดเหตุในช่วงเวลา 0.00 – 3.59 น.

1 หมายถึง เกิดเหตุในช่วงเวลา 0.00 – 3.59 น.

0 หมายถึง เกิดเหตุในช่วงเวลาอื่นๆ

time2gr คือ เกิดเหตุในช่วงเวลา 4.00 – 7.59 น.

1 หมายถึง เกิดเหตุในช่วงเวลา 4.00 – 7.59 น.

0 หมายถึง เกิดเหตุในช่วงเวลาอื่นๆ

time3gr คือ เกิดเหตุในช่วงเวลา 8.00 – 11.59 น.

1 หมายถึง เกิดเหตุในช่วงเวลา 8.00 – 11.59 น.

0 หมายถึง เกิดเหตุในช่วงเวลาอื่นๆ

time4gr คือ เกิดเหตุในช่วงเวลา 12.00 – 15.59 น.

1 หมายถึง เกิดเหตุในช่วงเวลา 12.00 – 15.59 น.

0 หมายถึง เกิดเหตุในช่วงเวลาอื่นๆ

time5gr คือ เกิดเหตุในช่วงเวลา 16.00 – 19.59 น.

1 หมายถึง เกิดเหตุในช่วงเวลา 16.00 – 19.59 น.

0 หมายถึง เกิดเหตุในช่วงเวลาอื่นๆ

time6gr คือ เกิดเหตุในช่วงเวลา 20.00 – 23.59 น.

1 หมายถึง เกิดเหตุในช่วงเวลา 20.00 – 23.59 น.

0 หมายถึง เกิดเหตุในช่วงเวลาอื่นๆ

วันเกิดเหตุ ในการวิเคราะห์ข้อมูลกำหนดค่า ดังนี้คือ

day1 คือ เกิดเหตุในวันอาทิตย์

1 หมายถึง เกิดเหตุในวันอาทิตย์

0 หมายถึง เกิดเหตุในวันอื่นๆ

day2 คือ เกิดเหตุในวันจันทร์

1 หมายถึง เกิดเหตุในวันจันทร์

0 หมายถึง เกิดเหตุในวันอื่นๆ

day3 คือ เกิดเหตุในวันอังคาร

1 หมายถึง เกิดเหตุในวันอังคาร

0 หมายถึง เกิดเหตุในวันอื่นๆ

day4 คือ เกิดเหตุในวันพุธ

1 หมายถึง เกิดเหตุในวันพุธ

0 หมายถึง เกิดเหตุในวันอื่นๆ

day5 คือ เกิดเหตุในวันพฤหัสบดี

1 หมายถึง เกิดเหตุในวันพฤหัสบดี

0 หมายถึง เกิดเหตุในวันอื่นๆ

day6 คือ เกิดเหตุในวันศุกร์

1 หมายถึง เกิดเหตุในวันศุกร์

0 หมายถึง เกิดเหตุในวันอื่นๆ

day7 คือ เกิดเหตุในวันเสาร์

1 หมายถึง เกิดเหตุในวันเสาร์

0 หมายถึง เกิดเหตุในวันอื่นๆ

เดือนที่เกิดเหตุ ในการวิเคราะห์ข้อมูลกำหนดค่า ดังนี้คือ

month5 คือ เกิดเหตุในเดือนพฤษภาคม

1 หมายถึง เกิดเหตุในเดือนพฤษภาคม

0 หมายถึง เกิดเหตุในเดือนอื่นๆ ที่ศึกษา

month6 คือ เกิดเหตุในเดือนมิถุนายน

1 หมายถึง เกิดเหตุในเดือนมิถุนายน

0 หมายถึง เกิดเหตุในเดือนอื่นๆ ที่ศึกษา

month7 คือ เกิดเหตุในเดือนกรกฎาคม

1 หมายถึง เกิดเหตุในเดือนกรกฎาคม

0 หมายถึง เกิดเหตุในเดือนอื่นๆ ที่ศึกษา

month8 คือ เกิดเหตุในเดือนสิงหาคม

1 หมายถึง เกิดเหตุในเดือนสิงหาคม

0 หมายถึง เกิดเหตุในเดือนอื่นๆ ที่ศึกษา

month9 คือ เกิดเหตุในเดือนกันยายน

1 หมายถึง เกิดเหตุในเดือนกันยายน

0 หมายถึง เกิดเหตุในเดือนอื่นๆ ที่ศึกษา

month10 คือ เกิดเหตุในเดือนตุลาคม

1 หมายถึง เกิดเหตุในเดือนตุลาคม

0 หมายถึง เกิดเหตุในเดือนอื่นๆ ที่ศึกษา

สิ่งแวดล้อมในขณะเกิดเหตุ ในการวิเคราะห์ข้อมูลกำหนดค่า ดังนี้คือ

env1 คือ มีควัน/ฝุ่น

1 หมายถึง มีควัน/ฝุ่น

0 หมายถึง ไม่มีควัน/ฝุ่น

env2 คือ มีหมอก

1 หมายถึง มีหมอก

0 หมายถึง ไม่มีหมอก

env3 คือ มีฝนตก

1 หมายถึง มีฝนตก

0 หมายถึง ไม่มีฝนตก

env4 คือ มีการเผาหญ้า

1 หมายถึง มีการเผาหญ้า

0 หมายถึง ไม่มีการเผาหญ้า

env5 คือ อาคารแจ่มใส

1 หมายถึง อาคารแจ่มใส

0 หมายถึง อาคารไม่แจ่มใส

env6 คือ มีด ไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง

1 หมายถึง มีด ไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง

0 หมายถึง ไม่มีด มีไฟฟ้า/แสงสว่าง

env7 คือ มีไฟฟ้า/แสงสว่าง

1 หมายถึง มีไฟฟ้า/แสงสว่าง

0 หมายถึง ไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง

ลักษณะพิจารณ ในการวิเคราะห์ข้อมูลกำหนดค่า ดังนี้คือ

sm1 คือ พิจารณาเรียน

1 หมายถึง พิจารณาเรียน

0 หมายถึง พิจารณ ไม่เรียน

sm2 คือ พิจารณารุขระ

1 หมายถึง พิจารณารุขระ

0 หมายถึง พิจารณ ไม่รุขระ

sm3 คือ พิจารณ เป็นหลุม เป็นบ่อ

1 หมายถึง พิจารณ เป็นหลุม เป็นบ่อ

0 หมายถึง พิจารณ ไม่เป็นหลุม เป็นบ่อ

wetgr กือ ผิวถนนเปียก

1 หมายถึง ผิวถนนเปียก

0 หมายถึง ผิวถนนแห้ง

bargr กือ มีสิ่งกีดขวางบนผิวถนน

1 หมายถึง มีสิ่งกีดขวาง

0 หมายถึง ไม่มีสิ่งกีดขวาง

ระบบการควบคุมจราจร ใน การวิเคราะห์ข้อมูลกำหนดค่า ดังนี้ กือ

police กือ มีตำรวจจราจร

1 หมายถึง มีตำรวจจราจร

0 หมายถึง ไม่มีตำรวจจราจร

12.1 กือ มีสัญญาณไฟเขียว-ไฟแดง

1 หมายถึง มีสัญญาณไฟเขียว-ไฟแดง

0 หมายถึง ไม่มีสัญญาณไฟเขียว-ไฟแดง

12.2 กือ มีสัญญาณไฟกระพริบ

1 หมายถึง มีสัญญาณไฟกระพริบ

0 หมายถึง ไม่มีสัญญาณไฟกระพริบ

12.3 กือ มีไฟทาง

1 หมายถึง มีไฟทาง

0 หมายถึง ไม่มีไฟทาง

13.1 กือ มีป้ายเครื่องหมายเตือน

1 หมายถึง มีป้ายเครื่องหมายเตือน

0 หมายถึง ไม่มีป้ายเครื่องหมายเตือน

13.2 คือ มีสีสะคุดเตือนบนผิวน้ำ

1 หมายถึง มีสีสะคุดเตือนบนผิวน้ำ

0 หมายถึง ไม่มีสีสะคุดเตือนบนผิวน้ำ

13.3 คือ มีลูกรอบน้ำบนผิวน้ำ

1 หมายถึง มีลูกรอบน้ำบนผิวน้ำ

0 หมายถึง ไม่มีลูกรอบน้ำบนผิวน้ำ

13.4 คือ มีสัญญาณไฟกระพริบเตือนบนผิวน้ำ

1 หมายถึง มีสัญญาณไฟกระพริบเตือนบนผิวน้ำ

0 หมายถึง ไม่มีสัญญาณไฟกระพริบเตือนบนผิวน้ำ

13.5 คือ มีร้าวกันน้ำ

1 หมายถึง มีร้าวกันน้ำ

0 หมายถึง ไม่มีร้าวกันน้ำ

14 คือ มีเส้นแบ่งช่องจราจรและลูกศร

1 หมายถึง มีเส้นแบ่งช่องจราจรและลูกศร

0 หมายถึง ไม่มีเส้นแบ่งช่องจราจรและลูกศร

15 คือ ไม่มีระบบควบคุม

1 หมายถึง ไม่มีระบบควบคุม

0 หมายถึง มีระบบควบคุม

สภาพรถที่ผิดปกติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลกำหนดค่า ดังนี้คือ

c1g0 คือ ไฟหน้า/ไฟเลี้ยว ปิดติดกัน

1 หมายถึง ไฟหน้า/ไฟเลี้ยว ปิดติดกัน

0 หมายถึง อื่นๆ

c1g1 คือ ไฟหน้า/ไฟเลี้ยว ปกติบางครั้น

1 หมายถึง ไฟหน้า/ไฟเลี้ยว ปกติบางครั้น

0 หมายถึง อื่นๆ

c1g2 คือ ไฟหน้า/ไฟเลี้ยว ผิดปกติทุกครั้น

1 หมายถึง ไฟหน้า/ไฟเลี้ยว ผิดปกติทุกครั้น

0 หมายถึง อื่นๆ

c2g0 คือ ไฟท้าย/ไฟเลี้ยว ปกติทุกครั้น

1 หมายถึง ไฟท้าย/ไฟเลี้ยว ปกติทุกครั้น

0 หมายถึง อื่นๆ

c2g1 คือ ไฟท้าย/ไฟเลี้ยว ปกติบางครั้น

1 หมายถึง ไฟท้าย/ไฟเลี้ยว ปกติบางครั้น

0 หมายถึง อื่นๆ

c2g2 คือ ไฟท้าย/ไฟเลี้ยว ผิดปกติทุกครั้น

1 หมายถึง ไฟท้าย/ไฟเลี้ยว ผิดปกติทุกครั้น

0 หมายถึง อื่นๆ

c3g0 คือ กระจกมองข้างปกติทุกครั้น

1 หมายถึง กระจกมองข้างปกติทุกครั้น

0 หมายถึง อื่นๆ

c3g1 คือ กระจกมองข้างปกติบางครั้น

1 หมายถึง กระจกมองข้างปกติบางครั้น

0 หมายถึง อื่นๆ

c3g2 คือ กระบวนการของข้างพิคปิกทุกคัน

1 หมายถึง กระบวนการของข้างพิคปิกทุกคัน

0 หมายถึง อื่นๆ

c4g0 คือ ยางรถมีคอกทุกคัน

1 หมายถึง ยางรถมีคอกทุกคัน

0 หมายถึง อื่นๆ

c4g1 คือ ยางรถมีคอกบางคัน

1 หมายถึง ยางรถมีคอกบางคัน

0 หมายถึง อื่นๆ

c4g2 คือ ยางรถไม่มีคอกทุกคัน

1 หมายถึง ยางรถไม่มีคอกทุกคัน

0 หมายถึง อื่นๆ

c5g0 คือ ยางรถไม่ระเบิดทุกคัน

1 หมายถึง ยางรถไม่ระเบิดทุกคัน

0 หมายถึง อื่นๆ

c5g1 คือ ยางรถไม่ระเบิดบางคัน

1 หมายถึง ยางรถไม่ระเบิดบางคัน

0 หมายถึง อื่นๆ

c5g2 คือ ยางรถระเบิดทุกคัน

1 หมายถึง ยางรถระเบิดทุกคัน

0 หมายถึง อื่นๆ

c6g0 คือ เบรก/คันเร่ง ปกติทุกคัน

1 หมายถึง เบรก/คันเร่ง ปกติทุกคัน

0 หมายถึง อื่นๆ

c6g1 คือ เบรก/คันเร่งชำรุดบางคัน

1 หมายถึง เบรก/คันเร่งชำรุดบางคัน

0 หมายถึง อื่นๆ

c6g2 คือ เบรก/คันเร่งชำรุดทุกคัน

1 หมายถึง เบรก/คันเร่งชำรุดทุกคัน

0 หมายถึง อื่นๆ

prb0 คือ รถไม่มี พรบ. ที่ยังไม่ขาดอายุ ทุกคัน

1 หมายถึง รถไม่มี พรบ. ที่ยังไม่ขาดอายุ ทุกคัน

0 หมายถึง อื่นๆ

prb1 คือ รถมี พรบ. ที่ยังไม่ขาดอายุ บางคัน

1 หมายถึง รถมี พรบ. ที่ยังไม่ขาดอายุ บางคัน

0 หมายถึง อื่นๆ

prb2 คือ รถมี พรบ. ที่ยังไม่ขาดอายุ ทุกคัน

1 หมายถึง รถมี พรบ. ที่ยังไม่ขาดอายุ ทุกคัน

0 หมายถึง อื่นๆ

ความรุนแรงการเกิดอุบัติภัยจราจร

dead คือ ในการเกิดอุบัติภัยจรารมีผู้เสียชีวิต

1 หมายถึง มีผู้เสียชีวิต

0 หมายถึง ไม่มีผู้เสียชีวิต

dinjury คือ ในการเกิดอุบัติภัยราษฎร มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

1 หมายถึง มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

0 หมายถึง ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ปัจจัยนำ เมื่อผ่านการวิเคราะห์ของคู่ประกอบ (ปัจจัย)

beh35 คือ มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องแซงในที่คับขัน/ชนบนถนนแซง

1 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องแซงในที่คับขัน/ชนบนถนนแซง

0 หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องแซงในที่คับขัน/ชนบนถนนแซง

beh111 คือ มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องมาแล้วขับ/ตามหลังรถคันอื่น ในระยะ
กระชั้นชิด

1 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องมาแล้วขับ/ตามหลังรถคันอื่น ใน
ระยะกระชั้นชิด

0 หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องมาแล้วขับ/ตามหลังรถคันอื่น
ในระยะกระชั้นชิด

beh29 คือ มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด / คนหรือ
สัตว์ตัดหน้า

1 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด / คน
หรือสัตว์ตัดหน้า

0 หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด / คน
หรือสัตว์ตัดหน้า

beh712 คือ มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องใช้โทรศัพท์ในขณะขับขี่/ไม่ให้
สัญญาณจอด ชะลอ เลี้ยวรถ

1 หมายถึง มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องใช้โทรศัพท์ในขณะขับขี่/ไม่ให้
สัญญาณจอด ชะลอ เลี้ยวรถ

0 หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องใช้โทรศัพท์ในขณะขับขี่/ไม่ให้
สัญญาณจอด ชะลอ เลี้ยวรถ

ปัจจัยเอื้อ เมื่อผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบ (ปัจจัย)

env35r คือ มีฝนตก/ไม่แจ่มใส

1 หมายถึง มีฝนตก/ไม่แจ่มใส

0 หมายถึง ไม่มีฝนตก/แจ่มใส

env67r คือ มีด ไม่มีไฟฟ้า/ไม่มีแสงสว่าง

1 หมายถึง มีด ไม่มีไฟฟ้า/ไม่มีแสงสว่าง

0 หมายถึง ไม่มีด มีไฟฟ้า/แสงสว่าง

I2.23I3.4 คือ มีไฟกระพริบ/ไฟทาง/สัญญาณไฟกระพริบเตือนบนผิวนน

1 หมายถึง มีไฟกระพริบ/ไฟทาง/สัญญาณไฟกระพริบเตือนบนผิวนน

0 หมายถึง ไม่มีไฟกระพริบ/ไฟทาง/สัญญาณไฟกระพริบเตือนบน
ผิวนน

police12.1 คือ มีตำรวจราชหรือมีไฟเขียวไฟแดง

1 หมายถึง มีตำรวจราชหรือมีไฟเขียวไฟแดง

0 หมายถึง ไม่มีตำรวจราชหรือมีไฟเขียวไฟแดง

I3.1235 คือ มีป้ายเครื่องหมายเตือน/สีสะคุดเตือนบนผิวนน/ลูกราชนาด

บนผิวนน/วางกันถนน

1 หมายถึง มีป้ายเครื่องหมายเตือน/สีสะคุดเตือนบนผิวนน/ลูกราชนาด
บนผิวนน/วางกันถนน

0 หมายถึง ไม่มีป้ายเครื่องหมายเตือน/สีสะคุดเตือนบนผิวนน/ลูกราชนาด
บนผิวนน/วางกันถนน

บทที่ 4

ผลการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์จุดเสี่ยงโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) และปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงการเกิดอุบัติภัยจากรอบนอกถนน ในจังหวัดราชบุรี ซึ่งศึกษาจุดเสี่ยง 23 อันดับแรก ของถนนสายหลักและสายรอง โดยทั้ง 23 จุดดังกล่าวอยู่บนถนน 4 สาย ได้แก่ สาย 3 สาย 36 สาย 344 และสาย 3191 โดยในการศึกษาทั้ง 23 จุดเสี่ยงดังกล่าวจะมีการศึกษาใน 2 ส่วน คือ

1. การวิเคราะห์จุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยจากรอบนอกถนน 23 อันดับแรก โดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)
2. ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงการเกิดอุบัติภัยจากรอบนอกถนน

1. การวิเคราะห์จุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยจากรอบนอกถนน 23 อันดับแรก โดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)

ในการวิเคราะห์จุดเสี่ยงโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) นี้ จะใช้การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การแสดงอาณาเขต (Buffer) โดยมีพิกัดของโรงพยาบาล สถานีอนามัย มูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับอุบัติภัยจากร สถานีตำรวจนครบาล สถานีตำรวจนครบาล ที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ของจุดเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีการนำเสนออุบัติการณ์ของการเกิดอุบัติภัยจากร และประเภทรถที่เกิดอุบัติภัยสูงสุด โดยจะนำเสนอการศึกษาทั้งในภาพรวมของจังหวัดและศึกษาในแต่ละจุดเสี่ยงทั้ง 23 อันดับแรก โดยมีรายละเอียดของการศึกษาดังนี้

1.1 ภาพรวมของจุดเสี่ยงทั้งหมดในจังหวัดระยอง

จากการศึกษาพบว่า สี่แยกนานาชาติเป็นจุดเสี่ยงที่พบอุบัติการณ์สูงที่สุดซึ่งมีอุบัติการณ์ 1.3483 ต่อจำนวนรถที่ผ่านแยกกันต่อวัน รองลงมาคือแยกสหกรณ์มีอุบัติการณ์ 1.2509 ต่อจำนวนรถที่ผ่านแยกกันต่อวัน ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถกระบะ โดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 33.51(123 คัน) รองลงมาคือรถจักรยานยนต์มีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 31.34(115 คัน)

เมื่อวิเคราะห์เชิงพื้นที่โดยใช้อานาเขตราชมี 5 กิโลเมตร พบร่วม สามารถจัดกลุ่มของการเกิดอุบัติภัยได้ 7 กลุ่ม กลุ่มแรกที่อยู่ในรัศมีความกว้างมากที่สุดคือ แยกนานาชาติ แยกนานาชาติเป็นจุดเสี่ยงที่สูงที่สุด รองลงมาเป็น แยกบ้านดอนสาย 36 ยูเทิร์นหน้าปั๊มปตท. หน้าวัดโขดหิน แยกหน่องสนม หน้าห้างแหลมทอง แยกระยะของอุดหนา โซนป่าไม้ หน้าร้านประชาชิปไทย และแยกคุนย์การค้าสาย 4 รองลงมาคือ แยกกระสอบ แยกโพธิ์ทอง สามแยกประಡและโถงหม้อเปลี่ยน แยกสหกรณ์ และไฟแดงรับแจ้งเหตุ ส่วน แยกส่องส่อง โถงวัดเขาบ่อทอง สี่แยกไฟแดงชุมแสง แยกจะหนำไร่ และแยกชุมย์การค้าบ้านจาง จะมีการเกิดเหตุกระจายไม่คานเกียวกัน

สำหรับข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ และประเภทรถที่เกิดอุบัติภัย ของจุดเสี่ยง 23 อันดับแรกในจังหวัดระยอง แสดงดังรูปที่ 1



การเกิดอุบัติภัยธรรมชาติท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง

Attributes of จุดเดี่ยง


NAME	X	Y	จำนวนครั้ง	จำนวนเจ็บ	จำนวนตาย	อัตราภาระ
สีแยกตามเตย	739207	1435348	5	6	0	1.3483
แยกหกร่อง	787546	1413987	14	11	0	1.2509
เคิงรองช่อง	778250	1406416	18	9	1	0.8756
ไฟแตงรับแจ้งเหตุ	788086	1414293	12	11	0	0.7922
แยกโพธิ์ทอง	789592	1414741	17	14	0	0.7768
ให้วยหมอบเปลี่ยน	787141	1415781	11	10	0	0.6539
สีแยกทั้งหมด	743755	1405261	11	10	4	0.4068
แยกกระดงบน	785037	1420836	6	6	0	0.4048
หน้าห้างแหลมทอง	744406	1402829	12	12	0	0.4036
แยกตามสี	736133	1412795	8	7	1	0.3632
แยกศูนย์การค้าม้าน้อย	722996	1407051	10	10	0	0.2883
หน้าเซซีซี	746168	1402782	10	12	0	0.2739
สีแยกไฟแดงชุมแสง	773985	1431182	5	5	1	0.2491
แยกศูนย์การค้าชาย4	747017	1402761	9	5	0	0.2451
สามแยกประดิษฐ์	794808	1414259	5	8	1	0.2354
สีแยกหนองชนก	743415	1402855	9	9	1	0.2306
แยกชุมชนได้รี	726427	1422364	6	0	0	0.2235
แยกม้าน้ำหนองสาม	748884	1404107	6	7	0	0.2130
เคิงวัดเรขานป่าทอง	778695	1406514	5	0	0	0.2085
แยกระยะสั้นคิติ	745926	1402792	7	9	0	0.1730
หน้าวัดโชคชิน	739152	1404136	7	4	0	0.1586
แยกทิ่นฟ้าห้วย ปต.	734323	1406958	6	7	1	0.1442
หน้าร้านปะชาบป่าเตย	746655	1402794	5	5	0	0.1297

Record: 11 | 1 | 1 | Show: All Selected Records (0 out of 23 Selected.) Options ▾

รูปที่ 1 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) จำนวนครั้ง จำนวนเจ็บ จำนวนตาย และ อัตราอุบัติการณ์ของจุดเดี่ยง 23 อันดับแรกในจังหวัดระยอง



รูปที่ 2 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ของจุดเดี่ยง 23 อันดับแรกในจังหวัด
ราชบุรี






รูปที่ 3 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายร่อง อาณาเขต 5 กิโลเมตรจากจุดเดียว และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในแต่ละจุดเสียง 23 จุดที่สำคัญในจังหวัดระยอง

1.2 ลักษณะของอุบัติภัยและหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในแต่ละชุดเสี่ยง 23 ชุดในจังหวัดระยอง

1.2.1 สี่แยกนาบเตย

จากการศึกษาพบว่า จุดเกิดเหตุสี่แยกมาบเตย พนอชชบันดันสาย 3191 เขตตำบลปัวแวง อำเภอปัวแวง ในรัศมี ๕ กิโลเมตรของสี่แยกมาบเตยมี โรงพยาบาลปัวแวง บุณฑิสุกี้ปัวแวง และสถานีตำรวจนครบาลอำเภอปัวแวง ปรากฏจำนวนครึ่งของการเกิดอุบัติภัย ๕ ครึ่งจำนวนรถ ๑๔ คัน มีคนเจ็บ ๖ คน ไม่มีเสียชีวิต โดยมีอุบัติการณ์ ๑.๓๔๘๓ ต่อจำนวนรถที่ผ่านแสงคันต่อวัน ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถกระยะ โดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ ๕๐(๗ คัน) รองลงมาก็คือรถที่มีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ ๑๔.๒๙(๒ คัน)

สำหรับข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทศไทย
เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของสีแยกนาบทะย แสดงดังรูปที่ 4 และ 5



รูปที่ 4 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อุบัติการณ์ ประเกตรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของลักษณะแบบเตยก อำเภอป่าแดด จังหวัดระยอง





รูปที่ 5 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และชาย界 อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงที่แยกมาโดย อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

1.2.2 แยกสหกรณ์

จากการศึกษาพบว่า จุดเกิดเหตุแยกสหกรณ์ พนอยู่บนถนนสาย 3 เขตตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง ในรัศมี 5 กิโลเมตรของแยกสหกรณ์มี โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลธนบุรี คลีนิกแกลง บุณฑิษามาศพุทธศาสนา สงเคราะห์ สถานีอนามัยคลองปูนและสถานีตำรวจนครบาลร่องแกลง รัศมี 10 กิโลเมตรมี สถานีอนามัยกระแสบัน สถานีอนามัยบ้านนา สถานีอนามัยหนองคาน สถานีอนามัยขาดินและป้อมตำรวจนครบาล ปราภูเจ้าบึง จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติภัย 14 ครั้ง จำนวนรถ 30 คัน มีคนเจ็บ 11 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยมีอุบัติการณ์ 1.2509 ต่อจำนวนรถที่ผ่านเสนคันต่อวัน ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์ โดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 40(12 คัน) รองลงมาคือรถกระบะมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 33.33(10 คัน)

สำหรับข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเภทรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของแยกสหกรณ์ แสดงดังรูปที่ 6 และ 7



รูปที่ 6 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อุบัติการณ์ ประเทศาที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของแยกสหกรณ์ อำเภอแก่งCFG จังหวัดราชบุรี




รูปที่ 7 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เดินเข้ามีความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง ในจุดเสี่ยงแยกสหกรณ์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

1.2.3 โถงสองสิ่ง

จากการศึกษาพบว่า จุดเกิดเหตุ โถงสองสิ่ง พบรอยบุบบนถนนสาย 3 เขตตำบล สองสิ่ง อำเภอแกลง ในรัศมี 5 กิโลเมตรของโถงสองสิ่งมี สถานีอนามัยหนองคาน และป้อมตำรวจนคร สองสิ่ง ปราภูจำนวนครึ่งของการเกิดอุบัติภัย 18 ครั้ง จำนวนรถ 21 คัน มีคนเจ็บ 9 คน เสียชีวิต 1 คน โดยมีอุบัติการณ์ 0.8756 ต่อจำนวนรถที่ผ่านและคนต่อวัน ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูง ที่สุดคือรถกระบะ โดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 42.86(9 คัน) รองลงมาคือรถยนต์ส่วนบุคคลมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 19.05(4 คัน)

สำหรับข้อมูลทางค้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเภทรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของโถงสองสิ่ง แสดงดังรูปที่ 8 และ 9

Road Traffic Accident Severity in Rayong Province



รูปที่ 8 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทกทรรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของโถงสองสิ่ง สำเนาแกลง จังหวัดระยอง




รูปที่ 9 ภาพถ่ายดาวเทียม ชี้ประจกอบด้วย เส้นขั้นความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องใน จุดเสี่ยง โค้งสองสีลึง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง


1.2.4 ไฟแดงรับแจ้งเหตุ

จากการศึกษาพบว่า จากการศึกษาพบว่า จุดเกิดเหตุไฟแดงรับแจ้งเหตุ พบอยู่บน ถนนสาย 3 เนตต์ต่ำลทางเกวียน อําเภอแกลง ในรัศมี 5 กิโลเมตรของไฟแดงรับแจ้งเหตุมี โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลธนบุรีแกลง บุณนิชิสมาคมพุทธศาสนา สงเคราะห์ สถานีอนามัย คลองปูน และสถานีตำรวจนครบาลอําเภอแกลง รัศมี 10 กิโลเมตรมี สถานีอนามัยกระแสบัน สถานีอนามัย บ้านนา สถานีอนามัยหนองคาน สถานีอนามัยเขติน และป้อมตำรวจนครบาลบ้านน้ำ ปราภูเข้า จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติภัย 12 ครั้ง จำนวนรถ 30 คัน มีคนเจ็บ 11 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยมีอุบัติการณ์ 0.7922 ต่อจำนวนรถที่ผ่านเสนกันต่อวัน ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์โดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 52.63(10 คัน) รองลงมาคือรถกระบะมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 42.11(8 คัน)

สำหรับข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเภทรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของไฟแดงรับแจ้งเหตุ แสดงดังรูปที่ 10 และ 11



รูปที่ 10 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเภทรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของไฟแดงรับแจ้งเหตุ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง





รูปที่ 11 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นขั้นความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายร่อง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสียง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในจุดเสียงไฟแดงรับแจ้งเหตุ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง


1.2.5 แยกไฟฟ้าทอง

จากการศึกษาพบว่า จุดเกิดเหตุแยกโพธิ์ทอง พนอยู่บนถนนสาย 3 เขตตำบลทาง
เกวียน อำเภอแกลง ในรัศมี 5 กิโลเมตรของแยกโพธิ์ทองมี โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลชันนรี
ศรีแกลง สถานีอนามัยบ้านนา บุณฑิษามาศพุทธศาสตร์สังเคราะห์ สถานีอนามัยคลองปูน และสถานี
ตำรวจภูธรอำเภอแกลง รัศมี 10 กิโลเมตร มี สถานีอนามัยกระแสชน สถานีอนามัยขาดิน สถานี
อนามัยโพธิ์ฐานและป้อมตำรวจนครรัตน์ ปราการเจ้าวนวนครึ่งของการเกิดอุบัติภัย 17 ครึ่ง จำนวนรถ
33 คัน มีคนเจ็บ 14 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยมีอุบัติการณ์ 0.7768 ต่อจำนวนรถที่ผ่านถนนคันต่อวัน
ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถกระบะ โดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 45.45(15 คัน) รองลงมา
คือรถจักรยานยนต์มีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 36.36(12 คัน)

สำหรับข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทศรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของแยกโพธิ์ทอง แสดงดังรูปที่ 12 และ 13



รูปที่ 12 ข้อมูลทางค้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทรอที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของแยกโพธิ์ทอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง




รูปที่ 13 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ของเขตกําแพง ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องใน จุดเสี่ยงแยกโพธิ์ทอง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง


1.2.6 โถงหม้อเปลี่ยน

จากการศึกษาพบว่า จุดเกิดเหตุ โถงหม้อเปลี่ยน พนอยู่บนถนนสาย 344 เขตตำบลทางเกวียน อําเภอแกลง ในรัศมี 5 กิโลเมตรของโถงหม้อเปลี่ยนมี โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลธนบุรีแกลง สถานีอนามัยบ้านนา บ้านนา มูลนิธิสมาคมพุทธศาสดร์สังฆาราม สถานีอนามัยคลองปูน และ สถานีตำรวจนครบาลอําเภอแกลง รัศมี 10 กิโลเมตร มี สถานีอนามัยกระแสนน สถานีอนามัยหนองคาน สถานีอนามัยเขาคิน และป้อมตำรวจนครบาล ปราภูเขามวน ครั้งของการเกิดอุบัติภัย 11 ครั้ง จำนวนรถ 21 คัน มีคนเจ็บ 10 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยมีอุบัติการณ์ 0.6539 ต่อจำนวนรถที่ผ่าน嫌 คันต่อวัน ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถกระบะ โดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 42.86(9 คัน) รองลงมาคือรถจักรยานยนต์มีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 28.57(6 คัน)

สำหรับข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเภทรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของโถงหม้อเปลี่ยน แสดงดังรูปที่ 14 และ 15



รูปที่ 14 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ชุดการณ์ ประเทศรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของโถงหม้อเปลี่ยน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง




รูปที่ 15 ภาพถ่ายความเที่ยม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอุโมงค์ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสียง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในจุดเสียง โถงหม้อเปลี่ยน อุโมงค์แกลง จังหวัดระยอง


1.2.7 สีแยกทั่วไป

จากการศึกษาพบว่า จุดเกิดเหตุสีแยกทับมา พนอยู่บนถนนสาย 36 เขตตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง ในรัศมี 5 กิโลเมตรของสีแยกทับมา มี โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลครุว์ แพทย์ระยอง โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง สถานีอนามัยเนินพระ มูลนิธิสว่างพรกุลธรรมสถาน และสถานีอนามัยทับมา รัศมี 10 กิโลเมตร มี โรงพยาบาลลงกุฎระยอง กองมังคับการตำรวจนครช จังหวัดระยอง สถานีตำรวจนครช ตำบลนาบตาพุด และสถานีตำรวจนครช อำเภอเมืองระยอง ปรากฏจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติภัย 11 ครั้ง จำนวนรถ 21 คัน มีคนเจ็บ 10 คน เสียชีวิต 4 คน โดยมี อุบัติภัยที่ 0.4068 ต่อจำนวนรถที่ผ่านแสงคันต่อวัน ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถ กระบะ โดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 28.57(6 คัน) รองลงมาคือรถชนต่อส่วนนุกคลมีการเกิดอุบัติภัย ร้อยละ 23.81(5 คัน)

สำหรับข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทศไทย
เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของสีแยกทั่วไป แสดงดังรูปที่ 16 และ 17



รูปที่ 16 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทศาดที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของสีแยกระดับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง




รูปที่ 17 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ของเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายร่อง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสียง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องใน
จุดเสียงสีแยกทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


1.2.8 แยกกระແສບນ

จากการศึกษาพบว่าคุณภาพของกระเบื้องแบบ พบอยู่บนถนนสาย 344 เชิงต่ำบ่อกระเบื้องในรัศมี 5 กิโลเมตรของแยกกระเบื้องนี้ สถานีอนามัยกระเบื้อง และป้อมตำรวจกระเบื้อง รัศมี 10 กิโลเมตรมี โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลธนบุรีแกลง สถานีอนามัยบ้านนา มูลนิธิสมาคมพุทธศาสตร์สังเคราะห์ สถานีอนามัยคลองปูน และสถานีตำรวจนครบาลร่องปูน ประกอบด้วยจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติภัย 6 ครั้ง จำนวนรถ 13 คัน มีคนเจ็บ 6 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยมีอุบัติการณ์ 0.4048 ต่อจำนวนรถที่ผ่านແสนคันต่อวัน ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์รถระยะและรถชนต่อจำนวน 23.08(3 คัน)

สำหรับข้อมูลทางค้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทรอที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของแยกกระແบน แสดงดังรูปที่ 18 และ 19



รูปที่ 18 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทศรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของแยกกระแส จำกอแกลง จังหวัดระยอง




รูปที่ 19 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงแยกกระแสน้ำ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดระยอง

1.2.9 หน้าห้างแหลมทอง

จากการศึกษาพบว่า จุดเกิดเหตุหน้าห้างแหลมทอง พบรอยุบบนถนนสาย 3 เขตเทศบาลเมืองระยอง อำเภอเมืองระยอง ในรัศมี 5 กิโลเมตรของหน้าห้างแหลมทอง มี โรงพยาบาล โรงพยาบาลลารุณแพทย์ระยอง โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง สถานีอนามัยเนินพระ สถานีอนามัยทับมา กองบังคับการตำรวจนครรัฐจังหวัดระยอง มูลนิธิสว่างพรกุศลธรรมสถาน และสถานีตำรวจนครรัฐอำเภอเมืองระยอง รัศมี 10 กิโลเมตร มี สถานีตำรวจนครรัฐตำบลนาตาพุด ปรากฏจำนวนครึ่งของ การเกิดอุบัติภัย 12 ครั้ง จำนวนรถ 28 คัน มีคนเจ็บ 12 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยมีอุบัติการณ์ 0.4036 ต่อจำนวนรถที่ผ่านและสนับสนุนต่อวัน ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์ โดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 39.29(11 คัน) รองลงมาคือรถประเภทมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 28.57(8 คัน)

สำหรับข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเภทรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของหน้าห้างแหลมทอง แสดงดังรูปที่ 20 และ 21



รูปที่ 20 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทศาที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของหน้าห้างแม่เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง




รูปที่ 21 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้นิ้นความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายร่อง ถนนเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงหน้าห้างแหลมทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

1.2.10 ແຍກມານຫຼັງ

จากการศึกษาพบว่า จุดเกิดเหตุแยกมาบตาพุดอยู่บนถนนสาย 36 และ 3191 เนต ตำบลนาข่า อำเภอเก่อนิคมพัฒนา ในรัศมี 5 กิโลเมตรของแยกมาบตาพุด มีโรงพยาบาลลุงกูรระยอง รัศมี 10 กิโลเมตรมี โรงพยาบาลตาพุด โรงพยาบาลลุงกูรระยอง พัฒนา สถานีตำรวจนครกึ่งอำเภอเก่อนิคม พัฒนา สถานีตำรวจนครต่ำบลหัวย้อย สถานีตำรวจนครต่ำบลตาพุด มูลนิธิสภาร่วมใจ ปูอินทร์ มูลนิธิคุ้ยภัยหลวงปู่ทิม และป้อมตำรวจนครหัวย้อย ปรากฏจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติภัย 8 ครั้ง จำนวนรถ 13 คัน มีคนเจ็บ 7 คน เสียชีวิต 1 คน โดยมีอุบัติการณ์ 0.3632 ต่อจำนวนรถที่ผ่าน ถนนคันต่อวัน ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถกระะมะ โดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 30.77(4 คัน) รองลงมาคือรถยนต์ส่วนบุคคลมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 23.08(3 คัน)

สำหรับข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทกรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของแยกมาบ่า แสดงดังรูปที่ 22 และ 23



รูปที่ 22 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทรอที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของแยกมาบข่า กิ่งอำเภอพนมพائنا จังหวัดยะลา




รูปที่ 23 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายร่อง ถนนเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสียง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในจุดเสียงแยกมาบ่า อำเภอโนนพัฒนา จังหวัดระยอง


1.2.11 แยกศูนย์การค้าบ้านจาง

จากการศึกษาพบว่า จุดกีดเหตุแยกคูนี้การค้าบ้านชาว พบอญี่ปุ่นคนน้ำเสีย 3 เขต ตำบลพลา อำเภอเมือง ในรัศมี 5 กิโลเมตรของแยกคูนี้การค้าบ้านชาวเมือง โรงพยาบาลบ้านชาว สถานี ตำรวจนครรำนำเงินบ้านชาว บุณฑิสามาคุมพุทธธรรมสงเคราะห์ และตู้ยามบ้านชาว รัศมี 10 กิโลเมตรเมือง โรงพยาบาลบ้านบ้านพลา สถานีอนามัยหนองพยูน สถานีตำรวจนครร์ต่ำบลหัวยิปโปง บุณฑิสามารรวมใจปู่ อินทร์ และป้อมตำรวจนครหัวยิปโปง ปราภกูจันวนครึ่งของการเกิดอุบัติภัย 10 ครั้ง จำนวนรถ 20 คัน มีคนเสียชีวิต 10 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยมีอุบัติการณ์ 0.2883 ต่อจำนวนรถที่ผ่านถนนคันต่อวัน ประเภทรถที่พบเกิด อุบัติภัยสูงที่สุดคือรถกระยะโดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 35(7 คัน) รองลงมาคือรถจักรยานยนต์มีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 30(6 คัน)

สำหรับข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทศไทย เกิดอุบัติกัย และภาคสถานที่จริงของแยกศูนย์การค้าบ้านจาง แสดงดังรูปที่ 24 และ 25



รูปที่ 24 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อุบัติการณ์ ประเทรอที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของแยกสูนย์การค้าบ้านจาง อำเภอบ้านจาง จังหวัดระยอง




รูปที่ 25 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องใน จุดเสี่ยงแยกศูนย์การค้าบ้านจาง ออำเภอบ้านจาง จังหวัดระยอง

1.2.12 หน้าโโซไซตี้

จากการศึกษาพบว่า จุดเกิดเหตุหน้าโโซไซตี้ พนอญบันดันสาย 3 เขตเทศบาล เมืองระยอง ออำเภอเมืองระยอง ในรัศมี 5 กิโลเมตรของหน้าโโซไซตี้ มี โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลร่วมแพทย์ระยอง โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง สถานีอนามัยเนินพระ สถานีอนามัย ทับมา กองบังคับการตำรวจนครบาลจังหวัดระยอง บุณนิธิสว่างพรกุลธรรมสถาน และสถานี ตำรวจนครบาลอำเภอเมืองระยอง ปรากฏจำวนวนครรั้งของการเกิดอุบัติภัย 10 ครั้ง จำนวนรถ 19 คัน มี คนเจ็บ 12 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยมีอุบัติการณ์ 0.2739 ต่อจำนวนรถที่ผ่านเส้นคันต่อวัน ประเภทรถ ที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์ โดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ $57.89(11$ คัน) รองลงมาเป็นรถ กระบวนการคือมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ $31.58(6$ คัน)

สำหรับข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเภทรถที่ เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของหน้าโโซไซตี้ แสดงดังรูปที่ 26 และ 27



รูปที่ 26 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทศากรที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของหน้าโ兆ไชตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง




รูปที่ 27 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชั้นความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงหน้าโซไซตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


1.2.13 สีแยกไฟแดงชุมแสง

จากการศึกษาพบว่า จุดเกิดเหตุสีแยกไฟแดงชุมแสง พบรอยุบวนถนนสาย 344 เนต ตำบลลุมแสง อำเภอวังจันทร์ ในรัศมี 5 กิโลเมตรของสีแยกไฟแดงชุมแสงมี โรงพยาบาลวังจันทร์ สถานีอนามัยวังจันทร์ สถานีตำรวจนครบาลวังจันทร์ มูลนิธิร่วมกตัญญูวังจันทร์ และตู้ยามชุมแสง ปรากฏจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติภัย 5 ครั้ง จำนวนรถ 8 คัน มีคนเจ็บ 5 คน เสียชีวิต 1 คน โดยมีอุบัติการณ์ 0.2491 ต่อจำนวนรถที่ผ่านແສนคันต่อวัน ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถระยะและรถบรรทุกโดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 75 (6 คัน) รองลงมาคือรถจักรยานยนต์และรถพ่วง ซึ่งมีจำนวนเท่ากัน โดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 12.5 (1 คัน)

สำหรับข้อมูลทางค้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเภทรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของสีแยกไฟแดงชุมแสง แสดงดังรูปที่ 28 และ 29



รูปที่ 28 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเกียรติที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของสีแยกไฟแดงชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง




รูปที่ 29 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงที่แยกไฟแดงชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง


1.2.14 แยกศูนย์การค้าสาย 4

จากการศึกษาพบว่า จุดเด่นของจุดเสี่ยงที่แยกศูนย์การค้าสาย 4 บนอยู่บนถนนสาย 3 เขตเทศบาลเมืองระยอง อำเภอเมืองระยอง ในรัศมี 5 กิโลเมตรของแยกศูนย์การค้าสาย 4 มี โรงพยาบาล โรงพยาบาลร่วมแพทย์ระยอง สถานีอนามัยเนินพระ สถานีอนามัยทับมา กองบังคับการตำรวจนครรัฐจังหวัดระยอง บ้านนิธิสว่างพรกุลธรรมสถาน และสถานีตำรวจนครรัฐอำเภอเมืองระยอง รัศมี 10 กิโลเมตรมี โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ปราสาทจำนำวนครรังษีของการเกิดอุบัติภัย 9 ครั้ง จำนวน 17 คัน มีคนเจ็บ 5 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยมีอุบัติการณ์ 0.2451 ต่อจำนวนรถที่ผ่านและ คันต่อวัน ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถยกตู้ส่วนบุคคล โดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 41.18(7 คัน) รองลงมาคือรถจักรยานยนต์มีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 29.41(5 คัน)

สำหรับข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเภทรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่ที่ริบของแยกศูนย์การค้าสาย 4 แสดงดังรูปที่ 30 และ 31



รูปที่ 30 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเภทรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของแยกศูนย์การค้าสาย4 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง





รูปที่ 31 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงแยกศูนย์การชาย4 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


1.2.15 สามแยกประantes

จากการศึกษาพบว่าจากการศึกษาพบว่า จุดเกิดเหตุสามแยกประantes พบรอยุบบันถนนสาย3 เพตดำเนลุ่งควายกิน อ่าเภอแกลง ในรัศมี 5 กิโลเมตรของสามแยกประantes มี โรงพยาบาลแกลง สถานีตำรวจนครบาลอ่าเภอแกลง สถานีอนามัยเขติน และสถานีอนามัยโพธิฐาน รัศมี 10 กิโลเมตรมี โรงพยาบาลชนบุรีแกลง สถานีอนามัยบ้านนา สถานีตำรวจนครบาลน้ำเป็น บุณนิธิสมาคมพุทธศาสนา ศรีสังเคราะห์ สถานีอนามัยคลองปุน และสถานีตำรวจนครบาลปากน้ำประแสร์ ปรากภูจำนวน ครัวของ การเกิดอุบัติภัย 5 ครัว จำนวนรถ 10 คัน มีคนเงื่น 8 คน เสียชีวิต 1 คน โดยมีอุบัติกรณี 0.2354 ต่อจำนวนรถที่ผ่านเสนคันต่อวัน ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์ โดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 50(5 คัน) รองลงมาคือรถกระเบน มีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 40(4 คัน)

สำหรับข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติกรณี ประเภทรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของสามแยกประantes แสดงดังรูปที่ 32 และ 33



รูปที่ 32 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประจวบคีรีขันธ์ที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของสามแยกประดับ อำเภอแก่งลาง จังหวัดระยอง




รูปที่ 33 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงสามแยกประเสริฐ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

1.2.16 สีแยกหนองถนน

จากการศึกษาพบว่า จุดเกิดเหตุสีแยกหนองถนน พบรอยบุบบนถนนสาย 3 เขตตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ในรัศมี 5 กิโลเมตรของสีแยกหนองถนนมี โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลลรุณเทพย์ระยอง โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง สถานีอนามัยเนินพระ สถานีอนามัยทับมา กองบังคับการตำรวจนครบาลจังหวัดระยอง มูลนิธิสว่างพรกุศธรรมสถาน และสถานีตำรวจนครบาลหนองปลาดุก ประจำเมืองระยอง รัศมี 10 กิโลเมตรมี มูลนิธิศักย์หลวงปู่พิม และสถานีตำรวจนครบาลหนองปลาดุก ปรากฏจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติภัย 9 ครั้งจำนวนรถ 16 คัน มีคนเจ็บ 9 คน เสียชีวิต 1 คน โดยมีอุบัติการณ์ 0.2306 ต่อจำนวนรถที่ผ่าน嫌แหน่งคันต่อวัน ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถชนต์ส่วนบุคคล โดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 50(8 คัน) รองลงมาคือรถจักรยานยนต์และรถกระะมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 25(4 คัน)

สำหรับข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเภทรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของสีแยกหนองถนน แสดงดังรูปที่ 34 และ 35



รูปที่ 34 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติเหตุ ประเทรถที่เกิดอุบัติเหตุ และภาพสถานที่จริงของสีแยกหน่องสัน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง




รูปที่ 35 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้น์ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายร่อง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงสีแยกหนองสนม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


1.2.17 แยกชื่อน้ำไว้

จากการศึกษาพบว่า ฤดูเกิดเหตุแยกของหน้าร้อน พบรอยบุนเด็นสาย 36 เขตตำบล
มะขามคู่ กิ่งยำเกอนนิกมพัฒนา ในรัศมี 5 กิโลเมตรของแยกของหน้าร้อน มี สถานีอนามัยมะขามคู่
สถานีอนามัยพนาโนกม ป้อมตำราวงษ์หน้าร้อน และป้อมตำราวงศ์ลาเนลิมพระเกียรติ ปราการ
จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติภัย 6 ครั้ง จำนวนรถ 8 คัน ไม่มีคนเจ็บและไม่มีเสียชีวิต โดยมี
อุบัติการณ์ 0.2235 ต่อจำนวนรถที่ผ่านถนนคันต่อวัน ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถ
กระเบนและรถบรรทุกโดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 37.5(3 คัน) รองลงมาคือรถพ่วงมีการเกิดอุบัติภัย
ร้อยละ 25(2 คัน)

สำหรับข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทเวอร์ท เกิดอุบัติกัย และภาพสถานที่จริงของแยกจะหน้าไร่ แสดงดังรูปที่ 36 และ 37



รูปที่ 36 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทศรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของแยกชนบทนำไปร่วมกับนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง




รูปที่ 37 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสียง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในจุดเสียงแยกชนวน้ำไว้ กิ่งอำเภอ nim พัฒนา จังหวัดระยอง

1.2.18 แยกบ้านดอนสาย 36

จากการศึกษาพบว่า จุดเกิดเหตุแยกบ้านดอนสาย 36 พนอยู่บนถนนสาย 36 เขตตำบลเชิงนิน อำเภอเมืองระยอง ในรัศมี 5 กิโลเมตรของแยกบ้านดอนสาย 36 มี โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง กองบังคับการตำรวจนครรัฐชั้นหัวด้วยของ บุคลนิชิสว่างพรกุลธรรมสถาน และสถานีตำรวจนครรัฐอำเภอเมืองระยอง รัศมี 10 กิโลเมตร มี โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โรงพยาบาลบ้านค่าย สถานีอนามัยเนินพระ สถานีอนามัยทับมา และสถานีตำรวจนครรัฐอำเภอเมืองระยอง ประจำชั้นหัวด้วย จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติภัย 6 ครั้ง จำนวนรถ 9 คัน มีคนเจ็บ 7 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยมีอุบัติการณ์ 0.2130 ต่อจำนวนรถที่ผ่านແສนคันต่อวัน ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์โดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 44.44(4 คัน) รองลงมาคือรถชนต์ส่วนบุคคลมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 33.33(3 คัน)

สำหรับข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทศไทย
เกิดอุบัติกัย และภาพสถานที่จริงของแยกบ้านคอนสาย 36 แสดงดังรูปที่ 38 และ 39

Road Traffic Accident Severity in Rayong Province



รูปที่ 38 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุปัต्तิการณ์ ประเทเวอร์ดที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของแยกบ้านดอนสาย 36 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง




รูปที่ 39 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายร่อง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องใน จุดเสี่ยงแยกนานดินสาย 36 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

1.2.19 โถ่วัดเขาน่อทอง

จากการศึกษาพบว่า จุดเกิดเหตุ โถ่วัดเขาน่อทอง พบร่องรอยบนถนนสาย 3 เขตตำบลสองสิ้ง อำเภอแกลง ในรัศมี 5 กิโลเมตรของโถ่วัดเขาน่อทองมี สถานีอนามัยหนองค่า และป้อมตัวราชสองสิ้ง รัศมี 10 กิโลเมตรมี โรงพยาบาลธนบุรีครีแกลง ปรากภูจำนวนครึ่งของการเกิดอุบัติภัย 5 ครั้ง จำนวนรถ 5 คัน ไม่มีคนเจ็บและไม่มีเสียชีวิต โดยมีอุบัติการณ์ 0.2085 ต่อจำนวนรถที่ผ่านແສນคันต่อวัน ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถกระเบน โดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 60(3 คัน) รองลงมาคือรถชนต์ส่วนบุคคลมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 40(2 คัน)

สำหรับข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเภทรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของโถ่วัดเขาน่อทอง แสดงดังรูปที่ 40 และ 41



รูปที่ 40 ข้อมูลทางค้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทรอที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของ จังหวัดเขาน้อย อําเภอแกลง จังหวัดระยอง




รูปที่ 41 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูงของเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องใน จุดเสี่ยง โถงวัดเขาน้ำอ่อง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง


1.2.20 แยกระยะของอุบัติภัย

จากการศึกษาพบว่า จุดเกิดเหตุแยกระยะของอุบัติภัย พบรอยู่บนถนนสาย 3 เขตเทศบาล เมืองระยอง อำเภอเมืองระยอง ในรัศมี 5 กิโลเมตรของแยกระยะของอุบัติภัยมี โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง สถานีอนามัยเนินพระ สถานีอนามัยห้บนา กองบังคับการตำรวจนครบาลจังหวัดระยอง นูลนิธิสว่างพรกุศลธรรมสถานและสถานีตำรวจนครบาลอำเภอเมืองระยอง ปรากฏจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติภัย 7 ครั้ง จำนวนรถ 12 คัน มีคนเจ็บ 9 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยมีอุบัติการณ์ 0.1730 ต่อจำนวนรถที่ผ่านແ سنคันต่อวัน ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์และกระเบื้องโดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 33.33(4 คัน) รองลงมาคือรถยนต์ส่วนบุคคลมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 25(3 คัน)

สำหรับข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเภทรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของแยกระยะของอุบัติภัย แสดงดังรูปที่ 42 และ 43



รูปที่ 42 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) อุบัติการณ์ ประเกตรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของแยกสะบัดของอคิด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง




รูปที่ 43 ภาพถ่ายความเหยียด ซึ่งประกอบด้วย เส้นชันความสูง ของเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง ถนนเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงแยกระยะของอุบัติ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


1.2.21 หน้าวัดโขดหิน

จากการศึกษาพบว่า จุดเกิดเหตุหน้าวัดโขดพิน พนอยู่บนถนนสาย 3 เขตตำบลโนนเนิน พระ อำเภอเมืองราชบุรี ในรัศมี 5 กิโลเมตรของหน้าวัดโขดพินมี โรงพยาบาลกรุงเทพของ สถานีอนามัยเนินพระ มูลนิธิภักดีหลวงปู่ทิม และสถานีอนามัยทับมา รัศมี 10 กิโลเมตรมี โรงพยาบาลกระยอง โรงพยาบาลลงกุฎาระยอง โรงพยาบาลนาบตาพุด โรงพยาบาลรวมแพทย์ ระยะ 1 กองบังคับการตำรวจนครรัฐรังสิต สถานีตำรวจนครรัฐอำเภอเมืองราชบุรี สถานี ตำรวจนครรัฐตำลตามนาบตาพุด สถานีตำรวจนครรัฐตำลหัวโยง มูลนิธิสว่างพรกุศลธรรมสถาน มูลนิธิ สายารมณ์ใจปูอินทร์ และป้อมตำรวจน้ำหัวโยง ปรากฏจำนวนครึ่งของการเกิดอุบัติภัย 7 ครึ่ง จำนวนรถ 11 คัน มีคนเจ็บ 4 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยมีอุบัติการณ์ 0.1586 ต่อจำนวนรถที่ผ่านแส้น คันต่อวัน ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถกระบะ โดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 45.45(5 คัน) รองลงมาคือรถจักรยานยนต์มีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 27.27(3 คัน)

สำหรับข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทกรที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของหน้าวัดโภคพิน แสดงดังรูปที่ 44 และ 45



รูปที่ 44 ข้อมูลทางค้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเกตรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของหน้าวัด โขคหิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง




รูปที่ 45 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายร่อง อามาete 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเดี่ยง และหน่วยงานสำนักที่เกี่ยวข้องใน จุดเดี่ยงหน้าวัด โขดหิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

1.2.22 ยูทิร์นหน้าบึง ปตท

จากการศึกษาพบว่า จุดเกิดเหตุภัยเริ่นหน้าบึง ปตท. พนอญบุนตนนสาข 3 เขต ตำบลนาตาพุด อำเภอเมืองระยอง ในรัศมี 5 กิโลเมตรของยูทิร์นหน้าบึง ปตท. มี โรงพยาบาล แห่งหนึ่ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สถานีตำรวจนครรัฐตำบลนาตาพุด บุณนิธิสยามรวมใจปูอินทร์ บุณนิธิภูมิ แหล่งน้ำ แม่น้ำป่าสัก และสถานีตำรวจนครรัฐตำบลห้วยโป่ง รัศมี 10 กิโลเมตร มี โรงพยาบาล แห่งหนึ่ง สถานีอนามัยทับมา และสถานีตำรวจนครรัฐอำเภอบ้านฉาง ปราการเจ้าวนครรังของ การเกิดอุบัติภัย 6 ครั้ง จำนวนรถ 10 คัน มีคนเข้า 7 คน เสียชีวิต 1 คน โดยมีอุบัติการณ์ 0.1442 ต่อจำนวนรถที่ผ่านและคนต่อวัน ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์และรถ ระยะทาง 40(4 คัน) รองลงมาคือรถชนิดส่วนบุคคลและรถที่มีการเกิด อุบัติภัยร้อยละ 10(1 คัน)

สำหรับข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเภทรถที่ เกิดอุบัติภัย และสภาพสถานที่จริงของยูทิร์นหน้าบึง ปตท แสดงดังรูปที่ 46 และ 47



รูปที่ 46 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเทกษณที่เกิดอุบัติการณ์ และสภาพถนนที่จริงของบุตต์รัตน์ปัน ปต. อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

การเกิดอุบัติภัยจากรอบท้องถนน ในจังหวัดระยอง




รูปที่ 47 ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งประกอบด้วย เส้นชี้ความสูง ขอบเขตอำเภอ ถนนสายหลัก และสายรอง อาณาเขต 5, 10 กิโลเมตรจากจุดเสี่ยง และหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในจุดเสี่ยงอยู่บริเวณหน้าปั๊มปีท พัฒนาเมือง จังหวัดระยอง

1.2.23 หน้าร้านประชาธิปไตย

จากการศึกษาพบว่า จากการศึกษาพบว่า จุดเกิดเหตุหน้าร้านประชาธิปไตย บนถนนสาย 3 เขตเทศบาลเมืองระยอง อำเภอเมืองระยอง ในรัศมี 5 กิโลเมตรของหน้าร้านประชาธิปไตย มี โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง สถานีอนามัยเนินพระ สถานีอนามัยทับมา กองบังคับการตำรวจนครจังหวัดระยอง บุณนิธิ สร้างพระกุศลธรรมสถาน และสถานตำรวจนครจังหวัดระยอง รัศมี 10 กิโลเมตรมี โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ปราภูจันวนคร ของการเกิดอุบัติภัย 5 ครั้ง จำนวนรถ 9 คัน มีคนเจ็บ 5 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยมีอุบัติการณ์ 0.1297 ต่อจำนวนรถที่ผ่านและคนต่อวัน ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์ โดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 77.78(7 คัน) รองลงมาคือรถกระะมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 22.22(2 คัน)

สำหรับข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเภทรถที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของหน้าร้านประชาธิปไตย แสดงดังรูปที่ 48 และ 49



รูปที่ 48 ข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) อุบัติการณ์ ประเกียรติที่เกิดอุบัติภัย และภาพสถานที่จริงของหน้าร้านประชาชิปไทย อำเภอเมือง จังหวัดระยอง



รูปที่ 49 ภาพถ่ายชาวເທິຍນໍ້ງປະກອບດ້ວຍ ເສັ້ນຫຼື້ນຄວາມສູງ ຂອບເບືດອໍາເກອ ດັນນສາຍຫຼັກ ແລະສາຍຮອງ ອານາເບຕ 5, 10 ກີໂລມເມຕຈາກຖຸດເສື່ອງ ແລະໜ່າຍຈານສຳຄັ້ນທີ່ເກີ່ວຂຶ້ອງໃນ ຖຸດເສື່ອງໜ້າຮ້ານປະຈົບໄຕຍ ອໍາເກອເມື່ອງ ພັກວັດຮະບອງ

2. ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงการเกิดอุบัติภัย交通事故

ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงการเกิดอุบัติภัย交通事故 นำเสนอประเด็นสำคัญ 3 ส่วนดังนี้คือ

2.1 ลักษณะของปัจจัยนำ ปัจจัยอื่น และปัจจัยเสริม ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงการเกิดอุบัติภัย交通事故

2.2 อัตราอุบัติการณ์ของแต่ละจุดเสียงจำแนกตามประเภทรถ ในภาพรวมของจังหวัด ของ และภาพอย่างในแต่ละอำเภอที่อยู่ในการสำรวจของการศึกษา

2.3 ความสามารถของปัจจัยนำ ปัจจัยอื่น ปัจจัยเสริม ในการทำนายความรุนแรงการเกิดอุบัติภัย交通事故

2.1 ลักษณะของปัจจัยนำ ปัจจัยอื่น และปัจจัยเสริม ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงการเกิดอุบัติภัย交通事故


ในการศึกษาได้มีการศึกษาแต่ละปัจจัยดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

2.1.1 ปัจจัยนำในแต่ละพื้นที่

การศึกษาปัจจัยนำซึ่งประกอบด้วยเพศ อายุของคนขับ และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อ การเกิดอุบัติภัย โดยนำเสนอพื้นที่ในการศึกษาออกเป็น 3 แห่งเพื่อนำเสนอปัจจัยนำในแต่ละพื้นที่ คือพื้นที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมือง นิคมพัฒนา ปลวกแดง วังจันทร์ พื้นที่ 2 อำเภอแกลง และพื้นที่ 3 อำเภอเมืองระยอง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ປ້າຈັຍນໍາຂອງພື້ນທີ່ຈໍາເກອນບ້ານລາງ ກິ່ງຈໍາເກອນົມພັດນາ ຈໍາເກອປຸລວກແຕງ ແລະ
ຈໍາເກອງວັງຈັນທຽບ ຈຶ່ງໜ້າວັດຮະຍອງ


จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่คุณขับเป็นเพศชายร้อยละ 87.5 – 100.0 อายุระหว่าง 20-39 ปี ร้อยละ 50.0 – 100.0 มีพอดูติกรรมรถตัดหน้าในระยะ距離ชั้นชิด ร้อยละ 40.0 – 60.0 และพบว่ามีพอดูติกรรมตามหลังรถคันอื่นในระยะdistanceชั้นชิด ร้อยละ 40.0 – 62.5 รายละเฉลี่ยคิดังรูปที่ 50



รูปที่ 50 เพศ อายุของคนขับ และพฤติกรรมที่ทำให้เกิดอุบัติภัยในชุดเสียงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอป้านาง นิคมพัฒนา ป่าลวกแดง และวังจันทร์ จังหวัดระยอง

2) ปัจจัยนำของพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง


จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่คนขับเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-39 ปี ร้อยละ 31.3 – 100.0 และพบ 3 จุดคือแยกกระแสนน แยกสหกรณ์ และแยกโพธิ์ทอง ที่พบอายุ 40-59 ปี เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนพฤติกรรมการขับรถที่เสี่ยงพบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ พบรคนขับมีพฤติกรรมรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด ร้อยละ 20.0 – 50.0 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 20.0 - 66.7 และพบว่า มีพฤติกรรมตามหลังรถค้างอื่นในระยะกระชั้นชิด ร้อยละ 35.3-36.4 และพบที่จุดไฟแดงรับแข้งเหตุคนขับมีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถ ร้อยละ 50 รายละเอียดดังรูปที่ 51



รูปที่ 51 เพศ อายุของคนขับ และพฤติกรรมที่ทำให้เกิดอุบัติภัยในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

3) ปัจจัยนำของพื้นที่อำเภอเมืองระยอง

จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่คนขับเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-39 ปี ร้อยละ 50 – 100 อายุระหว่าง 20-39 ปี ร้อยละ 50 – 100 มีเพียงแบกบ้านดอนสาย 36 ที่พบอายุต่ำกว่า 20 หรืออายุ 40-59 ปี ในส่วน พฤติกรรมการขับรถที่เสี่ยงพบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ พบคนขับมีพฤติกรรมดื่มแล้วขับ ร้อยละ 33.3 – 70.0 และพบว่ามีพฤติกรรมรถตัดหน้าในระยะ距離ชั้นชิดหรือ ร้อยละ 25.0 – 57.1 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 40.0-83.3 ดังรายละเอียดในรูปที่ 52



รูปที่ 52 เพศ อายุของคนขับ และพฤติกรรมที่ทำให้เกิดอุบัติภัยในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง

4) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของปัจจัยนำในด้านพฤติกรรมเสี่ยงที่ศึกษา

(1) ลักษณะของพฤติกรรมเสี่ยงในการขับรถ

จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด รองลงมาเป็นพฤติกรรมเสี่ยงรถตัดหน้าในระยะกระชั้น และน้อยที่สุดคือเบรกแตก และจอดรถในขณะมีค่าไม่จุดไฟ ดังรายละเอียดในตารางที่ 11

ตารางที่ 11 จำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมเสี่ยงในการขับรถ

พฤติกรรมเสี่ยง	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด	57	0.28	0.45
รถตัดหน้าในระยะกระชั้น	53	0.26	0.44
คิ่มแล้วขับรถ	48	0.24	0.43
ตามหลังรถกันอื่นในระยะกระชั้นชิด	30	0.15	0.36
ฝ่าฝืนเครื่องหมายสัญญาณจราจร	18	0.09	0.28
แซงในที่คับขัน	13	0.06	0.24
หลับใน	11	0.05	0.23
ชนขณะแซง	11	0.05	0.23
ไม่ให้สัญญาณจอด/ชะลอ/เลี้ยวรถ	4	0.02	0.14
ใช้โทรศัพท์ในขณะขับขี่	3	0.02	0.12
คน/สัตว์ตัดหน้า	2	0.01	0.10
เบรกแตก	1	<0.01	0.07
จอดรถในขณะมีค่าไม่จุดไฟ	1	<0.01	0.07

(2) องค์ประกอบของพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปวิเคราะห์เพื่อทำนายการเกิดอุบัติภัยจากระบนถานในจังหวัดระยอง

จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของพฤติกรรมเสี่ยงทั้ง 13 พฤติกรรมที่วิเคราะห์สักดิ้งคือประกอบด้วยวิธี Principle Component Analysis โดยวิธีการหมุนแบบ Varimax พบว่ามีเพียง 8 องค์ประกอบพบท่ำ.io เกิน 1 คือองค์ประกอบที่ 1) แข็งในที่คับขัน (beh3)/ชนบนะแข็ง(beh5) องค์ประกอบที่ 2) ใช้โทรศัพท์ในขณะขับขี่(beh7)/ไม่ให้สัญญาณจอด/ชะลอ/เลี้ยงรถ(beh12)องค์ประกอบที่ 3) รถตัดหน้าในระยะกระชั้น(beh6)องค์ประกอบที่ 4) ดื่มน้ำแล้วขับรถ(beh1)/ตามหลังรถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด(beh11)องค์ประกอบที่ 5) ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด(beh2)/หลับใน(beh4) องค์ประกอบที่ 6) ฝ่าฝืนเครื่องหมายสัญญาณจราจร(beh13) องค์ประกอบที่ 7) คน/สัตว์ตัดหน้า(beh9)/ขอดรถในขณะมีดไม่ฉุดไฟ(beh10) และองค์ประกอบที่ 8) เบรกแตก(beh8) ซึ่งองค์ประกอบพฤติกรรมทั้ง 8 ตัวนี้จะถูกนำมาไปวิเคราะห์เพื่อทำนายการเกิดอุบัติภัยจากระบนถานต่อไปดังรายละเอียดในตารางที่ 12

ตารางที่ 12 องค์ประกอบของพฤติกรรมเสี่ยง ค่าไอลเคลิน และ ความแปรปรวน

องค์ประกอบที่	ค่าไอลเคลิน	ร้อยละความแปรปรวน	ร้อยละของความแปรปรวนสะสม
1	1.425	10.97	10.97
2	1.401	10.77	21.74
3	1.337	10.29	32.02
4	1.165	8.97	40.99
5	1.083	8.33	49.32
6	1.054	8.11	57.42
7	1.015	7.81	65.23
8	1.008	7.75	72.98
9	0.959	7.37	80.36
10	0.808	6.22	86.57
11	0.698	5.37	91.94
12	0.625	4.81	96.75
13	0.423	3.25	100.00

Extraction Method: Principal Component Analysis.

ตารางที่ 13 แมทริกซ์การสกัดองค์ประกอบพฤติกรรมเดี่ยงในการขับรถ

ตัวแปร	องค์ประกอบที่							
	1	2	3	4	5	6	7	8
beh1	-0.13	-0.07	0.42	0.57	0.00	0.22	0.28	-0.09
beh2	-0.11	0.26	0.44	0.08	0.51	0.04	-0.26	-0.17
beh3	0.78	0.12	0.09	0.02	0.09	0.11	-0.04	-0.03
beh4	-0.11	0.04	0.21	0.08	-0.84	0.13	-0.15	-0.07
beh5	0.80	-0.11	-0.04	0.00	-0.04	-0.03	0.02	0.01
beh6	-0.10	0.08	-0.89	0.10	0.14	0.12	-0.05	-0.08
beh7	0.06	0.81	-0.01	0.07	0.15	0.22	-0.04	-0.05
beh8	-0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	0.03	-0.01	0.97
beh9	-0.12	-0.17	0.15	0.30	0.24	0.21	-0.38	0.09
beh10	-0.05	-0.02	0.07	0.10	0.10	0.08	0.86	0.01
beh11	-0.11	-0.10	0.21	-0.87	0.07	0.18	0.03	-0.04
beh12	-0.05	0.73	-0.04	-0.03	-0.12	-0.24	0.06	0.08
beh13	-0.09	0.01	0.08	0.06	0.10	-0.90	-0.04	-0.03

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.


2.1.2 ปัจจัยอื่นในแต่ละพื้นที่

ในการศึกษาปัจจัยอื่นซึ่งประกอบด้วยเวลา วัน เดือน ที่เกิดอุบัติภัย สภาพถนน สภาพแวดล้อม ระบบสัญญาณจราจร และสภาพรถ โดยได้แบ่งพื้นที่ในการศึกษาออกเป็น 3 พื้นที่ เพื่อนำเสนอปัจจัยอื่นในแต่ละพื้นที่ คือพื้นที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอบ้านฉาง กิ่งอำเภอโนนพัฒนา อำเภอป่าแดด และอำเภอวังจันทร์ พื้นที่ 2 อำเภอแก่งกระจาน และพื้นที่ 3 ออำเภอเมืองระยอง ดังนี้ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ปัจจัยอื่นของพื้นที่อำเภอบ้านฉาง กิ่งอำเภอโนนพัฒนา อำเภอป่าแดด และ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

(1) เวลา วัน เดือน ที่เกิดอุบัติภัย


จากการศึกษาพบว่า พื้นที่อำเภอบ้านฉาง กิ่งอำเภอโนนพัฒนา อำเภอป่าแดดและอำเภอวังจันทร์ ส่วนใหญ่จะเกิดอุบัติภัยในเวลา 8.00 – 11.59 น. พนใน 3 ชุดเดียว คือ แยกมาบเตย(ร้อยละ 60) ลีแยกไฟแดงชุมแสง(ร้อยละ 40) และแยกศูนย์การค้าบ้านฉาง(ร้อยละ 40) รองลงมาพบร่วงเวลา 4.00 – 7.59 น. ที่แยก ขาหน้าໄร่(ร้อยละ 50) เวลา 16.00 – 19.59 น. ที่แยกไฟแดงชุมแสง(ร้อยละ 40) และเวลา 20.00 – 23.59 น. ที่แยกมาบข่า(ร้อยละ 37.5) โดยไม่พบ การเกิดอุบัติภัยสูงสุดช่วงเวลา 0.00 – 3.59 น. และ 12.00 – 15.59 น. ในพื้นที่ดังกล่าว วันที่เกิด อุบัติภัยส่วนใหญ่เป็นวันศุกร์ พนใน 3 ชุดเดียว คือ แยกขาหน้าໄร่(ร้อยละ 66.7) แยกมาบเตย(ร้อยละ 40) และแยกมาบข่า(ร้อยละ 37.5) รองลงมาพบร่วงใน วันอาทิตย์ ที่สีแยกมาบเตย(ร้อยละ 40) วัน จันทร์หรือวันอังคาร ที่สีแยกไฟแดงชุมแสง(ร้อยละ 40) และวันเสาร์ ที่แยกศูนย์การค้าบ้านฉาง (ร้อยละ 40) โดยไม่พบการเกิดอุบัติภัยสูงสุดในวันพุธและวันพฤหัสบดีในพื้นที่ดังกล่าว เดือนที่ เกิดอุบัติภัยส่วนใหญ่เกิดในเดือน พฤษภาคมและเดือนสิงหาคม ร้อยละ 37.5-60 และ ร้อยละ 40.0-50.0 ตามลำดับ มีพบรเหตุบ้างในเดือน มิถุนายน และเดือนกันยายน ส่วนเดือนอื่น ๆ มีพบรเหตุ บ้างเล็กน้อย ดังรายละเอียดในรูปที่ 53



รูปที่ 53 เวลา วัน เดือนในจุดเดี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง บ้านถาง นิคมพัฒนา ป่าคลองเตย วังชั้นทราย อ่างทอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(2) สภาพถนน


จากการศึกษาพบว่า พื้นที่อำเภอวังจันทร์ กิ่งอำเภอนิกมพัฒนา อำเภอ平淡กಡและอำเภอวังจันทร์ ส่วนใหญ่จะเกิดอุบัติภัยในสภาพถนนเรียบร้อยละ 83.3-100.0 ถนนแห้งร้อยละ 80.0-100.0 มีเพียงแค่บางหน้าไร่ ที่พื้นอุบัติภัยส่วนใหญ่เมื่อถนนเปียก ร้อยละ 83.3 และส่วนใหญ่จุดเกิดเหตุไม่พบสิ่งกีดขวางถนน ร้อยละ 83.3-100.0 ดังรายละเอียดในรูปที่ 54



รูปที่ 54 สภาพถนนในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอวังจันทร์ กิ่งอำเภอนิกมพัฒนา อำเภอ平淡กಡ และอำเภอวังจันทร์

(3) สภาพแวดล้อม


จากการศึกษาพบว่า พื้นที่อำเภอบ้านฉาง กึ่งอำเภอพัฒนา อำเภอป่าลวกแดง และอำเภอวังจันทร์ ส่วนใหญ่จะเกิดอุบัติภัยในวันที่ไม่มีฝนตก ร้อยละ 80.0 – 100.0 ยกเว้นแยกชนบทนำไปสู่ที่พบร่องน้ำดังกล่าวในวันที่มีฝนตก ร้อยละ 83.3 และทุกจุดที่เกิดเหตุในช่วงกลางคืน พบร่องน้ำด้วย ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง ร้อยละ 80.0 – 100.0 ดังรายละเอียดในรูปที่ 55



รูปที่ 55 สภาพแวดล้อมในจุดเดี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง กึ่งอำเภอพัฒนา อำเภอป่าลukiang และอำเภอวังจันทร์

(4) ระบบสัญญาณจราจร

จากการศึกษาพบว่า พื้นที่อำเภอบ้านฉาง กิ่งอำเภอโนนพัฒนา อำเภอป่าลุกแคงและอำเภอวังจันทร์ ส่วนใหญ่จุดเกิดอุบัติภัยไม่มีไฟกระพริบ หรือไฟเตือนหรือไฟผิด蹲นร้อยละ 66.7 – 100.0 มีเพียงสี่แยกมានเตยกับแยกที่พับมีไฟกระพริบ หรือไฟเตือนหรือไฟผิด蹲นร้อยละ 50.0 – 100.0 ดังรายละเอียดในรูปที่ 56




รูปที่ 56 ระบบสัญญาณจราจรในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง กิ่งอำเภอโนนพัฒนา อำเภอป่าลุกแคง และอำเภอวังจันทร์

(5) สภาพพิศปักษ์ของรถ

จากการศึกษาพบว่า พื้นที่อำเภอเมือง กิ่งอำเภอโนนพัฒนา อำเภอปลวกแดง ส่วนใหญ่เกิดอุบัติภัยรถที่มีสภาพปักติ มีเพียงอำเภอวังจันทร์ ที่สีแยกไฟแดงชุมแสง พบสภาพรถพิศปักษ์คือ ไม่มีไฟหน้าหรือไฟเลี้ยวหน้า และกระถางของข้าง ร้อยละ 37.5 และ 12.5 ตามลำดับ ซึ่งสภาพรถที่พิศปักษ์คือล้าวสามารถประเมินได้ครบถ้วนจุดเดี่ยง ดังรายละเอียดในรูปที่

57




รูปที่ 57 สภาพรถในจุดเดี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง กิ่งอำเภอโนนพัฒนา อำเภอปลวกแดง และอำเภอวังจันทร์

2) ปัจจัยเอื้อของพื้นที่อุ่นแกอแกลง

(1) เวลา วัน เดือน ที่เกิดเหตุ


จากการศึกษาพบว่า พื้นที่อำเภอแกลง ส่วนใหญ่จะเกิดอุบัติภัยในเวลา 20.00 – 23.59 น. พบใน 3 ชุดเสียง คือสามแยกประแสง(ร้อยละ 60) โถงวัดเขาน่อทอง(ร้อยละ 40) และโถงสองสิ่ง(ร้อยละ 27.8) รองลงมาพบช่วงเวลา 12.00 – 15.59 น. ที่โถงหมอนเปลี่ยน(ร้อยละ 36.4) และแยกสหกรณ์(ร้อยละ 28.6) โดยไม่พบการเกิดอุบัติภัยสูงสุดช่วงเวลา 14.00 – 7.59 ในพื้นที่ ดังกล่าว วันที่เกิดอุบัติภัยส่วนใหญ่เป็นวันจันทร์หรือวันเสาร์ พบใน 3 ชุดเสียงวันจันทร์ คือ แยกกระແสนบ(ร้อยละ 50) แยกโพธิ์ทอง(ร้อยละ 35.3) และโถงสองสิ่ง(ร้อยละ 33.3) และวันเสาร์คือ โถงวัดเขาน่อทอง(ร้อยละ 40) ไฟแดงรับแจ้งเหตุ(ร้อยละ 25) และแยกสหกรณ์(ร้อยละ 21.4) รองลงมาพบใน วันพุธหัสบดี ที่ โถงหมอนเปลี่ยน(ร้อยละ 36.4) และ ไฟแดงรับแจ้งเหตุ(ร้อยละ 25) โดยไม่พบการเกิดอุบัติภัยสูงสุดในวันศุกร์และวันอาทิตย์ในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องที่เกิดอุบัติภัยส่วนใหญ่เกิดในเดือน กรกฎาคม ร้อยละ 29.4-45.5 มีพบเหตุบ้างในเดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน และเดือนสิงหาคม ส่วนเดือนอื่นๆ มีพบเกิดเหตุบ้างเล็กน้อย ดังรายละเอียดในรูปที่ 58



รูปที่ 58 เวลา วัน เดือนในจดเตี๊ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแกลง

(2) สภาพถนน


จากการศึกษาพบว่า พื้นที่อำเภอแกลงส่วนใหญ่จะเกิดอุบัติภัยในสภาพถนนเรียบร้อยละ 94.1-100.0 ถนนแห้งร้อยละ 66.7-100.0 มีเพียง โถงสองสลึงและโถงวัดเขาน่อ ทอง ที่พนอุบัติภัยส่วนใหญ่มีถนนเปียก ร้อยละ 77.8-80.0 และส่วนใหญ่จุดเกิดเหตุไม่พบร่องรอย ขวางถนน ร้อยละ 91.7-100.0 ดังรายละเอียดในรูปที่ 59



รูปที่ 59 สภาพถนนในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแกลง

(3) สภาพแวดล้อม

จากการศึกษาพบว่า พื้นที่อำเภอแกลง ส่วนใหญ่จะเกิดอุบัติภัยในวันที่ไม่มีฝนตก ร้อยละ 66.7 – 100.0 ยกเว้น โถงสองสิ่งและ โถงวัดเขาน่อทองที่พบอุบัติภัยในวันที่มีฝนตก ร้อยละ 72.2 – 80.0 และทุกจุดที่เกิดเหตุในช่วงกลางคืน พบว่าไม่มีลมไฟฟ้าแรงสูง ร้อยละ 50.0 – 100.0 ดังรายละเอียดในรูปที่ 60



รูปที่ 60 สภาพแวดล้อมในชุดเสียงที่อยู่ในพื้นที่อิฐก่อแข็ง

(4) ระบบสัญญาณจราจร


จากการศึกษาพบว่า พื้นที่อำเภอแกลง ส่วนใหญ่จุดเกิดอุบัติภัยไม่มีไฟกระพริบ หรือไฟเตือนหรือไฟผิดคนนร้อยละ 64.3 – 80.0 มีเพียงโถึงหนึ่งเปลี่ยนที่พับมีไฟกระพริบ หรือไฟเตือนหรือไฟผิดคนนร้อยละ 72.7 ดังรายละเอียดในรูปที่ 61



รูปที่ 61 ระบบสัญญาณจราจรในชุดเสียงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแก่ง

(5) สภาพผิดปกติของรถ

จากการศึกษาพบว่า พื้นที่อำเภอแกลง ส่วนใหญ่เกิดอุบัติภัยกับรถที่มีสภาพผิดปกติ มีเพียง โถงสองล้อที่ไม่พบสภาพรถผิดปกติ สภาพผิดปกติที่พบคือไม่มีไฟหน้า หรือไฟเลี้ยวหน้า ร้อยละ 6.1 – 15.4 ไม่มีไฟท้ายหรือไฟเลี้ยวท้าย ร้อยละ 5.6 – 15.4 กระจกมองข้างพิดป กติ ร้อยละ 23.1 – 40.0 เบรกหรือคันเร่งชำรุดร้อยละ 4.8 และยางระเบิด ร้อยละ 7.7 – 20.0 ดังรายละเอียดในรูปที่ 62




รูปที่ 62 สภาพรถในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแกลง

3) ปัจจัยอื่นของพื้นที่อำเภอเมืองระยอง

(1) เวลา วัน เดือน ที่เกิดเหตุ


จากการศึกษาพบว่า พื้นที่อำเภอเมืองระยอง ส่วนใหญ่จะเกิดอุบัติภัยในเวลา 20.00 – 23.59 น. พบใน 5 จุดเสี่ยง คือแยกรายของอโศก(ร้อยละ 57.1) แยกศูนย์การค้าสาย 4 (ร้อยละ 55.6) ยุทธิรัตนหน้าบ้านปทท.(ร้อยละ 50) หน้าร้านประชาชิปไทย(ร้อยละ 40) และสี่แยกหนองสนม(ร้อยละ 33.3) รองลงมาพบร่วงเวลา 0.00 – 3.59 น. ที่หน้าโซไซตี้(ร้อยละ 60) สี่แยกทับมา(ร้อยละ 45.5) หน้าร้านประชาชิปไทย(ร้อยละ 40) และสี่แยกหนองสนม(ร้อยละ 33.3) โดยไม่พบการเกิดอุบัติภัยสูงสุดช่วงเวลา 8.00 – 11.59 น. ในพื้นที่ดังกล่าว วันที่เกิดอุบัติภัยส่วนใหญ่เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ พบใน 3 จุดเสี่ยง คือวันเสาร์ที่ หน้าร้านประชาชิปไทย(ร้อยละ 40) หน้าวัดโขดหิน(ร้อยละ 28.6) และหน้าห้างแหลมทอง(ร้อยละ 25) วันอาทิตย์ที่ แยกรายของอโศก(ร้อยละ 57.1) สี่แยกหนองสนม(ร้อยละ 33.3) และหน้าวัดโขดหิน(ร้อยละ 28.6) รองลงมาพบในวันพุธหรือวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์ พบใน 2 จุดเสี่ยง คือวันพุธที่ หน้าร้านประชาชิปไทย(ร้อยละ 40) และหน้าโซไซตี้(ร้อยละ 30) วันพุธที่ สถาบันพิทักษ์เรียนหน้าบ้านปทท.(ร้อยละ 33.3) และแยกบ้านดอนสาย 36(ร้อยละ 33.3) วันศุกร์ที่ สี่แยกทับมา(ร้อยละ 36.4) และหน้าห้างแหลมทอง(ร้อยละ 25) โดยไม่พบการเกิดอุบัติภัยสูงสุดในวันจันทร์ในพื้นที่ดังกล่าว เดือนที่เกิดอุบัติภัยส่วนใหญ่เกิดในเดือนสิงหาคม ร้อยละ 25-85.7 มีพบรดดูบ้างในเดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม และเดือนกันยายน ส่วนเดือนอื่น ๆ มีพบเกิดเหตุบ้างเล็กน้อย ดังรายละเอียดในรูปที่ 63



รูปที่ 63 เวลา วัน เดือน ในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง

(2) สภาพถนน


จากการศึกษาพบว่า พื้นที่อำเภอเมืองระยอง ส่วนใหญ่จะเกิดอุบัติภัยในสภาพถนนเรียบร้อยละ 50.0-100.0 ถนนแห้งร้อยละ 60.0-100.0 มีเพียงแยกบ้านดอนสาย 36 ที่พบอุบัติภัยส่วนใหญ่มีถนนเปียกหรือถนนแห้ง ร้อยละ 50 และส่วนใหญ่จุดเกิดเหตุไม่พบสิ่งกีดขวางถนน ร้อยละ 80.0-100.0 ดังรายละเอียดในรูปที่ 64



รูปที่ 64 สภาพถนนในจุดเดี่ยวที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง

(3) สภาพแวดล้อม


จากการศึกษาพบว่า พื้นที่อำเภอเมืองระยอง ส่วนใหญ่จะเกิดอุบัติภัยในวันที่ไม่มีฝนตก ร้อยละ 50.0 – 100.0 และเกือบทุกจุดที่เกิดเหตุในช่วงกลางคืน พบร่วมกับไม่มีไฟฟ้า แสงสว่าง ร้อยละ 66.7 – 100.0 ยกเว้นแยกบ้านดอนสาย 36 ที่พบว่ามีดี ไม่มีไฟฟ้าหรือแสงสว่าง ร้อยละ 66.7 คั่งรายละเอียดในรูปที่ 65



รูปที่ 65 สภาพแวดล้อมในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง

(4) ระบบสัญญาณจราจร


จากการศึกษาพบว่า พื้นที่อำเภอเมืองระยอง ส่วนใหญ่จุดเกิดอุบัติภัยไม่มี
สำรวจหรือไฟเขียวไฟแดง ร้อยละ 83.3 – 100.0 และมีป้ายเตือน/สีเตือน/ระวังน้ำ/ระวังกันน้ำ ร้อยละ
57.1 – 100.0 ดังรายละเอียดในรูปที่ 66



รูปที่ 66 ระบบสัญญาณจราจรในบุคเดียงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง

(5) สภาพผิดปกติของรถ

จากการศึกษาพบว่า พื้นที่อำเภอเมืองของ ส่วนใหญ่เกิดอุบัติภัยกับรถที่ มีสภาพปีกติ มีเพียงยูเทิร์นหน้าปีบั้นปตท. แยกบ้านดอนสาย36 และหน้าร้านประชาธิปไตย ที่พบ สภาพรถผิดปกติคือไม่มีไฟหน้าหรือไฟเลี้ยวหน้า ร้อยละ 10.0 – 11.1 ไม่มีไฟท้ายหรือไฟเลี้ยวท้าย ร้อยละ 11.1 และเบรก/กันเร่งชารุด ร้อยละ 11.1 ตามลำดับ ดังรายละเอียดในรูปที่ 67



รูปที่ 67 สภาพรถในจุดเสียที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง

4) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ของปัจจัยนำในด้านสภาพแวดล้อมที่ศึกษา

4.1 สภาพแวดล้อม

(1) ลักษณะของสภาพแวดล้อม

จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมแจ่มใส รองลงมาเป็นไฟฟ้า/แสงสว่าง และน้อยที่สุดคือมีไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง ดังรายละเอียดในตารางที่ 14

ตารางที่ 14 จำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อม	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แจ่มใส	111	0.544	0.4993
มีไฟฟ้า/แสงสว่าง	73	0.358	0.4805
มีฝนตก	49	0.240	0.4283
มีไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง	13	0.064	0.2449

(2) องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่นำไปวิเคราะห์เพื่อทำนายการเกิดอุบัติภัยจากระบบท้องถิ่นในจังหวัดระยอง

จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่วิเคราะห์สกัดองค์ประกอบด้วยวิธี Principle Component Analysis โดยวิธีการหมุนแกนแบบ Varimax พบว่ามี 2 องค์ประกอบ ของปัจจัยนำในด้านสภาพแวดล้อมที่ศึกษาที่มี ค่าไオเด่น เกิน 1 องค์ประกอบที่ 1 คือ มีฝนตก (env3)/แจ่มใส(env5) และ องค์ประกอบที่ 2 คือ มีไฟฟ้า/แสงสว่าง(env6)/ไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง (env7) ซึ่งองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมทั้ง 2 ตัวนี้จะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อทำการเกิดอุบัติภัยจากระบบท้องถิ่นต่อไป ดังรายละเอียดในตารางที่ 15 - 16

ตารางที่ 15 องค์ประกอบสภาพแวดล้อม ค่าไอีคิ้นและความแปรปรวน

องค์ประกอบที่	ค่าไอีคิ้น	ร้อยละความแปรปรวน	ร้อยละของความแปรปรวนสะสม
1	1.670	41.75	41.75
2	1.211	30.27	72.02
3	0.854	21.34	93.36
4	0.266	6.64	100.00

Extraction Method: Principal Component Analysis.

ตารางที่ 16 แมทริกซ์การสกัดองค์ประกอบสภาพแวดล้อม

ตัวแปร	องค์ประกอบที่	
	1	2
env3	0.84	0.12
env5	-0.92	0.11
env6	0.23	0.71
env7	0.22	-0.82

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

4.2 ระบบการควบคุมจราจร

(1) ลักษณะของระบบการควบคุมจราจร

จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีป้ายเครื่องหมายเตือน/สีสะคุตเตือน/ลูกะระนาด รองลงมา มีสัญญาณไฟ และน้อยที่สุดคือ มีตำรวจราชการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 17

ตารางที่ 17 จำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระบบการควบคุมจราจร

ระบบการควบคุมจราจร	จำนวน	ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีป้ายเครื่องหมายเตือน/สีสะคุตเตือน/ลูกะระนาด (11)	118	0.578	0.4950
มีสัญญาณไฟ (12)	94	0.461	0.4997
มีไฟกระพริบ/ไฟทาง (13)	69	0.338	0.4743
มีสัญญาณไฟกระพริบเตือนบนพื้นถนน (14)	19	0.093	0.2913
มีร้าวกันถนน (15)	12	0.059	0.2359
มีตำรวจราชการ (police)	8	0.039	0.1946

(2) องค์ประกอบของระบบการควบคุมจราจรที่นำไปวิเคราะห์เพื่อทำนาย การเกิดอุบัติภัยจากรอบท้องถนน ในจังหวัดระยอง

จากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของระบบการควบคุมจราจรที่วิเคราะห์สกัด องค์ประกอบด้วยวิธี Principle Component Analysis โดยวิธีการหมุนแกนแบบ Varimax พบร่วมมี 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1) ไฟกระพริบ/ไฟทาง(13)/มีสัญญาณไฟกระพริบเตือนบนพื้นถนน(14) องค์ประกอบที่ 2) มีตำรวจราชการ(police)/มีสัญญาณไฟ(12) และ องค์ประกอบที่ 3) มีป้าย เครื่องหมายเตือน/สีสะคุตเตือน/ลูกะระนาด(11)/มีร้าวกันถนน(15) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ตัวนี้จะถูก นำไปวิเคราะห์เพื่อทำนายการเกิดอุบัติภัยจากรอบท้องถนนต่อไป ดังรายละเอียดในตารางที่ 18 - 19

ตารางที่ 18 องค์ประกอบระบบการควบคุมจราจร ค่าไอลเคลิน และความแปรปรวน

องค์ประกอบที่	ค่าไอลเคลิน	ร้อยละความแปรปรวน	ร้อยละของความแปรปรวนสะสม
1	1.295	21.58	21.58
2	1.190	19.83	41.41
3	1.089	18.16	59.57
4	0.932	15.53	75.09
5	0.805	13.42	88.51
6	0.689	11.49	100.00

Extraction Method: Principal Component Analysis.

ตารางที่ 19 เมทริกซ์การสกัดองค์ประกอบระบบการควบคุมจราจร

ตัวแปร	องค์ประกอบที่		
	1	2	3
(t5)	0.09	0.75	0.09
(t1)	-0.05	0.77	-0.09
(t3)	-0.61	-0.11	0.14
(t2)	0.33	0.05	0.76
(t4)	0.78	-0.09	0.19
(police)	-0.38	-0.04	0.71

Extraction Method: Principal Component Analysis.


Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

2.1.3 ปัจจัยเสริมในแต่ละพื้นที่

ในการศึกษาปัจจัยเสริมในเรื่อง การมีหลักฐานอนุญาตตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยได้แบ่งพื้นที่ในการศึกษาออกเป็น 3 พื้นที่เพื่อนำเสนอปัจจัยเสริม ในแต่ละพื้นที่ คือพื้นที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอเมือง บ้านกลาง กิ่งอำเภอพัฒนา อำเภอปลวกแดง และอำเภอวังจันทร์ พื้นที่ 2 อำเภอแกลง และพื้นที่ 3 อำเภอเมืองระยอง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) ปัจจัยเสริมของพื้นที่อำเภอเมือง บ้านกลาง กิ่งอำเภอพัฒนา อำเภอ ปลวกแดง และอำเภอวังจันทร์


จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่กิ่งอำเภอพัฒนา อำเภอปลวกแดง และอำเภอวังจันทร์ รถไม่มี พรบ.เก็บทุกจุดเดี่ยว ยกเว้นแยกชนบทน้ำไว้ โดยพน.ไม่มี พรบ.มากกว่าร้อยละ 50 ในสีแยกไฟแดงชุมแสง และสีแยกมานาเตียง ร้อยละ 87.5 และ 64.3 ตามลำดับ รายละเอียดดังรูปที่ 68



รูปที่ 68 การมีหลักฐานอนุญาตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในจุดเดี่ยวที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง บ้านกลาง นิคมพัฒนา ปลวกแดง วังจันทร์

2) ปัจจัยเสริมของพื้นที่อุ่นภูแลง


จากการศึกษาพบว่ารถไม่มี พรบ.ทุกชุดเสียง โดยพบมากกว่าร้อยละ 50 ใน
โถงวัดเขานป้อมทอง ร้อยละ 80.0 ดังรายละเอียดในรูปที่ 69



รูปที่ 69 การมีหลักฐานอนุญาตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในจุดเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

3) ปัจจัยเสริมของพื้นที่อำเภอเมืองระยอง

จากการศึกษาพบว่าทุกจุดเดี่ยว ในการเกิดอุบัติภัย พบรถไม่มี พรบ. โดยพบมากกว่าร้อยละ 50 ในยุทธิรัตนหน้าปั้มปดท. หน้าวัดโขดหิน แยกบ้านคอนสาย36 หน้าร้านประชาชีปปี้ໄຕ แยกรอบของอ้อคิด และสีแยกหนอนสนม ดังรายละเอียดในรูปที่ 69



รูปที่ 70 การมีหลักฐานอนุญาตตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในจุดเดี่ยวที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง

2.2 อัตราอุบัติการณ์ของแต่ละจุดเสี่ยงจำแนกตามประเภทรถ ในภาพรวมของจังหวัด ร้อยเอ็ด และภัยอุบัติการณ์ที่อยู่ในการส่วนของการศึกษา

ในการนำเสนออัตราอุบัติการณ์นี้ จะนำเสนอประเด็นสำคัญ ประเด็นคือ

2.2.1 อัตราอุบัติการณ์ของรถที่เกิดอุบัติภัยโดยรวม ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับจำนวนรถที่ผ่านจุดเสี่ยงซึ่งประมาณจากการที่ผ่านจุดนับรถ และอัตราอุบัติการณ์

2.2.2 อัตราอุบัติการณ์รถชนตัวส่วนบุคคลและรถระบบที่เกิดอุบัติภัย ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับจำนวนรถที่ผ่านจุดเสี่ยงซึ่งประมาณจากการที่ผ่านจุดนับรถ อัตราอุบัติการณ์ และตำแหน่งรถที่เกิดอุบัติภัย

2.2.3 อัตราอุบัติการณ์รถดูที่เกิดอุบัติภัย ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับจำนวนรถที่ผ่านจุดเสี่ยงซึ่งประมาณจากการที่ผ่านจุดนับรถ อัตราอุบัติการณ์ และตำแหน่งรถที่เกิดอุบัติภัย

2.2.4 อัตราอุบัติการณ์รถบัสที่เกิดอุบัติภัย ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับจำนวนรถที่ผ่านจุดเสี่ยงซึ่งประมาณจากการที่ผ่านจุดนับรถ อัตราอุบัติการณ์ และตำแหน่งรถที่เกิดอุบัติภัย

2.2.5 อัตราอุบัติการณ์รถบรรทุกที่เกิดอุบัติภัย ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับจำนวนรถที่ผ่านจุดเสี่ยงซึ่งประมาณจากการที่ผ่านจุดนับรถ อัตราอุบัติการณ์ และตำแหน่งรถที่เกิดอุบัติภัย

2.2.6 อัตราอุบัติการณ์รถพ่วงที่เกิดอุบัติภัย ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับจำนวนรถที่ผ่านจุดเสี่ยงซึ่งประมาณจากการที่ผ่านจุดนับรถ อัตราอุบัติการณ์ และตำแหน่งรถที่เกิดอุบัติภัย


2.2.7 อัตราอุบัติการณ์รถจักรยานหรือสามล้อ ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับจำนวนรถที่ผ่านจุดเสี่ยงซึ่งประมาณจากการที่ผ่านจุดนับรถ อัตราอุบัติการณ์ และตำแหน่งรถที่เกิดอุบัติภัย

2.2.8 อัตราอุบัติการณ์รถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติภัย ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับจำนวนรถที่ผ่านจุดเสี่ยงซึ่งประมาณจากการที่ผ่านจุดนับรถ อัตราอุบัติการณ์ และตำแหน่งรถที่เกิดอุบัติภัย

2.2.9 ความรุนแรงของอุบัติภัยทางถนนที่เกิดขึ้น

2.2.1 อัตราอุบัติการณ์ของรถที่เกิดอุบัติภัยโดยรวม ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับจำนวนรถที่ผ่านจุดเสี่ยงซึ่งประมาณจากรถที่ผ่านจุดนับรถ และอัตราอุบัติการณ์

1) จำนวนรถรวมทั้งหมดที่ผ่านจุดนับจำนวนรถ



รูปที่ 71 จุดนับจำนวนรถและจำนวนรถรวมทั้งหมดที่ผ่านในแต่ละวัน

2) อุบัติการณ์ของรถโดยรวมในแต่ละจุด

โดยรวมสี่แยกนาบเตยมีอัตราอุบัติการณ์สูงที่สุด รองลงมาคือแยกสหกรณ์ โดยมีอัตราอุบัติการณ์ 1.3483 และ 1.2509 ต่อจำนวนรถที่ผ่านแยกกันต่อวันตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 20


ตารางที่ 20 อัตราอุบัติการณ์ของประเภทรถโดยรวม จำแนกตามแต่ละจุดเสี่ยง

จุดเสี่ยง	จำนวนรถที่ผ่าน	จำนวนรถที่เกิดเหตุ	Incident ต่อ จำนวนรถที่ผ่าน ¹
	ต่อวัน	ต่อวัน	
สีแยกนานเตย	5643	0.08	1.3483
แยกสหกรณ์	13034	0.16	1.2509
โค้งสองสเลียง	13034	0.11	0.8756
ไฟแดงรับแจ้งเหตุ	13034	0.10	0.7922
แยกโพธิ์ทอง	23087	0.18	0.7768
โค้งหมอกเปลี่ยน	17454	0.11	0.6539
สีแยกทับมา	28057	0.11	0.4068
แยกกระดับบน	17454	0.07	0.4048
หน้าห้างแหลมทอง	37701	0.15	0.4036
แยกมาบข่า	19451	0.07	0.3632
แยกศูนย์การค้าบ้านจาง	37701	0.11	0.2883
หน้าไซไซต์	37701	0.10	0.2739
สีแยกไฟแดงชุมแสง	17454	0.04	0.2491
แยกศูนย์การค้าสาย 4	37701	0.09	0.2451
สามแยกประตูสาร	23087	0.05	0.2354
สีแยกหนองสอนนน	37701	0.09	0.2306
แยกบะหน้ำไร่	19451	0.04	0.2235
แยกบ้านดอนสาข 36	22965	0.05	0.2130
โค้งวัดเจาบ่อทอง	13034	0.03	0.2085
แยกกระดองอโศก	37701	0.07	0.1730
หน้าวัดโขคพิน	37701	0.06	0.1586
ญูพิรินหน้าปั้ม ปตท	37701	0.05	0.1442
หน้าร้านประชาธิปไตย	37701	0.05	0.1297

หมายเหตุ จำนวนรถที่ผ่านใช้การประมาณค่าจากจุดนับรถที่ใกล้เคียงที่สุด

2.2.2 อัตราอุบัติการณ์ถอนตัวนักศึกษาและรอดกระบวนการที่เกิดอุบัติภัย ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับจำนวนรถที่ผ่านจุดเสียงซึ่งประมาณจากรถที่ผ่านจุดนับรถ อัตราอุบัติการณ์ และตำแหน่งรถที่เกิดอุบัติภัย

1) จำนวนรุกยนต์ส่วนบุคคลและรถกระยะที่ผ่านจุดนับจำนวนรถ



รูปที่ 72 บุคคลจำนวนรวมและจำนวนคนต่อส่วนบุคคลและผลกระทบที่ผ่านในแต่ละวัน

2) ឧបតិការណ៍ទូរលាយនៃសំគាល់ប្រុគ្ខល់និងការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស

ประเกตุณต์ส่วนบุคคลและผลกระทบทางเศรษฐกิจมีอัตราอุบัติการณ์สูงที่สุด
รองลงมาคือสีเยกมานเตย โดยมีอัตราอุบัติการณ์ 4.4228 และ 4.1095 ต่อจำนวนรถที่ผ่านเสนคัน
ต่อวันตามลำดับ


ตารางที่ 21 อัตราอุบัติการณ์ของรถยนต์ส่วนบุคคลและระบบ จำแนกตามแต่ละจุดเสี่ยง

จุดเสี่ยง	จำนวนรถที่ผ่าน	จำนวนรถที่เกิดเหตุ	Incident ต่อ
	ต่อวัน	ต่อวัน	จำนวนรถที่ผ่าน แสนคันต่อวัน
แยกสหกรณ์	2089	0.09	4.4228
สี่แยกนาบเตย	1058	0.04	4.1095
โถึงสองสลึง	2089	0.07	3.3821
โถึงหมอนเปลีบน	2511	0.06	2.3808
ไฟแดงรับแข้งเหตุ	2089	0.04	2.0813
แยกโพธิ์ทอง	4951	0.09	1.8661
โถึงวัดเขาบ่อทอง	2089	0.03	1.3008
สี่แยกไฟแดงชุมแสง	2511	0.03	1.2986
แยกนาบฯ	3910	0.04	0.9730
แยกกระແสนນ	2511	0.02	0.8658
หน้าห้างแหลมทอง	10183	0.08	0.7472
สี่แยกหนองสนน	10183	0.07	0.6405
สี่แยกทับมา	9872	0.06	0.6056
แยกศูนย์การค้าสาย 4	10183	0.06	0.5871
แยกศูนย์การค้าบ้านฉาง	10183	0.05	0.5337
สามแยกประตู	4951	0.02	0.4391
หน้าโซไซตี้	10183	0.04	0.4270
แยกมะหน้าไร่	3910	0.02	0.4170
แยกบ้านคอนสาย 36	5437	0.02	0.3998
แยกกระของออดคิด	10183	0.04	0.3736
หน้าวัดโขดหิน	10183	0.04	0.3736
บุหริณหน้าปืน ปตท	10183	0.03	0.2669
หน้าร้านประชาชิปไทย	10183	0.01	0.1067

หมายเหตุ จำนวนรถที่ผ่านใช้การประมาณค่าจากจุดนับรถที่ใกล้เคียงที่สุด

3) ตำแหน่งที่ถูกชนหรือเสียหายของรถชนตัวบนนุกคลและรถกระบะสองอันดับแรก ในแต่ละตำแหน่ง

การวิจัยครั้งนี้กำหนดตำแหน่งรถที่เสียหายจากการเกิดอุบัติภัยจากรถนั่งท่องเที่ยว 9 จุด ดังรูปที่ 73




- ตำแหน่ง 1 บริเวณหน้ารถ
ตำแหน่ง 2 บริเวณบังโคลนหน้าขวา
ตำแหน่ง 3 บริเวณกลางคันด้านขวา
ตำแหน่ง 4 บริเวณบังโคลนหลังขวา
ตำแหน่ง 5 บริเวณท้ายรถ
ตำแหน่ง 6 บริเวณบังโคลนหลังซ้าย
ตำแหน่ง 7 บริเวณกลางคันด้านซ้าย
ตำแหน่ง 8 บริเวณบังโคลนหน้าซ้าย
ตำแหน่ง 9 บริเวณหลังคารถ

รูปที่ 73 ภาพจำลองรถชนตัวบนนุกคลและรถกระบะแสดงตำแหน่งที่ถูกชน
ในคุบัติภัยจากรถทางบก


(1) ตำแหน่งของรถชนตัวบนนุกคลและรถกระบะที่ถูกชนหรือเสียหายอันดับแรกของแต่ละจุดเสี่ยง

จากการศึกษาพบว่า จุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยที่พบในรถที่ถูกชนบ่อยครั้งมากที่สุด คือ บริเวณด้านหน้ารถ พบร.ใน 15 จุด จาก 23 จุดเสี่ยง รองลงมาคือถูกชนบริเวณบังโคลนหน้าด้านซ้าย พบร.ใน 7 จุด จาก 23 จุดเสี่ยง และพบน้อยมากที่สุดคือบริเวณกลางคันด้านขวา ดังรายละเอียดในรูปที่ 74




รูปที่ 74 ตำบลที่ ของรถชนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะที่ถูกชน
หรือเสียหายอันดับแรกของแต่ละจุดเสี่ยง

(2) ตำแหน่งของรถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระเบนที่ถูกชนอันดับสองของแต่ละจุดเดี่ยง
จากการศึกษาพบว่า จุดเดี่ยงของการเกิดอุบัติภัยที่พบในรถที่ถูกชนบ่อยครั้งเป็นอันดับ
สองคือ บริเวณท้ายรถ พบร.ใน 8 จุด จาก 23 จุดเดี่ยง รองลงมาคือบริเวณบังโคลนหน้าด้านซ้าย
และบริเวณบังโคลนหน้าขวา พบร.ใน 7 จุด จาก 23 จุดเดี่ยง และพบน้อยชุดมากที่สุดคือบริเวณบัง
โคลนหลังซ้าย ดังรายละเอียดในรูปที่ 75



รูปที่ 75 ตำแหน่งของรถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระเบนที่ถูกชน
หรือเสียหายอันดับสองของแต่ละจุดเดี่ยง

2.2.3 อัตราอุบัติการณ์รถตู้ที่เกิดอุบัติภัย ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับจำนวนรถที่ผ่านจุดเสียงซึ่งประมาณจากที่ผ่านจุดนับรถ อัตราอุบัติการณ์ และตำแหน่งรถที่เกิดอุบัติภัย



รูปที่ 76 จุดนับจำนวนรถและจำนวนรถตู้ที่ผ่านในแต่ละวัน

2) อุบัติการณ์ของรถตู้ในแต่ละจุด


ประเภทรถตู้สี่แยกมาบเตยมีอัตราอุบัติการณ์สูงที่สุด รองลงมาก็อโยยกศูนย์การค้าบ้านฉาง โดยมีอัตราอุบัติการณ์ 0.9219 และ 0.4814 ต่อจำนวนรถที่ผ่านถนนกันต่อวันตามลำดับ

ตารางที่ 22 อัตราอุบัติการณ์ของรถตู้ จำแนกตามแต่ละจุดเสี่ยง

จุดเสี่ยง	จำนวนรถที่ผ่าน	จำนวนรถที่เกิดเหตุ	Incident ต่อ จำนวนรถที่ผ่าน ¹
	ต่อวัน	ต่อวัน	
สี่แยกมาบเตย	1179	0.01	0.9219
แยกศูนย์การค้าบ้านกลาง	2258	0.01	0.4814
ยูเทิร์นหน้าปั้ม ปตท	2258	0.01	0.2407
แยกสหกรณ์	1470	0	0
โค้งสองสลึง	1470	0	0
ไฟแดงรับแจ้งเหตุ	1470	0	0
แยกโพธิ์ทอง	7688	0	0
โค้งหม้อเปลี่ยน	489	0	0
สี่แยกทับมา	1845	0	0
แยกกระแสน	489	0	0
หน้าห้างแหลมทอง	2258	0	0
แยกมาบข่า	4511	0	0
หน้าโซไซตี้	2258	0	0
สี่แยกไฟแดงชุมแสง	489	0	0
แยกศูนย์การค้าสาย 4	2258	0	0
สามแยกประแ�	7688	0	0
สี่แยกหนองถนน	2258	0	0
โค้งวัดเขาบ่อทอง	1470	0	0
แยกจะหนำไร	4511	0	0
แยกบ้านคอนสาย 36	1493	0	0
แยกระยะองออดคิด	2258	0	0
หน้าวัดโขดหิน	2258	0	0
หน้าร้านประชาธิปไตย	2258	0	0

หมายเหตุ จำนวนรถที่ผ่านใช้การประมาณค่าจากจุดนับรถที่ใกล้เคียงที่สุด


3) ตำแหน่งที่ถูกชนหรือเสียหายของรถตู้สองขันดับแรกในแต่ละตำแหน่ง
การวิจัยครั้งนี้กำหนดตำแหน่งรถที่เสียหายจากการเกิดอุบัติภัยบนถนนไว้ 9 จุด
ดังรูปที่ 77



- ตำแหน่ง 1 บริเวณหน้ารถ
- ตำแหน่ง 2 บริเวณบังโคลนหน้าขวา
- ตำแหน่ง 3 บริเวณกลางคันด้านขวา
- ตำแหน่ง 4 บริเวณบังโคลนหลังขวา
- ตำแหน่ง 5 บริเวณท้ายรถ
- ตำแหน่ง 6 บริเวณบังโคลนหลังซ้าย
- ตำแหน่ง 7 บริเวณกลางคันด้านซ้าย
- ตำแหน่ง 8 บริเวณบังโคลนหน้าซ้าย
- ตำแหน่ง 9 บริเวณหลังการรถ

รูปที่ 77 ภาพจำลองรถตู้แสดงตำแหน่งที่ถูกชนในอุบัติภัยบนทางบก

(1) ตำแหน่งของรถตู้ที่ถูกชนหรือเสียหายขันดับแรกของแต่ละจุดเสียง
จากการศึกษาพบว่า จุดเสียงของการเกิดอุบัติภัยที่พบในรถที่ถูกชนบ่อยครั้งมาก
ที่สุดคือ บริเวณหน้ารถ บริเวณบังโคลนหน้าขวา บริเวณบังโคลนหลังขวา บริเวณท้ายรถ และ
บริเวณบังโคลนหน้าซ้าย ดังรายละเอียดในรูปที่ 78



รูปที่ 78 คำแนะนำของรถตู้ที่ถูกชน หรือเสียหายอันดับสองของแต่ละจุดเด่น

(2) คำแนะนำของรถตู้ที่ถูกชนอันดับสองของแต่ละจุดเด่น


จากการศึกษาพบว่า จุดเด่นของการเกิดอุบัติภัยที่พบในรถที่ถูกชนบ่อยครั้งเป็นอันดับสองคือ บริเวณค้านหน้ารถ บริเวณกลางคันค้านขวา บริเวณท้ายรถ บริเวณบังโคลนหลังซ้าย และบริเวณกลางคันค้านซ้าย ดังรายละเอียดในรูปที่ 79



รูปที่ 79 ตำแหน่งของรถตู้ที่ถูกชน หรือเสียหายอันดับสองของแต่ละจุดเสี่ยง

2.2.4 อัตราอุบัติการณ์รถบัสที่เกิดอุบัติภัย ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับจำนวนรถที่ผ่านชุดเสี่ยงซึ่งประเมินจากการที่ผ่านชุดนับรถ อัตราอุบัติการณ์ แล้วคำแนะนำรถที่เกิดอุบัติภัย

1) จำนวนรถบัสที่ผ่านชุดนับจำนวนรถ



รูปที่ 80 จุดนับจำนวนรถและจำนวนรถบัสที่ผ่านในแต่ละวัน

2) อุบัติการณ์ของรถบัสในแต่ละชุด

ประเภทรถบัสแยกศูนย์การค้าบ้านกลางมีอัตราอุบัติการณ์สูงที่สุด รองลงมาคือแยกโพธิ์ทอง โดยมีอัตราอุบัติการณ์ 0.5023 และ 0.4936 ต่อจำนวนรถที่ผ่านและคันต่อวันตามลำดับ

ตารางที่ 23 อัตราอุบัติการณ์ของรถบัส จำแนกตามแต่ละจุดเสี่ยง


จุดเสี่ยง	จำนวนรถที่ผ่าน	จำนวนรถที่เกิดเหตุ	Incident ต่อ จำนวนรถที่ผ่าน [*] แสนคันต่อวัน
	ต่อวัน	ต่อวัน	
แยกศูนย์การค้าป้านกลาง	1082	0.01	0.5023
แยกโพธิ์ทอง	1101	0.01	0.4936
สี่แยกนาโนเดย	292	0	0
แยกสหกรณ์	833	0	0
โค้งสองสลึง	833	0	0
ไฟแดงรับแจ้งเหตุ	833	0	0
โค้งหม้อเปลี่ยน	494	0	0
สี่แยกทับมา	311	0	0
แยกกระແสนบน	494	0	0
หน้าห้างแหลมทอง	1082	0	0
แยกนาบฯ	3154	0	0
แยกทิร์นหน้าบืน ปตท	1082	0	0
หน้าโซไซตี้	1082	0	0
สี่แยกไฟแดงชุมแสง	494	0	0
แยกศูนย์การค้าสาย 4	1082	0	0
สามแยกประแส	1101	0	0
สี่แยกหนองถนม	1082	0	0
โค้งวัดเขาบ่อทอง	833	0	0
แยกจะหน้าไร่	3154	0	0
แยกบ้านดอนสาย 36	254	0	0
แยกระยะองอุคิด	1082	0	0
หน้าวัดโขคหิน	1082	0	0
หน้าร้านประชาชิปไทย	1082	0	0

หมายเหตุ จำนวนรถที่ผ่านใช้การประมาณค่าจากจุดนับรถที่ใกล้เคียงที่สุด

3) ตำแหน่งที่ถูกชนหรือเสียหายของรถบัสสองอันดับแรกในแต่ละตำแหน่ง

การวิจัยครั้งนี้กำหนดตำแหน่งรถที่เสียหายจากการเกิดอุบัติภัยจากรถท่องถนนไว้ 9 จุด

ดังรูปที่ 81



ตำแหน่ง 1 บริเวณหน้ารถ

ตำแหน่ง 2 บริเวณบังโคลนหน้าขวา

ตำแหน่ง 3 บริเวณกลางคันด้านขวา

ตำแหน่ง 4 บริเวณบังโคลนหลังขวา

ตำแหน่ง 5 บริเวณท้ายรถ

ตำแหน่ง 6 บริเวณบังโคลนหลังซ้าย

ตำแหน่ง 7 บริเวณกลางคันด้านซ้าย

ตำแหน่ง 8 บริเวณบังโคลนหน้าซ้าย

ตำแหน่ง 9 บริเวณหลังคารถ

รูปที่ 81 ภาพจำลองรถบัสแสดงตำแหน่งที่ถูกชนในอุบัติภัยจากรถทางบก

(1) ตำแหน่งของรถบัสที่ถูกชนหรือเสียหายอันดับแรกของแต่ละจุดเดี่ยง

จากการศึกษาพบว่า จุดเดี่ยงของการเกิดอุบัติภัยที่พบในรถที่ถูกชนบ่อยครั้งมากที่สุด

คือ บริเวณหน้ารถ พับที่แยกชูนย์การค้าบ้านฉางและแยกโพธิ์ทอง ดังรายละเอียดในรูปที่ 82




<http://Travelsa.totopic.net>

รูปที่ 82 ตำแหน่งของรถบัสที่ถูกชน หรือเสียหายอันดับแรกของแต่ละจุดเดี่ยง

(2) ตำแหน่งของรถบัสที่ถูกชนอันดับสองของแต่ละจุดเดี่ยง
จากการศึกษาไม่พบ จุดเดี่ยงของการเกิดอุบัติภัยที่รถถูกชนบ่อยครั้งเป็นอันดับสอง

2.2.5 อัตราอุบัติการณ์รอบบรรทุกที่เกิดอุบัติภัย ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับจำนวนรถที่ผ่านจุดเสี่ยงซึ่งประมาณจากการที่ผ่านจุดนับรถ อัตราอุบัติการณ์ และตำแหน่งรถที่เกิดอุบัติภัย

1) จำนวนรถบรรทุกที่ผ่านจุดนับจำนวนรถ



รูปที่ 83 จุดนับจำนวนรถและจำนวนรถบรรทุกที่ผ่านในแต่ละวัน

2) อุบัติการณ์ของรถบรรทุกในแต่ละจุด


ประเภทรถบรรทุกแยกขนาดหน้ากว้างมีอัตราอุบัติการณ์สูงที่สุด รองลงมาคือสีแยกตามเตย โดยมีอัตราอุบัติการณ์ 0.7221 และ 0.5638 ต่อจำนวนรถที่ผ่านແສນคันต่อวันตามลำดับ

ตารางที่ 24 อัตราอุบัติการณ์ของรถบรรทุก จำแนกตามแต่ละจุดเสี่ยง

จุดเสี่ยง	จำนวนรถที่ผ่าน		Incident ต่อ จำนวนรถที่ผ่าน
	ต่อวัน	ต่อวัน	
แยกขาหน้าไร้	4329	0.02	0.7221
สี่แยกนาบเตย	1928	0.01	0.5638
แยกนาบข่า	4329	0.02	0.3766
แยกโพธิ์ทอง	6021	0.02	0.2708
แยกกระแสนน	11586	0.03	0.2345
โค้งสองสิ่ง	7134	0.02	0.2285
โค้งหม้อเปลี่ยน	11586	0.02	0.1876
สี่แยกทันมา	12606	0.01	0.0862
แยกสหกรณ์	7134	0.01	0.0762
ไฟแดงรับแจ้งเหตุ	7134	0.01	0.0762
แยกศูนย์การค้าบ้านปาง	18088	0.01	0.03
หน้าห้างแหลมทอง	18088	0	0
พุทธิ์รัตนหน้าปั้ม ปตท	18088	0	0
หน้าโซไซตี้	18088	0	0
สี่แยกไฟแดงชุมแสง	11586	0	0
แยกศูนย์การค้าสาย 4	18088	0	0
สามแยกประเสร	6021	0	0
สี่แยกหน่องสนม	18088	0	0
โค้งวัดเขาบ่อทอง	7134	0	0
แยกบ้านคอนสาย 36	11637	0	0
แยกกระลองอโศก	18088	0	0
หน้าวัดโขดหิน	18088	0	0
หน้าร้านประชาชิปไทย	18088	0	0


หมายเหตุ จำนวนรถที่ผ่านใช้การประมาณค่าจากจุดนับรถที่ใกล้เคียงที่สุด

3) ตำแหน่งที่ถูกชนหรือเสียหายของรถบรรทุกสองอันดับแรกในแต่ละตำแหน่ง การวิจัยครั้งนี้กำหนดตำแหน่งรถที่เสียหายจากการเกิดอุบัติภัยจากรถที่องค์กรไว้ 9 จุด ดังรูปที่ 84



รูปที่ 84 ภาพจำลองรถบรรทุกแสดงตำแหน่งที่ถูกชนในอุบัติภัยจากรถทางบก


(1) ตำแหน่งของรถบรรทุกที่ถูกชนหรือเสียหายอันดับแรกของแต่ละจุดเดี่ยง จากการศึกษาพบว่า จุดเดี่ยงของการเกิดอุบัติภัยที่พบในรถที่ถูกชนบ่อยครั้งมากที่สุด คือ บริเวณด้านหน้ารถ พนใน 5 จุด จาก 23 จุดเดี่ยง รองลงมาคือถูกชนบริเวณท้ายรถ พนใน 3 จุด จาก 23 จุดเดี่ยง และพบน้อยที่สุดคือบริเวณบังโคลนหน้าขวา บริเวณกลางคันด้านขวา บริเวณบังโคลนหลังขวา และบริเวณบังโคลนหน้าซ้าย ดังรายละเอียดในรูปที่ 85



รูปที่ 85 ตำแหน่งของรถบรรทุกที่ถูกชน หรือเดิบหายอันดับแรกของแต่ละจุดเสี่ยง

(2) ตำแหน่งของรถบรรทุกที่ถูกชนอันดับสองของแต่ละจุดเสี่ยง


จากการศึกษาพบว่า จุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยที่พบในรถที่ถูกชนบ่อยครั้งเป็น อันดับสองคือ บริเวณบังโคลนหน้าขวา พบร.ใน 3 จุด จาก 23 จุดเสี่ยง รองลงมาคือถูกชนบริเวณบังหน้ารถและบริเวณกลางคันด้านขวา พบร.ใน 2 จุด จาก 23 จุดเสี่ยง แต่ไม่พบจุดถูกชนบ่อยครั้งเป็น อันดับสองเดียวกับตำแหน่ง บริเวณท้ายรถ และบริเวณบังโคลนหลังซ้าย ดังรายละเอียดในรูปที่ 86



รูปที่ 86 ตำแหน่งของรถบรรทุกที่ถูกชน หรือเสียหายอันดับสองของแต่ละจุดเสี่ยง

2.2.6 อัตราอุบัติการณ์รถพ่วงที่เกิดอุบัติภัย ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับจำนวนรถที่ผ่านจุดเสี่ยงซึ่ง
ประมาณจากรถที่ผ่านจุดนับรถ อัตราอุบัติการณ์ และตำแหน่งรถที่เกิดอุบัติภัย

1) จำนวนรถพ่วงที่ผ่านจุดนับจำนวนรถ



รูปที่ 87 จุดนับจำนวนรถและจำนวนรถพ่วงที่ผ่านในแต่ละวัน

2) อุบัติการณ์ของรถพ่วงในแต่ละจุด


ประเภทรถพ่วง โครงสร้างทาง มีอัตราอุบัติการณ์สูงที่สุด รองลงมาคือสีแยกนาบทey
โดยมีอัตราอุบัติการณ์ 7.3443 และ 1.6878 ต่อจำนวนรถที่ผ่านถนนกันต่อวันตามลำดับ

ตารางที่ 25 อัตราอุบัติภัยการณ์ของรถพ่วง จำแนกตามแต่ละจุดเสี่ยง

จุดเสี่ยง	จำนวนรถที่ผ่าน	จำนวนรถที่เกิดเหตุ	Incident ต่อจำนวนรถที่
	ต่อวัน	ต่อวัน	ผ่านแสงคันต่อวัน
โค้งสองสลึง	222	0.02	7.3443
สี่แยกนาบเตย	322	0.01	1.6878
แยกกระแสนน	353	0.01	1.5396
สี่แยกไฟแดงชุมแสง	353	0.01	1.5396
สี่แยกทับมา	1306	0.01	0.8323
แยกชนบทนำไร่	2560	0.01	0.4246
แยกนาบฯ	2560	0.01	0.2123
โค้งวัดเขาน้ำทอง	222	0.00	0
โค้งหนอเปลี่ยน	353	0.00	0
ไฟแดงรับแข้งเหตุ	222	0.00	0
ยูเทิร์นหน้าบ้าน บ.ตาท	874	0.00	0
แยกบ้านคอนสาย 36	848	0.00	0
แยกโพธิ์ทอง	600	0.00	0
แยกกระษองออดีด	874	0.00	0
แยกศูนย์การค้าบ้านกลาง	874	0.00	0
แยกศูนย์การค้าสาย 4	874	0.00	0
แยกสหกรณ์	222	0.00	0
สามแยกประಡ	600	0.00	0
สี่แยกหนองสันน	874	0.00	0
หน้าโซ่ไซต์	874	0.00	0
หน้าร้านประชาธิปไตย	874	0.00	0
หน้าวัดโภคพิน	874	0.00	0
หน้าห้างแหลมทอง	874	0.00	0


หมายเหตุ จำนวนรถที่ผ่านใช้การประมาณค่าจากจุดนับรถที่ใกล้เคียงที่สุด

3) ตำแหน่งที่อุบัติเหตุหรือเสียหายของรถพ่วงสองอันดับแรกในแต่ละตำแหน่ง
การวิจัยครั้งนี้กำหนดตำแหน่งรถที่เสียหายจากการเกิดอุบัติภัยจากรถบนถนนไว้ 9 จุด
ดังรูปที่ 88



รูปที่ 88 ภาพจำลองรถพ่วงแสดงตำแหน่งที่อุบัติเหตุในอุบัติภัยจากรถทางบก


(1) ตำแหน่งของรถพ่วงที่อุบัติเหตุหรือเสียหายอันดับแรกของแต่ละจุดเสียง
จากการศึกษาพบว่า จุดเสียงของการเกิดอุบัติภัยที่พบในรถที่อุบัติเหตุบ่อยครั้งมาก
ที่สุดคือ บริเวณด้านหน้ารถ พบร.ใน 3 จุด จาก 23 จุดเสียง รองลงมาคืออุบัติเหตุบริเวณบังโคลนหน้า
ซ้าย พบร.ใน 2 จุด จาก 23 จุดเสียง แต่ไม่พบจุดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเป็นอันดับแรกเลยที่ตำแหน่ง บริเวณ
บังโคลนหน้าขวา บริเวณกลางคันด้านขวา บริเวณบังโคลนหลังขวา และบริเวณกลางคันด้านซ้าย
ดังรายละเอียดในรูปที่ 89



รูปที่ 89 ตำแหน่งของรถพ่วงที่ถูกชน หรือเสียหายอันดับสองของแต่ละชุดเสียง

(2) ตำแหน่งของรถพ่วงที่ถูกชนอันดับสองของแต่ละชุดเสียง


จากการศึกษาพบว่า ชุดเสียงของการเกิดอุบัติภัยที่พบในรถที่ถูกชนบ่อยครั้งเป็น อันดับสองคือ บริเวณบังโคลนหน้าขวา บริเวณบังโคลนหลังซ้ายและบริเวณกลางคันด้านซ้าย พบร.ใน 3 ชุด จาก 23 ชุดเสียง รองลงมาคืออุบัติภัยบริเวณหน้ารถและบริเวณบังโคลนหน้าซ้าย พบร.ใน 1 ชุด จาก 23 ชุดเสียง แต่ไม่พบชุดถูกชนบ่อยครั้งเป็นอันดับสองเลยที่ตำแหน่ง บริเวณกลางคันด้านขวา บริเวณบังโคลนหลังขวา และบริเวณท้ายรถ ดังรายละเอียดในรูปที่ 90



รูปที่ 90 ตำแหน่งของรถพ่วงที่ถูกชน หรือเสียหายอันดับสองของแต่ละชุดเสียง

2.2.7 อัตราอุบัติการณ์รถจักรยานและสามล้อที่เกิดอุบัติภัย ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับจำนวนรถที่ผ่านจุดเสี่ยงซึ่งประมาณจากการที่ผ่านจุดนับรถ อัตราอุบัติการณ์ และตำแหน่งรถที่เกิดอุบัติภัย

1) จำนวนรถจักรยานและสามล้อที่ผ่านจุดนับจำนวนรถ



รูปที่ 91 จุดนับจำนวนรถและจำนวนรถจักรยานและสามล้อที่ผ่านในแต่ละวัน

2) อุบัติการณ์ของรถจักรยานและสามล้อ ในแต่ละจุด

ประเภทจักรยานและสามล้อสีแยกกันมา มีอัตราอุบัติการณ์สูงที่สุด รองลงมาคือโถง ส่องสว่าง โดยมีอัตราอุบัติการณ์ 108.6957 และ 41.8060 ต่อจำนวนรถที่ผ่านแสนคันต่อวัน ตามลำดับ


ตารางที่ 26 อัตราอุบัติการณ์ของรถจักรยานและสามล้อ จำแนกตามแต่ละจุดเสี่ยง

จุดเสี่ยง	จำนวนรถที่ผ่าน	จำนวนรถที่เกิดเหตุ	Incident ต่อ จำนวนรถที่ผ่าน
	ต่อวัน	ต่อวัน	
สีแยกทับมา	10	0.01	108.6957
โถงสองสี	13	0.01	41.8060
หน้าห้างแหลมทอง	44	0.02	37.0553
แยกบ้านดอนสาย 36	38	0.01	14.3021
หน้าวัดโพดทิน	44	0.01	12.3518
แยกศูนย์การค้าสาย 4	44	0.01	12.3518
แยกสะลองออคิด	44	0.01	12.3518
สามแยกประแต	45	0.01	12.0773
หน้าร้านประชาริปไทย	44	0.00	0.0000
หน้าโซไซตี้	44	0.00	0.0000
สีแยกหนองถนน	44	0.00	0.0000
สีแยกไฟแดงชุมแสง	8	0.00	0.0000
แยกสหกรณ์	13	0.00	0.0000
แยกศูนย์การค้าบ้านจาง	44	0.00	0.0000
แยกนาบ่า	21	0.00	0.0000
แยกโพธิ์ทอง	45	0.00	0.0000
แยกบางหน้าไร่	21	0.00	0.0000
แยกกระແນນ	8	0.00	0.0000
ญูหรีนหน้าปั้ม ปตท	44	0.00	0.0000
ไฟแดงรับแจ้งเหตุ	13	0.00	0.0000
โค้งหมอกเปลี่ยน	8	0.00	0.0000
โค้งวัดเขาป้อทอง	13	0.00	0.0000
สีแยกนาบฯ	0	0.00	-

หมายเหตุ จำนวนรถที่ผ่านใช้การประมาณค่าจากจุดนับรถที่ใกล้เคียงที่สุด

3) ตำแหน่งที่อุบัติภัยของรถจักรยานและสามล้อสองอันดับแรกในแต่ละตำแหน่ง

การวิจัยครั้งนี้กำหนดตำแหน่งรถที่เสียหายจากการเกิดอุบัติภัยจราจรบนถนนไว้ 8 จุด ดังรูปที่ 92




- | |
|---------------------------------|
| ตำแหน่ง 1 บริเวณหน้ารถ |
| ตำแหน่ง 2 บริเวณล้อหน้าขวา |
| ตำแหน่ง 3 บริเวณกลางคันด้านขวา |
| ตำแหน่ง 4 บริเวณล้อหลังขวา |
| ตำแหน่ง 5 บริเวณท้ายรถ |
| ตำแหน่ง 6 บริเวณล้อหลังซ้าย |
| ตำแหน่ง 7 บริเวณกลางคันด้านซ้าย |
| ตำแหน่ง 8 บริเวณล้อหน้าซ้าย |

รูปที่ 92 ภาพจำลองรถจักรยานและสามล้อแสดงตำแหน่งที่อุบัติภัยในอุบัติภัยจราจรทางบก

(1) ตำแหน่งของรถจักรยานและสามล้อที่อุบัติภัยหรือเสียหายอันดับแรกของแต่ละจุดเสี่ยง

จากการศึกษาพบว่า จุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยที่พบในรถที่อุบัติภัยบ่อยครั้งมากที่สุดคือ บริเวณด้านหน้ารถและบริเวณล้อหน้าซ้าย พนใน 5 จุด จาก 23 จุดเสี่ยง รองลงมาคืออุบัติภัยบริเวณท้ายรถ และบริเวณล้อหลังซ้าย พนใน 4 จุด จาก 23 จุดเสี่ยง แต่ไม่พบจุดอุบัติภัยบ่อยครั้งเป็นอันดับแรกเลยที่ตำแหน่ง บริเวณกลางคันด้านขวา ดังรายละเอียดในรูปที่ 93




รูปที่ 93 ตำแหน่งของรถจักรยานและสามล้อที่ถูกชน หรือเสียหายอันดับแรกของแต่ละจุดเสี่ยง

(2) ตำแหน่งของรถจักรยานและสามล้อที่ถูกชนหรือเสียหายอันดับสองของแต่ละ

จุดเสี่ยง


จากการศึกษาพบว่า จุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยที่พบในรถที่ถูกชนบ่อยครั้งเป็น อันดับสองคือ บริเวณล้อหน้าขวา บริเวณกลางคันด้านขวา บริเวณล้อหลังขวา และบริเวณท้ายรถ แต่ไม่พบจุดถูกชนบ่อยครั้งเป็นอันดับสองเลยที่ตำแหน่ง บริเวณหน้ารถ บริเวณล้อหลังซ้าย บริเวณกลางคันด้านซ้าย และบริเวณล้อหน้าซ้าย ดังรายละเอียดในรูปที่ 94



รูปที่ 94 ตำแหน่งของรถจักรยานและสามล้อที่ถูกชน หรือเสียหายอันดับสองของแต่ละจุดเสี่ยง

2.2.8 อัตราอุบัติการณ์รถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติภัย ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับจำนวนรถที่ผ่าน
จุดเสียงซึ่งประมาณจากรถที่ผ่านจุดนับรถ อัตราอุบัติการณ์ และตำแหน่งรถที่เกิดอุบัติภัย

1) จำนวนรถจักรยานยนต์ที่ผ่านจุดนับจำนวนรถ



2) อุปัต्तิการณ์ของรถจักรยานยนต์ในแต่ละชุด

ประเทศไทยจัดการยานยนต์แยกสหกรณ์มีอัตราอุบัติการณ์สูงที่สุด รองลงมาคือไฟแดงรับแจ้งเหตุ โดยมีอัตราอุบัติการณ์ 5.1231 และ 4.2693 ต่อจำนวนรถที่ผ่านแสงคันต่อวันตามลำดับ

ตารางที่ 27 อัตราอุบัติภัยการณ์ของรถจักรยานยนต์ จำแนกตามแต่ละจุดเสี่ยง

จุดเสี่ยง	จำนวนรถที่ผ่าน	จำนวนรถที่เกิดเหตุ	Incident ต่อ
	ต่อวัน	ต่อวัน	จำนวนรถที่ผ่าน
			ถนนคันต่อวัน
แยกสหกรณ์	1273	0.07	5.1231
ไฟแดงรับแจ้งเหตุ	1273	0.05	4.2693
แยกโพธิ์ทอง	2681	0.07	2.4326
โค้งหม้อเปลี่ยน	2013	0.03	1.6199
หน้าห้างแหลมทอง	5172	0.06	1.1559
หน้าโซไซตี้	5172	0.06	1.1559
แยกมาบข่า	966	0.01	1.1252
สีแยกทับมา	2107	0.02	1.0318
สามแยกประดساط	2681	0.03	1.0136
แยกกระແสนນ	2013	0.02	0.8100
หน้าร้านประชาธิปไตย	5172	0.04	0.7356
แยกบ้านดอนสาย 36	3258	0.02	0.6673
แยกศูนย์การค้าบ้านฉาง	5172	0.03	0.6305
สีแยกมาบเตย	864	0.01	0.6290
แยกศูนย์การค้าสาย 4	5172	0.03	0.5254
โค้งสองสลึง	1273	0.01	0.4269
สีแยกหนองสอน	5172	0.02	0.4203
แยกระยะองออดีต	5172	0.02	0.4203
ยูเทิร์นหน้าปั้ม ปตท	5172	0.02	0.4203
หน้ารัช โภดพิน	5172	0.02	0.3152
สีแยกไฟแดงชุมแสง	2013	0.01	0.2700
แยกชะหนำไร่	966	0.00	0.0000
โค้งวัดเขาน่อทอง	1273	0.00	0.0000


หมายเหตุ จำนวนรถที่ผ่านใช้การประมาณค่าจากจุดนับรถที่ใกล้เคียงที่สุด

3) ตำแหน่งที่อุบัติเหตุหรือเสียหายของรถจักรยานยนต์สองอันดับแรกในแต่ละตำแหน่ง การวิจัยครั้งนี้กำหนดตำแหน่งรถที่เสียหายจากการเกิดอุบัติภัยจากรถชนถนนไว้ 8 จุด ดังรูปที่ 96




รูปที่ 96 ภาพจำลองรถจักรยานยนต์แสดงตำแหน่งที่อุบัติเหตุในอุบัติภัยจากรถทางบก

(1) ตำแหน่งของรถจักรยานยนต์ที่อุบัติเหตุหรือเสียหายอันดับแรกของแต่ละจุดเดียว จากการศึกษาพบว่า จุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยที่พบในรถที่อุบัติเหตุนับอย่างมากที่สุด คือ บริเวณด้านหน้ารถ พนใน 14 จุด จาก 23 จุดเสี่ยง รองลงมาคืออุบัติเหตุบริเวณล้อหน้าซ้าย พนใน 9 จุด จาก 23 จุดเสี่ยง และพบน้อยที่สุดคือบริเวณท้ายรถ ดังรายละเอียดในรูปที่ 97



รูปที่ 97 ตำแหน่งของรถจักรยานยนต์ที่ถูกชน หรือเสียหายอันดับแรกของแต่ละจุดเสี่ยง

(2) ตำแหน่งของรถจักรยานยนต์ที่ถูกชนหรือเสียหายอันดับแรกของแต่ละจุดเสี่ยง
จากการศึกษาพบว่า จุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยที่พบในรถที่ถูกชนบ่อยครั้งเป็นอันดับสองคือ บริเวณด้านหน้ารถ พบร.ใน 7 จุด จาก 23 จุด เสี่ยง รองลงมาคือ บริเวณด้านหลังหัวเขี้ยว พบร.ใน 6 จุด จาก 23 จุดเสี่ยง และพบน้อยมากที่สุดคือ บริเวณกลางคันด้านขวาและบริเวณกลางคันด้านซ้าย ดังรายละเอียดในรูปที่ 98




รูปที่ 98 ตำแหน่งของรถจักรยานยนต์ที่ถูกชน หรือเสียหายอันดับสองแรกของแต่ละจุดเสี่ยง

2.2.9 ความรุนแรงของอุบัติภัยจราจรทางถนนที่เกิดขึ้นในแต่ละชุด

1) จำนวนคนเสียชีวิตในแต่ละจุดเสี่ยง

ผลการวิจัยพบว่าแยกทั้งนามีจำนวนคนเสียชีวิตมากที่สุด โดยพบรากกว่าจุดอื่น คือพบร่อง 4 ราย ในขณะที่แยกนานาข่าม สีแยกหนองสนม สีแยกไฟแดงชุมแสง สามแยกประดaset ยูเทิร์นหน้าบึงปตท และโถงสองสิ่ง พบรคนเสียชีวิต จุดละ 1 คน รวม 10 คน โดยพบรเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์มากที่สุด กรณีละ 2 คน จีรรถจักรยาน 2 คน โดยสารรถจักรยาน 1 คน โดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถกระบะ กรณีละ 1 คน และคนเดินเท้าถูกชนแล้วคนขับหนี 1 คน ทุกรายบาดเจ็บที่ศีรษะและลำคอ และบาดเจ็บร่างกายทุกรายที่มีข้อมูล เป็นเพศชาย 5 คน หญิง 4 คน ทุกรายที่มีข้อมูลพบอายุ 21 ปีและน้อยกว่า ดังรูปที่ 99 และตารางที่ 28



รูปที่ 99 จำนวนผู้เสียชีวิตในแต่ละจุดเสี่ยง

ตารางที่ 28 สรุปข้อมูลผู้เสียชีวิตจำแนกตามจุดเกิดเหตุ ประเภทรถ ตำแหน่งที่บาดเจ็บ เพศ และอายุ

จุดที่เกิดเหตุ	ประเภทรถ	ประเภท ผู้ป่วย	ศีรษะ/คอ	ใบหน้า	แขน/ขา	ลำตัว	เพศ	อายุ
สีแยกถนน	จักรยานยนต์	ผู้โดยสาร	พบ	พบ	พบ	พบ	nd	nd
สีแยกไฟแดงชุมแสง	รถกระบะ	ผู้โดยสาร	พบ	พบ	พบ	พบ	ชาย	21
สีแยกทับนา	รถจักรยาน	คนขับ	พบ	พบ	-	พบ	ชาย	15
	รถจักรยาน	ผู้โดยสาร	พบ	พบ	-	พบ	หญิง	nd
	รถจักรยานยนต์	คนขับ	พบ	พบ	พบ	พบ	ชาย	17
	รถจักรยานยนต์	ผู้โดยสาร	พบ	พบ	พบ	พบ	หญิง	16
สามแยกประตู	รถจักรยาน	คนขับ	nd	nd	nd	nd	หญิง	9
แยกนาบฯ	รถจักรยานยนต์	คนขับ	พบ	พบ	พบ	พบ	ชาย	20
ยูเทิร์นหน้าบึ้มปตท	ไม่ทราบ	ผู้เดินท่า	พบ	-	-	พบ	หญิง	nd
โถงสองสเลิง	รถยนต์ส่วนบุคคล	ผู้โดยสาร	พบ	-	-	พบ	ชาย	21

หมายเหตุ nd หมายถึงไม่มีข้อมูล

2.3 ความสามารถของปัจจัยนำ ปัจจัยอื่น ปัจจัยเสริม ในการทำนายความรุนแรงการเกิดอุบัติภัยจากรบนถนน

ในการศึกษาความสามารถของปัจจัยนำ ปัจจัยอื่น ปัจจัยเสริม ในการทำนายความรุนแรง การเกิดอุบัติภัยจากรบนถนน ใช้การวิเคราะห์ Logistic Regression ในกลุ่มตัวอย่างที่มีการเกิดอุบัติภัยจำนวน 205 ครั้ง บนอุบัติภัยสูงที่ 23 อันดับแรก ของถนนสายหลักและสายรอง ของจังหวัดระยอง โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ เพื่อตรวจสอบปัญหา Multicollinearity ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันสูงเกิน 0.8 (r มีค่าอยู่ระหว่าง 0.001- 0.771) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการวิเคราะห์ Logistic Regression จึงวิเคราะห์ Logistic Regression ต่อไป ได้ผลการวิเคราะห์ในแต่ละปัจจัยดังนี้

2.3.1 ปัจจัยนำกับการทำนายจากอุบัติภัย

จากการศึกษาปัจจัยนำในด้านเพศ อายุและพฤติกรรมเสียง พบว่า มีเพียง 2 ปัจจัยคืออายุต่ำกว่า 20 ปี และการมีพฤติกรรมขับรถเร็วเกินกำหนด/คนหรือสัตว์ตัดหน้า มีความสามารถในการทำนายการตายจากอุบัติภัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$) โดยพบว่า ผู้ประสบเหตุอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัยเป็น 13.65 เท่า โดยมีค่าประมาณแบบช่วงที่ระดับความเสี่ยงนั้น ร้อยละ 95 พบว่าผู้ประสบเหตุอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัยต่ำสุด 2.72 เท่า และสูงสุด 68.42 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่นๆ และการมีพฤติกรรมขับรถเร็วเกินกำหนด/คน หรือสัตว์ตัดหน้ามีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัยเป็น 7.49 เท่า โดยมีค่าประมาณแบบช่วงที่ระดับความเสี่ยงนั้น ร้อยละ 95 พบว่าผู้ประสบเหตุที่มีพฤติกรรมขับรถเร็วเกินกำหนด/คนหรือสัตว์ตัดหน้า มีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัยต่ำสุด 1.49 เท่า และสูงสุด 37.73 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มี พฤติกรรมดังกล่าว เมื่อศึกษาความสามารถในการทำนายการตายจากอุบัติภัย พบว่า ตัวแปรอายุต่ำกว่า 20 ปี (age1) และการมีพฤติกรรมขับรถเร็วเกินกำหนด/คนหรือสัตว์ตัดหน้า (beh29) รวมกันทำนายการตายนี้ได้ร้อยละ 24.81 โดยมีสมการทำนายดังนี้คือ

$$\text{logit} = -5.078 + 2.614(\text{age1}) + 2.013(\text{beh29})$$

ซึ่งสมการทำนายนี้มีร้อยละรวมของการทำนายถูกต้องร้อยละ 96.08 ดังรายละเอียดในตาราง
ที่ 29

ตารางที่ 29 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัย โดยการวิเคราะห์ Logistic Regression

ปัจจัยนำ	การตายจากอุบัติภัย				
	B	Adjust OR	Wald	p-value	95%CI
อายุต่ำกว่า 20 ปี	2.614	13.652	10.104	.001	2.72-68.42
ขับรถเร็วเกินกำหนด/คนหรือสัตว์ตัดหน้า	2.013	7.488	5.954	.015	1.49-37.73
Constant	-5.078		35.339	.000	

OR = Odds Ratio; CI = Confidence Interval

Model $\chi^2 = 14.781$, $p = .001$; Nagelkerke $R^2 = .2481$

Predicted Classification Overall 96.08%

2.3.2 ปัจจัยนำกับการเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย

จากการศึกษาปัจจัยนำในด้านเพศ อายุและพฤติกรรมเสี่ยง พบว่า มีเพียง 2 ปัจจัยคืออายุต่ำกว่า 20 ปี และการมีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์/ตามหลังรถคันอื่นระยะกระชั้น มีความสามารถในการทำงานการเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ($p < .05$) โดยพบว่า ผู้ประสบเหตุอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยเป็น 16.51 เท่า โดยมีค่าประมาณแบบช่วงที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่าผู้ประสบเหตุอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยต่ำสุด 3.81 เท่า และสูงสุด 71.49 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่นๆ และการมีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล์/ตามหลังรถคันอื่นระยะกระชั้น มีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัยเป็น 1.92 เท่า โดยมีค่าประมาณแบบช่วงที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่าผู้ประสบเหตุที่มีพฤติกรรมดื่มแல์ว์ขับ/ตามหลังรถคันอื่นระยะกระชั้น มีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยต่ำสุด 1.03 เท่า และสูงสุด 3.58 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว เมื่อศึกษาความสามารถในการทำงานการเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย พบว่า ตัวแปรอายุต่ำกว่า 20 ปี(age1) และการมีพฤติกรรมดื่มแแล้วขับ/ตามหลังรถคันอื่นระยะกระชั้น (beh111) ร่วมกันทำงานการเจ็บหรือตายนี้ได้ร้อยละ 18.87 โดยมีสมการทำงานดังนี้คือ

$$\text{Logit} = -0.133 + 2.804(\text{age1}) + 0.652(\text{beh111})$$

ชี้ส่วนการที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติภัย交通事故ในจังหวัดระยอง ที่ 30

ตารางที่ 30 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความเสี่ยงที่จะเก็บหรือตายจากอุบัติภัย โดยการวิเคราะห์ Logistic Regression

ปัจจัยนำ	การเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย				
	B	Adjust OR	Wald	p-value	95%CI
อายุต่ำกว่า 20 ปี	2.804	16.510	14.061	.000	3.81-71.49
คุณแม่เดียวขึ้น/ตามหลังรถคันอื่นระยะกระชั้น	.652	1.920	4.210	.040	1.03-3.58
Constant	-.133		.453	.501	

OR = Odds Ratio; CI = Confidence Interval

Model $\chi^2 = 30.645$, $p = .000$; Nagelkerke $R^2 = .1887$,

Predicted Classification Overall 64.22%

2.3.3 ปัจจัยอื่นๆ กับการตายจากอุบัติภัย

จากการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ในด้านเวลา วัน เดือน สภาพอากาศและสภาพแวดล้อม ลักษณะผู้ราชการ ระบบการควบคุมจราจร และสภาพรถที่ผิดปกติ พบว่า มีเพียง 2 ปัจจัยคือเมืองไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง และเดือนตุลาคม มีความสามารถในการทำงานการตายจากอุบัติภัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$) โดยพบว่า สภาพแวดล้อมที่มีเมืองไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัยเป็น 32.79 เท่า โดยมีค่าประมาณแบบช่วงที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบร่วมกับ สภาพแวดล้อมที่มีเมืองไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัยต่ำสุด 4.70 เท่า และสูงสุด 228.82 เท่า เมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีเมืองไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง และเดือนตุลาคมทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัยเป็น 11.77 เท่า โดยมีค่าประมาณแบบช่วงที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบร่วมกับเดือนตุลาคมทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัยต่ำสุด 1.53 เท่า และสูงสุด 90.52 เท่า เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม-กันยายน เมื่อศึกษาความสามารถในการทำงานการตายจากอุบัติภัย พบร่วมกับ สภาพแวดล้อมที่มีเมืองไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง (env67r) และเดือนตุลาคม(mon10) ร่วมกันทำนายการตายนี้ได้ร้อยละ 26.36 โดยมีสมการที่

ดังนี้คือ

$$\text{Logit} = -4.337 + 3.490(\text{env67r}) + 2.465(\text{month10})$$

ชื่อสมการที่นำมายืนยันว่ามีร้อยละรวมของการทำงานอยู่ต้องร้อยละ 96.11 ดังรายละเอียดในตารางที่

31

ตารางที่ 31 พลกริวิเคราะห์ปัจจัยอื่นที่มีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัย โดยกริวิเคราะห์

Logistic Regression

ปัจจัยอื่น	การตายจากอุบัติภัย				
	B	Adjust OR	Wald	p-value	95%CI
มีค่าไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง	3.490	32.786	12.394	.000	4.70-228.82
เดือนตุลาคม	2.465	11.769	5.610	.018	1.53-90.52
Constant	-4.337		37.139	.000	

OR = Odds Ratio; CI = Confidence Interval

Model $\chi^2 = 13.810$, $p = .001$; Nagelkerke $R^2 = .2636$,

Predicted Classification Overall 96.11%

2.3.4 ปัจจัยอื่นกับการเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย

จากการศึกษานี้ปัจจัยอื่นในด้านเวลา วัน เดือน สภาพอากาศและสภาพแวดล้อม ลักษณะผู้จราจร ระบบควบคุมจราจร และสภาพรถที่ผิดปกติ พบว่า มีเพียง 4 ปัจจัยคือกระجمของข้างทุกคันพิเศษเวลา 0.00 – 3.59 น. ถนนแห้ง และมีไฟกระพริบ/ไฟทาง/ไฟผิว มีความสามารถในการทำงานการเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยของย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$) โดยพบว่า กระجمของข้างทุกคัน พิเศษ ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยเป็น 8.46 เท่า โดยมีค่าประมาณแบบช่วงที่ระดับความเสี่ยงนั้นร้อยละ 95 พบว่ากระجمของข้างทุกคันพิเศษ ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยต่ำสุด 1.83 เท่า และสูงสุด 39.80 เท่า เมื่อเทียบกับกระجمของข้างบางคันหรือทุกคันปกติ เวลา 0.00 – 3.59 น. ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยเป็น 3.41 เท่า โดยมีค่าประมาณแบบช่วงที่ระดับความเสี่ยงนั้นร้อยละ 95 พบว่าเวลา 0.00 – 3.59 น. ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยต่ำสุด 1.05 เท่า และสูงสุด 11.09 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลาอื่นๆ ถนนแห้งทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจาก

อุบัติภัยเป็น 3.23 เท่า โดยมีค่าประมาณแบบช่วงที่ระดับความเสื่อมร้อยละ 95 พบว่าถนนแห้ง ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยต่ำสุด 1.54 เท่า และสูงสุด 6.74 เท่า เมื่อเทียบกับถนนเปียก และจุดที่มีไฟกระพริบ/ไฟทาง/ไฟผิว เป็นจุดที่ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยเป็น 1.97 เท่า โดยมีค่าประมาณแบบช่วงที่ระดับความเสื่อมร้อยละ 95 พบว่าจุดที่ไฟกระพริบและไฟทาง เป็นจุดที่ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยต่ำสุด 1.00 เท่า และสูงสุด 3.88 เท่า เมื่อเทียบกับจุดที่ไม่มีไฟกระพริบ/ไฟทาง/ไฟผิว เมื่อศึกษาความสามารถในการทำงานการเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย พบว่า รถจักรยานยนต์ที่มีล้อหนา 3.59 น.(time1gr) และมีไฟกระพริบ/ไฟทาง/ไฟผิว(t3t4) ร่วมกันทำงานการเจ็บหรือตายนี้ได้ร้อยละ 23.17 โดยมีสมการทำงานดังนี้คือ

$$\text{Logit} = -1.101 + 1.170(\text{wetgrgr}) + 2.135(\text{c3g0r}) + 1.226(\text{time1gr}) + 0.677(\text{t3t4})$$

ซึ่งสมการทำงานนี้มีร้อยละรวมของการทำงานถูกต้องร้อยละ 66.11 ดังรายละเอียดในตารางที่

32

ตารางที่ 32 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นที่มีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย

โดยการวิเคราะห์ Logistic Regression

ปัจจัยอื่น	การเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย				
	B	Adjust OR	Wald	p-value	95%CI
รถจักรยานยนต์ที่มีล้อหนา 3.59 น.	2.135	8.461	7.476	.006	1.83-39.10
ถนนแห้ง	1.226	3.409	4.149	.042	1.05-11.09
มีไฟกระพริบ/ไฟทาง/ไฟผิว	1.171	3.226	9.717	.002	1.54-6.74
Constant	.677	1.968	3.822	.051	1.00-3.88
	-1.101		9.328	.002	

OR = Odds Ratio; CI = Confidence Interval

Model $\chi^2 = 34.010$, $p = .000$; Nagelkerke $R^2 = .2317$,

Predicted Classification Overall 66.11%

2.3.5 ปัจจัยเสริมกับการตายจากอุบัติภัย

ไม่มีตัวแปรใดเข้าสมการ

2.3.6 ปัจจัยเสริมกับการเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย

จากการศึกษาปัจจัยเสริมในด้านการมี พรบ. พนว. มีเพียง 1 ปัจจัยคือการมีพรบ บางคัน มีความสามารถในการทำงานอย่างไร้ความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < .05$) โดยพบว่า การมี พรบ. เพียงบางคัน ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยเป็น 6.27 เท่า โดยมีค่าประมาณแบบช่วงที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พนว. การมี พรบ. เพียงบางคัน ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยต่ำสุด 2.11 เท่า และสูงสุด 18.64 เท่า เมื่อเทียบกับการมี พรบ. ทุกคัน หรือไม่มีคันใดเลยที่มี พรบ. เมื่อศึกษาความสามารถในการทำงานของ การเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย พนว. การมี พรบ. บางคัน(prb1) ทำงานการเจ็บหรือตายนี้ได้ร้อยละ 10.00 โดยมีสมการทำงานดังนี้คือ

$$\text{Logit} = 0.145 + 1.836(\text{prb1})$$

ซึ่งสมการทำงานนี้มีร้อยละรวมของการทำงานถูกต้องร้อยละ 59.30 ดังรายละเอียดในตารางที่

33

ตารางที่ 33 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสริมที่มีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย โดยการวิเคราะห์

Logistic Regression

ปัจจัยเสริม	การเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย				
	B	Adjust OR	Wald	p-value	95%CI
มี พรบ. บางคัน	1.836	6.272	10.921	.001	2.11-18.64
Constant	.145		.866	.352	

OR = Odds Ratio; CI = Confidence Interval

Model $\chi^2 = 15.320$, $p = .000$; Nagelkerke $R^2 = .1000$,

Predicted Classification Overall 59.30%

2.3.7 ปัจจัยรวมกับการทำลายจากอุบัติภัย

จากการศึกษาปัจจัยรวมในด้านเพศ อายุ พฤติกรรมเสี่ยงเวลา วัน เดือน สภาพอากาศและสภาพแวดล้อม ลักษณะพิวาระ ระบบการควบคุมจราจร สภาพรถที่ผิดปกติ และการมี พรบ. พบว่า มี 3 ปัจจัยคือมี ไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง เดือนตุลาคม และอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความสามารถในการทำลายจากการอุบัติภัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ($p<.05$) โดยพบว่า สภาพแวดล้อมที่มีค่าไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัยเป็น 30.01 เท่า โดยมีค่าประมาณแบบช่วงที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่าสภาพแวดล้อมที่มีค่าไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัยต่ำสุด 3.90 เท่า และสูงสุด 230.78 เท่า เมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีค่าไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง เดือนตุลาคมทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัยเป็น 9.98 เท่า โดยมีค่าประมาณแบบช่วงที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่าเดือนตุลาคมทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัยต่ำสุด 1.22 เท่า และสูงสุด 82.01 เท่า เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม-กันยายน และผู้ประสบเหตุอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความสามารถเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัยเป็น 6.07 เท่า โดยมีค่าประมาณแบบช่วงที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่าผู้ประสบเหตุอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความสามารถเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัยต่ำสุด 1.09 เท่า และสูงสุด 33.75 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่นๆ เมื่อศึกษาความสามารถในการทำลายจากการอุบัติภัยพบว่า สภาพแวดล้อมที่มีค่าไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง(env67r) เดือนตุลาคม(month10) และอายุต่ำกว่า 20 ปี(age1) ร่วมกันทำนายการตายนี้ได้ร้อยละ 34.02 โดยมีสมการทำนายดังนี้คือ

$$\text{Logit} = -4.903 + 3.402(\text{env67r}) + 2.301(\text{month10}) + 1.803(\text{age1})$$

ชั้นสมการทำนายนี้มีร้อยละรวมของการทำนายถูกต้องร้อยละ 96.67 ดังรายละเอียดในตาราง

ตารางที่ 34 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยรวมที่มีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัย โดยการวิเคราะห์ Logistic Regression

ปัจจัยรวม	การตายจากอุบัติภัย				
	B	Adjust OR	Wald	p-value	95%CI
มีค่าไม่ไม่ไฟฟ้า/แสงสว่าง	3.402	30.012	10.682	.001	3.90-230.78
เดือนตุลาคม	2.301	9.984	4.586	.032	1.22-82.01
อายุต่ำกว่า 20 ปี	1.803	6.068	4.241	.039	1.09-33.75
Constant	-4.903		33.802	.000	

OR = Odds Ratio; CI = Confidence Interval

Model $\chi^2 = 18.033$, $p = .000$; Nagelkerke $R^2 = .3402$,

Predicted Classification Overall 96.67%

2.3.8 ปัจจัยคัดสรรรวมกับการเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย

จากการศึกษานี้ปัจจัยคัดสรรรวมในด้านเพศ อายุ พฤติกรรมเสี่ยงเวลา วัน เดือน สภาพอากาศ และสภาพแวดล้อม ลักษณะผิวขาวดำ ระบบการควบคุมจราจร สภาพรถที่ผิดปกติ และการมี พรบ. พบว่า มี 4 ปัจจัยคือ อายุไม่เกิน 20 ปี เวลา 0.00 – 3.59 น. พรบ บางคันผิดปกติ และความแห้ง แห้ง มีความสามารถในการทำงานของเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ($p < .05$) โดยพบว่า ผู้ประสบเหตุอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยเป็น 24.51 เท่า โดยมี ค่าประมาณแบบช่วงที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่าผู้ประสบเหตุอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความ เสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยต่ำสุด 3.19 เท่า และสูงสุด 188.26 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่นๆ เวลา 0.00 – 3.59 น. ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยเป็น 5.32 เท่า โดยมี ค่าประมาณแบบช่วงที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่าเวลา 0.00 – 3.59 น. ทำให้ผู้ประสบเหตุมี ความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยต่ำสุด 1.65 เท่า และสูงสุด 17.16 เท่า เมื่อเทียบกับช่วงเวลา อื่นๆ การมี พรบ เพียงบางคัน ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยเป็น 3.74 เท่า โดยมีค่าประมาณแบบช่วงที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่าการมี พรบ เพียงบางคัน ทำให้ ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยต่ำสุด 1.14 เท่า และสูงสุด 12.24 เท่า เมื่อ เทียบกับการมี พรบ ทุกคัน หรือไม่มีคันใดเลยที่มี พรบ และถนนแห้งทำให้ผู้ประสบเหตุมี ความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยเป็น 2.16 เท่า โดยมีค่าประมาณแบบช่วงที่ระดับความเชื่อมั่น

ร้อยละ 95 พบร่วมกันนี้ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยต่ำสุด 1.00 เท่า และสูงสุด 4.66 เท่า เมื่อเทียบกับถนนเมือง เมื่อศึกษาความสามารถในการทำงานการเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย พบร่วมกันที่อายุต่ำกว่า 20 ปี(age1) เวลา 0.00 – 3.59 น.(time1gr) พรบ. บางคันพิเศษ(prb1) และถนนแห้ง(wetgrgr) ร่วมกันทำงานการเจ็บหรือตายนี้ได้ร้อยละ 33.42 โดยมีสมการทำงานดังนี้คือ

$$\text{Logit} = -0.883 + 3.199(\text{age1}) + 1.672(\text{time1gr}) + 1.318(\text{prb1}) + 0.770(\text{wetgrgr})$$

ซึ่งสมการทำงานนี้มีร้อยละรวมของการทำงานถูกต้องร้อยละ 69.44 ดังรายละเอียดในตารางที่ 35

ตารางที่ 35 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยร่วมที่มีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย โดยการวิเคราะห์ Logistic Regression

ปัจจัยร่วม	การเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย				
	B	Adjust OR	Wald	p-value	95%CI
อายุต่ำกว่า 20 ปี	3.199	24.507	9.457	.002	3.19-188.26
เวลา 0.00 – 3.59 น.	1.672	5.324	7.840	.005	1.65-17.16
พรบ. บางคันพิเศษ	1.318	3.736	4.738	.030	1.14-12.24
ถนนแห้ง	.770	2.159	3.847	.050	1.00-4.66
Constant	-.883		7.066	.008	

OR = Odds Ratio; CI = Confidence Interval

Model $\chi^2 = 51.365$, p = .000; Nagelkerke R² = .3342,

Predicted Classification Overall 69.44%

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

บทที่ 5

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทอลอง ในประเภทการวิจัยเชิงทำนาย เพื่อวิเคราะห์จุดเสี่ยงของภัยธรรมชาติภัยราชบันณฑ์ 23 อันดับแรก โดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และปัจจัยทำนายการเกิดอุบัติภัยราชบันณฑ์จังหวัดรายอง กลุ่มตัวอย่างเป็นจุดเสี่ยง 23 จุดที่ประเมินจากการเก็บข้อมูลย้อนหลังจากนลินิชีในจังหวัดรายองระหว่างเดือนกรกฎาคม เดือนธันวาคม พ.ศ.2546 และผู้ประสบภัยราชบันณฑ์ทางถนน เนพาระที่เกิดบนถนนสายหลัก 3 สาย คือ สาย 3, 344 และสาย 36 รวมทั้งสายรอง สาย 3191 ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2547 โดยใช้แบบบันทึกการเก็บจุดพิกัด และแบบบันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติภัยที่ผ่านการวิเคราะห์ความตรงแล้ว นำมาวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทั้ง จุดเส้นทางและพื้นที่ โดยใช้โปรแกรมอาร์คเวย์(ArcView) วิเคราะห์ข้อมูลอุบัติภัยโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในรูปของสถิติจำนวนและร้อยละ วิเคราะห์องค์ประกอบ ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบ หลัก (Principle Component Analysis) โดยวิธีการหมุนแคนเบนใช้ค่าผันแปรสูงสุด(Varimax with Kaiser Normalization) และใช้สถิติอ้างอิงโดยการวิเคราะห์การทดสอบโดยจิสติก โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สถิติตัววิเคราะห์ด้วยการตรวจสอบ Multicollinearity ในตัวแปรอิสระก่อน ใช้วิธีการคัดกรองตัวแปรเข้าสมการ โดยวิธีการทดสอบของวอลด์ (Wald test) เพื่อนำเสนอความเสี่ยงสัมพัทธ์ (Odd Ratio) สำหรับในการทำนาย (Nagelkerke R²) และร้อยละรวมของการทำนายถูกต้อง (Predicted Classification) ได้ผลการวิจัยโดยสรุปดังนี้ คือ

1. การวิเคราะห์จุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยราชบันณฑ์ 23 อันดับแรก โดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)

1.1 จุดเสี่ยงทั้ง 23 จุด สามารถจัดกลุ่มของการเกิดอุบัติภัยได้ 7 กลุ่ม กลุ่มเกิดเหตุแรกที่อยู่ในรัศมีความเสี่ยงมากที่สุดพบอยู่ในอำเภอเมือง คือ แยกมาบฯ แยกบ้านดอนสาย 36 สีแยกทับมา ยูทิรันหน้าปั้นปตท. หน้าวัดโขดหิน สีแยกหนองสนม หน้าห้างแหลมทอง หน้าโซไซตี้ แยกร่องอ้อคิด หน้าร้านประชาปีไทร และแยกศูนย์การค้าสาย 4 รองลงมาพบอยู่ในอำเภอแก่งคอย แยกกระแสนน แยกโพธิ์ทอง สามแยกประเสริฐ โค้งหมู่เปลี่ยน แยกสะกรรณ และไฟแดงรับแจ้งเหตุ

ส่วน โค้งสองสลึง โค้งวัดเข้าบ่อทอง ในอำเภอแกลง สีแยกมาบเตย ในอำเภอป่าแดด สีแยกไฟแดงชุมแสง ในอำเภอวังจันทร์ แยกขาหน้าไว้ ในกิ่งอำเภอโนนคุมพัฒนา และแยกศูนย์การค้าบ้านกลาง ในอำเภอบ้านกลาง จะมีการเกิดเหตุกระจาดไม่คาดเดาเกี่ยวกัน ตำแหน่งของรถที่เกิดอุบัติภัยถูกชน บอยครั้งมากที่สุดคือ บริเวณด้านหน้ารัฐ พบใน 15 จุด จาก 23 จุดเสียง รองลงมาคือถูกชนบริเวณบังโคลนหน้าด้านซ้าย พบใน 7 จุด จาก 23 จุดเสียง และพบน้อยจุดมากที่สุดคือบริเวณกลางคันด้านขวา

1.2 ลักษณะของอุบัติภัยและหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องในแต่ละจุดเสียง 23 จุด ในจังหวัดระยอง

1.2.1 สีแยกมาบเตย พบอยู่บนถนนสาย 3191 เขตตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด ในรัศมี 5 กิโลเมตรมี โรงพยาบาล มูลนิธิภัย และสถานีตำรวจน้ำ อุบัติการณ์ 1.3483 ต่อจำนวนรถที่ผ่านแยกกันต่อวัน โดยเกิดอุบัติภัย 5 ครั้ง จำนวนรถ 14 คัน มีคนเจ็บ 6 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยพบร่องรอยที่บากเจ็บ คือ แขน/ขา ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถบรรทุก รถตู้แต่ 4 ล้อขึ้นไป มีโอกาสสูญเสียหักตัวแน่นของรถยกเว้นบริเวณหลังคา ด้านซ้ายจากกลางลำบากหลัง และกลางลำขวา รถน้อยกว่า 4 ล้อ ส่วนใหญ่ถูกชนที่ตำแหน่งของรถบริเวณหน้ารัฐ และบริเวณล้อหน้าขวา

1.2.2 แยกสหกรณ์ พบอยู่บนถนนสาย 3 เขตตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง ในรัศมี 5 กิโลเมตรมี โรงพยาบาล มูลนิธิ สถานีอนามัย และสถานีตำรวจน้ำ รัศมี 10 กิโลเมตรมี สถานีอนามัย และป้อมตำรวจน้ำ อุบัติการณ์ 1.2509 ต่อจำนวนรถที่ผ่านแยกกันต่อวัน โดยเกิดอุบัติภัย 14 ครั้ง จำนวนรถ 30 คัน มีคนเจ็บ 11 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยพบร่องรอยที่บากเจ็บ คือ ศีรษะ/คอ ใบหน้า แขน/ขา และลำตัว ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์ รถตู้แต่ 4 ล้อขึ้นไป มีโอกาสสูญเสียหักตัวนั่งโคลนหน้าซ้าย และกลางลำขวา รถน้อยกว่า 4 ล้อ ส่วนใหญ่ถูกชนที่ตำแหน่งของรถบริเวณหน้ารัฐ และด้านซ้ายเขื่องไปหลัง

1.2.3 โค้งสองสลึง พบอยู่บนถนนสาย 3 เขตตำบลสองสลึง อำเภอแกลง ในรัศมี 5 กิโลเมตรมี สถานีอนามัย และป้อมตำรวจน้ำ อุบัติการณ์ 0.8756 ต่อจำนวนรถที่ผ่านแยกกันต่อวัน โดยเกิดอุบัติภัย 18 ครั้ง จำนวนรถ 21 คัน มีคนเจ็บ 9 คน เสียชีวิต 1 คน โดยพบร่องรอยที่บากเจ็บ คือ ศีรษะ/คอ ใบหน้า แขน/ขา และลำตัว ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถบรรทุก รถตู้แต่ 4 ล้อขึ้นไป มีโอกาสสูญเสียหักตัวที่ตำแหน่งหน้ารัฐและซีกซ้ายทั้งสอง รถน้อยกว่า 4 ล้อ ส่วนใหญ่ถูกชนที่ตำแหน่งของรถบริเวณหน้ารัฐ บริเวณล้อหน้าซ้าย และบริเวณล้อหน้าซ้าย

1.2.4 ไฟแดงรับแจ้งเหตุ พบรอยสูบบนถนนสาย3 เขตตำบลทางเกวียน อำเภอ แกลง ในรัศมี 5 กิโลเมตรมี โรงพยาบาล มูลนิธิ สถานีอนามัย และสถานีตำรวจนครบาล รัศมี 10 กิโลเมตรมี สถานีอนามัย และป้อมตำรวจน้ำมืออุบัติการณ์ 0.7922 ต่อจำนวนรถที่ผ่านแสงกันต่อวัน โดยเกิดอุบัติภัย 12 ครั้ง จำนวนรถ 30 คัน มีคนเจ็บ 11 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยพบอวัยวะที่บาดเจ็บ คือ ศีรษะ/คอ ในหน้า แขน/ขา และลำตัว ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์ รถตั้งแต่ 4 ล้อ ขึ้นไป มีโอกาสสูญเสียที่ตำแหน่งหน้ารถและซีกซ้ายทั้งหมด รถน้อยกว่า 4 ล้อ ส่วนใหญ่สูญเสียที่ตำแหน่งบริเวณหน้ารถ

1.2.5 แยกโพธิ์ทอง พบรอยสูบบนถนนสาย 3 เขตตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง ในรัศมี 5 กิโลเมตรมี โรงพยาบาล สถานีอนามัย มูลนิธิ และสถานีตำรวจนครบาล รัศมี 10 กิโลเมตรมี สถานีอนามัย และป้อมตำรวจน้ำมืออุบัติการณ์ 0.7768 ต่อจำนวนรถที่ผ่านแสงกันต่อวัน โดยเกิดอุบัติภัย 17 ครั้ง จำนวนรถ 33 คัน มีคนเจ็บ 14 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยพบอวัยวะที่บาดเจ็บ คือ ศีรษะ/คอ ในหน้า และแขน/ขา ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถกระ不由得 รถตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป มีโอกาสสูญเสียที่ตำแหน่งหน้ารถและหลังรถ รถน้อยกว่า 4 ล้อ ส่วนใหญ่สูญเสียที่ตำแหน่งบริเวณหน้ารถ

1.2.6 โค้งหม้อเปลี่ยน พบรอยสูบบนถนนสาย 344 เขตตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง ในรัศมี 5 กิโลเมตรมี โรงพยาบาล สถานีอนามัย มูลนิธิ และสถานีตำรวจนครบาล รัศมี 10 กิโลเมตรมี สถานีอนามัย และป้อมตำรวจน้ำมืออุบัติการณ์ 0.6539 ต่อจำนวนรถที่ผ่านแสงกันต่อวัน โดยเกิดอุบัติภัย 11 ครั้ง จำนวนรถ 21 คัน มีคนเจ็บ 10 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยพบอวัยวะที่บาดเจ็บ คือ ศีรษะ/คอ ในหน้า และแขน/ขา ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถกระ不由得 รถตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป มีโอกาสสูญเสียที่ตำแหน่งหน้ารถ บังโคลนหน้าซ้าย และบังโคลนหลังขวา รถน้อยกว่า 4 ล้อ ส่วนใหญ่สูญเสียที่ตำแหน่งบริเวณหน้ารถ

1.2.7 สี่แยกทับมา พบรอยสูบบนถนนสาย 36 เขตตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง ในรัศมี 5 กิโลเมตรมี โรงพยาบาล สถานีอนามัย และมูลนิธิ รัศมี 10 กิโลเมตรมี โรงพยาบาล และสถานีตำรวจน้ำมืออุบัติการณ์ 0.4068 ต่อจำนวนรถที่ผ่านแสงกันต่อวัน โดยเกิดอุบัติภัย 11 ครั้ง จำนวนรถ 21 คัน มีคนเจ็บ 10 คน เสียชีวิต 4 คน โดยพบอวัยวะที่บาดเจ็บ คือ ศีรษะ/คอ ในหน้า แขน/ขา ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถกระ不由得 รถตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป มีโอกาสสูญเสียที่ตำแหน่งหน้ารถ บังโคลนหน้าซ้าย และบังโคลนหน้าขวา รถน้อยกว่า 4 ล้อ ส่วนใหญ่สูญเสียที่ตำแหน่งบริเวณหน้ารถ

1.2.8 แยกกระแสบນ พบรอยุ่นถนนสาย 344 เขตตำบลกระแสบນ อ่าเภอ แก่งในรัศมี 5 กิโลเมตรมี สถานี่อนามัย และป้อมตำรวจ รัศมี 10 กิโลเมตรมี โรงพยาบาล สถานี่อนามัย มูลนิธิ และสถานีตำรวจน้ำ มีอุบัติการณ์ 0.4048 ต่อจำนวนรถที่ผ่านແສນคันต่อวัน โดยเกิดอุบัติภัย 6 ครั้ง จำนวนรถ 13 คัน มีคนเจ็บ 6 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยพบอวัยวะที่บาดเจ็บ คือ ศีรษะ/คอ ในหน้า และแขน/ขา ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์ รถระบบและรถชนต์ ส่วนบุคคล รถตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป มีโอกาสสูญเสียที่ต่ำແเน่งหน้ารถ บังโคลนหน้าขาว และหลังรถ รถน้อยกว่า 4 ล้อ มีโอกาสสูญเสียในทุกตำแหน่ง

1.2.9 หน้าห้างแหลมทอง พบรอยุ่นถนนสาย 3 เขตเทศบาลเมืองระยอง ในรัศมี 5 กิโลเมตรมี โรงพยาบาล สถานี่อนามัย มูลนิธิ และสถานีตำรวจน้ำ รัศมี 10 กิโลเมตรมี สถานีตำรวจน้ำ มีอุบัติการณ์ 0.4036 ต่อจำนวนรถที่ผ่านແສນคันต่อวัน โดยเกิดอุบัติภัย 12 ครั้ง จำนวนรถ 28 คัน มีคนเจ็บ 12 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยพบอวัยวะที่บาดเจ็บ คือ ศีรษะ/คอ ในหน้า และแขน/ขา ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์ รถตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป มีโอกาสสูญเสียที่ต่ำແเน่งหน้ารถ รถน้อยกว่า 4 ล้อ มีโอกาสสูญเสียในทุกตำแหน่ง

1.2.10 แยกนาข่า พบรอยุ่นถนนสาย 36 และ 3191 เขตตำบลนาข่า กิ่งอ่าเภอนิกพัฒนา ในรัศมี 5 กิโลเมตรมี โรงพยาบาล รัศมี 10 กิโลเมตรมี โรงพยาบาล สถานีตำรวจน้ำ รัศมี 5 กิโลเมตรมี โรงพยาบาล สถานีตำรวจน้ำ มีอุบัติการณ์ 0.3632 ต่อจำนวนรถที่ผ่านແສນคันต่อวัน โดยเกิดอุบัติภัย 8 ครั้ง จำนวนรถ 13 คัน มีคนเจ็บ 7 คน เสียชีวิต 1 คน โดยพบอวัยวะที่บาดเจ็บ คือ ศีรษะ/คอ ในหน้า แขน/ขา และลำตัว ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถระบบ รถตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป มีโอกาสสูญเสียที่ต่ำແเน่งหน้ารถ รถน้อยกว่า 4 ล้อ มีโอกาสสูญเสียในริเวณหน้ารถ กลางคันด้านขวา

1.2.11 แยกศูนย์การค้าบ้านจาง พบรอยุ่นถนนสาย 3 เขตตำบลพลา อ่าเภอบ้านจาง ในรัศมี 5 กิโลเมตรมี โรงพยาบาล สถานีตำรวจน้ำ มูลนิธิ และป้อมตำรวจน้ำ รัศมี 10 กิโลเมตรมี โรงพยาบาล สถานี่อนามัย สถานีตำรวจน้ำ มูลนิธิ และป้อมตำรวจน้ำ มีอุบัติการณ์ 0.2883 ต่อจำนวนรถที่ผ่านແສນคันต่อวัน โดยเกิดอุบัติภัย 10 ครั้ง จำนวนรถ 20 คัน มีคนเจ็บ 10 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยพบอวัยวะที่บาดเจ็บ คือ ศีรษะ/คอ ในหน้า และแขน/ขา ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุด คือรถระบบ รถตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป มีโอกาสสูญเสียที่ต่ำແเน่งหน้ารถ และหลังรถ รถน้อยกว่า 4 ล้อ มีโอกาสสูญเสียในริเวณหลังรถ

1.2.12 หน้าโ卓ไชตี้ พนอยู่บ่นถนนสาย 3 เขตเทศบาลเมืองระยอง ในรัศมี 5 กิโลเมตร มี โรงพยาบาล สถานีอนามัย มูลนิธิ และสถานีตำรวจนครบาล โภดกอุบัติภัย 10 ครั้ง จำนวนรถ 19 คัน มีคนเจ็บ 12 คน ไม่มีเสียชีวิต มีอุบัติการณ์ 0.2739 ต่อจำนวนรถที่ผ่านถนนคันต่อวัน โดยพบว่าจะที่บาดเจ็บ คือ ศีรษะ/คอ ในหน้า และแขน/ขา ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุด คือรถจักรยานยนต์ รถตู้แต่ 4 สีอื่นๆไป มีโอกาสสูงชนที่ตำแหน่งหลังรถ รถน้อยกว่า 4 สีอื่นๆ มีโอกาสสูงชนบริเวณหน้ารถ

1.2.13 สีแยกไฟแดงชุมแสง พนอยู่บ่นถนนสาย 344 เขตตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ ในรัศมี 5 กิโลเมตร มี โรงพยาบาล สถานีอนามัย สถานีตำรวจนครบาล และบ้านตำรวจนคร โภดกอุบัติภัย 5 ครั้ง จำนวนรถ 8 คัน มีคนเจ็บ 5 คน เสียชีวิต 1 คน มีอุบัติการณ์ 0.2491 ต่อจำนวนรถที่ผ่านถนนคันต่อวัน โดยพบว่าจะที่บาดเจ็บ คือ ศีรษะ/คอ ในหน้า แขน/ขา ลำตัว ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์ รถตู้แต่ 4 สีอื่นๆไป มีโอกาสสูงชนที่ตำแหน่งหน้ารถ รถน้อยกว่า 4 สีอื่นๆ มีโอกาสสูงชนบริเวณหลังรถ

1.2.14 แยกศูนย์การค้าสาย 4 พนอยู่บ่นถนนสาย 3 เขตเทศบาลเมืองระยอง ในรัศมี 5 กิโลเมตรของ มี โรงพยาบาล สถานีอนามัยทั้งหมด มูลนิธิ และสถานีตำรวจนคร รัศมี 10 กิโลเมตร มี โรงพยาบาล มีอุบัติการณ์ 0.2451 ต่อจำนวนรถที่ผ่านถนนคันต่อวัน โดยเกิดอุบัติภัย 9 ครั้ง จำนวนรถ 17 คัน มีคนเจ็บ 5 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยพบว่าจะที่บาดเจ็บ คือ ศีรษะ/คอ ในหน้า แขน/ขา ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์ ส่วนบุคคล รถตู้แต่ 4 สีอื่นๆไป มีโอกาสสูงชนที่ตำแหน่งหลังรถ รถน้อยกว่า 4 สีอื่นๆ มีโอกาสสูงชนบริเวณหลังรถ

1.2.15 สามแยกประเสริฐ พนอยู่บ่นถนนสาย 3 เขตตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง ในรัศมี 5 กิโลเมตร มี โรงพยาบาล สถานีตำรวจนคร สถานีอนามัย รัศมี 10 กิโลเมตร มี โรงพยาบาล สถานีอนามัย สถานีตำรวจนคร และมูลนิธิ มีอุบัติการณ์ 0.2354 ต่อจำนวนรถที่ผ่านถนนคันต่อวัน โดยเกิดอุบัติภัย 5 ครั้ง จำนวนรถ 10 คัน มีคนเจ็บ 8 คน เสียชีวิต 1 คน พนอยู่ว่าจะที่บาดเจ็บ คือ ศีรษะ/คอ ในหน้า แขน/ขา และลำตัว ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์ รถตู้แต่ 4 สีอื่นๆไป มีโอกาสสูงชนที่ตำแหน่งบริเวณหน้ารถ บริเวณบังโคลนหน้าขาว และบริเวณหลังรถ รถน้อยกว่า 4 สีอื่นๆ มีโอกาสสูงชนทุกตำแหน่ง

1.2.16 สีแยกหนองถนน พนอยู่บ่นถนนสาย 3 เขตตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง ในรัศมี 5 กิโลเมตร มี โรงพยาบาล สถานีอนามัย มูลนิธิ และสถานีตำรวจนคร รัศมี 10 กิโลเมตร มูลนิธิ และสถานีตำรวจนคร มีอุบัติการณ์ 0.2306 ต่อจำนวนรถที่ผ่านถนนคันต่อวัน โดยเกิดอุบัติภัย 9 ครั้ง จำนวนรถ 16 คัน มีคนเจ็บ 9 คน เสียชีวิต 1 คน โดยพบว่าจะที่บาดเจ็บ คือ

ศิรยะ/คอ ไบหน้า แขน/ขา ลำตัว ประเกตรถที่พบรเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถชนต์ส่วนบุคคล รถตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป มีโอกาสสูญเสียที่ต่ำແเน่งบริเวณบังโคลนหน้าซ้าย รถน้อยกว่า 4 ล้อ มีโอกาสสูญเสียบริเวณหน้ารถด้านซ้าย

1.2.17 แยกช่วงหน้าໄร พบรอยู่บนถนนสาย 36 เขตตำบลลงตามสัญญา จังหวัดกำแพงเมือง ระยะในรัศมี 5 กิโลเมตร มีสถานีอนามัย และป้อมตำรวจน้ำ มีอุบัติการณ์ 0.2235 ต่อจำนวนรถที่ผ่านແสนกันต่อวัน โดยเกิดอุบัติภัย 6 ครั้ง จำนวนรถ 8 คัน ไม่มีคนเจ็บและไม่มีเสียชีวิต ประเกตรถที่พบรเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถกระะและรถบรรทุก รถตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป มีโอกาสสูญเสียบริเวณด้านขวา บริเวณบังโคลนหลังขวา และบริเวณหลังรถ

1.2.18 แยกช่วงหน้าดอนสาย 36 พบรอยู่บนถนนสาย 36 เขตตำบลเชิงเงิน อำเภอเมือง ราชบุรี ในรัศมี 5 กิโลเมตร มีโรงพยาบาล นุลนิธิ และสถานีตำรวจน้ำ รัศมี 10 กิโลเมตร มีโรงพยาบาล สถานีอนามัย และสถานีตำรวจน้ำ มีอุบัติการณ์ 0.2130 ต่อจำนวนรถที่ผ่านແสนกันต่อวัน โดยเกิดอุบัติภัย 6 ครั้ง จำนวนรถ 9 คัน มีคนเจ็บ 7 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยพบอวัยวะที่บาดเจ็บ คือ ศิรยะ/คอ ไบหน้า และแขน/ขา ประเกตรถที่พบรเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป มีโอกาสสูญเสียบริเวณด้านขวา บริเวณบังโคลนหน้าซ้าย รถน้อยกว่า 4 ล้อ มีโอกาสสูญเสียบริเวณด้านขวา บริเวณหลังรถ บริเวณกลางรถด้านซ้าย

1.2.19 โค้งวัดเขาน่อทอง พบรอยู่บนถนนสาย 3 เขตตำบลสองสิ้ง อำเภอ แกลง ในรัศมี 5 กิโลเมตร มีสถานีอนามัย และป้อมตำรวจน้ำ รัศมี 10 กิโลเมตร มีโรงพยาบาล น้ำ มีอุบัติการณ์ 0.2085 ต่อจำนวนรถที่ผ่านແسنกันต่อวัน โดยเกิดอุบัติภัย 5 ครั้ง จำนวนรถ 5 คัน ไม่มีคนเจ็บและไม่มีเสียชีวิต ประเกตรถที่พบรเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถกระะ รถตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป มีโอกาสสูญเสียบริเวณด้านขวา บริเวณบังโคลนหน้าซ้าย บริเวณบังโคลนหลังซ้าย

1.2.20 แยกระยะของอุบัติภัย พบรอยู่บนถนนสาย 3 เขตเทศบาลเมืองราชบุรี ในรัศมี 5 กิโลเมตร มีโรงพยาบาล สถานีอนามัย นุลนิธิ และสถานีตำรวจน้ำ มีอุบัติการณ์ 0.1730 ต่อจำนวนรถที่ผ่านແสนกันต่อวัน โดยเกิดอุบัติภัย 7 ครั้ง จำนวนรถ 12 คัน มีคนเจ็บ 9 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยพบอวัยวะที่บาดเจ็บ คือ ศิรยะ/คอ ไบหน้า และแขน/ขา ประเกตรถที่พบรเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์และกระะ รถตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป มีโอกาสสูญเสียบริเวณด้านขวา รถน้อยกว่า 4 ล้อ มีโอกาสสูญเสียบริเวณทุกตำแหน่งหลังรถทั้งด้านซ้ายและขวา

1.2.21 หน้าวัดโขดหิน พบรอยู่บนถนนสาย 3 เขตตำบลโนนพระ อำเภอเมืองราชบุรี ในรัศมี 5 กิโลเมตร มีโรงพยาบาล สถานีอนามัย และนุลนิธิ รัศมี 10 กิโลเมตร มีโรงพยาบาล สถานีตำรวจน้ำ นุลนิธิ และป้อมตำรวจน้ำ มีอุบัติการณ์ 0.1586 ต่อจำนวนรถที่ผ่านແسنกันต่อวัน โดย

เกิดอุบัติภัย 7 ครั้ง จำนวนรถ 11 คัน มีคนเจ็บ 4 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยพบอวัยวะที่บาดเจ็บ คือ ใบหน้า และแขน/ขา ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถกระbus รถตู้แต่ 4 ล้อขึ้นไป มีโอกาสสูงชนบริเวณตำแหน่งหน้ารถ รถน้อยกว่า 4 ล้อ มีโอกาสสูงชนบริเวณตำแหน่งหน้ารถทั้งด้านซ้ายและขวา

1.2.22 ยูทิร์นหน้าปีม ปตท. พnobຍຸ່ນຄົນສາຍ 3 เขตตำบลนาตาพຸດ อำเภอเมือง ราชบุรี ในรัศมี 5 กิโลเมตรมี โรงพยาบาล สถานีตำรวจนครบาล บ้านโนนแม่น้ำ และมูลนิธิ รัศมี 10 กิโลเมตรมี โรงพยาบาล สถานีอนามัย และสถานีตำรวจนครบาล บ้านโนนแม่น้ำ มีอุบัติการณ์ 0.1442 ต่อจำนวนรถที่ผ่านถนนคันต่อวัน โดยเกิดอุบัติภัย 6 ครั้ง จำนวนรถ 10 คัน มีคนเจ็บ 7 คน เสียชีวิต 1 คน โดยพบอวัยวะที่บาดเจ็บ คือ ศีรษะ/คอ ใบหน้า แขน/ขา และลำตัว ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือ รถจักรยานยนต์และรถกระbus รถตู้แต่ 4 ล้อขึ้นไป มีโอกาสสูงชนบริเวณตำแหน่งหน้ารถ รถน้อยกว่า 4 ล้อ มีโอกาสสูงชนบริเวณตำแหน่งหน้ารถด้านซ้าย

1.2.23 หน้าร้านประชาริปไทย พnobຍຸ່ນຄົນສາຍ 3 เขตเทศบาลเมืองราชบุรี ในรัศมี 5 กิโลเมตรมี โรงพยาบาล สถานีอนามัย บ้านโนนแม่น้ำ และสถานีตำรวจนครบาล รัศมี 10 กิโลเมตรมี โรงพยาบาล บ้านโนนแม่น้ำ มีอุบัติการณ์ 0.1297 ต่อจำนวนรถที่ผ่านถนนคันต่อวัน โดยเกิดอุบัติภัย 5 ครั้ง จำนวนรถ 9 คัน มีคนเจ็บ 5 คน ไม่มีเสียชีวิต โดยพบอวัยวะที่บาดเจ็บ คือ ศีรษะ/คอ และใบหน้า ประเภทรถที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถจักรยานยนต์ รถตู้แต่ 4 ล้อขึ้นไป มีโอกาสสูงชนบริเวณตำแหน่งบังโคลนหลังขวา รถน้อยกว่า 4 ล้อ มีโอกาสสูงชนบริเวณตำแหน่งหน้ารถด้านซ้าย

2. ปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของการเกิดอุบัติภัยจากรอบถนน

2.1 ลักษณะของปัจจัยนำ ปัจจัยอื่น และปัจจัยเสริม ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงการเกิดอุบัติภัยจากรอบถนน

2.1.1 ปัจจัยนำในแต่ละพื้นที่

ส่วนใหญ่ค่อนข้างเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-39 ปี มีพฤติกรรมรถดัดหน้าในระยะครั้งที่ 1 ขับรถเร็วเกินกำหนด และตามหลังรถคันอื่นในระยะครั้งที่ 2 ขับรถเร็วเกินกำหนด และตามหลังรถคันอื่นในระยะครั้งที่ 3 ขับรถเร็วเกินกำหนด และตามหลังรถคันอื่นในระยะครั้งที่ 4 ขับรถเร็วเกินกำหนด และตามหลังรถคันอื่นในระยะครั้งที่ 5 ขับรถเร็วเกินกำหนด และตามหลังรถคันอื่น

องค์ประกอบของพฤติกรรมเสี่ยงวิเคราะห์ได้ 8 องค์ประกอบ คือ 1) แซงในที่คับขัน หรือชนขับแซง 2) ใช้โทรศัพท์ในขณะขับขี่/ไม่ให้สัญญาณจอด/ชะลอ/เลี้ยวรถ 3) รถตัดหน้าในระยะครั้งที่ 1 4) ดื่มแล้วขับรถ/ตามหลังรถคันอื่นในระยะครั้งที่ 2 5) ขับรถเร็วเกินอัตราที่

กำหนด/หลับใน 6)ผ้าฝ้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร 7)คน/สัตว์ตัดหน้า/จอดรถในขณะมีไฟไม่จุดไฟ และ 8)เบรกแตก

2.1.2 ปัจจัยอื่นแต่ละพื้นที่

พื้นที่อำเภอบ้านจาง กิ่งอำเภอโนนก้มพัฒนา อำเภอป่าลวกแดง และอำเภอวังจันทร์ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เวลา 8.00 – 11.59 น. วันศุกร์ เดือน พฤษภาคม และเดือนสิงหาคม เกิดเหตุในช่วงกลางคืน ไม่มีลมมีไฟฟ้าแสงสว่าง ไม่มีไฟกระพริบ หรือไฟเตือนหรือไฟผิดบนมีเพียงอำเภอวังจันทร์ ที่สีแยกไฟแดงชุมแสงพบสภาพรถผิดปกติคือไม่มีไฟหน้าหรือไฟเลี้ยวหน้า และกระจกมองข้าง

พื้นที่อำเภอแกลงส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เวลา 20.00 – 23.59 น. เป็นวันจันทร์หรือวันเสาร์ และเดือน กรกฎาคม เกิดเหตุในช่วงกลางคืน ไม่มีลมมีไฟฟ้าแสงสว่าง ไม่มีไฟกระพริบ หรือไฟเตือนหรือไฟผิดบน พบรถสภาพรถผิดปกติคือไม่มีไฟหน้าหรือไฟเลี้ยวหน้า ไม่มีไฟท้ายหรือไฟเลี้ยวท้าย กระจกมองข้างผิดปกติ เบรกหรือคันเร่งชำรุด และยางระเบิด มีเพียงโถงสองสลึงที่ไม่พบสภาพรถผิดปกติ

พื้นที่อำเภอเมืองระยอง ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เวลา 20.00 – 23.59 น. วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ และในเดือน สิงหาคม เกิดเหตุในช่วงกลางคืน ไม่มีลมมีไฟฟ้าแสงสว่าง ไม่มีตำรวจ/ไฟเขียวไฟแดง และมีป้ายเตือน/สีเตือน/ระนาด/ระวังน้ พบรถสภาพรถผิดปกติ คือไม่มีไฟหน้า หรือไฟเลี้ยวหน้า ไม่มีไฟท้ายหรือไฟเลี้ยวท้าย และเบรก/คันเร่งชำรุด ยกเว้นญี่ทิร์นหน้าปั๊มปตท. แยกบ้านดินสาย36 และหน้าร้านประชาธิปไตย ที่สภาพรถปกติ

องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมวิเคราะห์ได้ 2 องค์ประกอบ คือ มีฝนตก/ไม่แจ่มใส และ องค์ประกอบที่ 2 คือ มีไฟฟ้าแสงสว่าง

องค์ประกอบของระบบการควบคุมจราจรที่วิเคราะห์ได้ 3 องค์ประกอบ คือ 1)ไฟกระพริบ/ไฟทาง/มีสัญญาณไฟกระพริบเตือนบนผิวนอน 2)มีตำรวจจราจร/มีสัญญาณไฟ และ 3)มีป้ายเครื่องหมายเตือน/สีสะคูดเตือน/ลูกกระนาด/มีระวังกันถนน

2.1.3 ปัจจัยเสริมในแต่ละพื้นที่

พื้นที่อำเภอบ้านจาง กิ่งอำเภอโนนก้มพัฒนา อำเภอป่าลวกแดง และอำเภอวังจันทร์ ส่วนใหญ่รถไม่มี พรบ.เก็บทุกจุดเสียง ยกเว้นแยกขะหน้าໄร่ โดยพบมากกว่าร้อยละ 50 ในสีแยกไฟแดงชุมแสง และสีแยกนาบทะ เพย์ พื้นที่อำเภอแกลง รถไม่มี พรบ.ทุกจุดเสียง โดยพบมากกว่าร้อยละ 50 ในโถงวัดเบาบ่อทอง พื้นที่อำเภอเมืองระยอง รถไม่มี พรบ.ทุกจุดเสียง โดยพบ

มากกว่าร้อยละ 50 ในยุทธิรัตน์หน้าบึงปทท. หน้าวัดโขคหิน แยกบ้านดอนสาย 36 หน้าร้านประชาธิปไตย แยกสะของอุดม และสี่แยกหนองสนม

2.2 อัตราอุบัติการณ์ของแต่ละจุดเสี่ยง

แต่ละจุดมีอัตราอุบัติการณ์อยู่ในช่วง 0.1297-1.3483 ต่อจำนวนรถที่ผ่านແຕนกันต่อวัน สี่แยกบ้านเตยเป็นจุดเสี่ยงที่พบอุบัติการณ์สูงที่สุด รองลงมาคือแยกสหกรณ์ ประเทศาที่พบเกิดอุบัติภัยสูงที่สุดคือรถระบะ โดยมีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 33.51(123 คัน) รองลงมาคือรถจักรยานยนต์มีการเกิดอุบัติภัยร้อยละ 31.34(115 คัน)ของจำนวนรถทั้งหมด

2.3 ความสามารถของปัจจัยอื่น ปัจจัยเสริม ในการทำนายความรุนแรงการเกิดอุบัติภัยจากรอบถนน

ปัจจัยนำการทำนายการตายจากอุบัติภัย พนตัวแปร 2 ตัว คือ อายุต่ำกว่า 20 ปี(age1) และการมีพฤติกรรมขับรถเร็วเกินกำหนด/คนหรือสัตว์ตัดหน้า(beh29) ร่วมกันทำนายการตายนี้ได้ร้อยละ 24.81 โดยมีสมการทำนายดังนี้คือ $\text{logit} = -5.078 + 2.614(\text{age1}) + 2.013(\text{beh29})$ ซึ่งสมการทำนายนี้มีร้อยละรวมของการทำนายถูกต้องร้อยละ 96.08 ส่วนปัจจัยนำที่ทำนายการเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย พนตัวแปร 2 ตัว คือ อายุต่ำกว่า 20 ปี(age1) และการมีพฤติกรรมคืบแล้วขับ/ตามหลังรถกันขึ้นระยะกระชั้น (beh111) ร่วมกันทำนายการเจ็บหรือตายนี้ได้ร้อยละ 18.87 โดยมีสมการทำนายดังนี้คือ $\text{Logit} = -0.133 + 2.804(\text{age1}) + 0.652(\text{beh111})$ ซึ่งสมการทำนายนี้มีร้อยละรวมของการทำนายถูกต้องร้อยละ 64.22

นอกจากนี้พบว่า ผู้ประสบเหตุอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัย เป็น 13.65 เท่า (หรือระหว่าง 2.72 - 68.42 เท่า) เมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่นๆ มีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยเป็น 16.51 เท่า (หรือระหว่าง 3.81 - 71.49 เท่า) และการมีพฤติกรรมขับรถเร็วเกินกำหนด/คน หรือสัตว์ตัดหน้ามีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัยเป็น 7.49 เท่า (หรือระหว่าง 1.49 - 37.73 เท่า) เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยเป็น 1.92 เท่า (หรือระหว่าง 1.03- 3.58 เท่า) เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว

ปัจจัยอื่นที่ทำนายการตายจากอุบัติภัย พนตัวแปร 2 ตัว คือ สภาพแวดล้อมที่มีดินไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง(env67r) และเดือนตุลาคม(month10) ร่วมกันทำนายการตายนี้ได้ร้อยละ 26.36 โดยมีสมการทำนายดังนี้คือ $\text{Logit} = -4.337 + 3.490(\text{env67r}) + 2.465(\text{month10})$ ซึ่งสมการทำนายนี้มีร้อยละรวมของการทำนายถูกต้องร้อยละ 96.11 ส่วนปัจจัยอื่นที่ทำนายการเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย พนตัวแปร 4 ตัว คือ ถนนแห้ง(wetgrgr) เวลา 0.00 – 3.59 น.(time1gr) ผลกระทบของทางทุกคันผิดปกติ

(c3g0r) และมีไฟกระพริบ/ไฟทาง/ไฟผิด(t3t4) ร่วมกันทำนายการเจ็บหรือตายนี้ได้ร้อยละ 23.17 โดยมีสมการทำนายดังนี้คือ Logit = $-1.101 + 1.170(\text{wetgrgr}) + 2.135(\text{c3g0r}) + 1.226(\text{time1gr}) + 0.677(\text{t3t4})$ ซึ่งสมการทำนายนี้มีร้อยละรวมของการทำนายถูกต้องร้อยละ 66.11

นอกจากนี้พบว่า สภาพแวดล้อมที่มีค่าไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัยเป็น 32.79 เท่า (หรือระหว่าง 4.70 - 228.82 เท่า) เมื่อเทียบกับ สภาพแวดล้อมที่ไม่มีค่า มีไฟฟ้า/แสงสว่าง และเดือนตุลาคมทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัยเป็น 11.77 เท่า (หรือระหว่าง 1.53 - 90.52 เท่า) เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม-กันยายน พบว่า รถจอมมองข้างทุกคันผิดปกติ ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย เป็น 8.461 เท่า (หรือระหว่าง 1.83 - 39.80 เท่า) เมื่อเทียบกับรถจอมมองข้างบางคันหรือทุกคันปกติ เวลา 0.00 – 3.59 น. ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยเป็น 3.409 เท่า (หรือ ระหว่าง 1.05- 11.09 เท่า) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาอื่นๆ ถนนแห้งทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะ เจ็บหรือตายจากอุบัติภัยเป็น 3.226 เท่า (หรือระหว่าง 1.54 - 6.74 เท่า) เมื่อเทียบกับถนนเปียก และ จุดที่มีไฟกระพริบ/ไฟทาง/ไฟผิด เป็นจุดที่ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจาก อุบัติภัยเป็น 1.968 เท่า (หรือระหว่าง 1.00 - 3.88 เท่า เมื่อเทียบกับจุดที่ไม่มีไฟกระพริบ/ไฟทาง/ไฟผิด

ปัจจัยเสริมที่ทำนายการเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย พบทั่วไป 1 ตัว คือ การมี พรบ. บางคัน(prb1) ทำนายการเจ็บหรือตายนี้ได้ร้อยละ 10.00 โดยมีสมการทำนายดังนี้คือ Logit = $0.145 + 1.836(\text{prb1})$ ซึ่งสมการทำนายนี้มีร้อยละรวมของการทำนายถูกต้องร้อยละ 59.30 นอกจากนี้ พบว่า การมี พรบ. เพียงบางคัน ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยเป็น 6.272 เท่า(หรือระหว่าง 2.11 - 18.64 เท่า) เมื่อเทียบกับการมี พรบ. ทุกคัน หรือไม่มีคันใดเลยที่มี พรบ.

เมื่อมองในภาพรวมปัจจัยทำนายการตายจากอุบัติภัย พบทั่วไป 3 ตัว คือ สภาพแวดล้อมที่มีค่าไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง(env67r) เดือนตุลาคม(month10) และอายุต่ำกว่า 20 ปี (age1) ร่วมกันทำนายการตายนี้ได้ร้อยละ 34.02 โดยมีสมการทำนายดังนี้คือ Logit = $-4.903 + 3.402(\text{env67r}) + 2.301(\text{month10}) + 1.803(\text{age1})$ ซึ่งสมการทำนายนี้มีร้อยละรวมของการทำนาย ถูกต้องร้อยละ 96.67 ส่วนปัจจัยทำนายการเจ็บหรือตายจากอุบัติภัย พบทั่วไป 4 ตัว คืออายุต่ำกว่า 20 ปี(age1) เวลา 0.00 – 3.59 น.(time1gr) พรบ บางคันผิดปกติ(prb1) และถนนแห้ง(wetgrgr) ร่วมกันทำนายการเจ็บหรือตายนี้ได้ร้อยละ 33.42 โดยมีสมการทำนายดังนี้คือ Logit = $-0.883 + 3.199(\text{age1}) + 1.672(\text{time1gr}) + 1.318(\text{prb1}) + 0.770(\text{wetgrgr})$ ซึ่งสมการทำนายนี้มีร้อยละรวมของ การทำนายถูกต้องร้อยละ 69.44

การอภิปรายผล

1. จุดเดี่ยงที่เกิดอุบัติภัยสูง 23 จุดแรกของจังหวัดระยอง พนในอำเภอเมืองมากที่สุด ถึง 11 จุด รองลงมาคือที่อำเภอแกลง พน 8 จุด ส่วนอำเภออื่น ๆ พนอำเภอจะไม่เกิน 1 จุด โดยพบว่าอำเภอแกลงมีอัตราอุบัติภัยสูงที่สุด ถึงวันละ 5.20 ครั้ง หรือปีละ 1897.31 ครั้ง ต่อจำนวนรถที่ผ่านและคน ส่วนอำเภอเมืองถึงแม้จะพบจุดเดี่ยงมากที่สุด แต่อัตราอุบัติภัยพนวันละ 2.74 ครั้ง หรือปีละ 1000.72 ครั้ง ต่อจำนวนรถที่ผ่านและคน ส่วนจุดเดี่ยงในอำเภออื่น ๆ พนอัตราอุบัติภัยน้อยกว่าปีละ 500 ครั้ง ต่อจำนวนรถที่ผ่านและคน ในส่วนของการตายที่จุดเดี่ยงทั้งหมดพบว่า มีคนตาย 7 คน ในอำเภอเมือง และ 2 คน ในอำเภอแกลง ซึ่งจะเห็นว่าผลการวิจัยแม้จะแตกต่างกันบ้าง แต่มีประเด็นสำคัญคือส่วนที่จุดเดี่ยงกับข้อมูลของโครงการพัฒนาระบบบริการของสถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุข ในส่วนภูมิภาค (2542) ที่พบว่าทั้งสองอำเภอเป็นพื้นที่ที่พบปัญหาสำคัญ โดยพบว่า การป่วยจากอุบัติภัยจราจรในอำเภอเมืองสูงที่สุด พน 4,813.29 ต่อแสนประชากร และการตายจากอุบัติภัยจราจร พนสูงที่สุดในอำเภอแกลง พน 57.81 ต่อแสนประชากร

2. ประมาณส่วนภาพเหตุการณ์ทั้งหมด ในจุดเกิดเหตุต่าง ๆ พนว่ารถที่เกิดอุบัติภัยส่วนใหญ่ชน ประสานกัน พน 5 จุดเดี่ยงในอำเภอแกลง และ 6 จุดเดี่ยงในอำเภอเมือง เนื่องจากเป็นสีแยก และเป็นจุดยุทธิ์ อยู่ริมถนน จุดเดี่ยงที่พบว่าส่วนใหญ่คนขับเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-39 ปี มีพฤติกรรมรถตัดหน้าในระยะกระชั้น ขับรถเร็วเกินกำหนด ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การมีพฤติกรรมขับรถเร็วเกินกำหนด/คน หรือสัตว์ตัดหน้ามีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัยเป็น 7.49 เท่า (หรือระหว่าง 1.49 - 37.73 เท่า) ส่วนอำเภอเมืองพบส่วนใหญ่มีพฤติกรรมดื่มแล้วขับ ซึ่งเป็นเหตุประกอบกันส่งผลให้เกิดอุบัติภัย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งสาธารณะ กระทรวงคมนาคม(2546:2-3) และสถาบันการแพทย์ ด้านอุบัติภัยและสาธารณสุข (2544:25) ที่พบว่าผู้ขับขี่เพศชายมีความรุนแรงในการเสียชีวิตมากกว่าเพศหญิง ผู้ที่มีอายุช่วง 20-24 ปี มีอัตราการตายสูงกว่าในกลุ่มอื่น และผู้ขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอล์มีระดับการเสียชีวิตสูงที่สุด เช่นเดียวกัน และสอดคล้องกับข้อมูลการขนส่งทางบก (2548) ที่พบว่าส่วนใหญ่เป็นความบกพร่องของผู้ขับขี่โดยตรงมากกว่ารถหรือถนน พฤติกรรมที่เป็นมูลเหตุสำคัญที่สุดคือ การขับรถเร็วกว่าอัตราที่กำหนด การขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด และการแข่งรถอย่างผิดกฎหมาย

3. ตี่แยกมาเตย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอป่าบุญธรรม เป็นจุดเกิดเหตุที่เสี่ยงมากที่สุด ผลของอุบัติภัยครั้งนี้ปรากฏให้เห็นจากการอยู่โรค คือ มีการชนในทุกตำแหน่งของรถ ในรถทุกประเภท สาเหตุขึ้นเนื่องมาจากมีโรงงานอยู่ใกล้บริเวณนี้ จึงทำให้มีการสัญจรมาก สภาพพื้นที่ถนนเป็นเนินขึ้นลง และจุดนี้เป็นจุดที่รถวิ่งลงเนินสูง ก่อนจะถึงสัญญาณไฟจราจร ทำให้การลดความเร็วเป็นไปได้ยาก

กอร์ปกับสัญญาณไฟจราจรมองลีได้ไม่ชัดเจน และมีป้ายหาดีงหรือป้ายประกาศต่าง ๆ อยู่บริเวณสี่แยกด้วย ทำให้บังทัศนวิสัยในการมองเห็น จากการประชุมกลุ่มเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติภัยจราจรบนถนน และองค์กรบริหารส่วนตำบล ร่วมกับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยง ได้ประเมินเสนอแนะว่า ควรมีการปรับบันไดให้เนินลดลง และปรับสัญญาณไฟจราจรให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นในระยะไกลตั้งแต่ลงเนิน และเก็บป้ายต่าง ๆ ออกไปจากบริเวณนี้ให้มากที่สุด ซึ่ง สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับทางหลวงว่าด้วยการติดตั้งป้ายจราจรบนทางหลวง ซึ่งห้ามไม่ให้ติดตั้งป้ายโฆษณาใด ๆ ทั้งสิ้นในเขตทางหลวง (สำนักงานวิศวกรรมจราจร, 2531:1-2)

4. ในจุดเสี่ยงอำเภอแกลง พบรสภាបนิดปอกติของรถมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับอำเภออื่น ๆ กล่าวคือ พบรถไม่ใช่ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟท้าย กระจกมองข้าง เครื่องหรือคันเร่ง ชำรุด ยางหมดสภาพเกิดอุบัติภัยสูงที่สุด โดยพบ 7 จุดใน 8 จุดเสี่ยง และพบว่าอำเภอแกลงมีอัตราอุบัติภารณ์สูงที่สุด ถึงวันละ 5.20 ครั้ง หรือปีละ 1897.31 ครั้ง ต่อจำนวนรถที่ผ่านและกัน เหลาะใน 8 จุดนี้ ซึ่งหากเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติภัยทุกจุดในอำเภอทั้งหมด ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นอีกมาก นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่าการชนของข้างทุกคันมีค่าปอกติ ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะเจ็บหรือตายจากอุบัติภัยเป็น 8.46 เท่า (หรือระหว่าง 1.83 - 39.10 เท่า) เมื่อเทียบกับกระจกมองข้างบางคันหรือทุกคันปอกติ สอดคล้องกับการศึกษาของพนบูล์ ศรียะวงศ์ ไฟศาลา (2542: 15-18) ที่พบว่า ความนักพร่องของสภาพถนนนั้น เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติภัยจราจรระหว่าง ร้อยละ 8-12

5. ในการศึกษารั้งนี้พบว่า ในจุดเกิดเหตุทั้งหมดที่ศึกษา 23 จุด มี ปัญหารื่องเกี่ยวกับการไม่ต่ออาณาจักรรถที่ประกันภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี 2535 ครบ 100% จำนวน 22 จุด ซึ่งเหตุผลที่ได้จากการประชุมกลุ่มเฉพาะ พน ว่า ผู้ประสบเหตุเข้าใจว่า สภาพรถไม่พร้อมจึงไม่ไปต่ออาณาจักรรถที่ประกันภัย ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด ในประเด็นนี้ ขนส่งพร้อมที่จะไปให้คำแนะนำ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถคุ้มครองผู้ประสบภัยย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Lawrence W.Green (เข้าถึงวันที่ 23 เมษายน 2548) ที่กล่าวถึงปัจจัยเสริมว่า อิทธิพลของบุคคลต่าง ๆ กثرเป็นขั้นที่บังคับ ควบคุม ให้บุคคลนั้น ๆ ปฏิบัติตามจะช่วยสนับสนุนหรือยับยั้งการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ ได้

6. สภาพแวดล้อมที่มีดีไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง ทำให้ผู้ประสบเหตุมีความเสี่ยงที่จะตายจากอุบัติภัยเป็น 32.79 เท่า (หรือระหว่าง 4.70 - 228.82 เท่า) เมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีดีไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง ซึ่งจากการศึกษาในรั้งนี้พบว่า จุดเสี่ยงมีอยู่ 12 จุด ที่มีสภาพแวดล้อมที่มีดีไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง ไม่ครบ 100% ซึ่งอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการตายจากอุบัติภัยได้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีลูกโซ่ของ อุบัติเหตุแบบใหม่ของ Jeffrey W. Vincoli (1994:15) ได้กล่าวถึงโฉนดวัวที่ 3 โดย

กล่าวว่าสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นอาการที่เป็นสาเหตุรากเหง้าที่จะนำไปสู่การเกิดอุบัติภัย เนื่องจากขาดโควิดในตัวที่ 1 คือ การจัดการที่ดีและมีปัญหาที่โควิดในตัวที่ 2 คือสาเหตุพื้นฐาน จะนำไปสู่โควิดในตัวที่ 4 คือเหตุการณ์ที่นำไปสู่การสูญเสีย

7. ในอำเภอเมือง และอำเภอแกลง ซึ่งพบมีพื้นที่ของโรงงานอุตสาหกรรมมาก มักพบ การเกิดเหตุขึ้นในช่วง 20.00-23.59 น ในขณะที่อำเภออื่น ๆ มักจะเกิดเหตุ 8.00-11.59 น. เนื่องจากอำเภออื่น ๆ จะเป็นพื้นที่ที่เน้นเกษตรกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งสาธารณะ กระทรวงคมนาคม(2546:2-3) และสถาบันการแพทย์ ด้านอุบัติภัยและสาธารณสุข (2544:25) ที่พบว่า ช่วงเวลา 18.00-24.00 น. มีระดับการเสียชีวิตจากอุบัติภัยจากรถสูงที่สุด

8. จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นจากอุบัติภัยจากรถ ณ จุดเดี่ยงที่ศึกษาจำนวน 9 คน สาเหตุมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ถึง 7 คน นอกเหนือจากนี้คือ ขับรถระยะ 1 กm คนเดินเท้า 1 คน ซึ่งสอดคล้องกับ การศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งสาธารณะ กระทรวงคมนาคม(2546:2-3) และสถาบันการแพทย์ ด้านอุบัติภัยและสาธารณสุข (2544:25) ที่พบว่า สาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติภัยจากรถสูงที่สุด และสอดคล้องกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2539 : 15-16) ที่กล่าวถึงผลการวิจัยต่างประเทศได้จำแนกการสูญเสียชีวิตจากอุบัติภัยจากรถออกเป็น 3 ระยะดังนี้ ระยะที่ 1 ร้อยละ 50 เป็นการเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ หรือภายใน 30 นาทีแรก เนื่องจาก เกิดการบาดเจ็บที่ซับซ้อนและรุนแรงเกินกว่าที่จะมีชีวิตอยู่ได้ ระยะที่ 2 ร้อยละ 30 เกิดในระยะเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ในกลุ่มนี้สามารถมีชีวิตอดอยู่ได้หากมีการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ และการเคลื่อนย้ายที่ดี ระยะที่ 3 ร้อยละ 20 เสียชีวิตหลังจากการเกิดเหตุเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ เป็นการเสียชีวิตในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือ การจัดการรักษาพยาบาลก่อนถึงโรงพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างเป็นระบบในทันทีทันใด เป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยคุกเจิน ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บในระยะที่ 2 และ 3 ได้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่พบที่พนจาก การวิจัย

1. ควรมีมาตรการพิเศษ ในการแก้ไขปัญหาอุบัติภัยจากรถในเขต อำเภอเมืองและอำเภอแกลง เนื่องจากมีการเกิดอุบัติภัยสูงกว่าพื้นที่อื่น ๆ โดยระบบสารสนเทศกำลังทั้งภาครัฐและเอกชน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มากที่สุด และควรใช้กระบวนการทางสังคม โดยเฉพาะลีกเข้าถึง โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม แล้วให้ข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ที่รับผิดชอบโรงงาน

อุตสาหกรรมนี้ ๆ ได้รับทราบ และเห็นความสำคัญ และร่วมกับภาครัฐในการดำเนินการแก้ไขปัญหา อุบัติภัยราช ซึ่งจะช่วยให้ทรัพยากรบุคคลของ โรงงานสามารถป้องกันจากการบาดเจ็บและการ เสียชีวิตจากอุบัติภัยรังน់ให้มากที่สุด โรงงานก็จะได้ประโยชน์ไม่ต้องเสียชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ที่ เป็นกำลังสำคัญ และเป็นการสร้างภาพดีกษณ์ในการทำงานประโภชน์ให้กับส่วนรวมให้เห็นเป็นรูปธรรม

2. ควรมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติภัยที่เกิด ณ สีแยก และยุทธิ์รันให้ชัดเจน โดยตรวจประเมินสภาพเสียงต่าง ๆ ทางกายภาพ เพื่อปรับเปลี่ยนกับมาตรฐานที่กำหนด แล้ววางแผนในการ ปรับสภาพเสียงต่าง ๆ โดยระดมงานประมาณจากองค์กรบริหารส่วนตำบล เทศบาล และองค์กร บริหารส่วนจังหวัด มาร่วมกับงบประมาณปกติ ในการปรับปรุงสภาพต่าง ๆ ให้สภาพเสียงต่าง ๆ หมวดไป ซึ่งหากสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามมาตรการทางวิศวกรรมชาร์ สามารถลดอุบัติภัยราช ชนิดชนประสนานง โดยการใช้วงเวียน ลดอุบัติภัยลง ได้ร้อยละ 60 – 80 การปรับปรุงผิวจราจรลด อุบัติภัยชนิดชนท้ายได้ 30 – 40 (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งสาธารณะ กระทรวงคมนาคม, 2546)

3. บุคคลองสีแยกมาบเดยเป็นจุดที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากหลาย ๆ ประเด็นสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันที เช่น การรื้อถอนป้ายที่บังวิสัยทัศน์การมองเห็น การปรับปรุง แก้ไขสัญญาณไฟจราจร ในส่วนของการปรับปรุงเนินถนนให้ราบรื่นขึ้นเป็นส่วนที่ต้องแสวงหา งบประมาณและระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายต่อไป

4. ควรมีมาตรการในการตรวจสอบสภาพผิดปกติของรถอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในอำเภอแกลง ที่พบความผิดปกติของสภาพรถมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดรายอง

5. กรรมการประกันภัย ควรลงพื้นที่ให้ความรู้ และออกหน่วยในการสนับสนุนการทำ ประกันภัยโดยนําให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในจังหวัดรายอง เพื่อลดปัญหาการละเลยการทำประกันภัย และการตรวจสอบสภาพรถ ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี 2535

6. แนวทางทางควรหาวิธีการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสมบัติให้อยู่ในสภาพ ดีสามารถใช้การได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะแสงสว่าง ตามจุดเสียงต่าง ๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดย อาจจะมีการจัดทีมเฝ้าระวังและดำเนินการแก้ไขได้ทันที โดยไม่ผิดระเบียบของทางราชการ

7. ควรมีการจัดประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) โดยมีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมประชุม ให้ครอบคลุมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และควรคงโรงงานเข้ามา มีส่วนร่วมแสดง ความคิดเห็นและสนับสนุน โครงการต่าง ๆ ที่ใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติภัยจราจรอย่าง ต่อเนื่อง เมื่อจากผู้ประสบเหตุส่วนหนึ่งเป็น แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดรายอง

8. ความมีการรณรงค์ให้ความรู้ และมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ให้เข้มงวดมากที่สุด แต่ก็ไม่ควรละเลยผู้ที่มีอายุ 20-30 ปี ซึ่งพบรเกิดอุบัติภัยจากรถสูงมากที่สุดด้วย

9. ความมีการกำหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาให้ครบร่าง ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งสาธารณะ กระทรวงคมนาคม (2546) ที่เสนอแนะให้ใช้ยุทธศาสตร์โดยรวม 9 ยุทธศาสตร์ คือ (1) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกร่วมในการใช้ถนนปลอดภัย (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน (3) พัฒนาระบบความปลอดภัยบนทางหลวง (4) พัฒนาปรับปรุงการใช้กฎหมาย (5) พัฒนาเอกสารภาพขององค์กรด้านความปลอดภัย (6) พัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้ความช่วยเหลือ (7) ปรับปรุงสภาพถนนพาหนะ (8) ปรับปรุงโครงสร้างถนนและผังเมืองให้มีความปลอดภัยและ (9) การส่งเสริมการซื้อขายรถยนต์ปลอดภัย

10. ความมีการอบรมการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างต่อเนื่องให้กับอาสาสมัครภัยพิบัติ หรือประชาชนอาสาสมัครต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้ลูกเดียงที่จะเกิดอุบัติภัยต่าง ๆ ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ อุบัติภัยจากราบรหงวนได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ประสบเหตุจะเสียชีวิตลงได้ ในทุกระยะที่มีโอกาสเสียชีวิตโดยเฉลี่ยใน 30 นาทีแรก

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ความมีการวิจัยและพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง แจ้งเหตุ และให้ความช่วยเหลือโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มากที่สุด เพื่อช่วยในการสร้างจิตสำนึกระและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น

2. กรรมมีการพัฒนารูปแบบการประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างองค์กรต่างๆ ภายในจังหวัด ทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล โดยรวมทั้งภาครัฐและเอกชน

3. ความมีการวิจัยในการปรับเปลี่ยนจิตสำนึก และพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยในกลุ่มเยาวชน และวัยรุ่น โดยเฉพาะเพศชาย ระหว่างอายุ ต่ำกว่า 25

4. ความมีการวิจัยรูปแบบการจัดตั้งองค์กรระดับห้องถิน รับผิดชอบงานด้านอุบัติภัยฯ ทางบกโดยตรงที่มีความเป็นเอกภาพ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จและบูรณาการ

5. ความมีการวิจัยชุดเดี่ยงสูงอื่น ๆ ในคนน้ำเสียที่อยู่ภายใต้ด้ามเมือง ซึ่งมีการขยายตัวและลดลงที่ใช้แตกต่างกัน เพื่อศึกษาตัวแปรที่ทำนายเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเหมือนหรือข้อจำกัดจากการศึกษาครั้งนี้



บรรณานุกรม

กรมการขนส่งทางบก.(ออนไลน์)เข้าถึงได้จาก http://www.dlt.go.th/statistics_web/statistics.html

(วันที่ค้นข้อมูล 23 เมษายน พ.ศ. 2548)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. กรม ปภ.รายงานประชาชน. กรุงเทพฯ : กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 2547.

1 ขวนปี : ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทำอะไรให้ประชาชน. กรุงเทพฯ :
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, 2546.

กฤษพนท์ รักษาราษฎร์. การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน
อาชีวศึกษาในเขตอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี. ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546.

กองวิศวกรรมราชร กรมทางหลวง. รายงานปริมาณการจราจรบนทางหลวง 2543. กรุงเทพฯ:
กระทรวงคมนาคม, 2544.

กัลยา วนิชย์บัญชา. การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล เวอร์ชัน 7 - 10. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เค.แอนด์ เอส ไฟโตสตูดิโอ, 2544.

กัลยา วนิชย์บัญชา. การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
ธรรมสารจำกัด, 2546.

กิตติพงศ์ สุวรรณรัตน์ และคณะ. การศึกษาประเมินทางแยกที่มีสัญญาณไฟ. ชลบุรี : มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2544.

กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ. การประยุกต์เทคนิคระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุจราจร : กรณีศึกษาจังหวัด ชลบุรีและระยอง,
(เอกสารประกอบการบรรยาย ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง วันที่ 17 ตุลาคม
2545). ระยอง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง, 2545.

กุหลาบ รัตนสัจธรรมและวิໄລ สถิตย์เตี๊ยร. ตัวแปรที่มีผลต่อการป้องกันโรคและการส่งเสริม
สุขภาพ คุณงานในโรงพยาบาลอุตสาหกรรมภาคตะวันออก. ชลบุรี : กมลศิลป์การพิมพ์, 2542
เครื่องข่ายสุขภาพเพื่อประชาชน. (ออนไลน์)เข้าถึงได้จาก :

www.healthnet.in.th/text/forum1/proftraf/page9.html. (วันที่ค้นข้อมูล: 28 เมษายน พ.ศ.
2548)

งานข้อมูลข่าวสารสถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย. (ออนไลน์)เข้าถึงได้จาก
<http://203.157.32.18/miad/state.html>. (วันที่ค้นข้อมูล: 28 เมษายน พ.ศ. 2548)

ช.ในพันธ์ สันติคัญจน์. พญ. สถานการณ์อุบัติเหตุจราจรและการเก็บข้อมูลเพื่อการป้องกันอุบัติภัย (เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชีตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี). ชลบุรี: นปท, 2545.

ฐานข้อมูลจังหวัดระยอง (ออนไลน์)เข้าถึงได้จาก : <http://www.rayong.go.th>. (วันที่ค้นข้อมูล: 28 เมษายน พ.ศ. 2548)

ธรรม์ กุหลาบ. วิศวกรรมการทาง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2543.

คำรังค์ ทิพย์ไชยา. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows version 10. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. สถิติวิเคราะห์เพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, 2546.

ปฐมนิรัตน์ ลีมสกุลศิริรัตน์. รายงานเรื่อง การวางแผนงานและการประเมินผลโครงการอุบัติเหตุ จราจรทางบก. ชลบุรี : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547.

ประไพ กุคลวิลัย และคณะ. ปัจจัยที่มีผลต่อการคุ้มครองเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี. 2537,(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : <http://bcns.ac.th/RESEARCH/WORK37.html>. (วันที่ค้นข้อมูล : 23 เมษายน พ.ศ. 2548).

ปายพันธ์ จันปาสุต. เอกสารวิจัยส่วนบุคคล : เรื่องอุบัติภัยทางถนนกับความมั่นคงของชาติ. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันอपाजักร, 2540 -2541.

พรพรรณ ทรัพไพบูลย์กิจ. ปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในสิ่งแวดล้อมของงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ อสม. โครงการสาธารณสุขมูลฐานเขตเมือง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536.

พิสมัย เกเร็จารกิจเชริญ และ กุหลาบ รัตนสัจธรรม. พฤติกรรมการทำงานกับการยอมรับการปฏิรูประบบการบริหารงานสาธารณสุขระดับตำบล ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในภาคกลาง. ชลบุรี : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547.

ไฟบูลย์ ศรียะวงศ์ไฟศาล. ระบบกฎหมายจราจรของไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2542.

ระบบกฎหมายจราจรของไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย มูลนิธิ สาธารณสุขแห่งชาติ, 2542.

เยาวเรศ ทับพันธ์. การประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์. กรุงเทพฯ : ธรรมศาสตร์, 2543.

ราชบัณฑิตยสถาน 2542. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 . ศิริวัฒนาอินเตอร์พรินท์
บริษัทนานมีจำกัดพิมพ์ลิคเคนชั่นจำกัด, 2546.

ลิขิต สุวรรณ โจรดี และคณะ. โครงการ “ศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอำเภอ
แกลง”. รายงาน : มปท, 2545.

วัชระ พยาน้อย. การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดชลบุรี. ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2541.

วิจิตร บุญยะ โหตระ. วิชาความปลอดภัย. กรุงเทพฯ : กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2531.

วิทยา ชาติบัญชาชัย. แนวทางการป้องกันอุบัติภัยจากการจราจรในรูปแบบของปอ. จังหวัด(เอกสาร
การประชุมสัมมนาทางวิชาการค้านการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 4, ณ โรงแรมแอม
บาสเดอร์ ชีตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี). ชลบุรี: มปท, 2545.

วิทยา อัญญา. อาชีวอนามัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :
ภาควิชาอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544.

วีระศักดิ์ คงสุริวัฒน์วงศ์ (บรรณาธิการวิชาการ). สารสนเทศสาธารณะดูแลภาคใต้ พ.ศ. 2539. นนทบุรี
: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540.

ศรีศักดิ์ ตุนทร์ไชย, เยาวภา ปืนทุพันธ์, วิทยาการระบบของโรคไม่ติดต่อ ใน วิทยาการระบบ
ประยุกต์และการใช้คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพยาบาล
พิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราษฎร, 2545.

สถาบันการแพทย์ค้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย. (ออนไลน์)เข้าถึงได้จาก www.thai.net/accident.
(วันที่ค้นข้อมูล : 28 เมษายน พ.ศ. 2548)

_____ . สถิติอุบัติเหตุและสาธารณภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข, 2543.

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. การประเมินผลการรักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุ
สาธารณะก่อนถึงโรงพยาบาล. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539.

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย. ประมาณลักษณะการใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ในประเทศไทย.(เอกสารการ
ประชุมเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยไทยด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ วันที่ 25-26
กันยายน 2542 ณ โรงแรม หวาน อิน หวาน พัทยา จังหวัดชลบุรี). ชลบุรี : มปท, 2542.

สมศักดิ์ ชุมหารช์ และคณะ อื่น ๆ, ระบบข้อมูลอุบัติเหตุของราชการทางบกในประเทศไทย. นนทบุรี :
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2539.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ. สสติอุบัติภัยประจำปี 2543. กรุงเทพฯ : ฝ่าย

ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ, 2544.

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรกระทรวงคมนาคม. โครงการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุ

ด้านการจราจรทางบก. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2546.

โครงการพัฒนาระบบบริการของสถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุขในส่วน
ภูมิภาค ในโครงการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุด้านการจราจรทางบก. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
จราจรและขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2546.

สำนักงานระบบการการแพทย์ชุมชน(ศูนย์เรนทร กระทรวงสาธารณสุข) กระทรวง
สาธารณสุข. คู่มือการจัดการบริการการแพทย์ชุมชน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : L.T.Press
Co.,Ltd, 2548

สำนักงานวิศวกรรมจราจร. คู่มือเครื่องหมายความคุณการจราจร. กรุงเทพฯ : กรมทางหลวง กระทรวง
คมนาคม, 2531

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง. รายงานประจำปี 2542 . ระยอง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระยอง, 2543.

สุชาติ ประสีทธิรัฐสินธุ. เทคนิคการวิเคราะห์ทัวแพรพยายามตัวสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
พุทธิกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : มปท, 2537.

สุรัส พัฒนาเกียรติ, หลักเบื้องต้น ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน. (ออนไลน์) ข้ามไปได้จาก <http://www.geography.arts.chula.ac.th/geoknow.htm> (วันที่ค้นข้อมูล 28 เมษายน พ.ศ. 2548)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง. การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่
โดยชาระยะครั้งที่ 2.(เอกสารประกอบการสัมมนา). ระยอง : สำนักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดระยอง, 2547.

อุดม เจริญ. พล.ต.ท. “อุบัติภัยจากการจราจร” ในเอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการ
ป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 4, ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ชิตี้ จอมเทียน พัทยา. จังหวัด
ชลบุรี, 2545.

Gold, R.S., Green, L.W. and Kreuter, M.W. **EMPOWER: Enabling Methods of Planning and Organizing Within Everyone's Reach.** Sudbury, MA: Jones & Bartlett Publishing, 1998.

Green & Kreuter. **Precede Planning Model.** [Online].

Available:<http://130.160.212/health/leelHHE%20370/PRECEIE.pdf>. (Access date :23 / 04 / 2005).

Green, L.W. and Kreuter, M.W. **Health Promotion Planning: An Educational and Ecological Approach.** 3rd edition. McGraw-Hill, 2001.

Green, L.W., Kreuter, M. W. (1992). **CDC's Planned Approach to Community Health as an application of PRECEDE and an inspiration for PROCEED.** Journal of Health Education 23, 140-147.

Green, Lawrence and Kreuter, Marshall, **Health Promotion Planning: An Educational and Environmental Approach,** 2nd edition. CA : Mayfield Publishing Co., Mountain View, 1991.

Health Program Planning: An Educational and Ecological Approach. 4th Edition. McGraw-Hill 2005.

HW Heinrich, Danpetersen, and Nester Roos. **Industrial Accident Prevention.** 5th ed. New York : McGraw – Hill, 1980.

J De Codes. **Measuring economic impact of illness in Brazil.** Baltimore : School of Hygiene and health. The Johns Hopkins University, 1979.

Jeffrey W.Vincoli. **Basic Guide to Accident Investigation and Loss Control (1994).** Canada: John Wiley & Sons, Inc. 1994.

Kreuter, M.W., Lezin, N., Kreuter, M., Green, L.W. **Community Health Promotion Ideas That Work,** 2nd edition. Boston, Toronto, London, Singapore: Jones & Bartlett Publishers, 2003:

Lawrence W.Green. **PRECEDE PROCEDE MODEL .** [Online]. Available :
<http://130.160.212/health/Lee/HHE%20370/PRECEDE.pdf> and
<http://lgreen.net/precede.htm> (Access date :23 / 04 / 2005).

PRECEDE/PROCEED FRAMEWORK FOR PLANNING. [Online]. Available :
<http://www.gwu.edu/~iscopes/precproc.htm>. (Access date :23 / 04 / 2005).

Precede-proceed Model of Health Promotion. [Online]. Available :

<http://www.ihpr.uba.ca/precede/precede.html>. (Access date :23 / 04 / 2005).

S E Asogwa. **Road traffic accident : the doctor's point of view.** African J. of Medicine and Medical Sciences, 1987.

The Precede-proceed Model of Health Program Planning & Evaluation. [Online]. .Available : <http://lgreen.net/precede.htm> . (Access date : 23 /04 /2005).

Thygerson Alton L. [Online]. Available www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0763713317 .
(Access date :9 / 04 / 2005).

ภาคผนวก ก

ประวัติผู้วิจัย

ประวัติผู้วิจัย

1. ชื่อ รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสังขาร_rm

ปัจจุบันประกอบอาชีพ รับราชการ ตำแหน่ง ประธานกรรมการหลักสูตรสาขาวิชาณสูข
ศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถานที่ทำงานปัจจุบัน คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 038-745900
ต่อ 3759 โทรสาร 038-393254 Email : koolarb@bucc4.buu.ac.th โทรศัพท์มือถือ 09-7479899

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 446 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี 20130 โทรศัพท์ 09-7479899 โทรสาร 038-393254

คุณวุฒิการศึกษา

- 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต(พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2518
- 2 Master of Public Health(Public Health), University of the Philipines, 2523
- 3 สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต(บริหารงานสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
4. การศึกษาและฝึกอบรมระยะสั้น ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
 - 4.1 Certificate หลักสูตร “Applied Ergonomics” (1 วันทำการ) ของ University of Washington ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 - 4.2 Certificate หลักสูตร “Fundamental of Exposure Assessment” (1 วัน) ของ University of Washington ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 - 4.3 Certificate หลักสูตร “อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน” (1 วัน) ของ University of Washington ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 - 4.4 ประกาศนียบัตร หลักสูตร “ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ” (3 วัน) จาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลและสาธารณสุข
 - 4.5 ประกาศนียบัตร หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่ 3 (30 วันทำการ) ของทบทวนมหาวิทยาลัย
 - 4.6 ประกาศนียบัตร หลักสูตร “คุณธรรมและสมรรถภาพข้าราชการ” (5 สัปดาห์) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- 4.7 Certificate หลักสูตร “Impact of PHC Research and their Implications to Nursing Practice and Education” (2 สัปดาห์) จาก INFJ ประเทศไทยปีปุ่น
- 4.8 Certificate หลักสูตร “Practical Attachment in Primary Health Care Nursing” (1 เดือน) จากรัฐบาลสิงคโปร์
- 4.9 Certificate หลักสูตร “Regional Workshop on University Management” (10 วัน) จาก SEAMEO RIHED
- 4.10 Certificate หลักสูตร “Advanced Techniques for Healthy Promotion Research” (3 วัน) จาก ม.มหิดล
- 4.11 Certificate หลักสูตร “การบริหารสำหรับผู้บังคับบัญชา” (2 สัปดาห์) จาก ทบวงมหาวิทยาลัย
- 4.12 Certificate หลักสูตร “นักวิจัยทางสังคมศาสตร์” (3 เดือน) จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- 4.13 Certificate หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลความเที่ยม การจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการผลิตแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์” (1 สัปดาห์) จาก ม.บูรพา และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- 4.14 ประกาศนียบัตร หลักสูตร “การบริหารงานวิจัยระดับหัวหน้าโครงการ รุ่นที่ 3” (2 สัปดาห์) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
- 4.15 Certificate หลักสูตร “คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์” (36 ชั่วโมง) จาก ม.บูรพา
- 4.16 Certificate หลักสูตร “Microsoft Excel for Windows” (24 ชั่วโมง) จาก ม.บูรพา
- 4.17 Certificate หลักสูตร “Microsoft Power Point” (24 ชั่วโมง) จาก ม.บูรพา
- 4.18 Certificate หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคคล ด้วยวิธีการสั่ง จิตให้สำนึก” (2 วัน) จาก ม.ธรรมศาสตร์
- 4.19 Certificate หลักสูตร “Microsoft Windows” (24 ชั่วโมง) จาก ม.บูรพา

ประวัติการทำงาน

- 2546 – ปัจจุบัน ประธานหลักสูตรสาขาวรรณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
- 2538 – 2546 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- 2536 - 2538 รองศาสตราจารย์ ประธานกรรมการบริหาร โครงการคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- 2531 รองศาสตราจารย์ คณพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตบางแสน
- 2527 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ วิทยาเขตบางแสน
- 2524 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์อื่นๆ

- 1 นักวิจัยแห่งชาติ รหัสประจำตัว 38 – 20 – 0269
- 2 กรรมการสาขาวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (2545- ปัจจุบัน)
- 3 กรรมการและเลขานุการจัดทำร่างสาขาวิชาชีพสาขาวรรณสุข ของสมาคมวิชาชีพ
สาขาวรรณสุขแห่งประเทศไทย (2546- ปัจจุบัน)
- 4 กรรมการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (2546- ปัจจุบัน)
- 5 กรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (2547- ปัจจุบัน)
- 6 การเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพต่างๆ
 - 6.1 คุณนายกสมาคมนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในความอุปถัมภ์ของ สาขาวิจัย
แห่งชาติ(เมษายน 2543 - 2545)
 - 6.2 กรรมการประสานงานภาคตะวันออก สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล(2542 - ปัจจุบัน)
 - 6.3 สมาชิกสภากาชาดไทย
 - 6.4 ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์สมาคมนักวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ในความอุปถัมภ์ของสาขาวิจัยแห่งชาติ (เมษายน 2541 – เมษายน
2543)
 - 6.5 สมาชิกสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย

ผลงานทางวิชาการที่ศึกษา หรือได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ

1. ฤทธาลัย รัตนสังชารณ์ และคณะ (2547) การประเมินผลสมัชชาสุขภาพในอนุภาค กลาง ตะวันออก และตะวันตก
2. พิสมัย เสรีฯ จรกิจเริญ, ฤทธาลัย รัตนสังชารณ์ (2547) พฤติกรรมการทำงานกับการ ยอมรับการปฏิรูประบบการบริหารงานสาธารณสุขระดับตำบล ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในภาคกลาง
3. ฤทธาลัย รัตนสังชารณ์, วีໄล สถิตเสถียร, พิสมัย เสรีฯ จรกิจเริญ (2546) การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทย
4. ฤทธาลัย รัตนสังชารณ์ และคณะ (2546) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ ของนิสิตในการจัดการเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผสานกับการสอน
5. ฤทธาลัย รัตนสังชารณ์ และคณะ (2546) การประยุกต์เทคนิคระบบข้อมูลสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุจราจร: กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี
6. ฤทธาลัย รัตนสังชารณ์ วสุธร ตันวัฒนกุล เอมอร ประจวนน้อย และวีໄล สถิตเสถียร (2545) ความคิดเห็นในการให้บริการของสถานบริการสาธารณสุขเขต 3
7. ฤทธาลัย รัตนสังชารณ์ และคณะ (2545) รายงานการวิจัยเรื่อง สถานภาพและกลยุทธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการพึ่งพาองค์กรทางเศรษฐกิจในชุมชน ภาคตะวันออกของประเทศไทย พ.ศ. 2545
8. ฤทธาลัย รัตนสังชารณ์ และคณะ (2545) บทความการวิจัย เรื่อง สถานการณ์การเกิด อุบัติเหตุจากภาระจราจร : กรณีศึกษาจังหวัด ชลบุรี (варสารสมาคมนักวิจัยทาง สังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2545))
9. ฤทธาลัย รัตนสังชารณ์ และคณะ (2545) ความคิดเห็นของประชาชนต่อการ ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากตำบลหัวน้ำ ขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด พ.ศ. 2545
10. ฤทธาลัย รัตนสังชารณ์ และคณะ (2545) การประยุกต์เทคนิคระบบข้อมูล สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุจราจร: กรณีศึกษา จังหวัดระยอง
11. Koolarb Rudtanasudjatum, The wellness tool development for female self assessment, THAILAND 2002

12. Koolarb Rudtanasudjatum, The opinion of rural female people to the impact of community and grass root economic strengthening project, Muang district, Trad province, THAILAND 2002
13. กุหลาบ รัตนสังฆาราม วสุธรรม ตันวัฒนกุล พิสมัย เสริมจริกิจเจริญ วีไล สถิตย์เสถียร (2544) ความพึงพอใจในการรับบริการสาธารณสุขของประชาชนภาคตะวันออก
14. กุหลาบ รัตนสังฆาราม และคณะ (2544) บทความการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบการติดเชื้อปรสิตของกลุ่มผู้ใช้แรงงานจากต่างถิ่นกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานในถิ่นเดิมในชุมชนเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (วารสารสมาคมนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2544))
15. กุหลาบ รัตนสังฆาราม เอมอร ประจวนมณฑุ วสุธรรม ตันวัฒนกุล และวีไล สถิตเสถียร (2544) การเปรียบเทียบการติดเชื้อปรสิตของประชาชนถิ่นเดิมและประชาชนนำเข้าถิ่นในภาคตะวันออกของประเทศไทย
16. กุหลาบ รัตนสังฆาราม(2543) สัมพันธภาพในครอบครัวกับปัญหาฯสภาพเด็ก และพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก ของประเทศไทย (นำเสนอในการประชุม International Women 's Conference ณ เมืองนิวเคลีย ประเทศอินเดีย พ.ศ. 2543)
17. กุหลาบ รัตนสังฆาราม และคณะ (2543) บทความวิจัยเรื่อง สัมพันธภาพในครอบครัวกับปัญหาฯสภาพเด็ก และพฤติกรรมทางเพศ ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในภาคตะวันออก ของประเทศไทย (นำเสนอในการประชุม International Women 's Conference ณ เมืองนิวเคลีย ประเทศอินเดีย พ.ศ. 2543)
18. กุหลาบ รัตนสังฆาราม และคณะ (2543) บทความเรื่อง ตัวแปรทำนายการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพคนงานหินในโรงงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย (นำเสนอในการประชุม International Women 's Conference ณ เมืองนิวเคลีย ประเทศอินเดีย พ.ศ. 2543)
19. กุหลาบ รัตนสังฆาราม และคณะ (2543) การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานหินภาคตะวันออก ของประเทศไทย (Risk Assessment Affecting Health of Stone Crushing Mill Workers in Eastern Region of Thailand 2000)
20. Jirojwong S., Rudtanasudjatum K., and others. (2000). "Non-fatal injuries sustained in road traffic accidents: A pilot study in provincial hospital in Chonburi Thailand" Southeast Asian J. Trop. Med.& P.H. 33(1): 193 – 200.

21. กุหลาบ รัตนสัจธรรม และวีໄล สถิตย์เสถียร (2542) ตัวแปรทำนายการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ภาคตะวันออก
22. ประภาเพญ สุวรรณ กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ(2541) การศึกษาพฤติกรรมการป้องกันและรักษาสุขภาพของถูกจ้างผู้ประกันตน ในประเทศไทย
23. กุหลาบ รัตนสัจธรรม วีໄล สถิตย์เสถียร ติรพงษ์ ธรรมนัส และพะนี สุวรรณศรี (2540) ต้นพันธุภาพในครอบครัวกับปัญหาอาชญาеспเดด และพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาในการต่อสู้ ชลบุรี: กมลศิลป์การพิมพ์
24. ทนงศักดิ์ อิงรัตนสุข และกุหลาบ รัตนสัจธรรม (2538) การเลือกสถานพยาบาล คู่สัญญาหลักในเขตจังหวัดชลบุรี ของผู้เอาประกันตน ในโครงการประกันสังคม
25. กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ(2536) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพขององค์การระดับคณะสาขาวิชาศาสตร์สุขภาพ ในมหาวิทยาลัย
26. กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ (2532) การปฏิบัติจริงในการดำเนินงานวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชนบท
27. กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ (2532) การปฏิบัติจริงในการดำเนินงานวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชนบท ชลบุรี: โรงพิมพ์แสนยากร
28. บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ(2531) ผลกระทบของโครงการโภชนาการในงานสาธารณสุขมูลฐานต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน
29. เยาวลักษณ์ บรรจงปรง กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ(2531) ความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนทรัฟิร์ส
30. สุวรรณा จันทร์ประเสริฐ และกุหลาบ รัตนสัจธรรม (2530) บทบาทครูในงานสาธารณสุขมูลฐาน
31. กุหลาบ รัตนสัจธรรม รีวารณ์ เพ่ากัณหา (2529) ผลของการอาหารกลางวันต่อการเพิ่มน้ำหนักของเด็กวัยเรียนที่อยู่ในภาวะทุพโภชนาการ ในอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
32. กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ(2525) รูปแบบที่เหมาะสมในการดำเนินงานวางแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวชนบท ชลบุรี: โรงพิมพ์แสนยากร
33. กุหลาบ รัตนสัจธรรม (2522) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับบริการอนามัย ของประชาชนจังหวัด ขอนแก่น30.

34. เอกสารการสอนวิชา

34.1 การบริหารงานสาธารณสุข

34.2 พฤติกรรมของค์การ

34.3 การวิจัยการบริหารงานสาธารณสุข

34.4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

34.5 ปรัชญาสาธารณสุข

35. สื่อการสอน

35.1 สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS

35.2 สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การบริหารงานบุคคล

35.3 สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตัดสินใจ

35.4 สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การควบคุมกำกับและประเมินผล

35.5 สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูล

35.6 ภาพนิ่งประกอบการสอนรายวิชา พฤติกรรมของค์การ การจัดการทรัพยากร

สาธารณสุข การบริหารงานสาธารณสุข ปรัชญาสาธารณสุข เป็นต้น

36. ตำรา

36.1 กฎหมาย รัตนาสัจธรรม “มโนทัศน์ของการวิจัย” หน้า 9-32 ในตำราชุดฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัย กลุ่มงานฝึกอบรมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ 2547

36.2 กฎหมาย รัตนาสัจธรรม “การเขียนข้อสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ” หน้า 185-191 ในตำราชุดฝึกอบรมหลักสูตรนักวิจัย กลุ่มงานฝึกอบรมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ 2547

36.3 กฎหมาย รัตนาสัจธรรม หน่วยที่ 1 “กฎหมายและจรรยาวิชาชีของผู้บริหารสาธารณสุข” หน้า 1-48 ในเอกสารการสอนชุดวิชา “ประสบการวิชาชีพบริหารสาธารณสุข” หน่วยที่ 1-8, นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.

36.4 กฎหมาย รัตนาสัจธรรม หน่วยที่ 6 “การพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารสาธารณสุข” หน้า 2231-288 ในเอกสารการสอนชุดวิชา “ประสบการวิชาชีพบริหารสาธารณสุข” หน่วยที่ 1-8, นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.

36.5 ฤทธาภรณ์ รัตนสัจธรรม หน่วยที่ 10 “การพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” หน้า 51 - 101 ในเอกสารการสอนชุดวิชา “ประสบการณ์วิชาชีพบริหารสาธารณสุข” หน่วยที่ 9-15, นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมชาติราช, 2547.

รางวัลเกียรติคุณที่เคยได้รับ

1. Certificate of Accomplishment จาก WHO'S WHO Historical Society ปี 2001-2002
2. เกียรติบัตรอาจารย์ดีเด่นคนแรกของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537
3. ประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการเป็นวิเทศสัมพันธ์ และวิชาการสมาคมนักวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในความอุปถัมภ์ของสถาบันวิจัยแห่งชาติ เป็นระยะเวลา 2 ปี ระหว่างเดือนเมษายน 2541 – เมษายน 2543
4. โล่เกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 25 ปี
5. โล่เกียรติบัตร จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวาระครบสองทศวรรษ
6. โล่เกียรติคุณ จากกระทรวงสาธารณสุข ขอบคุณการเป็นที่ปรึกษา โครงการร่วมมือป้องกันโรคเอดส์ ไทย – เยอรมัน ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2542)
7. เกียรติบัตรอาจารย์ตัวอย่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2530
8. เกียรติบัตรและโล่สรรหาตัวอย่างแห่งปี 2545 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
9. เกียรตินิตร ประกาศเกียรติคุณใน “International WHO'S WHO Professionals” 2002
10. เกียรตินิตรและโล่บุคลคตตัวอย่างแห่งปี 2546 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
11. เกียรติบัตร รัตนบูรพาสาขาวิชาการสอน : รางวัลเกียรติบัตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ปี พ.ศ. 2546
12. โล่เกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2546
13. เกียรตินิตรและโล่คุณดีสังคมไทย สาขาส่งเสริมพัฒนาการศึกษา 2547 จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

การศึกษาดูงาน และการเจรจาความร่วมมือกับต่างประเทศ

ในประเทศไทยต่าง ๆ ดังนี้คือ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส แคนาดา ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย กัมพูชา สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และ ลาว

2.ชื่อ นายแพทย์วิวัฒน์ วิริยกิจจา

คุณวุฒิการศึกษา

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2519
2. แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2521
3. อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
4. เวชศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2535
5. อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว 医師執照, 2547
6. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การฝึกอบรม / ดูงาน

นักบริหารการแพทย์และอนามัย รุ่นที่ 10 จากกระทรวงสาธารณสุข, 2537

ประวัติการทำงาน – ปัจจุบัน

- 2546 – ปัจจุบัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
- 2546 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
- 2538 - 2546 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
- 2536 - 2537 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
- 2531 - 2535 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานทอง จังหวัดชลบุรี
- 2522 - 2532 นายแพทย์โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ผลงานที่สำคัญ

1. กก.ตร ชลบุรี
2. กก.ตร ฉะเชิงเทรา
3. กกต ประธาน กกต เขต 3 จังหวัด ชลบุรี

ทำงานด้วยความมีคุณธรรม และ ศีลธรรมมาตลอด

ตำแหน่งพิเศษ / ที่ปรึกษา (สมาคม มูลนิธิ หรือ องค์กรเอกชน)

1. นายนก่อตั้งโนโตร โรตารี พนัสนิคม
2. ผู้ก่อตั้งชมรมส่งเสริมสุขภาพพนัสนิคม
3. นายนามาศคิษย์เก่า โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
4. ประธานชมรมเปตอง จังหวัดชลบุรี

3. นายธนัญชัย บุญหนัก

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2520

ประวัติการศึกษา

2524 – 2531 ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง จังหวัดเลย

2531 – 2537 มัธยมศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย

2537 – 2541 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2541 – 2546 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวภาพแพทย์
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานทางวิชาการ

1. Tanunchai Boonruak. A Study on the Design and Construction of the Dual Channels Screening Audiometer. Master Thesis. Mahidol University, 2003.
(ISBN 974-04-4008-8)

2. ธนัญชัย บุญหนักและคณะ. การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องตรวจคัดกรอง
การได้ยิน ชนิดตรวจ ได้ครั้งละ 2 คน. วารสารสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย ปีที่ 3 ฉบับที่

6 ธันวาคม 2547 หน้า 43 – 46.(ISBN 1685-6244)

3. เป็นผู้ร่วมการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนิสิตในการ
จัดการเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผสมผสาน
กับการสอน พ.ศ. 2546

4. เป็นผู้ร่วมการวิจัยเรื่อง การประเมินผลสมัชชาสุขภาพในอนุภาคกลาง ตะวันออก
และตะวันตก พ.ศ. 2547

5. เป็นผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง SPSS การบริหารงานบุคคล การ
ควบคุมกำกับการประเมินตนเอง และการตัดสินใจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

6. นำเสนอผลงานเรื่อง การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน
ชนิดตรวจ ได้ครั้งละ 2 คน ใน การประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ครั้งที่ 17 ณ โรงพยาบาลสตี
อเวนิว (Trend in Medical Technology and Instruction)

การฝึกอบรม

1. ผ่านการอบรม Advance Microsoft Visual Basic Database Programming ณ สำนัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2548 (5
วัน)

2. ผ่านการอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 180 ชั่วโมง รุ่นที่
12 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2548

ภาคผนวก ข

แบบบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจราจร

หมายเลขอื่นๆ

แบบบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจราจร

หน่วย..... จังหวัด.....

ผู้บันทึก..... วัน / เดือน / ปี ที่บันทึก.....

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ..... น.

1.2 สภาพอากาศและสภาพแวดล้อม

1 มีวัน/ผู้คน 2 มีหมอก 3 มีฝนตก 4 มีการเผาหญ้า 5 แจ่มใส

6 มีดีไม่มีไฟฟ้า/แสงสว่าง 7 มีไฟฟ้า/แสงสว่าง 8 อื่นๆ ระบุ.....

จุดที่เกิดอุบัติเหตุ

1 สีแยกทางของถนน ก่อนถึง/เลข..... น	2 แยกศูนย์ค่าว่าสาขาวิชา 4 ก่อนถึง/เลข..... น	3 สีแยกนำทาง ก่อนถึง/เลข..... น	4 สีแยกไฟแดงชุมแสง ก่อนถึง/เลข..... น	5 หน้าวัดโขคหิน ก่อนถึง/เลข..... น	6 สีแยกห้าม ก่อนถึง/เลข..... น	7 โถงหัวเหยียบห้อง ก่อนถึง/เลข..... น
8 แยกบ้านคอนกรีต 36 ก่อนถึง/เลข..... น	9 โถงสองสี ก่อนถึง/เลข..... น	10 หน้าใช้รีด ก่อนถึง/เลข..... น	11 สามแยกประดิษฐ์ ก่อนถึง/เลข..... น	12 แยกกระซองอ้อคิด ก่อนถึง/เลข..... น	13 แยกสหกรณ์ ก่อนถึง/เลข..... น	14 โถงหมอยเมล็ดขัน ก่อนถึง/เลข..... น
15 หน้าร้านประชารัฐป้าไวย ก่อนถึง/เลข..... น	16 แยกกระเบนน ก่อนถึง/เลข..... น	17 แยกหนานไวร์ ก่อนถึง/เลข..... น	18 แยกศูนย์การค้าบ้านกลาง ก่อนถึง/เลข..... น	19 ไฟแดงขับแจ้งเหตุ ก่อนถึง/เลข..... น	20 ญี่ปุ่นหน้าปั้น ปศท. ก่อนถึง/เลข..... น	21 แยกโพธิ์ทอง ก่อนถึง/เลข..... น
22 แยกม่านเข้า ก่อนถึง/เลข..... น	23 หน้าห้างแหลมทอง ก่อนถึง/เลข..... น					

2. ระบบการควบคุมจราจร

1. มีตัวตรวจจราจร

2. มีสัญญาณไฟ

ชำรุด

ไม่ชำรุด

ไม่มี

มี เปิดใช้ มีเลขบันดอยหลัง ใช้การได้

ไม่เปิดใช้

ไม่มีเลขบันดอยหลัง

ชำรุด

3. ไฟกระพริบ

มีใช้การได้

มีแต่ชำรุดใช้การไม่ได้

ไม่มี

4. ไฟทาง

มีใช้การได้

มีแต่ชำรุดใช้การไม่ได้

ไม่มี

5. มีเครื่องหมายรถ

- 3.1 มีป้ายเครื่องหมายเตือน
- 3.2 มีสีสะคุดเตือนบนผิวน้ำ
- 3.3 มีสีสะคุดเตือนบนผิวน้ำ
- 3.4 มีลักษณะบนผิวน้ำ
- 3.5 มีสัญญาณไฟกระพริบเตือนบนผิวน้ำ
- 3.6 มีรากน้ำดิน

6. เส้นแบ่งช่องจราจรและลูกศร

มี ไม่มี

3. สภาพรถที่เกิดอุบัติเหตุ

ในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้มีรถเกิดอุบัติเหตุ.....คัน

ขอให้ท่านลงข้อมูลรถทุกคันที่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ลงในตารางดังต่อไปนี้

ลำดับ	ประ夷กรถ						พระบรมราชโองการ และยี่ห้อ		ที่อยู่ คนขับ	สภาพรถที่พิเศษ			
	รถจักรยาน	รถจักรยานยนต์	รถสามล้อครึ่ง	รถตู้	รถบัส	รถบรรทุก 6 ล้อ	รถบรรทุก 10 ล้อ	รถพ่วง	รถบัสโดยสาร	มีพวง หรือ ไม่มีพวง	เลขทะเบียน	ขึ้นท้าย	
1.											ไม่ระบุ		
2.											ไม่ระบุ		
3.											ไม่ระบุ		
4.											ไม่ระบุ		
5.											ไม่ระบุ		
6.											ไม่ระบุ		

4. ผู้ขับขี่ จังหวัดและพฤติกรรมของผู้ขับขี่

รถคันที่	ชื่อ - นามสกุล	ผู้หัวหน้าครอบครัว/ภรรยา	ผู้หัวหน้าครัวเรือน/ภรรยา	พฤติกรรมการขับรถ														หมายเหตุ
				1 เมนู	2 บุกรถเร็ว	3 แซงในที่ซับซ้อน	4 หลับใน	5 พาดสายเขย่ง	6 รถตัดหน้า	7 โทรศัพท์ขณะขับ	8 เนgarรถ	9 คนตัดคล้าหน้า	10 ล้อรถใบไม้เม็ด	11 ตามหม้อต้มกระซิบ	12 ไม่ให้สัญญาณจอด / ชะลอ / เกียร์รถ	13 ฝ่าฝืนเครื่องหมายสัญญาณจราจร	14 อื่นๆ	
1.																		
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		

หมายเหตุ หมายเลขอินพฤติกรรมการขับรถ 1 – 14 มีความหมายดังนี้คือ

1. คืิมแก้วขับรถ 2. ขับรถเร็วเกินอัตราที่กำหนด 3. แซงในที่ซับซ้อน 4. หลับใน 5. ชนขยะแข้ง
6. รถตัดหน้าในระยะกระชั้น 7. ใช้โทรศัพท์ในขณะขับขี่ 8. เบรกแตก 9. คน/สัตว์ตัดหน้า
10. จอดรถในขณะมีด้วยไฟ 11. ตามหลังรถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด
12. ไม่ให้สัญญาณจอด / ชะลอ / เกียร์รถ 13. ฝ่าฝืนเครื่องหมายสัญญาณจราจร
14. อื่นๆ... (กรณีเลือกข้อ 14. อื่นๆ... กรุณาระบุไว้ในหมายเหตุด้วย).....

5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เกิดเหตุ

ในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บ..... คน ผู้เสียชีวิต..... คน

ขอให้ท่านลงข้อมูลผู้บาดเจ็บทุกคนในตารางต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	เพศ		อายุ(ปี)	รถลักษณะ	ผู้เดินทาง	ผู้ขับขี่	ผู้โดยสาร	ไม่ระบุ原因	ศีรษะ/คอ	ใบหน้า	แขนขา	ลำตัว	เสือวิด	นาฬิกา	ยาเสพติดท่องเที่ยว	ยาเสพติดซึ่งไม่ต้องนำส่งรพ.	ไม่วากจิบ	การรับประทานยา	(เฉพาะคนเข้าฟาร์ม)	การใช้อุปกรณ์ป้องกัน/ลดความรุนแรง			
		ช.	ญ.																		อัตราเรียนรู้	4 ล้อ ชนิด		
1.																								
2.																								
3.																								
4.																								
5.																								
6.																								
7.																								

หมายเหตุ

- สำหรับผู้เดินเท้า ไม่ต้องการออกข้อมูลในส่วนของรถตันที่และการใช้อุปกรณ์ป้องกัน/ลดความรุนแรง
- การกรอกข้อมูลการใช้อุปกรณ์ป้องกัน/ลดความรุนแรง

- หมายถึงใช้
 หมายถึงไม่ใช้
 หมายถึงไม่ทราบ

6. ทรัพย์สินเสียหาย

- 1.ผ้าทาง 2.สะพาน 3.อุปกรณ์ไฟฟ้าและแสงสว่าง 4.อุปกรณ์ไฟสัญญาณ
 5.ป้ายจราจร/ป้ายทางหลวง 6.การค์เรล / รั้วermทาง/ หลักกันโถง 7.เกาะ / รั้วกันกลางถนน
 8.หลัก กม. / หลักป้ายเขตทาง 9.อื่นๆ

๑


7. ลักษณะผู้ขับขี่

- | | |
|---|--|
| 1) ความรำเริง <input type="checkbox"/> 1. รามเริง <input type="checkbox"/> 2. ชรุง <input type="checkbox"/> 3. เป็นคนลึ้น/หลุ่ม/ป้อ | 3) สีสันกีดขวาง <input type="checkbox"/> 1. ไม่มี <input type="checkbox"/> 2. มี |
| 2) ความเปี่ยก <input type="checkbox"/> 1. เปี่ยก <input type="checkbox"/> 2. แห้ง | <input type="checkbox"/> 1. สร้างทาง <input type="checkbox"/> 2. ของตกหล่น |
| | <input type="checkbox"/> 3. สัตว์เดินข้ามถนน <input type="checkbox"/> 4. รถเสียข้างทาง |
| | <input type="checkbox"/> 5. อื่น ๆ ระบุ..... |


8. เหตุสำคัญที่คาดว่าเป็นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้

- 1 สภาพแวดล้อม 2 สภาพถนน 3 พฤติกรรม 4 สภาพรถ 5 สัญญาณไฟจราจร
 6 เครื่องหมายจราจร 7 อื่นๆ.....

9. ตำแหน่งที่อยู่ชน (ตัวเลขใน ○ หมายถึงรถคันที่ 1 หรือ 2 หรือ 3)



10. บริเวณที่อยู่อาศัย



11. สรุป

.....
.....
.....
.....

12. ความคิดเห็นอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....
.....
.....
.....

มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University

การวิเคราะห์จุดเด่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรง
การเกิดอุบัติภัยในชุมชนท้องถิ่น ในจังหวัดระยอง

ภาคผนวก ค
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
และคณะทำงานในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการ
อุบัติภัยในชุมชนท้องถิ่นแบบสมมติ



คำสั่งจังหวัดระยอง

ที่ 1578/2547

**เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการจัดการในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการ
อุบัติภัยจราจรบนท้องถนนแบบสมมติ**

ด้วยจังหวัดระยอง ร่วมกับคณะกรรมการสุขภาพอนามัยสุขาสาร์มหาราชวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำโครงการวิจัยในเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการอุบัติภัยจราจรบนท้องถนนแบบสมมติ โดยได้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในศึกษาจากพื้นที่ชุดเดี่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งโครงการวิจัยทั้งหมดประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย (Sub-Program) 5 โครงการ คือ

- 1.1 โครงการวิจัยย่อยเรื่อง การวิเคราะห์ชุดเดี่ยวโดยใช้เทคนิค GIS และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอุบัติภัยจราจรบนถนน ในจังหวัดระยอง
- 1.2 โครงการวิจัยย่อยเรื่อง ศักยภาพการเฝ้าระวังและพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติภัยจราจรบนถนน ในจังหวัดระยอง
- 1.3 โครงการวิจัยย่อยเรื่อง ศักยภาพการเฝ้าระวังและพัฒนารูปแบบการจัดบริการสาธารณสุขเมื่อเกิดเหตุอุบัติภัยจราจรบนถนน ในจังหวัดระยอง
- 1.4 โครงการวิจัยย่อยเรื่อง ศักยภาพพัฒนากลไกการมีส่วนร่วม และระบบการป้องกันภัยจราจรบนถนน ในจังหวัดระยอง
- 1.5 โครงการวิจัยย่อยเรื่อง การวิเคราะห์ด้านทุนและผลประโยชน์ในการจัดการอุบัติภัยจราจรบนถนน ที่ได้จากโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการอุบัติภัยจราจรบนถนน พัฒนา

ในแต่ละโครงการล้วนเป็นนโยบายต่อพื้นที่จังหวัดระยองและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการหาแนวทางในการจัดการระบบเฝ้าระวัง ระบบการจัดการ ระบบการป้องกันภัยจราจร เพื่อให้ความสูงสุดต่างๆ ลดลงเป็นการลดค่าใช้จ่าย และประหยัดเงินของประเทศชาติ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน นอกจากนี้ยังสามารถเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการจัดรูปแบบการจัดการ อุบัติภัยจราจรบนถนนแบบสมมติ ในจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย

ดังนี้เพื่อให้การทำวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ในจังหวัดระยอง ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ช่วยนักวิจัยเก็บข้อมูลจังหวัดระยอง

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา

- 1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
- 1.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
- 1.3 ผู้บังคับการตำรวจนครบาลจังหวัดระยอง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาและสั่งการ การสนับสนุนการดำเนินงาน

2. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย

- 2.1 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
- 2.2 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง
- 2.3 โฆษณาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
- 2.4 ขนส่งจังหวัดระยอง
- 2.5 ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
- 2.6 แขวงการทางจังหวัดระยอง
- 2.7 สารวัตรทางหลวงจังหวัดระยอง
- 2.8 ทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง
- 2.9 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
- 2.10 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
- 2.11 นางสุดา พะเนียงทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหน้าที่ วางแผนดำเนินการ อำนวยการ และกำหนดแนวทางกลวิธีเงื่อนไขการดำเนินการ และเสนอแต่งตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับชุดโครงการวิจัย

3. คณะกรรมการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ ประกอบด้วย

- 3.1 นพ.กฤษณ์ ปาลสุทธิ์ นายแพทย์ 8 ด้านเวชกรรมป้องกัน ประธานคณะกรรมการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
- 3.2 พ.ต.ท.จิรประภา ตั้มทาครี รองผู้กำกับการตำรวจนคร娇
สถานีตำรวจนครบาลเมืองระยอง
- 3.3 นพ.ประเสริฐ ทองศดาภุ หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

กรรมการ
กรรมการ

3.4 นางวชิรา นิมิวัฒนกุล	พยาบาลวิชาชีพ	กรรมการ
3.5 นายสมภพ บุญเจริญ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5	กรรมการ
3.6 นายธนัญชัย บุญหนัก	ผู้ช่วยนักวิจัย	กรรมการ
3.7 นายณรินทร์ กระจายกลาง	ผู้ช่วยนักวิจัย	กรรมการ
3.8 นายพลากร บุญชู	ผู้ช่วยนักวิจัย	กรรมการ
3.9 นายกิตติพงศ์ สอนกฎ	ผู้ช่วยนักวิจัย	กรรมการ
3.10 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง		กรรมการและเลขานุการ
3.11 นางอรยา ผ่องเผ้า	นักวิชาการสาธารณสุข 7 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง	
3.12 นางสาวเสาวคนธ์ ดีคุยชาติ	ผู้ช่วยนักวิจัย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปปัจจัย และนำไปวางแผนแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร รวมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานต่อผู้กำหนดนโยบายในจังหวัด ระยองต่อไป

4. คณะทำงานเก็บข้อมูลอุบัติเหตุ ประกอบด้วย

4.1 มูลนิธิภัยสว่างพรกุดธรรมสถาน ประกอบด้วย

4.1 นายกานุพงษ์ พัฒนาวงศ์อนันต์	หัวหน้าชุด
4.2 นายชนพด วร โภจน์ศรี	หัวหน้าชุด
4.3 นายจาตุรงค์ จิตต์ตั้งตรง	หัวหน้าชุด
4.4 นายพงศ์ศนเรศ คุณทวี	หัวหน้าชุด
4.5 นายสุชิน โพธิ์แก้ว	คณะทำงาน
4.6 นายจาตุรนต์ นิตยพล	คณะทำงาน
4.7 นายสราวน์ บุญมี	คณะทำงาน
4.8 นายสุขุม ดีการ	คณะทำงาน
4.9 นายสุเทพ ชาวสวน	คณะทำงาน
4.10 นายคงอาจ แจ่มจำรัส	คณะทำงาน

4.2 มูลนิธิสมาคมพุทธศาสนาสังเคราะห์

- | | |
|------------------------------|------------|
| 4.2.1 นายภาสกร เรืองฤทธิ์ | หัวหน้าชุด |
| 4.2.2 นายชринทร์ แสงเงิน | หัวหน้าชุด |
| 4.2.3 นายพรชัย วิริยะสาโรจน์ | คณะทำงาน |
| 4.2.4 นายมายุทธ ใจเที่ยง | คณะทำงาน |
| 4.2.5 นายวินล บุญปัก | คณะทำงาน |
| 4.2.6 นายวีรชน ประษฐ์กระโทก | คณะทำงาน |

4.3 มูลนิธิสมาคมพุทธศาสนาสังเคราะห์

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 4.3.1 นายสุรพันธุ์ เหลืองอ่อน | หัวหน้าชุด |
| 4.3.2 นางสาวดวงใจ โกษาดเงง | หัวหน้าชุด |
| 4.3.3 นายธนาวัฒน์ กิจโภุ | หัวหน้าชุด |
| 4.3.4 นายวิโรจน์ พัฒนาลิล | คณะทำงาน |
| 4.3.5 นายนิคม บัวสวัสดิ์ | คณะทำงาน |
| 4.3.6 นายสนอง มั่งคง | คณะทำงาน |

4.4 มูลนิธิภูมิปัญญาสยามรวมใจปูอินทร์

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 4.4.1 นายปรีชา สุวรรณเจดีย์ | หัวหน้าชุด |
| 4.4.2 นายทศพล ภาณุคริ | หัวหน้าชุด |
| 4.4.3 นายพงษ์ศักดิ์ ศิริพัฒน์ | หัวหน้าชุด |
| 4.4.4 นายอัครพนธ์ เลี้ดลอค | คณะทำงาน |
| 4.4.5 นายมนตรี หมั่นเพียร | คณะทำงาน |
| 4.4.6 นายชงชาติ หมั่นเพียร | คณะทำงาน |
| 4.4.7 นายกฤษ กรีติยาคำ | คณะทำงาน |
| 4.4.8 นายสรพงษ์ จันทรสมุด | คณะทำงาน |
| 4.4.9 นายสายันต์ ใจออย | คณะทำงาน |
| 4.4.10 นายกลมเทพ กองม่วง | คณะทำงาน |
| 4.4.11 นายเชื้า กลัดแขก | คณะทำงาน |

192635

4.5 อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู ภูเก็ตวังจันทร์

4.5.1 นายไพศาล เคราะห์ดี

หัวหน้าชุด

4.5.2 นายสุริยา สีสี

หัวหน้าชุด

4.5.3 นายกิริมย์ รัตนวิจิตร

คณะทำงาน

4.5.4 นายสติต มิงทุม

คณะทำงาน

4.6 มูลนิธิภูเก็ตปลวกแดง

4.6.1 นายชนก คงแห่นดี

หัวหน้าชุด

4.6.2 นายสันติ ใบทอง

คณะทำงาน

4.6.3 นายนานิว เหลืองศิริชัย

คณะทำงาน

4.6.4 นายอนุรักษ์ พงพาณฑ์ทนมานาค

คณะทำงาน

4.7 มูลนิธิภูเก็ตหลวงปู่ทิม

7.1 นายกีรติ พรชตุรงค์

หัวหน้าชุด

7.2 นายเกียรติศักดิ์ เที่ยงแน่

หัวหน้าชุด

7.3 นายนุสุข อ่อนชานี

คณะทำงาน

7.4 นายภูมิเรศ วินวุฒิอรรถ

คณะทำงาน

7.5 นายพรพล เกี้ยวเบี้ยร์

คณะทำงาน

มีหน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูลและภาพอุบัติเหตุบนท้องถนน บนเส้นทางถนนที่กำหนดไว้ในชุด

โครงการวิจัย

ทั้งนี้ต้องแต่งตั้งเป็นหน่วยงานพิเศษ

ตรวจสอบวันละวัน

ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2547

(นายนันท์ชัย ถุงขาวพิพิช)

รองผู้อำนวยการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและทดลอง